

TOTAL DE PLANTAS RECONOCIDAS: 17

2013

LA SOSTENIBILIDAD

Se entiende como la responsabilidad que debe existir entre los ciudadanos y la Administración Distrital en el cuidado, buen uso y apropiación de las obras.

OBJETIVO DEL MANUAL DE SOSTENIBILIDAD

El manual de sostenibilidad busca informar a la comunidad acerca del uso y mantenimiento adecuado que se le debe dar a la vía y los andenes para prevenir su deterioro y alcanzar la durabilidad programada.

OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO

- El mantenimiento de la vía y de los andenes tiene como objetivo proteger principalmente tres elementos.
- La vía y los andenes como tal hacen referencia al pavimento (asfalto o concreto).
- El alcantarillado de las vías, incluye la protección a sumideros, pozas y cajas de Inspección.

RECOMENDACIONES PARA LA COMUNIDAD


*No permitir que los vehículos transiten sobre las vías, con menos de 28 días de terminadas, pues este es el tiempo de endurecimiento del concreto.

*No realizar ningún tipo de pintura sobre los andenes y vías.

*No suba vehículos por donde NO hay bajo rampas, debido a que los sardineles no soportan el peso de los vehículos y pueden caerse o averiarse.



*Evitar que las basuras y residuos sólidos caigan dentro de los sumideros, para evitar su colmatación, malos olores y mal funcionamiento de las redes.




*Verificar y reportar a la Alcaldía Local de San Cristóbal, cuando se realicen trabajos como reparación, mantenimiento, o nuevas conexiones por parte de las diferentes empresas de servicios públicos (gas, energía, teléfono, acueducto y alcantarillado).

7603
*Canalizar de manera interna las aguas provenientes de terrazas y tejados, para evitar que el agua escurra directamente sobre los andenes, las vías, previendo así el aflojamiento prematuro del concreto y del asfalto.



*No mezcle concreto u otras sustancias granulares sobre la vía.

*Recoger los excrementos de las mascotas.



*No quemar basuras ni desdoblar hierros o martillos, para evitar que se fisure la placa.



LO ANTERIOR ES PRIMORDIAL PARA
GARANTIZAR OBRAS DE BUENA
CALIDAD Y PERDURABLES.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-2
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020	Versión CMVBBC-01-2019

7604

ANEXO 11.

Planillas de asistencia a las capacitaciones.

FORMATO SOCIAL

**FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO****FECHA:**

17 de Diciembre / 2019

CONTRATO No.:

340 de 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

CIV. 400-352

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”.

LUGAR Y FECHA:

Bamo Alto del Virrey / 17 de Diciembre / 2019

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Nini Johanna Baquero Torres

EMPRESA:

Consorcio malla Vici BBC

TEMA:

Características Generales del C.O.P.Nº. 340-2019 e Información sobre el Punto OREA de

HORA DE INICIO:

10:20 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN:

11:00 a.m.

TIPO

INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

☒

CHARLA INFORMATIVA

7

ENTRENALENTO

7

OTRO

7

[illegible]

Nombre Nini Johanna Baez Torres
Profesión Residente Social de Contratista

(Prestes) _____
(Assinatura) _____
Residente Social Interventor(a)

Agenda de la tarde

FECHA: 17 de Diciembre / 2019

CONTRATO No.: 340 de 2019

OBJETO DEL CONTRATO: CIV. 4005480

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”.

LUGAR Y FECHA: Altos del Uirey / 17 de Diciembre del 2019

NOMBRE DEL PROFESIONAL Nina Johanna Bauer Torres

EMPRESA: Consorcio Mallo Vial BBC

TEMA: Características Generales del Lot N. 340-2014 e Información sobre el Punto CREA de Atención al Ciudadano y los actividades de Feria Social.

HORA DE INICIO: 10:20 a.m. HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 a.m.

TIPO

INDUCCIÓN ☐

CAPACITACIÓN

CHARLA INFORMATIVA ☐

ENTRENAMIENTO

STRO

[illegible]

(Primer Nombre) Nina Johanna Baquero Torres.
(Apellido) Residente Social de Contratista

(Firma) _____
(Nombre)
Residente Social Interventor(a)

Alcides de Brito

FORMATO SOCIAL



FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

FECHA: 17 de Diciembre / 2019

CONTRATO No.: 340 de 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

CIV. 485039

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA: Bamio Morralba / 17 de Diciembre / 2019

NOMBRE DEL PROFESIONAL Nani Johanna Baquero Torres

EMPRESA: Consorcio Malla Vial BSC

TEMA: Características Generales del C.O.P. No 340-2019 e Información sobre el punto CREA de Atención al Ciudadano y las actividades de Gestión Social.

HORA DE INICIO: 10:20 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN:

11:00 a.m.

TIP:

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

CARACTERIZACIÓN

ENTRENAMIENTO

OTRO

[illegible]

(Firma) Nirit Johanna Baquero Torres
(Firma)
Residente Social de Contratista

(Firma) _____
(Nombre)
Residente Social Interventor(a)

Alcalda de Bogotá

Nome Nra Johanna Baquerio Torres.

Função Residente Social do Contratista

Nome [Assinatura]

Função Residente Social Interventoria

Assinatura

FORMATO SOCIAL

FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

**FECHA:**

26 de Diciembre / 2019

CONTRATO No.:

340 de 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

CIV 4005079

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3.

LUGAR Y FECHA:

Barrio Moravia / 26 de Diciembre del 2019

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Nini Johanna Baquero Torres.

EMPRESA:

Consejo Malla Vial. BBC.

TEMA:

Puntos activos en el trabajo.

HORA DE INICIO:

2:00 P.M.

HORA DE TERMINACIÓN

3:30 P.M.

TIPO

INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

☒

ENTRENAMIENTO

11

CHARLA INFORMATIVA

☐

GTRC

[illegible]

Nombre Nani Johanna Bagueo Torres
Residente Social de Contratista

Residente Social Interventor(a)

Allen & Gale Brothers

André de Bock

FORMATO SOCIAL

FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CIV 4007971
4007972



FECNA:

28-01-2020

CONTRATO No.:

340-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA:

Tramo de obra / 28-01-2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Johanna Bagliero Torres

EMPRESA:

Consorcio Malla Vial BBC

TEMA:

Buen uso de los elementos de protección personal. (Epp)

HORA DE INICIO:

9:00 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN:

12:00 P.M.

TIPO

INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN



CHARLA INFORMATIVA



ENTRENAMIENTO

□

OTRO

7

[illegible]

(Firma) Nini Johanna Baquero Torres
(Número) Residente Social de Contratista

(Firma) _____
(Nome) _____
Residente Social Interventore

Age Just Brings It

FECHA:

28-01-2020

CONTRATO Nº.:

340 - 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”.

LUGAR Y FECHA:

Tramo de obra / 28-01-2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Johanna Bravero Torres

EMPRESA:

Consortorio Molla Vial. BBC

TEMA:

Buen uso de los elementos de Protección Personal (EPP)

HORA DE INICIO:

9:00 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN:

12:00 pm

τιρό

INDUCCIÓN

114

CAPACITACIÓN



ENTRENAMIENTO

11

OTRO

Prüfung

[illegible]

Nombre Nina Johanna Baquero Torres
Residente Social de Contratista

(Firma) _____
(Hoeftepre) _____
Residente Social Interventoria

Aug 28 02 6000:2

500
7617

FORMATO SOCIAL		 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NET. 991.736.984-1																																																																											
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO																																																																													
FECHA	<u>18-02-2020</u>																																																																												
CONTRATO No.	<u>340-2019</u>																																																																												
OBJETO DEL CONTRATO "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".																																																																													
LUGAR Y FECHA:	<u>Campamento del Barrio Guacamarayo - 18/02/2020</u>																																																																												
NOMBRE DEL PROFESIONAL	<u>Thanna Baquero Torres</u>																																																																												
EMPRESA:	<u>Consorcio Malla Vial BBC</u>																																																																												
TEMA:	<u>Comunicación Asertiva</u>																																																																												
HORA DE INICIO:	<u>9:30 a.m</u>	HORA DE TERMINACIÓN: <u>10:00 a.m</u>																																																																											
TIPO																																																																													
INDUCCIÓN ☐	CAPACITACIÓN ☒																																																																												
CHARLA INFORMATIVA ☐	ENTRENAMIENTO ☐																																																																												
	OTRO ☐																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>IDENTIFICACION</th> <th>CARGO</th> <th>COMPANIA</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Robert Bolaño</td> <td>1073949852</td> <td>Ar Ingenieria</td> <td>CMVBBC</td> <td>Robert.B</td> </tr> <tr> <td>Cipriano Torres</td> <td>16760278</td> <td>AVU</td> <td>CMVBBC</td> <td>Cipriano</td> </tr> <tr> <td>Sobers Sierra</td> <td>1123140186</td> <td>operador</td> <td>CMVBBC</td> <td>Sobers</td> </tr> <tr> <td>Frank Martinez</td> <td>1023991381</td> <td>Psic</td> <td>CITUBBC</td> <td>Frank</td> </tr> <tr> <td>Alexander Gouveia</td> <td>808115864</td> <td>Arquitecto</td> <td>CMVBBC</td> <td>Alexander</td> </tr> <tr> <td>Clemente Gomez</td> <td>79715035</td> <td>Adm-vo</td> <td>Buitrago</td> <td>Clemente</td> </tr> <tr> <td>Alejandro Montaña</td> <td>1014087720</td> <td>Topografo</td> <td>Buitrago</td> <td>Alejandro</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA	Robert Bolaño	1073949852	Ar Ingenieria	CMVBBC	Robert.B	Cipriano Torres	16760278	AVU	CMVBBC	Cipriano	Sobers Sierra	1123140186	operador	CMVBBC	Sobers	Frank Martinez	1023991381	Psic	CITUBBC	Frank	Alexander Gouveia	808115864	Arquitecto	CMVBBC	Alexander	Clemente Gomez	79715035	Adm-vo	Buitrago	Clemente	Alejandro Montaña	1014087720	Topografo	Buitrago	Alejandro																																			
NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA																																																																									
Robert Bolaño	1073949852	Ar Ingenieria	CMVBBC	Robert.B																																																																									
Cipriano Torres	16760278	AVU	CMVBBC	Cipriano																																																																									
Sobers Sierra	1123140186	operador	CMVBBC	Sobers																																																																									
Frank Martinez	1023991381	Psic	CITUBBC	Frank																																																																									
Alexander Gouveia	808115864	Arquitecto	CMVBBC	Alexander																																																																									
Clemente Gomez	79715035	Adm-vo	Buitrago	Clemente																																																																									
Alejandro Montaña	1014087720	Topografo	Buitrago	Alejandro																																																																									
		(Firma) <u>Thanna Baquero Torres</u> (Nombre) <u>Residente Social de Contratista</u> (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Residente Social Interventoría</u>																																																																											

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 26

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

1. 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2













41 7'

1-15

6. *Journal of the American Statistical Association*, 1979, 74, 103-110.

[illegible]

BOGOL

| FORMATO SOCIAL | | CIV 4005352 |  CONSORCIO MALLA VIAL BBC
NIT. 903.310.904-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------|---|---------|---|----------|------------------------------|----------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|--|
| FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | 20-02-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 340-2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR Y FECHA: | 20-02-2020 / sobre el Tramo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL | Johanna Boqueron Torres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA: | Consorcio malla vial BBC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMA: | Comunicación Asertiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HORA DE INICIO: | 11:00 am | HORA DE TERMINACIÓN: | 12:00 pm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARLA INFORMATIVA | ☐ | ENTRENAMIENTO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>NOMBRE</th><th>IDENTIFICACIÓN</th><th>CARGO</th><th>COMPANIA</th><th>FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Grul</td><td>51607391</td><td>036 f.</td><td>CMV/BBC</td><td></td></tr><tr><td>Jairo H. Barrera</td><td>4112972</td><td>oficial</td><td>CMV/BBC</td><td></td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="10"></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></tbody></table> | | | | | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | COMPANIA | FIRMA | Grul | 51607391 | 036 f. | CMV/BBC |  | Jairo H. Barrera | 4112972 | oficial | CMV/BBC |  |  | | | | |
| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | COMPANIA | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grul | 51607391 | 036 f. | CMV/BBC |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jairo H. Barrera | 4112972 | oficial | CMV/BBC |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  BOGOTÁ | | <table><tr><td>(Firma)</td><td></td><td>(Firma)</td><td></td></tr><tr><td>(Nombre)</td><td>Nina Johanna Boqueron Torres</td><td>(Nombre)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Residente Social de Contratista</td><td colspan="2">Residente Social Interventoria</td></tr></table> | | | (Firma) |  | (Firma) |  | (Nombre) | Nina Johanna Boqueron Torres | (Nombre) | | Residente Social de Contratista | | Residente Social Interventoria | | | | | | | | | |
| (Firma) |  | (Firma) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Nombre) | Nina Johanna Boqueron Torres | (Nombre) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residente Social de Contratista | | Residente Social Interventoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

© 2000 John Wiley & Sons, Inc. *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* 38: 1039–1047, 2000

ENCLOSURE TWO

18-00000 DEL CONTRATO

AMAL - THAT OF A CALLED IN A PERSON
FOR THE FATAL ACCIDENT WHICH TOOK PLACE ON 10 FEBRUARY 1968

ELECTRIC ARREST OR ORGANISATION BY A DELEGATE

$\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$

PLATE 25. 10. 9. 11.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

4-3

W. A. B. ROY

07:1

NOTES:

^a : A.F., 70%; B.F., 80%.

SECRET

Abstract. The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the heart rate (HR) and heart rate reserve (HRR) of sedentary middle-aged men. The subjects were divided into two groups: a control group and a training group. The control group consisted of 10 men who did not exercise regularly, and the training group consisted of 10 men who participated in a 12-week training program. The HR and HRR were measured at rest and during maximal exercise before and after the training program. The results showed that the training program significantly increased the HR and HRR of the training group compared to the control group. The HR at rest increased from 68 to 72 beats per minute, and the HRR at rest increased from 22 to 26 beats per minute. The HR during maximal exercise increased from 178 to 182 beats per minute, and the HRR during maximal exercise increased from 110 to 114 beats per minute. The findings suggest that a 12-week training program can improve the cardiovascular fitness of sedentary middle-aged men.

55

АТОЗОВ

Residente Social Interventoría

552
7620

FORMATO SOCIAL

CIV 4007971-4007972



FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

FECHA

20-02-2020

CONTRATO No.

340-2019

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA:

Sobre el terreno / 20-02-2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Johanna Baquero Torres

EMPRESA:

Consorcio malla vial BBC

TEMA:

Comunicación Asertiva

HORA DE INICIO:

11:00 a.m

HORA DE TERMINACIÓN:

12:00 p.m

TIPO

INDUCCIÓN

☐

CAPACITACIÓN

☒

CHARLA INFORMATIVA

☐

ENTRENAMIENTO

☐

OTRO

☐

| NOMBRE | IDENTIFICACION | CARGO | COMPANIA | FIRMA |
|-----------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| Cesar Castro | 5888112 | Encargado | CMVBBC | [Firma] |
| [Firma] | 93412109 | Oficial | CMVBBC | [Firma] |
| [Firma] | 1069053849 | Oficial | CMVBBC | [Firma] |
| Raul Lozano | 3079545 | Ayudante | CMVBBC | Raul |
| Eugenio Garcia | 79257844 | Ayudante | CMVBBC | Eugenio |
| Cristobal Bosa | 1948154 | Ayudante | CMVBBC | Cristobal |
| Roque Hernandez | 15243642 | Oficial | CMVBBC | Roque |
| Carla Pardo | 27142077 | Operador | CMVBBC | [Firma] |
| Cristian Poveda | 1023918170 | Operador | CMVBBC | [Firma] |
| FABEL LEAL | 7.039.094.749 | Operador | CMVBBC | [Firma] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |




(Firma) Nini Johanna Baquero Torres
(Nombre)
Residente Social de Contratista

(Firma) [Firma]
(Nombre)
Residente Social Interventoría

| | |
|--|--|
| <p>1. Name of the person or organization: [REDACTED]</p> <p>2. Address: [REDACTED]</p> <p>3. City: [REDACTED]</p> <p>4. State: [REDACTED]</p> <p>5. Zip: [REDACTED]</p> <p>6. Date: [REDACTED]</p> <p>7. Signature: [REDACTED]</p> <p>8. Title: [REDACTED]</p> <p>9. Organization: [REDACTED]</p> <p>10. Phone: [REDACTED]</p> <p>11. Fax: [REDACTED]</p> <p>12. E-mail: [REDACTED]</p> <p>13. Other: [REDACTED]</p> | <p>1. Name of the person or organization: [REDACTED]</p> <p>2. Address: [REDACTED]</p> <p>3. City: [REDACTED]</p> <p>4. State: [REDACTED]</p> <p>5. Zip: [REDACTED]</p> <p>6. Date: [REDACTED]</p> <p>7. Signature: [REDACTED]</p> <p>8. Title: [REDACTED]</p> <p>9. Organization: [REDACTED]</p> <p>10. Phone: [REDACTED]</p> <p>11. Fax: [REDACTED]</p> <p>12. E-mail: [REDACTED]</p> <p>13. Other: [REDACTED]</p> |
|--|--|

[illegible]

557
7621

| FORMATO SOCIAL | |  CONSORCIO
MALLA VIAL BSC
<small>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|----------------|-------|----------|-------|------------------|------------|----------|------------|----------------|-------------|------------|---------|------------|----------------|---------------------|----------|----|------------|----------------|-------------|----------|------|------------|----------------|---------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|---------|---------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|--|----------------|---------------|---------|---------|------------|----------------|
| FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | <u>18/03/2020</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | <u>340-2019</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | <u>OV 405073</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR Y FECHA: | <u>Sobre el Tramo de Obra / 18-03-2020</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL | <u>Johanna Coqueru Torres</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA: | <u>Consorcio Malla Vial BSC</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMA: | <u>Buena Convivencia en el Trabajo</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HORA DE INICIO: | <u>9:30 a.m</u> | HORA DE TERMINACIÓN: <u>11:00 a.m</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARLA INFORMATIVA | ☐ | ENTRENAMIENTO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>IDENTIFICACIÓN</th> <th>CARGO</th> <th>COMPANIA</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Javier Jimenez B</td> <td>1101814649</td> <td>Ayudante</td> <td>Soluciones</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Julio Lopez</td> <td>1047228519</td> <td>OFICIAL</td> <td>Soluciones</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Luis Miguel Herrero</td> <td>18969179</td> <td>CA</td> <td>Soluciones</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Jorge Rorda</td> <td>79944601</td> <td>(CN)</td> <td>Soluciones</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Juan P. Ponce</td> <td>4112922</td> <td>oficial</td> <td>Soluciones</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Lidia Vargas</td> <td>4481296</td> <td>maestro</td> <td>Soluciones</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Abel Leal</td> <td>1.039.094 149</td> <td>Operador</td> <td></td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Luis Harguery</td> <td>3078088</td> <td>OFICIAL</td> <td>Soluciones</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | COMPANIA | FIRMA | Javier Jimenez B | 1101814649 | Ayudante | Soluciones | <i>[Firma]</i> | Julio Lopez | 1047228519 | OFICIAL | Soluciones | <i>[Firma]</i> | Luis Miguel Herrero | 18969179 | CA | Soluciones | <i>[Firma]</i> | Jorge Rorda | 79944601 | (CN) | Soluciones | <i>[Firma]</i> | Juan P. Ponce | 4112922 | oficial | Soluciones | <i>[Firma]</i> | Lidia Vargas | 4481296 | maestro | Soluciones | <i>[Firma]</i> | Abel Leal | 1.039.094 149 | Operador | | <i>[Firma]</i> | Luis Harguery | 3078088 | OFICIAL | Soluciones | <i>[Firma]</i> | |
| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | COMPANIA | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Javier Jimenez B | 1101814649 | Ayudante | Soluciones | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julio Lopez | 1047228519 | OFICIAL | Soluciones | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luis Miguel Herrero | 18969179 | CA | Soluciones | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jorge Rorda | 79944601 | (CN) | Soluciones | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan P. Ponce | 4112922 | oficial | Soluciones | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lidia Vargas | 4481296 | maestro | Soluciones | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abel Leal | 1.039.094 149 | Operador | | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luis Harguery | 3078088 | OFICIAL | Soluciones | <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  BOGOTÁ | | 
Residente Social de Contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Residente Social Interventoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO SOCIAL



CONSORCIO
MALLA VIAT. BAC
Nº 100. Ruta 200-1

FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

FECHA

18/03/2020

CONTRATO No.

340-2019

OBJETO DEL CONTRATO

Guacamayos

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA:

Sobre el Tramo de obra / 18-03-2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Johanna Paquero Tomo

EMPRESA:

Consorcio Malla Vial SAC

TEMA:

Buena Convivencia en el Trabajo

HORA DE INICIO:

3:00 p.m.

HORA DE TERMINACIÓN:

3:30 PM

TIPO

INDUCCIÓN

11

CAPACITACIÓN

X

CHARLA INFORMATIVA

11

ENTRENAMIENTO

11

OTRO

11

[illegible]

(Firma) Dr. Diego Cevallos
 (Nombre) Residente Social de Contratista

Abstract

Residente Social Interventoría

Handwritten notes on the left page, mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten notes on the right page, mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten notes on the left page, mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten notes on the right page, mostly illegible due to fading and bleed-through.

7623

FORMATO SOCIAL

FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO



FECHA 18/03/2020

CONTRATO No. 340-2019

OBJETO DEL CONTRATO

Buena convivencia

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3°.

LUGAR Y FECHA:

Sobre el Tramo de Obra / 18-03-2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Johanna Borrero Torres

EMPRESA:

Consortio Malla Vial BSC

TEMA:

Buena Convivencia en el Trabajo

HORA DE INICIO:

3:00 P.M.

HORA DE TERMINACIÓN:

3:30 P.M.

TIPO

INDUCCIÓN ☐

CAPACITACIÓN ☒

CHARLA INFORMATIVA ☐

ENTRENAMIENTO ☐

OTRO ☐

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | COMPANIA | FIRMA |
|----------------------|----------------|-----------|--------------|---------|
| Alexandro Montaña | 1079087720 | Topografo | BBK | [Firma] |
| Diego Carlos Gomez | 1023036770 | Topografo | Rutago S.A.S | [Firma] |
| Carolina J. P. J. J. | 41055464 | Asistente | IN. Contrata | [Firma] |
| Harvey Garcia | 10122453327 | Asistente | J.T.V.E | [Firma] |
| Guillermo Salazar | 101017004 | Asistente | IN. Contrata | [Firma] |
| Fredy Hernandez | 107449381 | Asistente | CMV/BSC | [Firma] |
| Escalier Javier B. | 808044-220 | Operario | J.P.D.F. | [Firma] |
| Juan Jose | 1012402977 | Operario | J.P.D.F. | [Firma] |
| José Rojas | 3423329 | Operario | J.N.E. | [Firma] |
| Ignacio Santos | 16160744 | Asistente | | [Firma] |
| Rogelio Castro | 80253518 | Asistente | | [Firma] |
| Fabio Nelson Galvis | 16161822 | Asistente | mapa bial | [Firma] |
| Carriel Lozano | 5972321 | Asistente | | [Firma] |
| Alexander G. G. | 80812584 | Asistente | | [Firma] |

BOGOTÁ

(Firma)

Residente Social de Contratista


(Firma)

Residente Social Interventoria

57
7624

FORMATO SOCIAL

FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO



FECHA

18/05/2020

CONTRATO No.

340-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CIV 4007971-4007972

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA:

Sobre el Tramo de Obra / 18-05-2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Johanna Baquero Bero

EMPRESA:

Consortio Malla Vial BSC

TEMA:

Buena convivencia en el trabajo

HORA DE INICIO:

09:30 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN:

11:00 a.m.

TIPO

INDUCCIÓN

☐

CAPACITACIÓN

☒

CHARLA INFORMATIVA

☐

ENTRENAMIENTO

☐

OTRO

☐

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | COMPANIA | FIRMA |
|-------------|----------------|----------|------------|---------|
| CESTO CASTA | 5888112 | Oficial | Soluciones | [Firma] |
| 1202213606 | 1019253949 | Oficial | Soluciones | [Firma] |
| [Firma] | 9901202 | Oficial | Soluciones | [Firma] |
| [Firma] | 44481504 | Agente | [Firma] | [Firma] |
| [Firma] | 79764361 | Ayudante | Soluciones | [Firma] |
| Roque H. R. | 15243642 | Oficial | Soluciones | [Firma] |
| Rubenidaria | 79257841 | Ayudante | Soluciones | [Firma] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Residente Social de Contratista

Residente Social Interventor/a

[illegible]

THE

OF

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. | 2. The second step is to identify the causes of the problem. | 3. The third step is to develop a plan of action. | 4. The fourth step is to implement the plan. | 5. The fifth step is to evaluate the results. |
|---|--|---|--|---|

FORMATO SOCIAL



FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

FECHA

12/03/2020

CONTRATO No.

340-2019

OBJETO DEL CONTRATO

40-75352

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA:

Solose el Tramo de Obra / 18-03-2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Johanna Baezera Torres

EMPRESA:

Consortio Malla Uial ABC

TEMA:

Buena Convivencia en el Trabajo

HORA DE INICIO:

9:30 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN:

11:00 a.m.

TIPO

INDUCCIÓN



CAPACITACIÓN

CHARLA INFORMATIVA

11

ENTRENAMIENTO

11

OTRO

11

[illegible]

BOGOTÁ

Residente Social de Contratista

Residente Social Interventoria

REGISTRO DE ASISTENCIA

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|------|
| EMPRESA CAPACITADORA: | Trabajadores Vinculados al contrato | | | Capacitación: | FECHA | | |
| RECEPCION DE LA CAPACITACIÓN | | | | INTERNA | 7 | Ago | 2020 |
| TEMA | Programa Social (Punto cedit - Recepción atenciones ciudad) | | | EXTERNA | AÑO | MES | DÍA |
| OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: | Informar a los trabajadores los canales de atención definidos para la atención de los requerimientos ciudadanes y la Profesional encargada en la recepción | | | CIUDAD | Bogotá | | |
| | | | | Hora inicio | 10:00 | Tipo de capacitación | |
| | | | | Hora final | 1:00 | Formación y/o Capacitación | |
| | | | | Duración | 3hor | Divulgación o Sensibilización | |
| EXPOSITOR: | Diana Paola Guarin | | | CALIFICACIÓN | | | |
| CARGO / PROFESIÓN: | Residente Social - Trabajador Social | | | | | | |
| No. | NOMBRE | CARGO | DOCUMENTO IDENTIDAD | FIRMA | Aprobado | No aprobado | N/A |
| 1 | Saul Penagos | Agudante | 79466767 | [Firma] | | | |
| 2 | Frank Martinez | Boa | 1023979387 | [Firma] | | | |
| 3 | Nixon Josa Diaz | Operario | 1012402970 | [Firma] | | | |
| 4 | Kevin Andres Garcia | Operario | 1012453310 | [Firma] | | | |
| 5 | Oscar Pulido Bativa | Oficial | 80844220 | [Firma] | | | |
| 6 | Rogelio Correda R. | Agudante | 80253518 | [Firma] | | | |
| 7 | Jose Malambo Aguja | Agudante | 5973329 | [Firma] | | | |
| 8 | Gumercindo Salinas V. | Agudante | 7010704 | [Firma] | | | |
| 9 | Alexander Garavito | Agudante | 80844220 | [Firma] | | | |
| 10 | Nelson Velasquez | Agudante | 79318192 | [Firma] | | | |
| 11 | Sebastian Contreras | Agudante | 1033976896 | [Firma] | | | |
| 12 | Luis Anjuano | Oficial | 70351591 | [Firma] | | | |
| 13 | Eduardo Contreras | Agudante | 6660976 | [Firma] | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

[Firma]

308
7627

FORMATO SOCIAL



FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

FECHA

Septiembre 4- 2020

CONTRATO No.

cop-340-2019

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA:

Tramos de obra Guacamayo, Altos del Virrey y Altamira

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Diana Paola Guarín

EMPRESA:

Consortio Malla vial BBC. -

TEMA:

Programa Social. - Buena convivencia en el trabajo

HORA DE INICIO:

8:00 am.

HORA DE TERMINACIÓN:

12:00 m.

TIPO

INDUCCIÓN

☐

CAPACITACIÓN

☒

CHARLA INFORMATIVA

☐

ENTRENAMIENTO

☐

OTRO

☐

| NOMBRE | IDENTIFICACION | CARGO | COMPANIA | FIRMA |
|-----------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Juan Carlos Contreras | 80.252.786 B7C | Ayudante O. | Consortio BBC | Juan Contreras |
| Saul Penagos | 79.466.767 B7C | Ayudante | " | Saul |
| Kevin Garcia | 1.012.453.312 | Operario | " | Kevin |
| Carlos Contreras | 16.160.976 | Ayudante | " | Carlos |
| Frank Martinez | 1023979387 | Boal | " | Frank |
| Luis E. Tumbaco | 79.357.591 | Oficial | " | Luis |
| Daniel Perez | 20.485.387 | Ayudante | " | Daniel |
| Jose PEREZ | 14.109.199 | | " | Jose |
| Bogeto | 80253518 | Ayudante | " | Bogeto |
| Wilber Rojas | 1002774627 | Ayudante | " | Wilber |
| Nelson Velasco | 79318192 | Ay | " | Nelson |
| Oscar Alido | 808441-770 | Oficial | " | Oscar |
| | | | | |
| | | | | |



(Firma)

(Nombre)

Residente Social de Contratista

(Firma)

(Nombre)

Residente Social Interventoría

54
7628

FORMATO SOCIAL

FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO



FECHA

18 Septiembre - 2020

CONTRATO No.

340-2019

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA:

Tramos de obra

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Diana Paula Gvarín Ramírez

EMPRESA:

Consorcio Malla Vial BBC

TEMA:

Programa atención al conductor - comunicación
agresiva

HORA DE INICIO:

10:00 am

HORA DE TERMINACIÓN:

4:00 pm

TIPO

INDUCCIÓN

☐

CAPACITACIÓN

☒

CHARLA INFORMATIVA

☐

ENTRENAMIENTO

☐

OTRO

☐

| NOMBRE | IDENTIFICACION | CARGO | COMPANIA | FIRMA |
|--------------------|----------------|----------|----------|---------|
| CRISTIAN QUINCHE | 1001315753 | AYUDANTE | CMV BBC | [Firma] |
| JACKSON BUSTAMANTE | 1127628011 | AYUDANTE | " " | [Firma] |
| William Tiria | 799190798 | Oficial | " " | [Firma] |
| Olman Tiria | 80249466 | Oficial | " " | [Firma] |
| SAIL PENAGOS | 79466767 | AYUDANTE | " " | [Firma] |
| CARLOS CORREDORE | 80252786 | AYUDANTE | " " | [Firma] |
| KEVIN GARCIA | 1012453317 | OPERARIO | " " | [Firma] |
| Miguel Oviedo | 1117531262 | AYUDANTE | " " | [Firma] |
| SANDRA MARIN | 1023909467 | AYUDANTE | " " | [Firma] |
| SANTIAGO MEZA | 1080831794 | AYUDANTE | " " | [Firma] |
| EDUARDO TUNJANO | 79357591 | Oficial | " " | [Firma] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BOGOTÁ

(Firma)

(Nombre)

Residente Social de Contratación

(Firma)

(Nombre)

Residente Social Interventoría

7629

FORMATO SOCIAL



FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

FECHA:

18 Septiembre - 2020

CONTRATO No.

340-2019

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA:

Tramos de obra - Sep. 18-2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Diana Paola Guevara Ramirez

EMPRESA:

Consorcio Malla Vial BBC.

TEMA:

Programa atención al ciudadano - comunicación abierta

HORA DE INICIO:

10:00 am

HORA DE TERMINACIÓN:

4:00 pm

TIPO

INDUCCIÓN

☐

CAPACITACIÓN

☒

CHARLA INFORMATIVA

☐

ENTRENAMIENTO

☐

OTRO

☐

| NOMBRE | IDENTIFICACION | CARGO | COMPANIA | FIRMA |
|-------------------|----------------|-------------|----------|---------|
| José Alvarado | 5473324 | Coordinador | CHUBEX | [Firma] |
| Guilherme Almeida | 1623902542 | Asistente | " | [Firma] |
| Edy Lozano | 171288691 | Asistente | " | [Firma] |
| Regelina | 88253518 | Oficial | " | [Firma] |
| Shonathan Olmos | 1023070732 | Ayudante | " | [Firma] |
| Ismael Leguizamón | 80871909 | Oficial | " | [Firma] |
| JOSE GREGORIO | 14.108.199 | AYUDANTE | " | [Firma] |
| Wilber Rojas | 1006774627 | Ayudante | " | [Firma] |
| oscar Pulido | 80844220 | Oficial | " | [Firma] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



(Firma)

(Nombre)

Diana Paola Guevara Ramirez

Residente Social de Contratista

(Firma)

(Nombre)

Residente Social Interventoría

FORMATO SOCIAL



FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

FECHA

October 15 - 2020

CONTRATO No.

340-2019

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".

LUGAR Y FECHA:

Tercero de obra Octubre 15-2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Diana Paoku Guevin

EMPRESA:

Condução Hídrica real BBC.

TEMA:

Programa atención al ciudadano - resolución conflictos

HORA DE INICIO:

9.00 am.

HORA DE TERMINACIÓN:

3:30 PM

TPO

INDUCCIÓN

11

CAPACITACIÓN

☒

CHARLA INFORMATIVA

ENTRENAMIENTO

11/11/2016

OTRO

11

[illegible]

BOGOTÁ

(Format)

Name

Residente Social de Contratista

(Ferre)

(No m)

Residente Social Interventoría

REGISTRO DE ASISTENCIA



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

| EMPRESA CAPACITADORA: | | Consorcio Malla Vial BBC | | Capacitación: | | FECHA | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------|----------|--|-----|-----|
| RECEPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN: | | Diana Paola Guarín | | OINTERNA | | 2020 | 10 | 15 |
| TEMA | | Programa atención al ciudadano | | OEXTERNA | | AÑO | MES | DÍA |
| OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: | | Brindar información a los ciudadanos sobre el componente Social. | | CIUDAD | | Tipo de capacitación | | |
| | | | | Hora inicio | | ☐ Formación y/o Capacitación | | |
| | | | | Hora final | | ☒ Divulgación o Sensibilización | | |
| EXPOSITOR: | | Diana Paola Guarín | | Duración | | | | |
| CARGO / PROFESIÓN: | | Res. Social | | | | CALIFICACIÓN | | |
| No. | NOMBRE | CARGO | DOCUMENTO IDENTIDAD | FIRMA | Aprobado | No aprobado | N/A | |
| 1 | JACKSON ARENIO BUSTAMANTE | No informo | 1127628011 | [Firma] | | | X | |
| 2 | SANTIAGO MEZA ORTIZ | " | 1080831794 | [Firma] | | | X | |
| 3 | CRISTIAN CAMILO MARIN | " | 1033766768 | [Firma] | | | X | |
| 4 | SAUL PENAGOS BELTRAN | " | 79466767 | [Firma] | | | X | |
| 5 | CARLOS JULIO CONTRERAS | " | 16160276 | [Firma] | | | X | |
| 6 | CRISTIAN ADRIAN QUINCHE | " | 1001315753 | [Firma] | | | X | |
| 7 | LUIS EDUARDO TUNJANO | " | 79357591 | [Firma] | | | X | |
| 8 | JUAN CARLOS CORREDORE | " | 80252786 | [Firma] | | | X | |
| 9 | WILLIAM ORLANDO TIRIA | " | 79990798 | [Firma] | | | X | |
| 10 | OLMAN GIOVANNY TIRIA | " | 80249466 | [Firma] | | | X | |
| 11 | SANDRA MARIN | " | 1023909467 | [Firma] | | | X | |
| 12 | KEVIN GARCIA | " | 1012453317 | [Firma] | | | X | |
| 13 | FREDY RUIZ | " | 82302160 | [Firma] | | | X | |
| 14 | JEFFERSON CAMILO JARAMILLA | " | 1073902542 | [Firma] | | | X | |
| 15 | CLAUDIO CONTRERAS | " | 10160276 | [Firma] | | | X | |
| 16 | DAVID SANTIAGO | " | 1023973888 | [Firma] | | | X | |
| 17 | JOSE ALBUJO | " | 5473324 | [Firma] | | | X | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Ninguna


1331

55
7632

| | | |
|--|---|---|
|  | INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL |  CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
<small>NIT. 901.310.904-1</small> |
| Contrato de Obra No.
340 – 2019 - FDLSC | <i>Del 30 de agosto del 2019 al 22 de octubre de 2020</i> | <i>Versión CMVBBC-01-2019</i> |

ANEXO 12.

Registros de generación de empleo - certificados de
residencia de la localidad de San Cristóbal.

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
|  | INFORME FINAL DE SESIÓN SOCIAL | BOGOTÁ
Contrato de Obra No.
140-2012-PA-BOGOTÁ
Del 23 de agosto de 2012 al 25 de octubre de 2012 |
|--|---------------------------------------|---|

ANEXO 1

Registro de generación de empleo - Contratos de
 Residencia de la localidad de Bogotá

7632

| FORMATO | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-------|------|------------|---------------|--------------------|
| REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | PROCESO | | | | | | | | VERSION | | Alcaldía de Bogotá |
| FO-SC-21 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | 2.0 | | |
| CONTRATO N°: 340 de 2019 | | | | | | | | | | | |
| PERIODO A REPORTAR: Del 30 de Octubre al 29 de Noviembre de 2019 | | | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO | CARGO | MOC | MONC | C.R | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
| 1 | Oliverio Bonilla Hoyos | 19498117 | Diagonal 182 No. 20 - 91 | Usaquen | 3186594824 | Representante Legal | X | | | 01/09/2019 | No Aplica |
| 2 | Nelson Orlando Neme Perez | 79656054 | Diagonal 3A No.1 B -43 Este | Santafé | 3102265645 | Residente Técnico de Obra | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 3 | Jhon Edwin Serrato Valencia | 3135316 | Carrera 82 A No. 43 - 36 Sur | Kennedy | 3125711442 | Residente Ambiental y SST | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 4 | Nini Johanna Baquero Torres | 52738966 | Carrera 51 B No. 41 A -31 Sur | Puente Aranda | 3156346806 | Residente Social | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 5 | Robert Stiven Bolaños Apona | 1023949852 | Calle 37 Sur No. 2 N - 03 | San Cristóbal | 3216950174 | Auxiliar de Ingeniería | X | | | 03/10/2019 | No Aplica |
| 6 | Manuel Guillermo Falla Raquejo | 2230744 | Carrera 51 B No. 41 A -15 Sur | Puente Aranda | 3146901159 | Auxiliar Social | X | | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 7 | Angel David Orjuela Chaparro | 1023949712 | Diagonal 43 Sur No. 16 -53 Este | San Cristóbal | 3175858493 | Boal | | X | En trámite | 22/11/2019 | No Aplica |
| 8 | Cristian Camilo Pabon H. | 1023936170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | No tiene | Boal | | X | En trámite | 22/11/2019 | No Aplica |
| 9 | Cristian Camilo Poveda | 1023918170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | 3114873510 | Boal | | X | En trámite | 22/11/2019 | No Aplica |
| 10 | Cristobal Sosa Sosa | 19181504 | Diagonal 50 Bis Este No. 2 - 76 Sur | Rafael Uribe | 3185238941 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 11 | Eugenio Garcia Cuan | 79257841 | Calle 49 C No. 2 F - 2 Este | Rafael Uribe | 3227014253 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 12 | Jose Paz Cetina | 80275821 | Calle 44 B No. 68 D - 38 | Kennedy | 3105664308 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 13 | Cesar Augusto Castro | 5888112 | Carrera 7 B No. 2 A - 6 Este | Bosa | 3163434802 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 14 | Higinio Contreras Fabra | 7384613 | Carrera 80 A No. 73 A - 27 Sur | Bosa | 3016241243 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 15 | Jairo Barrera Velandia | 4112977 | Carrera 4 No. 100- 47 | Usme | 3124656281 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 16 | Julio Cesar Vasquez | 11481296 | Calle 33 No. 7 - 99 | Soacha | 3238582887 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 17 | Robinson Delgado Moreno | 1000783424 | Diagonal 101 Sur No. 4A - 6 Este | Usme | 3142178358 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 18 | Gustavo Hernán Vasquez | 80322923 | Diagonal 101 No. 02 Sur B - 30 | Usme | 3104825873 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 19 | Manuel de Jesús Villa | 84049759 | No reporta | San Cristóbal | 3006392122 | Ayudante | | X | En trámite | 28/11/2019 | No Aplica |
| 20 | Luis Alfonso Carpio | 1002425331 | Carrera 12 B No. 43 A Sur | San Cristóbal | 3134265844 | Ayudante | | X | En trámite | 28/11/2019 | No Aplica |
| 21 | Luis Ariel Bufrago | 1022929116 | camera 5i No. 81C-11 Sur | Usme | 3115103187 | Topografo 1 | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 22 | Clemente Gómez Miranda | 79815085 | Carrera 5 I No. 80A - 14 Sur | Usme | 3194938295 | Cadenero | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 23 | William Javier Tabla Sánchez | 80362468 | Calle 63 Sdur No. 18 N - 21 | Ciudad Bolívar | 3106806115 | Topografo 2 | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| | | | | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | 9 | 14 | 5 | | |
| TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 14 | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: 35,7% | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | | | | | | INTERVENTORIA | | | | | |
| NOMBRE | Nini Johanna Baquero Torres. | | | | | Argy Roxany Gutierrez | | | | | |
| FIRMA | Nini Johanna Baquero Torres. | | | | | | | | | | |

7634

| FORMATO | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|-------|------|---------|---------------|-----------------|
| REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | PROCESO | | | | | | | | VERSIÓN | | Aldía de Bogotá |
| FO-SC-21 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | 2.0 | | |
| CONTRATO N°: 340 de 2019 | | | | | | | | | | | |
| PERIODO A REPORTAR: Del 30 de Noviembre al 29 de Diciembre de 2019 | | | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO | CARGO | MOC | MONC | C.R. | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
| 1 | Oliverio Bonilla Hoyos | 19496117 | Diagonal 182 No. 20 - 91 | Usaquen | 3186594924 | Representante Legal | X | | | 01/09/2019 | No Aplica |
| 2 | Nelson Orlando Neme Perez | 79856054 | Diagonal 3A No. 1 B -43 Este | Santafé | 3102255845 | Residente Técnico de Obra | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 3 | Jhon Edwin Serrato Valencia | 3133316 | Carreta 82 A No. 43 - 38 Sur | Kennedy | 3125711442 | Residente Ambiental y SST | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 4 | Nini Johanna Baquero Torres | 52738966 | Carrera 51 B No. 41 A -31 Sur | Puente Aranda | 3156346906 | Residente Social | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 5 | Robert Stiven Bolaños Aponte | 1023949852 | Calle 37 Sur No. 2 N - 03 | San Cristóbal | 3216950174 | Auxiliar de Ingeniería | X | | | 03/10/2019 | No Aplica |
| 6 | Manuel Guillermo Faltz Raguejo | 2230744 | Carrera 51 B No. 41 A -15 Sur | Puente Aranda | 3146901159 | Auxiliar Social | X | | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 7 | Angel David Orjuela Chaparro | 1023949712 | Diagonal 43 Sur No. 16 -53 Este | San Cristóbal | 3175858493 | Boal | | X | | 22/11/2019 | No Aplica |
| 8 | Cristian Camilo Pabon H. | 1023936170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | No tiene | Boal | | X | | 22/11/2019 | No Aplica |
| 9 | Cristian Camilo Poveda | 1023918170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | 3114873510 | Boal | | X | | 22/11/2019 | No Aplica |
| 10 | Cristobal Sosa Sosa | 19181504 | Diagonal 50 Bis Este No. 2 - 76 Sur | Rafael Uribe | 3185238941 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 11 | Eugenio Garcia Cuan | 7925/841 | Calle 49 C No. 2 F - 2 Este | Rafael Uribe | 3227014253 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 12 | Jose Paez Cetina | 80275821 | Calle 44 B No. 68 D - 38 | Kennedy | 3105664308 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 13 | Cesar Augusto Castro | 5888112 | Carrera 7 B No. 2 A - 6 Este | Soacha | 3163434802 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 14 | Higinio Contreras Fabra | 7384613 | Carrera 80 A No. 73 A - 27 Sur | Bosa | 3016241243 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 15 | Jairo Barrera Velanda | 4112977 | Carrera 4 No. 100- 47 | Usme | 3124656281 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 16 | Julio Cesar Vasquez | 11481296 | Calle 33 No. 7 - 99 | Soacha | 3238582887 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| | Robinson Delgado Moreno | 1000783424 | Diagonal 101 Sur No. 4A - 6 Este | Usme | 3142176358 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 18 | Gustavo Hernan Vasquez | 80322923 | Diagonal 101 No. 02 Sur B - 30 | Usme | 3104825673 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 19 | Manuel de Jesús Villa | 84049789 | No reporta | San Cristóbal | 3006392122 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 20 | Luis Alfonso Carpio | 1002425331 | Carrera 12 B No. 43 A Sur | San Cristóbal | 3134265844 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 21 | Jairo Perez | | Cr 12 Este No. 42-51 sur | San Cristóbal | 3106564413 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 22 | Javier Jimenez | 1101814849 | Cr 41 Sur No. 17A - 43 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 23 | Jorge Alirio Pardo | 79944601 | Cr 41 Sur No. 17A - 99 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 24 | Justino Alfonso Sanchez | 80296852 | Cr 44B Sur No. 16-11 Este | San Cristóbal | 3213856587 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 25 | Luis Alberto Rios | 4351434 | Cr 16 Bis Este No. 44B-27 Sur | San Cristóbal | 3232453773 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 26 | Victor Manuel Delgado | 86039783 | Diagonal 101A Sur No. 2B-16 Este | Brillante | 3204204974 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 27 | Jorjey Escobar | 1069053849 | Cr. 77 No. 67-20 Sur | Ciudad Bolívar | 3202951706 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 28 | Yelson Rodriguez | 80813952 | Cra. 16 No. 46A - 31 Sur | San Cristóbal | 3134863507 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 29 | Alvaro Camacho | 17701352 | Cr. 17 Bis Este No. 41B-31 | San Cristóbal | 3213658567 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 30 | Eder Yate | 93344748 | Cr 14 No. 89-16 Sur | Usme | 3142983658 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 31 | Hector Jesus Rodriguez | | Cr.18 No. 81-85 Sur | Usme | 3124361305 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 32 | Carlos Yemel Cabrera | 7527170 | Cr. 2 No. 30-25 Sur | Soacha | 3107543208 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 33 | Julio Lopez | 1047238519 | Cra.8F No. 38-43 Sur | San Cristóbal | 3017971880 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 34 | Luis Ariel Buitrago | 1022929118 | Cra. 51 No. 80A-14 Sur | Usme | 3115103187 | Topografo 1 | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| | Clemente Gómez Miranda | 79815065 | Cra. 51 No. 80A-14 Sur | Usme | 3194938295 | Cadenero | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 36 | William Javier Tabla Sánchez | 80362488 | Calle 63 Sur No. 18 N - 21 | Ciudad Bolívar | 3106806115 | Topografo 2 | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 37 | Alejandro Montano | 1018087710 | Cra. 26B Bis A No. 33-30 Sur | Rafael Uribe | 3209984427 | Topografo 3 | X | | | 05/12/2019 | No Aplica |
| | | | | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | 10 | 13 | 7 | | |
| TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 13 | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: 48,1 % | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | | | | | | INTERVENTOR | | | | | |
| NOMBRE | Nini Johanna Baquero Torres. | | | | | Angy Branci y Contreras Robayo | | | | | |
| FIRMA | Nini Johanna Baquero Torres. | | | | | [Firma] | | | | | |

7635

| FORMATO | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | PROCESO | | | | | | | VERSION | |
| FO-SC-21 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | 2.0 | |



CONTRATO N°: 340 de 2019
PERIODO A REPORTAR: Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero 2020

| N° | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO | CARGO | MOC | MONC | C.R | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-------|------|-----|---------------|--------------|
| 1 | Olivario Bonilla Hoyos | 19499117 | Diagonal 182 No. 20 - 91 | Usaquen | 3186594924 | Representante Legal | X | | | 01/09/2019 | No Aplica |
| 2 | Nelson Orlando Neme Paraz | 79658054 | Diagonal 3A No.1 B -43 Este | Santafé | 3102255645 | Residente Técnico de Obra | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 3 | Jhon Edwin Serrato Valencia | 3135318 | Carrera 82 A No. 43 - 38 Sur | Kennedy | 3125711442 | Residente Ambiental y SST | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 4 | Nini Johanna Baquero Torres | 52738966 | Carrera 51 B No. 41 A -31 Sur | Puerta Aranda | 3158348908 | Residente Social | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 5 | Robert Steven Bolaños Aportes | 1023849852 | Calle 37 Sur No. 2 N - 03 | San Cristóbal | 3216950174 | Auxiliar de Ingeniería | X | | | 03/10/2019 | No Aplica |
| 6 | Manuel Guillermo Fajal Raquejo | 2230744 | Carrera 51 B No. 41 A -15 Sur | Puerta Aranda | 3146901159 | Auxiliar Social | X | | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 7 | Angel David Orjuela Chaparro | 1023949712 | Diagonal 43 Sur No. 16 -53 Este | San Cristóbal | 3175654953 | Boal | | X | | 22/11/2019 | No Aplica |
| 8 | Cristian Camilo Pabon H. | 1023936170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | No tiene | Boal | | X | | 22/11/2019 | No Aplica |
| 9 | Cristian Camilo Poveda | 1023918170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | 3114873510 | Boal | | X | | 22/11/2019 | No Aplica |
| 10 | Cristobal Soes Soes | 18181504 | Diagonal 50 Bis Este No. 2 - 76 Sur | Rafael Uribe | 3185238941 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 11 | Eugenio Gerardo Cuan | 79257841 | Calle 48 C No. 2 F - 2 Este | Rafael Uribe | 3227014253 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 12 | Cesar Augusto Castro | 5888112 | Carrera 7 B No. 2 A - 6 Este | Soacha | 3163434802 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 13 | Jairo Barrera Velandia | 4112977 | Carrera 4 No. 100- 47 | Ume | 3124656291 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 14 | Julio Cesar Vasquez | 11481296 | Calle 33 No. 7 - 99 | Soacha | 3238582867 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 15 | Manuel de Jesús Villa | 84049759 | No reporta | San Cristóbal | 3006382122 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 16 | Javier Jimenez | 1101814849 | Calle 41 Sur No. 17A - 43 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 17 | Jorge Alirio Pardo | 79944601 | Calle 41 Sur No. 17A - 89 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Oficial | | x | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 18 | Luis Alberto Rios | 4351434 | Carrera 16 Bis Este No. 44B-27 Sur | San Cristóbal | 3232453773 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 19 | Victor Manuel Delgado | 86038763 | Diagonal 101A Sur No. 29-18 Este | Brillante | 3204204974 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 20 | Jomey Escobar | 1069053849 | Carrera 77 No. 67-20 Sur | Ciudad Bolívar | 3202951706 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 21 | Yelson Rodriguez | 80813952 | Carrera 16 No. 45A - 31 Sur | San Cristóbal | 3134863507 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 22 | Alvaro Cernachio | 17701352 | Carrera 17 Bis Este No. 41B-31 | San Cristóbal | 3213658567 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 23 | Eder Yata | 83344748 | Carrera 14 No. 89-18 Sur | Ume | 3142883858 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 24 | Julio Cesar Lopez Caballero | 1047238519 | Carrera 8F No. 36-43 Sur | San Cristóbal | 3017971680 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 25 | Justino Alfonso Sanchez | 80296852 | CH 44B Sur No. 16-11 Este | San Cristóbal | 3213856567 | Ayudante | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 26 | Cesar Pina | 27142077 | No reporta | No reporta | 3118080903 | Operador vibro | X | | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 27 | Luis Ariel Buitrago | 1022929118 | Carrera 51 No. 80A-14 Sur | Ume | 3115103187 | Topografo 1 | X | | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 28 | Clemente Gómez Miranda | 79815085 | Carrera 51 No. 80A-14 Sur | Ume | 3194938295 | Cadenero | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 29 | Edgar Galvis | 79910545 | Diagonal 3A No. 18-43 Este | San Cristóbal | 3138215968 | Inspector | X | | | 02/12/2019 | No Aplica |
| 30 | Alejandro Montaña | 1019887710 | Carrera 26B Bis A No. 33-30 Sur | Rafael Uribe | 3209984427 | Topografo 3 | x | | | 05/12/2019 | No Aplica |
| 31 | Carlos Vladimir Rodriguez | 79890907 | No reporta | No reporta | 3146596754 | Cadenero | X | | | 11/12/2019 | No Aplica |
| 32 | Pablo Emilio Rungo Zambrano | 5637326 | Carrera 4 No.3-80 | Ume | 3126876359 | Oficial | | x | | 16/12/2019 | No Aplica |
| 33 | Bayron Andres Gutierrez | 1012401548 | Carrera 81 No. 73A-37 | Boas | 3212394171 | Ayudante | | x | | 16/12/2019 | No Aplica |
| 34 | Roque Rufino Hernandez | M 843935711081976 | Calle 42A No. 13E Sur | San Cristóbal | 3208236065 | Oficial | | x | | 10/01/2020 | No Aplica |
| 35 | Jhon Fredy Gomez | 93412459 | Carrera 35 Sur No. 12A-15 | Soacha | 3122653699 | Oficial | | x | | 10/01/2020 | No Aplica |
| 36 | Elier Ernesto Rodriguez | 7982391 | Calle 68 No. 789-03 | Boas | 3123760392 | Oficial | | x | | 14/01/2020 | No Aplica |
| 37 | Angel Espitia Quintero | 1010010098 | Carrera 10 No. 25D-31E | Soacha | 3102859170 | Operador | x | | | 15/01/2020 | No Aplica |
| 38 | Jelisson Fernando Gomez | 1105616200 | No reporta | Boas | 3128544639 | Ayudante | | x | | 18/01/2020 | No Aplica |
| 39 | Frank Martinez | 1023979387 | Calle 38D No.2N-55 Sur | San Cristóbal | 3192373652 | Boal | | x | | 20/01/2020 | No Aplica |
| 40 | Luis Miguel Herrera Cofante | 18989178 | Carrera 12A Bis No.41A-43 | Suba | 3215266744 | Ayudante | X | x | | 20/01/2020 | No Aplica |
| | | | | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | 13 | 27 | 8 | | |

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 13
PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: 44,4 %

| CONTRATISTA | | INTERVENTORIA | |
|-------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| NOMBRE | Nini Johanna Baquero Torres | NOMBRE | Angel Roldan Contreras R. |
| FIRMA | Nini Johanna Baquero Torres | FIRMA | Angel Roldan Contreras R. |

10-1-1

11

7636
557

| FORMATO | | | | | | | | | | BOGOTÁ | |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|-------|---------|------------|---------------|--------------|
| REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | PROCESO | | | | | | | VERSION | | | |
| FO-SG-21 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | 2.0 | | | |
| CONTRATO N°: 340 de 2019 | | | | | | | | | | | |
| PERIODO A REPORTAR: Del 30 de Enero al 28 de Febrero de 2020 | | | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TÉLEFONO | CARGO | MOC | MONC | C.R | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
| 1 | Oliverio Bonilla Hoyos | 18498117 | Diagonal 182 No. 20 - 91 | Usaquen | 3186594924 | Representante Legal | X | | | 1/09/2019 | No Aplica |
| 2 | Nelson Orlando Neme Perez | 79650354 | Diagonal 3A No. 1 B - 43 Este | Santafé | 3102255645 | Residente Técnico de Obras | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 3 | Jhon Edwin Serrato Valencia | 3135316 | Carrera 82 A No. 43 - 36 Sur | Kennedy | 3125711442 | Residente Ambiental y SST | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 4 | Nini Johanna Bequero Torres | 52738965 | Carrera 51 B No. 41 A - 31 Sur | Puente Aranda | 3155348906 | Residente Social | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 5 | Robert Steven Bolaños Aponso | 1023949852 | Calle 37 Sur No. 2 N - 03 | San Cristóbal | 3218950174 | Auxiliar de Ingeniería | X | | | 31/03/2019 | No Aplica |
| 6 | Manuel Guillermo Fajia Raquejo | 2230744 | Carrera 51 B No. 41 A - 15 Sur | Puente Aranda | 3148801108 | Auxiliar Social | X | | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 22 | Jorge Alirio Pardo | 79944801 | Cil 41 Sur No. 17A - 99 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Oficial | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 7 | Angel David Orjuela Chaparro | 1023949712 | Diagonal 43 Sur No. 16 - 53 Este | San Cristóbal | 3175858493 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 8 | Cristian Camilo Pabon H. | 1023938170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | No tiene | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 9 | Cristian Camilo Poveda | 1023918170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | 3114673510 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 10 | Graciela Molina | 51507391 | Carrera 1 no. 40B-40 Sur | Rafael Uribe | 3214841908 | Boal | | X | | 2/12/2019 | No Aplica |
| 11 | Frank Martinez | 1023979367 | Calle 39D Sur No. 2N-55 | San Cristóbal | 3162973652 | Boal | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 12 | Cristobal Soza Soza | 18181504 | Diagonal 50 Bis Este No. 2 - 78 Sur | Rafael Uribe | 3185238941 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 13 | Eugenio Garcia Cuan | 79257841 | Calle 49 C No. 2 F - 2 Este | Rafael Uribe | 3227014263 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 14 | Cesar Augusto Castro | 5885112 | Carrera 7 B No. 2 A - 6 Este | Soacha | 3163434802 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 15 | Julio Cesar Vasquez | 11481296 | Calle 33 No. 7 - 99 | Soacha | 3238582887 | Maestro | | X | | 26/11/2019 | No Aplica |
| 16 | Jairo Barrera Velandia | 4112977 | Carrera 4 No. 100-47 | Usme | 3124666291 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 17 | Edgar Gálvis | 79910545 | Diagonal 3A No. 1 B - 43 Este | San Cristóbal | 3138215968 | Inspector | X | | | 2/12/2019 | No Aplica |
| 18 | Javier Jimenez Bohorquez | 1101814849 | Cil 41 Sur No. 17A - 43 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Ayudante | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 19 | Yorney Escobar | 1089053849 | Cr. 77 No. 67-20 Sur | Ciudad Bolívar | 3202951706 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 20 | Bairon Andree Gutierrez | 5012401548 | Carrera 81 No. 73A-37 | Bosa | 3212394171 | Ayudante | | X | | 18/12/2019 | No Aplica |
| 21 | Julio Cesar Lopez Caballero | 1047238519 | Carrera 8F No. 36-43 Sur | San Cristóbal | 3017971680 | Oficial | | X | EN TRAMITE | 28/11/2019 | No Aplica |
| 23 | Roque Rufino Hernández | M9426367110819756 | Calle 42A No. 13E Sur | San Cristóbal | 3208238095 | Oficial | | X | X | 10/01/2020 | No Aplica |
| 24 | Jhon Fredy Gomez | 93412459 | Carrera 35 Sur No. 12A-15 | Soacha | 3122653699 | Oficial | | X | | 10/01/2020 | No Aplica |
| 25 | Elver Ernesto Rodriguez | 79829391 | Calle 68 No. 78-03 Sur | Bosa | 3123760372 | Oficial | | X | | 14/01/2020 | No Aplica |
| 26 | Luis Miguel Herrera Collante | 18969178 | Calle 42 Sur N. 12-48 | San Cristóbal | 3215266744 | Ayudante | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 27 | Abel Leal | 1039094149 | Carrera 87B Bis No. 70D-05 | Bosa | 3229395008 | Operador | X | | | 23/01/2020 | No Aplica |
| 28 | Cesar Pilla | 27142077 | Carrera 73F No. 38-64 Sur | Kennedy | 3118080903 | Operador Vibro | X | | | 29/11/2019 | No Aplica |
| 29 | Luis Ariel Butrigo | 1022929116 | Cr. 51 No. 80A-14 Sur | Usme | 3115103187 | Topografo 1 | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 30 | Clemente Gómez Miranda | 79815065 | Cr. 51 No. 80A-14 Sur | Usme | 3194938295 | Cadenero | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 31 | Alejandro Montaño | 1019887710 | Cr. 28B Bis A No. 33-30 Sur | Rafael Uribe | 3209984427 | Topografo 3 | X | | | 5/12/2019 | No Aplica |
| 32 | Ernesto Jorge Figueroa | 119128899 | Transversal 18 No. 35-30 Sur | Soacha | 7216727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 33 | Alexander Garavito | 80812582 | Transversal 13 No. 56-71 Sur | San Cristóbal | 3142991825 | Ayudante | | X | EN TRAMITE | 10/02/2020 | No Aplica |
| 34 | Cipriano Contreras | 16150277 | No se la sabe | Ciudad Bolívar | 3125778611 | Ayudante | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 35 | Luis Albertano Vasquez | 3078088 | Calle 34A No. 91C-73 | Bosa | 3133197599 | Oficial | | X | | 7/02/2020 | No Aplica |
| 36 | Raul Lozano | 3079454 | Carrera 74H No. 672-21 Sur | Ciudad Bolívar | 3232420097 | Ayudante | | X | | 19/02/2020 | No Aplica |
| 37 | Ernesto Joya | 19128869 | Transversal 18B No. 35-30 | Soacha | 7216727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 38 | Carla Pardo | 4055461 | Transversal 12B No. 49-44 E | San Cristóbal | 3213267846 | Maestro | | X | EN TRAMITE | 11/02/2020 | No Aplica |
| 39 | Sabas Martinez | 1123140186 | Carrera 70B Bis No. 50D-08 | Bosa | 3203185965 | Operario Retro | X | | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 40 | Gumerclon Salinas | 7010704 | Cr. 28B Bis A No. 15-20 Sur | Rafael Uribe | 3215933035 | Ayudante | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| | | | | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | 13 | 27 | 8 | | |
| TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 11 | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: 40% | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | | | | | | INTERVENTORÍA | | | | | |
| NOMBRE | Nini Johanna Bequero Torres | | | | | Any Bonal Contreras | | | | | |
| FIRMA | Nini Johanna Bequero Torres | | | | | Any Bonal Contreras | | | | | |

370
7637



| FORMATO | | |
|-------------------------------|--|---------|
| REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSION |
| FO-SC-21 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2.0 |

CONTRATO N°. 340 de 2019
PERIODO A REPORTAR: Del 2 de Marzo al 28 de Marzo de 2020

| N° | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO | CARGO | MOC | MONG | C.R | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----|------|-----|---------------|--------------|
| 1 | Oliverio Bonilla Hoyos | 19498117 | Diagonal 182 No. 20 - 91 | Usaquen | 3186594924 | Representante Legal | X | | | 01/09/2019 | No Aplica |
| 2 | Nelson Orlando Neme Perez | 79659054 | Diagonal 3A No.1 B -43 Este | Santafé | 3102255645 | Residente Técnico de Obra | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 3 | Jhon Edwin Serrato Valencia | 3135316 | Carrera 82 A No. 43 - 38 Sur | Kennedy | 3125711442 | Residente Ambiental y SST | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 4 | Nini Johanna Baquero Torres | 52738906 | Carrera 51 B No. 41 A -31 Sur | Puente Aranda | 3156346906 | Residente Social | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 5 | Robert Stiven Bolaños Aponso | 1023949852 | Calle 37 Sur No. 2 N - 03 | San Cristóbal | 3216950174 | Auxiliar de Ingeniería | X | | | 03/10/2019 | No Aplica |
| 6 | Manuel Guillermo Fátis Raquejo | 2230744 | Carrera 51 B No. 41 A -15 Sur | Puente Aranda | 3140901159 | Auxiliar Social | X | | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 7 | Jorge Alirio Pardo | 79944601 | Cli 41 Sur No. 17A - 99 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Oficial | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 8 | Angel David Orjuela Chaparro | 1023949712 | Diagonal 43 Sur No. 16 -53 Este | San Cristóbal | 3175858493 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 9 | Cristian Camilo Fabon H. | 1023936170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | No tiene | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 10 | Cristian Camilo Poveda | 1023918170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | 3114873510 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 11 | Graciela Molina | 51607391 | carrera 1 no. 40B-40 Sur | Rafael Uribe | 3214841908 | Boal | | X | | 02/12/2019 | No Aplica |
| 12 | Frank Martinez | 1023979387 | Calle 39D Sur No. 2N-85 | San Cristóbal | 3192373652 | Boal | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 13 | Cristobal Sosa Sosa | 19161504 | Diagonal 50 Bis Este No. 2 - 76 Sur | Rafael Uribe | 3185238941 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 14 | Eugenio Garcia Cuan | 79257841 | Calle 49 C No. 2 F - 2 Este | Rafael Uribe | 3227014253 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 15 | Cesar Augusto Castro | 5858112 | Carrera 7 B No. 2 A - 6 Este | Soacha | 3163434802 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 16 | Julio Cesar Vasquez | 11481296 | Calle 33 No. 7 - 99 | Soacha | 3233582887 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 17 | Jairo Barrera Velandia | 4112977 | Carrera 4 No. 100-47 | Usme | 3124656291 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 18 | Edgar Galvis | 79910545 | Diagonal 3A No.1 B -43 Este | San Cristóbal | 3138215968 | Inspector | x | | | 02/12/2019 | No Aplica |
| 19 | Javier Jimenez Bohorquez | 1101614649 | Cli 41 Sur No. 17A - 43 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Ayudante | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 20 | Yornay Escobar | 1069053649 | Cr. 77 No. 67-20 Sur | Ciudad Bolívar | 3202951706 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 21 | Bairon Andres Gutierrez | 1012401548 | Carrera 81 No. 73A-37 | Bosa | 3212394171 | Ayudante | | X | | 18/12/2019 | No Aplica |
| 22 | Julio Cesar Lopez Caballero | 1047238519 | Carrera 8F No. 36-43 Sur | San Cristóbal | 3017971680 | Oficial | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 23 | Roque Rufino Hernandez | M9439357110819756 | Calle 42A No. 13E Sur | San Cristóbal | 3206236065 | Oficial | | X | X | 10/01/2020 | No Aplica |
| 24 | Jhon Freddy Gomez | 93412459 | Carrera 35 Sur No. 12A-15 | Soacha | 3122653699 | Oficial | | X | | 10/01/2020 | No Aplica |
| 25 | Eber Ernesto Rodriguez | 79829391 | Calle 68 No. 78- 03 Sur | Bosa | 3123780372 | Oficial | | X | | 14/01/2020 | 05-mar |
| 26 | Luis Miguel Herrero Coliante | 18999178 | Calle 42 Sur N. 12-46 | San Cristóbal | 3215266744 | Ayudante | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 27 | Abel Leal | 1039094149 | Carrera 87B Bis No. 70D-05 | Bosa | 3229395006 | Operador | X | | | 23/01/2020 | No Aplica |
| 28 | Cesar Piña | 27142077 | Carrera 73F No. 38-84 Sur | Kennedy | 3118080903 | Operador Vibro | X | | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 29 | Luis Ariel Bufrago | 1022929115 | Cra. 5i No. 80A-14 Sur | Usme | 3115103187 | Topografo 1 | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 30 | Clemente Gómez Miranda | 79815085 | Cra. 5i No. 80A-14 Sur | Usme | 3194938295 | Gadenero | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 31 | Alejandro Montañó | 1019887710 | Cra. 26B Bis A No. 33-30 Sur | Rafael Uribe | 3209984427 | Topografo 3 | X | | | 05/12/2019 | No Aplica |
| 32 | Ernesto Jorge Figueroa | 119128869 | Transversal 18 No. 35-30 Sur | Soacha | 7216727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 33 | Alexander Garavito | 80812582 | Transversal 13 No. 56-71 Sur | San Cristóbal | 3142601925 | Ayudante | | X | X | 10/02/2020 | No Aplica |
| 34 | Cipriano Contreras | 18160277 | No se la sabe | Ciudad Bolívar | 3125778811 | Ayudante | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 35 | Luis Albertano Vasquez | 3078088 | Calle 34A No. 91C-73 | Bosa | 3133197569 | Oficial | | X | | 07/02/2020 | No Aplica |
| 36 | Raul Lozano | 3079454 | Carrera 74H No. 572-21 Sur | Ciudad Bolívar | 3232420097 | Ayudante | | X | | 19/02/2020 | No Aplica |
| 37 | Ernesto Joya | 19128889 | Transversal 18B No. 35-30 | Soacha | 7216727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 38 | Carlos Palfio | 4055481 | Transversal 13B No. 49-44 E | San Cristóbal | 3213267846 | Maestro | | X | X | 11/02/2020 | No Aplica |
| 39 | Sabás Martínez | 1123140186 | Carrera 70B Bis No. 50D-08 | Bosa | 3203185985 | Operario Retro | X | | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 40 | Gumeriando Salinas | 7010704 | Cra. 26B Bis A No. 15-20 Sur | Rafael Uribe | 3215933635 | Ayudante | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 41 | José Aguja | 5923329 | Carrera 75F No. 63-53 Sur | Ciudad Bolívar | 3208480386 | Oficial | | X | | 10/03/2020 | No Aplica |
| 42 | Uriel Lozano | 5972321 | Calle 62H Bis No. 75-15 | Ciudad Bolívar | 3228568781 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 43 | Luis Carlos Gomez | 1023036770 | Carrera 5i No. 80A-14 Sur | Usme | 3138131694 | Topografo | X | | | | No Aplica |
| 44 | Oscar Javier | 60944220 | Calle 49B No. 1-44 Sur | Rafael Uribe | 3227326930 | Oficial | | X | | | No Aplica |
| 45 | Victor Manuel Gutierrez | 7690228 | Calle 40B Sur No. 8A-81 Este | San Cristóbal | 3207246267 | Oficial | | X | | 18/03/2020 | No Aplica |
| 46 | Kevin Garcia Alarcon | 1012453317 | Transversal 18B No. 38B-32 | Soacha | 3195451125 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 47 | Javier Joya Diaz | 1012402979 | Transversal 19 No. 34C-25 | Soacha | 3121996063 | Operador | X | | | | No Aplica |
| 48 | Rogelio Carrera Ramirez | 80253518 | Diagonal 82 B Bis No. 8-91 Este | Bosa | 3138758949 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 49 | Fabio Nelson Galva | 16161821 | | Soacha | 3204152557 | Ayudante | | X | | | No Aplica |

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 13
PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: 38.24%

| CONTRATISTA | | INTERVENTORÍA | |
|-------------|------------------|---------------|--|
| NOMBRE | PIP Diana Guerin | | |
| FIRMA | PIP Diana Guerin | | |

57T
7638

| BOGOTÁ | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-------|------|-------|---------------|--------------|
| REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO | | | | | | | | | | | VERSION |
| PROCESO | | | | | | | | | | | 2.0 |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO N°: 340 de 2019 | | | | | | | | | | | |
| PERIODO A REPORTAR: Del 17 de junio al 8 de julio de 2020 | | | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TÉLEFONO | CARGO | SECC | SECC | C.R. | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
| 1 | Oliviero Bonilla Hoyos | 19498117 | Diagonal 182 No. 20 - 91 | Usaquén | 3185341824 | Representante Legal | X | | | 01/09/2019 | No Aplica |
| 2 | Nelson Orlando Nieto Pérez | 79600054 | Diagonal 3A No. 1 B - 43 Este | Barrios | 3122270643 | Residente Técnico de Obra | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 3 | Jon Eder In Bernal Valenzuela | 3133310 | Carrera 62 A No. 43 - 30 Sur | Kennedy | 3125711442 | Residente Ambiental y SST | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 4 | Hos Johanna Baquero Torres | 52739056 | Carrera 51 B No. 41 A - 31 Sur | Punta Arenas | 3185340908 | Residente Social | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 5 | Robert Eileen Botana Aponte | 1023849852 | Calle 37 Sur No. 2 M - 03 | San Cristóbal | 3218650174 | Auxiliar de Ingeniería | X | | | 03/10/2019 | No Aplica |
| 6 | Manuel Guillermo Pella Riquelme | 2230744 | Carrera 51 B No. 41 A - 15 Sur | Punta Arenas | 3146601139 | Auxiliar Social | X | | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 7 | Jorge Alirio Pardo | 79944601 | Cra 41 Sur No. 17A - 69 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Oficial | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 8 | Angel David Orjales Chaparro | 1023849712 | Diagonal 43 Sur No. 18 - 53 Este | San Cristóbal | 3173800493 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 9 | Ortoben Carlos Pabon M. | 1023838170 | Diagonal 44 Sur No. 18 - 04 Este | San Cristóbal | No tiene | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 10 | Ortoben Carlos Pareda | 1023818170 | Diagonal 44 Sur No. 18 - 04 Este | San Cristóbal | 3114873530 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 11 | Frank Martinez | 1023679387 | Calle 38D Sur No. 24-95 | San Cristóbal | 3192373953 | Boal | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 12 | Ortoben Carlos Pareda | 19181054 | Diagonal 50 Sur No. 2 - 78 Sur | Rafael Uribe | 3185238941 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 13 | Eugenio Carlos Quien | 78257841 | Calle 48 C No. 2 P - 2 Este | Rafael Uribe | 3227014253 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 14 | Cesar Augusto Castro | 8888112 | Carrera 7 B No. 2 A - 6 Este | Boacha | 3163434802 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 15 | Jairo Barrera Valenzuela | 4112977 | Carrera 4 No. 100-47 | Ureño | 3134636251 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 16 | Javier Alvarez Bohorquez | 1101814848 | Cra 41 Sur No. 17A - 43 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Ayudante | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 17 | Yorley Escobar | 1088053648 | Cra 77 No. 67-20 Sur | Ciudad Bolívar | 3202951706 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 18 | Baion Andres Quiroz | 1012401548 | Carrera 81 No. 73A-37 | Bocha | 3212384171 | Ayudante | | X | | 19/12/2019 | No Aplica |
| 19 | Jairo Cesar Lopez Caballero | 1047230518 | Carrera 6F No. 35-43 Sur | San Cristóbal | 3017971080 | Oficial | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 20 | Roque Rufino Hernandez | MD439327110819735 | Calle 42A No. 13E Sur | San Cristóbal | 3205235055 | Oficial | | X | X | 10/01/2020 | No Aplica |
| 21 | Jon Fredy Gomez | 93413436 | Carrera 83 Sur No. 12A-13 | Boacha | 3122653689 | Oficial | | X | | 15/01/2020 | No Aplica |
| 22 | Eber Ernesto Rodriguez | 79829361 | Calle 88 No. 78 - 03 Sur | Bocha | 3123760372 | Oficial | | X | | 14/01/2020 | 05-mar |
| 23 | Luis Miguel Herrera Collante | 18959178 | Calle 42 Sur No. 13-48 | San Cristóbal | 3213268744 | Ayudante | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 24 | Abel Lina | 1039084149 | Carrera 67B No. 700-03 | Bocha | 3229365006 | Operador | X | | | 23/01/2020 | No Aplica |
| 25 | Cesar Pina | 27143077 | Carrera 73F No. 38-04 Sur | Kennedy | 3118050803 | Operador Vibra | X | | | 29/11/2019 | No Aplica |
| 26 | Luis Ariel Bullango | 1022929116 | Cra 6 No. 80A-14 Sur | Ureño | 3115103187 | Topógrafo 1 | X | | | 23/11/2019 | No Aplica |
| 27 | Orlando Gomez Miranda | 78815085 | Cra 5 No. 80A-14 Sur | Lima | 3184836280 | Ordenero | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 28 | Alvaro Montano | 1019887710 | Cra 20B Sur A No. 33-30 Sur | Rafael Uribe | 3205984427 | Topógrafo 3 | X | | | 05/12/2019 | No Aplica |
| 29 | Ernesto Jorge Figueroa | 118128859 | Transversal 18 No. 35-30 Sur | Boacha | 7216727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 30 | Alexander Garavito | 60812382 | Transversal 13 No. 55-71 Sur | San Cristóbal | 3142991825 | Ayudante | | X | X | 10/02/2020 | No Aplica |
| 31 | Luis Alberto Viquez | 3078088 | Calle 34A No. 91C-73 | Bocha | 3123187308 | Oficial | | X | | 07/02/2020 | No Aplica |
| 32 | Ernesto Joya | 19128808 | Transversal 18B No. 35-30 | Boacha | 7216727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 33 | Carlos Pardo | 4035401 | Transversal 13B No. 49-44 E | San Cristóbal | 3213287948 | Maestro | | X | X | 11/02/2020 | No Aplica |
| 34 | Baion Martinez | 1123140185 | Carrera 70B Sur No. 300-08 | Bocha | 3203189885 | Operario Retro | X | | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 35 | Guillermo Salinas | 7010704 | Cra 28B Sur A No. 15-20 Sur | Rafael Uribe | 3213670335 | Ayudante | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 36 | Juan Aguirre | 8823329 | Carrera 73F No. 65-53 Sur | Ciudad Bolívar | 3208486388 | Oficial | | X | | 10/05/2020 | No Aplica |
| 37 | Luis Latorre | 5972321 | Calle 62H Sur No. 75-15 | Ciudad Bolívar | 3226588781 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 38 | Victor Manuel Gutierrez | 7680228 | Calle 48B Sur No. 6A-61 Este | San Cristóbal | 3207346287 | Oficial | | X | | 18/05/2020 | No Aplica |
| 39 | Kevin Carlos Alarcon | 1012433317 | Transversal 18B No. 38B-32 | Boacha | 3190451123 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 40 | Javier Joya Diaz | 1012402579 | Transversal 19 No. 34C-25 | Boacha | 3121980053 | Operador | X | | | | No Aplica |
| 41 | Rogelio Carrera Ramirez | 80233318 | Diagonal 62 B Sur No. 8-91 Este | Bocha | 3138738949 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 42 | Pablo Nelson Gaitan | 16161021 | Transversal 18B No. 35-40 | Boacha | 3204152857 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| | | | | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | 13 | | 29 11 | | |

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 13
PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: 44,83%

| | | | |
|-------------------|--|----------------|--|
| CONTRATISTA | | INTERVENIENTOS | |
| P.B. Diego Gaitan | | | |
| RPM | | | |

[illegible]

573
7639

| FORMATO
REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|-------|------|-----|---------------|--------------|
| CÓDIGO | | PROCESO | | VERSION | | BOGOTÁ | | | | | |
| FO-SC-21 | | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 2.0 | | | | | | | |
| CONTRATO Nº 340 de 2018
PERIODO A REPORTAR: Del 8 de julio al 7 de agosto de 2020 | | | | | | | | | | | |
| Nº | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO | CARGO | MOC | MONC | C.R | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
| 1 | Oliverio Bonilla Hoyos | 19486117 | Diagonal 182 No. 20 - B1 | Usaquén | 3145264924 | Representante Legal | X | | | 01/08/2019 | No Aplica |
| 2 | Nelson Orlando Nieto Páez | 78250054 | Diagonal 34 No. 10 - 43 Este | Barrios Unidos | 3102255045 | Residente Técnico de Obra | X | | | 14/08/2019 | No Aplica |
| 3 | Jhon Edwin Samudio Valencia | 3135318 | Carrera 82 A No. 43 - 38 Sur | Kennedy | 3125711442 | Residente Ambiental y SST | X | | | 14/08/2019 | No Aplica |
| 4 | Nini Johanna Baquero Torres | 52728005 | Carrera 51 B No. 41 A - 91 Sur | Puente Aranda | 3150348008 | Residente Social | X | | | 14/08/2019 | No Aplica |
| 5 | Robert Steven Sotomayor Aponte | 1023848632 | Calle 37 Sur No. 2 H - 03 | San Cristóbal | 3218850174 | Auditor de Ingeniería | X | | | 03/10/2019 | No Aplica |
| 6 | Manuel Guillermo Felle Riquelme | 2720744 | Carrera 51 B No. 41 A - 15 Sur | Puente Aranda | 3148801138 | Auditor Social | X | | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 7 | Jorge Alfo Pardo | 78846001 | Cr 41 Sur No. 17A - 89 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Oficial | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 8 | Angel David Ojeda Chaves | 1023849712 | Diagonal 43 Sur No. 18 - 63 Este | San Cristóbal | 3178584499 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 9 | Orlando Camilo Pabon M. | 1023856170 | Diagonal 44 Sur No. 18 - 04 Este | San Cristóbal | No tiene | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 10 | Orlando Camilo Pabon M. | 1023856170 | Diagonal 44 Sur No. 18 - 04 Este | San Cristóbal | 3114873510 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 11 | Frank Martinez | 1023878287 | Calle 380 Sur No. 2N-68 | San Cristóbal | 3182373552 | Boal | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 12 | Orlando Rosa Rosa | 19181504 | Diagonal 50 Sur No. 2 - 78 Sur | Rafael Uribe | 316323841 | Asistente | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 13 | Eugenio García Quien | 78257841 | Calle 49 C No. 2 F - 2 Este | Rafael Uribe | 3227914252 | Asistente | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 14 | Osvaldo Augusto Castro | 5888113 | Carrera 7 B No. 2 A - 8 Este | Boacha | 3183434802 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 15 | Jairo Barrera Valencia | 4112977 | Carrera 4 No. 100-47 | Usaquén | 3124888291 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 16 | Javier Arango Bohorquez | 1101814848 | Cr 41 Sur No. 17A - 43 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Asistente | | X | X | 20/11/2019 | No Aplica |
| 17 | Yanny Escobar | 108063849 | Cr. 77 No. 87-30 Sur | Quindío Bolívar | 3202951708 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 18 | Belen Andrea Guzman | 1012401548 | Carrera 81 No. 73A-37 | Bocha | 3212384171 | Asistente | | X | | 18/12/2019 | No Aplica |
| 19 | Juan Cesar Lopez Caballero | 104723519 | Carrera 89 No. 35-43 Sur | San Cristóbal | 3017871880 | Oficial | | X | X | 26/11/2019 | No Aplica |
| 20 | Roque Rofino Hernandez | 58438357110819790 | Calle 42A No. 13E Sur | San Cristóbal | 3208238083 | Oficial | | X | X | 10/01/2020 | No Aplica |
| 21 | Jhon Freddy Gomez | 83412438 | Carrera 35 Sur No. 12A-16 | Boacha | 3122653898 | Oficial | | X | | 10/01/2020 | No Aplica |
| 22 | Orlando Ernesto Rodriguez | 78252831 | Calle 68 No. 78-03 Sur | Bocha | 3123760372 | Oficial | | X | | 14/01/2020 | 05-mar |
| 23 | Luis Miguel Herrera Collantes | 18089178 | Calle 42 Sur No. 12-48 | San Cristóbal | 3215285744 | Asistente | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 24 | Abel Loeb | 1038084148 | Carrera 87B Sur No. 70D-05 | Bocha | 3229380006 | Operador | X | | | 23/01/2020 | No Aplica |
| 25 | Cesar Peña | 27142077 | Carrera 73F No. 38-04 Sur | Kennedy | 3118080003 | Operador Urbano | X | | | 29/11/2019 | No Aplica |
| 26 | Luis Ariel Botello | 1023829116 | Cr. 51 No. 80A-14 Sur | Usaquén | 3115103187 | Topógrafo 1 | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 27 | Orlando Gómez Miranda | 78615085 | Cr. 51 No. 80A-14 Sur | Usaquén | 3194928295 | Cartógrafo | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 28 | Alfonso Montaño | 1018887710 | Cr. 286 Sur A No. 33-30 Sur | Rafael Uribe | 3209984427 | Topógrafo 3 | X | | | 05/12/2019 | No Aplica |
| 29 | Orlando Jorge Figueroa | 119128088 | Transversal 16 No. 35-30 Sur | Boacha | 7218727 | Maestro | | X | | 18/02/2020 | No Aplica |
| 30 | Alexander Gonzalez | 80812582 | Transversal 13 No. 56-71 Sur | San Cristóbal | 3142891825 | Asistente | | X | X | 18/02/2020 | No Aplica |
| 31 | Luis Alberto Velezquez | 3078088 | Calle 34A No. 81C-73 | Bocha | 3133187808 | Oficial | | X | | 07/02/2020 | No Aplica |
| 32 | Ernesto Jorys | 18128808 | Transversal 18B No. 35-30 | Boacha | 7218727 | Maestro | | X | | 18/02/2020 | No Aplica |
| 33 | Carlos Pabon | 4058481 | Transversal 136 No. 49-44 E | San Cristóbal | 3213267845 | Maestro | | X | X | 11/02/2020 | No Aplica |
| 34 | Belmar Martinez | 1123142186 | Carrera 705 Sur No. 80D-08 | Bocha | 3205185885 | Operario Retiro | X | | | 18/02/2020 | No Aplica |
| 35 | Guillermo Antonio Salazar | 7010704 | Cr. 288 Sur A No. 15-30 Sur | Rafael Uribe | 3215823035 | Asistente | | X | | 18/02/2020 | No Aplica |
| 36 | José Aguirre | 5823326 | Carrera 75F No. 63-63 Sur | Quindío Bolívar | 3208488386 | Oficial | | X | | 10/03/2020 | No Aplica |
| 37 | Uriel Lezama | 5872321 | Calle 62H Sur No. 75-15 | Quindío Bolívar | 3228588781 | Asistente | | X | | | No Aplica |
| 38 | Victor Manuel Gutierrez | 7880228 | Calle 488 Sur No. 8A-81 Este | San Cristóbal | 3207248267 | Oficial | | X | | 18/03/2020 | No Aplica |
| 39 | Kevin Garcia Alvarado | 1012453317 | Transversal 18B No. 38B-32 | Boacha | 3185451125 | Asistente | | X | | | No Aplica |
| 40 | Javier Jorys Diaz | 1012452878 | Transversal 18 No. 34C-25 | Boacha | 3121890063 | Operador | X | | | | No Aplica |
| 41 | Rafaela Carrera Ramirez | 80253618 | Diagonal 82 B Sur No. 8-81 Este | Bocha | 3138758949 | Asistente | | X | | | No Aplica |
| 42 | Pablo Nelson Gallo | 18101821 | Transversal 18D No. 36-80 | Boacha | 3204152657 | Asistente | | X | | | No Aplica |
| | | | | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | 13 | 25 | 11 | | |
| TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 13 | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: 44.63% | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | | | | | | INTERVENTORA | | | | | |
| NOMBRE | CONTRATISTA | | | | | INTERVENTORA | | | | | |
| FECHA | CONTRATISTA | | | | | INTERVENTORA | | | | | |

7640
575

| FORMATO | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-----|---------|-----|---------------|--------------|
| REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | PROCESO | | | | | | | VERSION | | | |
| FO-SC-21 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | 2.0 | | | |
| CONTRATO N° 340 de 2019 | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO A REPORTAR: Del 8 de agosto al 7 de septiembre de 2020 | | | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TÉLEFONO | CARGO | MOC | MONC | C.R | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
| 1 | Oliviero Bonilla Hoyos | 19488117 | Diagonal 182 No. 20 - 91 | Usaquén | 3185594924 | Representante Legal | X | | | 01/08/2019 | No Aplica |
| 2 | Nelson Orlando Neme Perez | 79658054 | Diagonal 3A No. 1 B - 43 Este | Santafé | 3102255045 | Residente Técnico de Obra | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 3 | Jhon Edwin Serrato Valencia | 3135318 | Carrera 62 A No. 43 - 36 Sur | Kennedy | 3125711442 | Residente Ambiental y SST | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 4 | Nini Johanna Bequez Torres | 52735906 | Carrera 51 B No. 41 A - 31 Sur | Puente Aranda | 3159348908 | Residente Social | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 5 | Robert Súven Boteros Aponle | 1023948852 | Calle 37 Sur No. 2 N - 03 | San Cristóbal | 3216950174 | Asesor de Ingeniería | X | | | 03/10/2019 | No Aplica |
| 6 | Manuel Guillermo Fata Roaquel | 2230744 | Carrera 51 B No. 41 A - 15 Sur | Puente Aranda | 3146901159 | Apoderado Social | X | | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 7 | Jorge Abrio Pardo | 79944801 | CR 41 Sur No. 17A - 09 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Oficial | | X | X | 26/11/2019 | No Aplica |
| 8 | Angel David Ojeda Chaparro | 1023949712 | Diagonal 43 Sur No. 16 - 53 Este | San Cristóbal | 3175658493 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 9 | Cristian Camilo Pabon H. | 1023936170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | No tiene | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 10 | Cristian Camilo Pareda | 1023918170 | Diagonal 44 Sur No. 18 - 04 Este | San Cristóbal | 3114873510 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 11 | Frank Martinez | 1023979367 | Calle 39D Sur No. 2N-55 | San Cristóbal | 3192373852 | Boal | | X | X | 26/01/2020 | No Aplica |
| 12 | Cristobal Gosa Sosa | 19181504 | Diagonal 50 Sur Este No. 2 - 76 Sur | Rafael Uribe | 3185238941 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 13 | Eugenio Garcia Olan | 79257841 | Calle 49 C No. 2 F - 2 Esta | Rafael Uribe | 3227014253 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 14 | Cesar Augusto Castro | 96881112 | Carrera 7 B No. 2 A - 6 Este | Soacha | 3183434602 | Maestro | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 15 | Jairo Barera Valencia | 4112077 | Carrera 4 No. 100-47 | Usme | 3124856281 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 16 | Javier Jimenez Bohonquez | 1101814640 | CR 41 Sur No. 17A - 43 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Ayudante | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 17 | Yomey Escobar | 1069053849 | Cr. 77 Sur No. 67-20 Sur | Ciudad Bolívar | 3202681708 | Oficial | | X | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 18 | Bakon Andrea Gutierrez | 1012401548 | Carrera 81 No. 73A-07 | Bosa | 3212394171 | Ayudante | | X | | 18/12/2019 | No Aplica |
| 19 | Julio Cesar Lopez Cebellero | 104723518 | Carrera 8F No. 38-43 Sur | San Cristóbal | 3017971680 | Oficial | | X | X | 28/11/2019 | No Aplica |
| 20 | Roque Rufino Hernandez | MP439357110618758 | Calle 42A No. 13E Sur | San Cristóbal | 3206236665 | Oficial | | X | X | 10/01/2020 | No Aplica |
| 21 | Jhon Freddy Gomez | 93412459 | Carrera 35 Sur No. 12A-15 | Soacha | 3122653699 | Oficial | | X | | 10/01/2020 | No Aplica |
| 22 | Elver Ernesto Rodriguez | 79829381 | Calle 68 No. 78-03 Sur | Bosa | 3123760072 | Oficial | | X | | 14/01/2020 | OS-man |
| 23 | Luis Miguel Herrera Collante | 18999178 | Calle 42 Sur N. 12-46 | San Cristóbal | 3215289744 | Ayudante | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 24 | Abel Leal | 1039094149 | Carrera 87B Sur No. 70D-05 | Bosa | 3209350008 | Operador | X | | | 23/01/2020 | No Aplica |
| 25 | Cesar Pilo | 27142077 | Carrera 73F No. 38-54 Sur | Kennedy | 3118080903 | Operador Vitró | X | | | 28/11/2019 | No Aplica |
| 26 | Luis Ariel Gutierrez | 1022929116 | Cr. 51 No. 80A-14 Sur | Usme | 3115103187 | Topografo 1 | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 27 | Clemente Gómez Miranda | 79615085 | Cr. 51 No. 80A-14 Sur | Usme | 3194938205 | Cadenero | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 28 | Alejandro Montaño | 1010687710 | Cr. 26B Sur A No. 33-30 Sur | Rafael Uribe | 3209984427 | Topografo 3 | X | | | 05/12/2019 | No Aplica |
| 29 | Ernesto Jorge Figueroa | 119128869 | Transversal 18 No. 35-30 Sur | Soacha | 7218727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 30 | Alexander Garavito | 80612582 | Transversal 13 No. 68-71 Sur | San Cristóbal | 3142891825 | Ayudante | | X | X | 10/02/2020 | No Aplica |
| 31 | Luis Albertino Vasquez | 3078068 | Calle 34A No. 91C-73 | Bosa | 3133197569 | Oficial | | X | | 07/02/2020 | No Aplica |
| 32 | Ernesto Joya | 19128869 | Transversal 18S No. 35-30 | Soacha | 7216727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 33 | Carlos Patiño | 4055481 | Transversal 13B No. 46-44 E | San Cristóbal | 3213267848 | Maestro | | X | X | 11/02/2020 | No Aplica |
| 34 | Salas Martinez | 1123140166 | Carrera 70B Sur No. 50D-08 | Bosa | 3203183985 | Operario Retro | X | | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 35 | Gumercindo Sallas | 7019794 | Cr. 26B Sur A No. 15-20 Sur | Rafael Uribe | 3215933033 | Ayudante | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 36 | Jose Aguila | 5923329 | Carrera 75F No. 63-63 Sur | Ciudad Bolívar | 3208489368 | Oficial | | X | | 10/03/2020 | No Aplica |
| 37 | Uriel Lozano | 5872321 | Calle 62H Sur No. 75-15 | Ciudad Bolívar | 3228586781 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 38 | Victor Manuel Gutierrez | 7690228 | Calle 48B Sur No. 8A-81 Este | San Cristóbal | 3207248287 | Oficial | X | X | | | No Aplica |
| 39 | Kevin Garcia Alarcon | 1012453317 | Transversal 18S No. 38B-32 | Soacha | 3195451125 | Ayudante | | X | | 18/03/2020 | No Aplica |
| 40 | Javier Jorys Diaz | 1012402979 | Transversal 19 No. 34C-25 | Soacha | 3121996063 | Operador | X | | | | No Aplica |
| 41 | Rogelio Carrera Ramirez | 80253516 | Diagonal 82 B Sur No. 5-01 Este | Soacha | 3138758949 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 42 | Felipe Nelson Galvis | 16161821 | Transversal 18B No. 35-60 | Soacha | 3204152857 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 43 | Dora Emilia Velazquez | 52728447 | Carrera 3A Este No. 43D-10 Sur | San Cristóbal | 3213161471 | Topografo | X | | | 04/08/2020 | No Aplica |
| 44 | Rafael Oliveros | 70579418 | Carrera 98A No. 16-27 Sur | Kennedy | 3222018543 | Cadenero | X | | | 04/08/2020 | No Aplica |
| 45 | Sandra Janeth Marin Moreno | 1023909487 | CL12B Sur No. 24B-06 Este | San Cristóbal | 3209418296 | Boal | | X | X | 18/08/2020 | No Aplica |
| 46 | Fredy Alexander Patiño | 80118259 | CL12B Sur No. 24B-06 Este | San Cristóbal | No registra | Ayudante | | X | X | 01/09/2020 | No Aplica |
| 47 | Wilber Rojas | 1006774627 | CL12B Sur No. 24-28 Este | San Cristóbal | No recuerda | Ayudante | | X | X | 01/09/2020 | No Aplica |
| 48 | Juan Carlos Corredor | 80252785 | Diagonal 82B Sur No. 8-01 Este | Usme | 3203583303 | Ayudante | | X | | 03/09/2020 | No Aplica |
| 49 | Jaferson Camilo Torrealba | 1023902542 | CL01A No. 18-58 Este | San Cristóbal | No recuerda | Ayudante | | X | X | 08/09/2020 | No Aplica |
| 50 | David Santiago Jarama | 1023973888 | CL12B Sur No. 24C-45 Este | San Cristóbal | No tiene | Ayudante | | X | X | 08/09/2020 | No Aplica |
| 51 | Iván Leguizamón | 80877909 | Diagonal 82D Sur No. 5-99 Este | Usme | No tiene | Oficial | X | | | 11/09/2020 | No Aplica |
| 52 | Jhonathan David Olmos | 1023920732 | Diagonal 82D Sur No. 82-88 Este | Usme | 3132129308 | Ayudante | | X | | 11/09/2020 | No Aplica |
| 53 | Jackson Arenio Bustamante | 1127828311 | Calle 13 Sur No. 24C-12 Este | San Cristóbal | 3112514415 | Ayudante | | X | X | 04/09/2020 | No Aplica |
| 54 | Santiago Mesa | 1080831794 | Calle 13 Sur No. 24B-18 Este | San Cristóbal | 3182460306 | Ayudante | | X | X | 04/09/2020 | No Aplica |
| 55 | Maria Jacqueline Vargas | 52393472 | Calle 13 Sur No. 24C-50 Este | San Cristóbal | 3213358174 | Ayudante | | X | X | 04/09/2020 | No Aplica |
| 56 | José Gregorio Pérez | 14108199 | CL42B Sur No. 12A-15 Este | San Cristóbal | 3086088938 | Ayudante | | X | X | 04/09/2020 | No Aplica |

| | | |
|-------|----|----|
| TOTAL | | |
| 18 | 40 | 21 |

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 21
 PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERÍODO: 52.5%

| CONTRATISTA | | INTERVENTORIA | |
|-------------|----------------------------|---------------|--|
| NOMBRE | Diana Paola Guzmán Ramirez | | |
| FIRMA | <i>[Firma]</i> | | |

7641
57

| FORMATO | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------|---------|------|---------------|--------------|
| REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | PROCESO | | | | | | | VERSION | | BOGOTÁ | |
| FO-SC-21 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | 2.0 | | | |
| CONTRATO N° 340 DE 2019 | | | | | | | | | | | |
| PERIODO A REPORTAR: Del 8 de septiembre al 22 de octubre de 2020 | | | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO | CARGO | MOC | MONC | C.R. | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
| 1 | Oliverio Bonilla Hoyos | 19498117 | Diagonal 182 No. 20 - 81 | Usaquén | 3186594524 | Representante Legal | X | | | 01/09/2019 | No Aplica |
| 2 | Nelson Orlando Neme Pineda | 79858054 | Diagonal 3A No. 1 B - 43 Este | Santafé | 3102255645 | Residente Técnico de Obra | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 3 | Jhon Edwin Serrato Valencia | 3135318 | Carrera 82 A No. 43 - 36 Sur | Kennedy | 3125711442 | Residente Ambiental y SST | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 4 | Nini Johanna Baquero Torres | 52738996 | Carrera 51 B No. 41 A - 31 Sur | Puente Aranda | 3156348904 | Residente Social | X | | | 14/09/2019 | No Aplica |
| 5 | Robert Steven Bolanos Aponte | 1923949852 | Calle 37 Sur No. 2 N - 03 | San Cristóbal | 3216050174 | Auxiliar de Ingeniería | X | | | 03/10/2019 | No Aplica |
| 6 | Manuel Guillermo Fala Riquelme | 2230744 | Carrera 51 B No. 41 A - 15 Sur | Puente Aranda | 3146901158 | Auxiliar Social | X | | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 7 | Jorge Alirio Pardo | 79944601 | Cl 41 Sur No. 17A - 99 Este | San Cristóbal | 3132247163 | Oficial | | X | X | 26/11/2019 | No Aplica |
| 8 | Angel David Orjuela Chaparro | 1023848712 | Diagonal 43 Sur No. 16 - 53 Este | San Cristóbal | 3175858493 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 9 | Cristian Camilo Pabon H. | 1023939170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | No tiene | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 10 | Cristian Camilo Poveda | 1023816170 | Diagonal 44 Sur No. 16 - 04 Este | San Cristóbal | 3114873510 | Boal | | X | X | 22/11/2019 | No Aplica |
| 11 | Frank Martinez | 1023878387 | Calle 35D Sur No. 29-55 | San Cristóbal | 3192373652 | Boal | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 12 | Christobal Sosa Sosa | 19161504 | Diagonal 50 Bis Este No. 2 - 78 Sur | Rafael Uribe | 3186238641 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 13 | Eugenio Garcia Cuan | 79257841 | Calle 49 C No. 2 F - 2 Este | Rafael Uribe | 3227014253 | Ayudante | | X | | 20/11/2019 | No Aplica |
| 14 | Cesar Augusto Castro | 5888112 | Carrera 7 B No. 2 A - 8 Este | Soacha | 3163434802 | Maestro | | X | | 26/11/2019 | No Aplica |
| 15 | Jairo Barrera Velandía | 4112977 | Carrera 4 No. 100-47 | Usme | 3124656291 | Oficial | | X | | 26/11/2019 | No Aplica |
| 16 | Javier Jimenez Bohonquez | 1101814450 | Cl 41 Sur No. 17A - 43 Este | San Cristóbal | 3132247153 | Ayudante | | X | X | 25/11/2019 | No Aplica |
| 17 | Yomay Escobar | 1069053849 | Cr. 77 No. 07-20 Sur | Ciudad Bolívar | 3202951706 | Oficial | | X | | 26/11/2019 | No Aplica |
| 18 | Baliron Andras Gutierrez | 10124101548 | Carrera 81 No. 73A-37 | Bosa | 3212394171 | Ayudante | | X | | 18/12/2019 | No Aplica |
| 19 | Julio Cesar Lopez Caballero | 1047238519 | Carrera 8F No. 36-43 Sur | San Cristóbal | 3017971860 | Oficial | | X | X | 26/11/2019 | No Aplica |
| 20 | Rogelio Rufino Hernandez | M9439357110819756 | Calle 42A No. 13E Sur | San Cristóbal | 3206238085 | Oficial | | X | X | 10/01/2020 | No Aplica |
| 21 | Jhon Freddy Gomez | 93412459 | Carrera 35 Sur No. 12A-16 | Soacha | 3122953999 | Oficial | | X | | 10/01/2020 | No Aplica |
| 22 | Elyer Ernesto Rodriguez | 79820391 | Calle 68 No. 78- 03 Sur | Bosa | 3123780372 | Oficial | | X | | 14/01/2020 | OS-mor |
| 23 | Luis Miguel Herrera Collantes | 16869178 | Calle 42 Sur N. 12-48 | San Cristóbal | 3215206744 | Ayudante | | X | X | 20/01/2020 | No Aplica |
| 24 | Abel Leal | 1036054149 | Carrera 87B Bis No. 70D-05 | Bosa | 3229395008 | Operador | X | | | 23/01/2020 | No Aplica |
| 25 | Cesar Pita | 27142077 | Carrera 73F No. 38-84 Sur | Kennedy | 3118689603 | Operador Vltro | X | | | 29/11/2019 | No Aplica |
| 26 | Luis Adelfo Dutrago | 1022929116 | Cr. 51 No. 60A-14 Sur | Usme | 3115103187 | Topografo 1 | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 27 | Clemente Gomez Miranda | 70815085 | Cr. 51 No. 60A-14 Sur | Usme | 3154938295 | Cadenaro | X | | | 25/11/2019 | No Aplica |
| 28 | Alejandro Montano | 1019887710 | Cr. 20B Bis A No. 33-30 Sur | Rafael Uribe | 3209984427 | Topografo 3 | X | | | 05/12/2019 | No Aplica |
| 29 | Ernesto Jorge Figueroa | 119128858 | Transversal 16 No. 35-30 Sur | Soacha | 7218727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 30 | Alexander Gerardo | 80612362 | Transversal 13 No. 58-71 Sur | San Cristóbal | 3142991925 | Ayudante | | X | X | 10/02/2020 | No Aplica |
| 31 | Luis Alberto Vasquez | 3078068 | Calle 34A No. 91C-73 | Bosa | 3133197509 | Oficial | | X | | 07/02/2020 | No Aplica |
| 32 | Ernesto Joya | 10126809 | Transversal 18B No. 35-30 | Soacha | 7218727 | Maestro | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 33 | Carlos Patino | 4055461 | Transversal 13B No. 49-44 E | San Cristóbal | 3213267846 | Maestro | | X | X | 11/02/2020 | No Aplica |
| 34 | Sebas Martinez | 1123140186 | Carrera 79B Bis No. 50D-08 | Bosa | 3203185965 | Operario Ratro | X | | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 35 | Gonzalo Sallina | 7010704 | Cr. 28B Bis A No. 15-20 Sur | Rafael Uribe | 3215933035 | Ayudante | | X | | 10/02/2020 | No Aplica |
| 36 | Jose Agila | 5923329 | Carrera 75F No. 63-53 Sur | Ciudad Bolívar | 3208488388 | Oficial | | X | | 10/03/2020 | No Aplica |
| 37 | Uriel Lozano | 5672321 | Calle 62H Bis No. 75-15 | Ciudad Bolívar | 3220588781 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 38 | Victor Manuel Gutierrez | 7880228 | Calle 46B Sur No. 5A-81 Este | San Cristóbal | 3207248287 | Oficial | | X | X | 18/03/2020 | No Aplica |
| 39 | Kevin Garcia Alcon | 1012453317 | Transversal 18B No. 38B-32 | Soacha | 3195451125 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 40 | Javier Joya Diaz | 1912402979 | Transversal 19 No. 34C-25 | Soacha | 3121998099 | Operador | X | | | | No Aplica |
| 41 | Rogelio Camara Ramirez | 80253518 | Diagonal 82 B Bis No. 8-91 Este | Bosa | 3138758949 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 42 | Fabio Nelson Galvis | 18181821 | Transversal 18B No. 35-30 | Soacha | 3204152657 | Ayudante | | X | | | No Aplica |
| 43 | Dora Enrica Velandía | 52728447 | Carrera 3A Este No. 43D-10 Sur | San Cristóbal | 3213181471 | Topografa | X | | | 04/05/2020 | No Aplica |
| 44 | Rafael Oliveros | 70578416 | Carrera 98A No. 16-27 Sur | Kennedy | 3222018543 | Cadenaro | X | | | 04/09/2020 | No Aplica |
| 45 | Sandra Janeib Marin Morano | 1,023,909,467 | CL12B Sur No. 24B-08 Este | San Cristóbal | 3209418286 | Boal | | X | X | 16/08/2020 | No Aplica |
| 46 | Fredy Alexander Pabito | 80,118,258 | CL12B Sur No. 24B-09 Este | San Cristóbal | No registra | Ayudante | | X | X | 01/08/2020 | No Aplica |
| 47 | Wilber Rojas | 1,000,774,627 | CL12B Sur No. 24-26 Este | San Cristóbal | No recuerda | Ayudante | | X | X | 01/08/2020 | No Aplica |
| 48 | Juan Carlos Corredor | 80,252,788 | Diagonal 82B Bis No. 8-91 Este | Usme | 3203583303 | Ayudante | | X | | 03/09/2020 | No Aplica |
| 49 | Jeferson Camilo Jaramillo | 1,023,902,642 | CL12A No. 18-59 Este | San Cristóbal | No recuerda | Ayudante | | X | X | 06/09/2020 | No Aplica |
| 50 | David Santiago Torres | 1,023,973,888 | CL12B Sur No. 24C-45 Este | San Cristóbal | No tiene | Ayudante | | X | X | 06/09/2020 | No Aplica |
| 51 | Ivón Leguizamón | 80,877,909 | Diagonal 82D Sur No. 8-89 Este | Usme | No tiene | Oficial | X | | | 11/09/2020 | No Aplica |
| 52 | Jhonathan David Omos | 1,023,026,732 | Diagonal 82D Bis Sur No. 82-88 Este | Usme | 3132128305 | Ayudante | | X | | 11/09/2020 | No Aplica |
| 53 | Jackson Arleno Bustamante | 1,127,828,011 | Calle 13 Sur No. 24C-12 Este | San Cristóbal | 3112514415 | Ayudante | | X | X | 04/09/2020 | No Aplica |
| 54 | Santiago Meza | 1,080,831,794 | Calle 13 Sur No. 24B-18 Este | San Cristóbal | 3162460306 | Ayudante | | X | X | 04/09/2020 | No Aplica |
| 55 | Maria Jackeline Vargas | 52,393,472 | Calle 13 Sur No. 24C-00 Este | San Cristóbal | 3213358174 | Ayudante | | X | X | 04/09/2020 | No Aplica |
| 56 | Jose Gregorio Pérez | 14,108,189 | CL42B Sur No. 12A-15 Este | San Cristóbal | 3066056838 | Ayudante | | X | X | 04/09/2020 | No Aplica |
| | | | | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | 16 | 40 | 21 | | |
| TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 21 | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: 52.5% | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: Dena Paola Quarin Ramirez | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTORIA: Dena Paola Quarin Ramirez | | | | | | | | | | | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO

75
7642

Radicado No. 20195430460341
Fecha: 17/12/2019 2:54:32 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) JORGE ALIRIO PARDO, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 79944601, tiene su domicilio en CALLE 41 Sur No. 17 A - 43 e, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fe consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 17 del mes Diciembre del año 2019, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 12/17/2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO

76
7643

Radicado No. 20195430465331
Fecha: 20/12/2019 2:45:49 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ANGEL DAVID ORJUELA CHAPARRO, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 1023949712, tiene su domicilio en DG43S#16-53ESTE, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fe consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 20 del mes Diciembre del año 2019, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 12/20/2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA

377
7644
Radicado No. 20195430425931
Fecha: 02/12/2019 2:48:53 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) **CRISTIAN CAMILO PABON HERNANDEZ**, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 1023936170, tiene su domicilio en DG44SUR#16-97ESTE, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fe consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 02 del mes Diciembre del año 2019, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 12/2/2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DEL ALCALDE

572
7645

Radicado No. 20195430426131
Fecha: 02/12/2019 4:25:18 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) **CRISTIAN CAMILO POVEDA GIL**, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 1023918170, tiene su domicilio en Diagonal 44 Sur 16 Este 04, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fe consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 02 del mes Diciembre del año 2019, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 12/2/2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO

576
7646
Radicado No. 20205430054781

Fecha: 2/4/2020 10:53:02 AM

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) **FRANK ESTEVAN MARTINEZ HERNANDEZ**, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 1023979387, tiene su domicilio en **CALLE 39d sUR # 2N-57**, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fe consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Febrero del año 2020, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ (E)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 2/4/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO

582
7647
Radicado No. 20205440026793
Fecha: 2/5/2020 10:53:02 AM

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) JAVIER EDUARDO JIMENEZ BOHORQUEZ, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 1101814649, tiene su domicilio en CALLE 41a SUR #17-14 Este, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.


Dada en Bogotá D.C., el día 05 del mes Febrero del año 2020, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohibase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ (E)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 2/5/2020



Section 809

23159

El 15 de mayo de 1968, el gobierno de Colombia, a través de la Oficina de Asesoría Jurídica, emitió un decreto que establecía la creación de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de la Plata, con el fin de asesorar al gobierno de la Plata en materia de derecho.

1. *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92(439), 1029-1038.

[illegible][illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-10-2001 BY 60322 UCBAW

100-441100-100
 100-441100-100
 100-441100-100
 100-441100-100
 100-441100-100

POLEMI



561
7648
Radicado No. 20204210183290
Fecha: 2/6/2020 11:30:02 AM

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ROQUE RUFINO HERNANDEZ GOMEZ, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 15243642, tiene su domicilio en CARRERA 17 BIS ESTE No. 41B-53 SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 06 del mes Febrero del año 2020, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ (E) ALCALDE
LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 2/6/2020

1970-1971 ANNUAL REPORT

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO

7649
582

Radicado No. 20204210185796
Fecha: 2/6/2020 11:30:02 AM

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) LUIS MIGUEL HERRERA COLLANTE, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 18969178, tiene su domicilio en CALLE 42 SUR No. 12-48 ESTE, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 06 del mes Febrero del año 2020, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ (E) ALCALDE
LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 2/6/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO

2650
Radicado No. 20205430012461
Fecha: 14/01/2020 11:35:23 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) MANUEL DE JESUS VILLA, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 84049759, tiene su domicilio en KR13ESTE#42A-51SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fe consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 14 del mes Enero del año 2020, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 1/14/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO

504
7651
Radicado No. 20204210029643
Fecha: 2/5/2020 10:53:02 AM

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) YEISON JAIR RODRIGUEZ CANTOR, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 80813952, tiene su domicilio en CARRERA 17 BIS ESTE No. 41B-53 SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 05 del mes Febrero del año 2020, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohibase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ (E)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 2/5/2020

RECEIVED
JAN 10 1960



U.S. DEPARTMENT OF STATE
WASHINGTON, D.C. 20520

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: [illegible]

URGENT

RE: [illegible]

[illegible]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible signature]

JUAN CARLOS ROSA, (DOUGLAS)
ALCALDE LOCAL DE SAN JOSE
[illegible]

MEMO

Atención de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



SECRETARÍA
GOBIERNO

Radicado No. 20205430087771
Fecha: 10/03/2020 7:26:16 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) **ALEXANDER GARAVITO SANABRIA**, identificado (a) con Cédula de ciudadanía. No. 80812584, tiene su domicilio en TV13BESTE#56-71SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexas a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fe consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 10 del mes Marzo del año 2020, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohibase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ (E)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 3/10/2020

Avenida 1 de Mayo No. 1-40 Sur
Código Postal 110411
Tel. 6477856 - 6477850
Información Línea 195
www.SANCRISTOBAL.gov.co





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO

7653
Radicado No. 20204210189026
Fecha: 2/11/2020 09:30:02 AM

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) CARLOS PATIÑO identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 4055461, tiene su domicilio en Transversal 13B No. 49-44 ESTE, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 11 del mes Febrero del año 2020, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Titulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbese a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ (E) ALCALDE
LOCAL DE SAN CRISTOBAL

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 2/11/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA

Radicado No. 20204210189675
Fecha: 2/10/2020 11:30:02 AM

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) JULIO CESAR LOPEZ CABALLERO, identificado (a) con Cédula de ciudadanía, No. 1047238519, tiene su domicilio en CARRERA 8ª No. 36-43 SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fe consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 10 del mes Febrero del año 2020, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

**JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ (E) ALCALDE
LOCAL DE SAN CRISTOBAL**

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 2/10/2020

Avenida 1 de Mayo No. 1- 40 Sur
Código Postal: 110411
Tel. 6477856 - 6477650
Información Línea 195
www.SAN CRISTOBAL.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

1

1

1

1

1

1

1


1

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA VSAI INC
1° **CONSIGLIERE**
2° **CONSIGLIERE**




11

72
7656


| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | Alcaldía de Bogotá |
|--|---|--|--------------------|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
2 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> | | | |
| <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>30</u> días del mes de <u>Octubre</u> de <u>2019</u>.</p> | | | |
| <p>ELABORÓ:</p> <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>NELSON NEME</u></p> <p style="text-align: center;">Residente Técnico - Contratista</p> | | <p>REVISÓ:</p> <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>John A. Bruna B</u></p> <p style="text-align: center;">Residente Técnico - Interventoría</p> | |
| <p>(Firma) <u>Nini Johanna Baquero Torres</u></p> <p>(Nombre) <u>Nini Johanna Baquero Torres</u></p> <p style="text-align: center;">Residente Social - Contratista</p> | | <p>(Firma) <u>Nelda Jimenez</u></p> <p>(Nombre) <u>39757453</u></p> <p style="text-align: center;">Propietario</p> | |
| <p>ACOMPARÓ:</p> <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>Angy Roxana Contreras</u></p> <p style="text-align: center;">Residente Social-Interventoría</p> | | | |
| <p>Original: CONSORCIO MALLA VIAL BDC</p> <p>1° copia: Propietario</p> <p>2° copia: Escanner Interventoría</p> | | | |

| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|-----------------------------|--|--------------|
| CODIGO
FO-SC-06 | ACTA DE VECINDAD
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSION
2 |
| <p>Habitación N. 2: Techo en paño pintado en buen estado, muros en paño pintado en aparente buen estado, piso en baldosa en aparente buen estado, una puerta en madera con chapa, una ventana metálica con óxido en el contorno con vidrio en buen estado.</p> <p>Zona lavado: Techo en un 70% en paño pintado en aparente buen estado y con claraboya con un vidrio fracturado, muros en paño pintado con desgaste normal por uso, en un 90% y un 10% en baldosa en aparente buen estado, piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Lavadero: Con deterioro por uso y deterioramiento del mismo.</p> <p>Cocina: Techo en paño sin afinar en buen estado, muros, mesón y piso en baldosa con una fracturada, una ventana metálica con corrosión y un vidrio roto, sin puerta.</p> <p>Bañó: Techo en paño sin afinar en buen estado, muros y piso en un 90% con baldosa en buen estado, una ventana metálica con vidrio en buen estado, una puerta en madera con chapa en deterioro normal por uso, accesorios baño en buen estado.</p> <p>Escalera Segundo Piso: Piso en baldosa en buen estado, Techo en caraplast en buen estado, muros en paño pintado en buen estado, sin baranda metálica de acceso.</p> <p>Habitación N. 1: Techo en paño sin afinar con presencia de humedad y grieta, muros en paño pintado con deterioro normal por uso, piso en encoque de baldosa en buen estado con poca visibilidad, una puerta metálica con vidrio en buen estado, Pasillo de acceso y Sala - Comedor: Techo en paño sin afinar en buen estado, muros en paño pintado con presencia de humedad, parte superior piso en baldosa con poca visibilidad por presencia de muebles, despartimientos en guardacostas, Costado norte.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en paño sin afinar con presencia de humedad y fisuras, muros en paño pintado con manchas por humedad, parte superior piso en baldosa con poca visibilidad por muebles, una puerta en estructura metálica con vidrio en buen estado, una ventana en estructura metálica con lamine plástica en buen estado.</p> <p>Habitación N. 3: Techo en paño sin afinar con manchas por humedad, muros en paño pintado con deterioro normal por uso y presencia de humedad, parte inferior, pisos en baldosa en aparente buen estado con poca visibilidad, una puerta metálica con lamine plástica como vidrio en buen estado, en dintel de puerta se observa en la parte superior una fisura longitudinal, dos ventanas en estructura metálica con los vidrios en buen estado.</p> <p>Decor: Techo en caraplast con presencia de humedad, lama y fisura, claraboya en mal estado rotos muro y piso en baldosa con algunos losas o piezas fracturadas, mesón en buen estado, muro de la cocina con óxido requerido con deterioramiento de pintura en mal estado y con lama.</p> <p>Baño: Techo en paño sin afinar con presencia de humedad, conexión ducha con los cables expuestos muro y piso en baldosa con piezas en buen estado con una fracturada cerca a la toma corriente y otra rota por instalación de registro de agua, puerta metálica con lamine plástica dañada.</p> <p>Escalera Acceso tercer piso: Cubierta con ventilación, reja metálica y tejas plásticas y eternit con desgaste normal por uso, muros en paño pintado con fisuras, costado derecho longitudinal con presencia de humedad y rebano, piso en baldosa en buen estado, sin baranda, deterioramiento de pintura parte inferior muro costado derecho.</p> <p>Puerta de acceso a terraza: en mal estado con corrosión conexión con muro en bloque a la vista con óxido clorache, piso en plancha sin afinar con grietas.</p> | | | |

| FORMATO
ACTA DE VEJEDAD
PROCESO | | | CIV 4005352 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|--|--|----|----|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------------------|--|---------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|--|---------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|---|--|
| CODIGO
FO-SC-08 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 10 | 2019 | COP-340-2019 | ACTA No 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Neido Jimenez Bernal (Familiar)</u>
Teléfono: <u>3244181</u>
Dirección: <u>Cr 16 Bis Este No 44B-13 Sur</u>
Long del frente (mts): <u>6 mts</u> Estrato: <u>1</u>
No de CC propietario: <u>39257453</u>
No. de pisos: <u>2 y Terraza</u>
SERVICIOS PÚBLICOS
<table style="width:100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Internet</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Telefonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☒ NO ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Baldo ☐</td> <td>Cuartos ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Moco ☐</td> <td>comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | Internet | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | 3. Energía | ☒ | ☐ | | 4. Telefonos | ☒ | ☐ | | 5. Gas | ☒ | ☐ | | 6. TICS | ☒ | ☐ | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | | 2. Comercial ☐ | 6. Baldo ☐ | Cuartos ☐ | | 3. Industrial ☐ | 7. Bien de interés cultural ☐ | El garaje se usa como ☐ | | 4. Institucional ☐ | 8. Moco ☐ | comercio SI ☐ NO ☒ | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | Internet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Telefonos | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial ☐ | 6. Baldo ☐ | Cuartos ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial ☐ | 7. Bien de interés cultural ☐ | El garaje se usa como ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional ☐ | 8. Moco ☐ | comercio SI ☐ NO ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
<p> Espacio Público: Piso en carpetplast con desgaste normal por uso, una caja metálica con oxido en la tapa se observa medidor de agua en buen estado, Tapa de aguas negras en buen estado.
 Fachada: una caja metálica de medidor de gas con oxido, con medidor en buen estado, una caja metálica con vidrio en mal estado con controlador de luz en aparente buen estado.
 Segundo piso: muro en carpetplast con desmenuzamiento de pintura y porrete a la vista, dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado.
 Terraza: con porrete a la vista con presencia de humedad, muro a media altura.
 Portón: metálico con vidrios en buen estado, una puerta de acceso metálica con vidrios en buen estado, rampa en concreto en general con deterioro por mal estado.
 Pasillo acceso: Techo en porrete pintado en buen estado, muro en porrete pintado con desmenuzamiento y resacas en la misma, piso en baldosa en buen estado.
 Cuarto Herramienta: puerta de acceso metálica con corrosión, sin visibilidad por ubicación de herramienta y objetos, porrete con desmenuzamiento cerca a puerta en esquina.
 Garaje: Techo en porrete pintado en buen estado, muro en porrete pintado en aparente buen estado, piso en enchufe de baldosa con poca visibilidad en aparente buen estado, una puerta de acceso metálica con oxido y vidrios en buen estado.
 Muro de acceso a garaje: con resacas pintado derecho al igual que el piso.
 Habitación N°1: Techo en porrete pintado en buen estado, muro en porrete pintado en buen estado, piso en baldosa sin visibilidad, una puerta en madera con clapa en buen estado, una ventana metálica con vidrios en buen estado.
 Sala: Techo en porrete pintado en buen estado, muro en porrete pintado en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de muebles, piso en baldosa en buen estado. </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7659

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|---|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | |  |
| CODIGO
FO-SC-08 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
0 | |
| 4
DD | Sep.
MM | 2020
AAAA | CONTRATO No. 340-2019-FDLSC |
| | | | ACTA No. 14 |



Nombre del Propietario Luis Alberto Vivas
 Teléfono N/D
 Dirección KR 10 B Este # 948-2234
 Long. del frente (mts) 5.843 Estrato 2
 No de CC propietario 2 NIVALES
 No. de pisos 2 pisos

SERVICIOS PÚBLICOS

- | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 1. Agua | ☒ | SI | ☐ | NO |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | ☐ | |

OBSERVACIONES
Primera visita 3 Sep - 2020
Segunda visita 4 Sep - 2020

USO ACTUAL

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

- | | | | | |
|-----------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | | |
| El garaje se usa como | | | | |
| comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: KR 10 B Este # 948-2234 en el barrio Altos Vivos con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Sep de 2020

ELABORÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) O. SONIA
 Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Condo Mark
 Residente Técnico - Interventoría



REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Jireth M. Jireth Martinez (Prof. Apoyo)
 Residente Social-Interventoría

(Firma) [Firma]
 (Nombre) Diana Guzmán
 Residente Social - Contratista

(Firma) [Firma]
 (Nombre) 47551434
 Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | Alcaldía de Bogotá |
| CÓDIGO
FO-6C-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| | | VERSIÓN
2 |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Octubre de 2019.

ELABORÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Nelson Nemo
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Johan A. Branni B
Residente Técnico - Interventoría

ACOMPARÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Angy Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Nini Johanna Boqueron Torres
(Nombre) Nini Johanna Boqueron Torres
Residente Social - Contratista


(Firma) [Firma]
(Nombre) Luis Alberto Rios
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1º copia: Propietario
2º copia: Escanner Interventoría

ANEX

| | | | |
|--|--|--------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO | | CIV 4005352 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | VERSION
2 | |
| 30 | 10 | 2019 | ACTA No. 14 |

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario Luis Alberto Rios (Propietario)
 Teléfono 3114482659 No de CC propietario 4351434
 Dirección Carrera 6 Bis Edificio No. 44B-27 Sur No. de pisos 1 y Terraza
 Long del frente (mts) 5 mts. Estrato 1

SERVICIOS PUBLICOS

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | Internet |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |

USO ACTUAL

| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| | | Garaje | SI ☒ NO ☐ |
| | | Cuantos | 1 Moto |
| | | El garaje se usa como | |
| | | comercio | SI ☒ NO ☐ |

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO

Fachada: Primer Piso en buen estado, dos puertas de acceso al predio en carpintería metálica con vidrios en buen estado y corrosión en la parte inferior. una ventana metálica con vidrios en buen estado. Un portón de acceso a garage en oxidado en la parte inferior y vidrios en buen estado.

Segundo Piso: en bloque a la vista con algunos piezas fracturados en sus esquinas, bajante de tubo PVC.

Espacio Público: andén en concreto con fisuras y desgaste normal por uso, una caja metálica con medidor de agua en buen estado. una caja de contador de luz con medidor en buen estado, un medidor de gas con resaca metálica en parte superior en buen estado.






Apartamento N. 1: acceso a garage: techo en icopor con manchas por humedad. Piezas sueltas y en deterioro en general, muros en estuco pintado en buen estado, caja de taces costado derecho con deterioro en el contorno de la misma, una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado con fixa en la misma en la esquina del antepecho costado izquierdo y en general en el contorno de la misma, piso en porcelanato en buen estado.

Habitación N. 1: techo en icopor con manchas por humedad y piezas sueltas con deterioro en general, muros en estuco en buen estado sin Puerta, dos ventanas en carpintería metálica con vidrios en buen estado, piso en porcelanato en buen estado.

Habitación N. 2: Techo en icopor con manchas por humedad, piezas sueltas y deterioro en general, muros en estuco pintado en buen estado, piso en porcelanato en aparente buen estado, una puerta en madera con chapa en buen estado, una ventana metálica con vidrios en buen estado.

Hall: Techo en icopor con piezas sueltas, manchas por humedad y piezas sueltas con deterioro normal por uso, muros en estuco pintado en buen estado, piso en porcelanato en buen estado, repa acceso a patio en buen estado.

Patio: cubierta con claraboya en aparente buen estado en un 80% y un 10% con ventilación, muros en estuco pintado con deterioro y desacompañamiento de pintura, lavadero en baldosa con deterioro general y regata en llave de agua con evidencia de tubo en PVC, piso en porcelanato en buen estado.

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | | BOGOTÁ | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
0 | ACTA No. <u>13</u> | | | | |
| CONTRATO No. 340-2019-FDLSC | | | | | | | |
| A
00 | Sep
04 | 2020
AAAA | | | | | |
|  | | | 2. DATOS DEL PREDIO | | | | |
| | | | Nombre del Propietario: <u>Sin información</u>
Teléfono: <u>Sin información</u>
Dirección: <u>KB 16 B. Sur #44B-20 Sur</u>
Long. del frente (mts): <u>5.50</u> Estrato: <u>1</u>
No de CC propietario: <u>Sin información</u>
No. de pisos: <u>3 Pisos</u> | | | | |
| | | | SERVICIOS PÚBLICOS
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. Agua ☒ SI
 2. Alcantarillado ☒ SI
 3. Energía ☒ SI
 4. Teléfonos ☒ SI
 5. Gas ☒ SI
 6. TICS ☒ SI </td> <td style="width: 50%;"> NO ☐
 OBSERVACIONES:
 <u>No había nadie mayor y no recibieron la información.</u>
 <u>Primera visita 3 Sep - 2020</u>
 <u>Segunda visita 4 Sep - 2020</u> </td> </tr> </table> | | | 1. Agua ☒ SI
2. Alcantarillado ☒ SI
3. Energía ☒ SI
4. Teléfonos ☒ SI
5. Gas ☒ SI
6. TICS ☒ SI | NO ☐
OBSERVACIONES:
<u>No había nadie mayor y no recibieron la información.</u>
<u>Primera visita 3 Sep - 2020</u>
<u>Segunda visita 4 Sep - 2020</u> |
| | | | 1. Agua ☒ SI
2. Alcantarillado ☒ SI
3. Energía ☒ SI
4. Teléfonos ☒ SI
5. Gas ☒ SI
6. TICS ☒ SI | NO ☐
OBSERVACIONES:
<u>No había nadie mayor y no recibieron la información.</u>
<u>Primera visita 3 Sep - 2020</u>
<u>Segunda visita 4 Sep - 2020</u> | | | |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> USO ACTUAL
 1. Residencial ☒ SI
 2. Comercial ☐ NO
 3. Industrial ☐ NO
 4. Institucional ☐ NO </td> <td style="width: 50%;"> 5. Recreacional ☐ NO
 6. Baldío ☐ NO
 7. Bien de interés cultural ☐ NO
 8. Mixto ☐ NO </td> </tr> </table> | | | USO ACTUAL
1. Residencial ☒ SI
2. Comercial ☐ NO
3. Industrial ☐ NO
4. Institucional ☐ NO | 5. Recreacional ☐ NO
6. Baldío ☐ NO
7. Bien de interés cultural ☐ NO
8. Mixto ☐ NO | | | |
| USO ACTUAL
1. Residencial ☒ SI
2. Comercial ☐ NO
3. Industrial ☐ NO
4. Institucional ☐ NO | 5. Recreacional ☐ NO
6. Baldío ☐ NO
7. Bien de interés cultural ☐ NO
8. Mixto ☐ NO | | | | | | |
| | | | ACCESOS VEHICULARES | | | | |
| | | | Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos: <u>1</u>
El garaje se usa como: <u>comercio</u> SI ☐ NO ☐ | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>KB 16 B. Sur #44B-20 Sur</u> en el barrio <u>Años Viejos</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC. | | | | | | | |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>04</u> días del mes de <u>Septiembre</u> de <u>2020</u> . | | | | | | | |
| ELABORÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>O. Bonilla</u>
Residente Técnico - Contratista | | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>Camilo Infante</u>
Residente Técnico - Interventoría | | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>Jethel Alvarado (Prof Apoyo)</u>
Residente Social-Interventoría | | | |
| (Firma) 
(Nombre) <u>Damián Guzmán</u>
Residente Social - Contratista | | (Firma) 
(Nombre) <u>Propietario</u> | | | | | |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanero Interventoría | | | | | | | |


FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO

CODIGO
FO-SC-06

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VERSIÓN
2

Alcaldía de Bogotá



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Noviembre de 2019.

ELABORÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) John A. Bravo B
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Angy Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Nini Johanna Baquero T.
(Nombre) Nini Johanna Baquero T.
Residente Social - Contratista

(Firma) [Firma]
(Nombre) ELMER A. GARCIA
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escáner Interventoría

| FORMATO | | Alcaldia de Bogotá | |
|--|--|--------------------|--|
| CODIGO | ACTA DE VECINDAD | VERSION | |
| FO-SC-06 | GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 2 | |
| <p>Acceso Escaleras Segundo piso: Piso en concreto y mineral con desportillamientos. Muros en portete pintado con desprendimiento de material. Cortados diagonales parte inferior ingresando a la escalera. Techo con portete pintado en buen estado.</p> <p>Pasillo: Techo en portete pintado con presencia de fisuras; Paredes en portete pintado en buen estado. Piso en baldosa con fregado y con desgaste normal por uso.</p> <p>Cuarto Sanoles: Techo en carpaplast y Paredes con portete pintado en buen estado, piso en baldosa con desgaste normal por uso sin puerta y ventana.</p> <p>Baño: Techo en carpaplast en buen estado. Paredes y piso con baldosa en buen estado. Piso con desgaste normal por uso. Sanitario, inodoro en buen estado. Una puerta metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Cocina: Techo en carpaplast en buen estado. Una claraboya con soporte en mal estado. Paredes con baldosa en buen estado, piso en baldosa con desgaste normal por uso y desportillamientos y fisuras, Mezon en baldosa con desportillamientos. Ausencia de Puerta.</p> <p>Habitación N. 1: Techo en carpaplast, Paredes con portete pintado en buen estado. Piso con baldosa en buen estado con poca visibilidad. Una puerta metálica con vidrio en buen estado. Una ventana en mal estado.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en carpaplast en buen estado. Muros en portete pintado en aparente buen estado con poca visibilidad. Piso en baldosa en aparente buen estado con poca visibilidad. Por presencia de chapas. Una puerta metálica con un vidrio fracturado parte superior, una ventana metálica con vidrios uno de ellos fracturado. Otra ventana aferrada a la otra habitación sin visibilidad por estar cubierta de papel periódico.</p> <p>Habitación N. 3 - Sala - Comedor: Techo en carpaplast en buen estado. Muros con portete pintado en buen estado. Piso en baldosa con desgaste normal por uso. Una puerta metálica con vidrios en buen estado. Dos ventanas metálicas una de ellas con un vidrio fracturado cortado diagonal. Comedor. Techo en carpaplast en buen estado. Paredes en portete pintado en buen estado. Piso en enchale de baldosa en buen estado.</p> <p>Escalera acceso tercer piso: Piso con baldosa desgastada normal por uso. Techo en carpaplast en buen estado. Paredes en portete pintado en buen estado. Una puerta metálica sin vidrios.</p> <p>Patio: Techo en teja de zinc y Plástico con deterioro normal por uso. Paredes en portete pintado y bloque a la vista. Con desprendimiento de portete en muro divisorio baño - cocina. Regata en muro cortado sin. Por instalación de tubo PVC, Piso en baldosa con desgaste normal por uso. Claraboyas en el piso con vidrios rotos.</p> <p>Piso: Techo en carpaplast en buen estado. Muros con baldosa "muro de porta" regata por anillo tuberia de ducha. Piso con baldosa con deterioro normal por uso. Accesorio baño - lavamanos en buen estado. Una puerta en madera sin chapa en mal estado.</p> <p>Cocina: Techo en carpaplast con presencia de humedad. Muros en baldosa con algunos piezas fracturadas, Mezon en baldosa con ausencia de la misma en el borde. Piso en baldosa con deterioro normal por uso. Una puerta de acceso en madera en mal estado con su chapa.</p> <p>Habitación N. 1: Techo en carpaplast con presencia de humedad. Muros en portete pintado en buen estado con poca visibilidad. Por presencia de chapas. Piso con baldosa en aparente buen estado con deterioro normal por uso. Una puerta metálica con vidrio en buen estado. Al ingreso de la habitación una zona fracturada.</p> <p>Pasillo: Cubierta en laminado de zinc y Plástico en mal estado. Muros en portete pintado en buen estado. Piso en baldosa en buen estado con una claraboya incrustada con vidrios rotos. Una puerta metálica con vidrio en buen estado.</p> <p>Comedor: Techo en carpaplast en buen estado. Muros en portete pintado con humedad en el cortado derecho. Piso en baldosa con desgaste normal por uso.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en portete pintado con presencia de humedad. Muros en portete pintado en aparente buen estado. Con poca visibilidad por presencia de chapas. Piso en baldosa con resaca y piezas fracturadas. Una puerta en madera con</p> | | | |

| | | | |
|--|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | CIV 4005352
VERSION
2 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | COP-340-2019 | | ACTA No. 13 |
| 01 | 11 | 2019 | |

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PRECIO

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Nombre del Propietario | Willmer Galvis Bogotá (Propietario) | | |
| Teléfono | | No de CC propietario | 1013596192 |
| Dirección | Carrera 6Bis Edif. No. 448-28 Sur. | | |
| Long. del frente (mts) | 5.50 mts | Estrato | 6 |
| No. de pisos | 3 y Termino | | |

| SERVICIOS PÚBLICOS | SI | NO | OBSERVACIONES |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 Agua | ☒ | ☐ | Intrínseco-Parabólico |
| 2 Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3 Energía | ☒ | ☐ | |
| 4 Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5 Gas | ☒ | ☐ | |
| 6 TICS | ☒ | ☐ | |

| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| 1 Residencial | ☒ | 5 Recreacional | ☐ |
| 2 Comercial | ☐ | 6 Balcón | ☐ |
| 3 Industrial | ☐ | 7 Bien de Interés Cultural | ☐ |
| 4 Institucional | ☐ | 8 Mixto | ☐ |
| | | Garaje | SI ☐ NO ☒ |
| | | Cuartos | |
| | | El garaje se usa como | |
| | | comercio | SI ☐ NO ☐ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Techo: Primer Piso. Muros en graniplast en buen estado, dos puertas metálicas con un vidrio fracturado. Una ventana metálica con vidrios en buen estado. Caja metálica con rega y medidor de luz en buen estado. Una caja de contador metálica con contador en buen estado. Una caja metálica con un medidor de agua en buen estado. Sin reja de protección con oxido.

Segundo piso: Muros en graniplast en buen estado. Dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado.

Tercer piso: Muros en graniplast en buen estado. Dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado.

Terraza: Muro a media altura en graniplast en aparente buen estado.

Andén: En concreto con fisuras y resacas.

Habitación Acceso Primer Piso: Techo en canaplast en buen estado. Muros en pañete pintado en buen estado, piso en baldosa con presencia de desgaste normal por uso. Acceso primer piso puerta metálica con vidrio roto.

Baño: Una puerta en madera sin chapa con deterioro normal por uso. Techo en canaplast en buen estado, muros y piso con baldosa en buen estado. Cisterna inodoro y lavamanos en buen estado con desgaste normal por uso.

Cocina: Techo en pañete pintado y canaplast en buen estado con regata por exposición en tubo PVC. Muros con baldosa en buen estado. Muro costado Oriental con desprendimiento de pintura y humedad parte inferior. Piso en rejilla con desportillamiento, mezon con desportillamiento y fisuras en la baldosa piso en baldosa con desgaste normal por uso.

Cuarto Sonajero: Techo en canaplast y pañete con pintura en buen estado. Muros sin poca visibilidad por presencia de objetos. Piso en baldosa con poca visibilidad por presencia de objetos en aparente buen estado.

Habitación N. 1: Techo en canaplast en buen estado, muros en pañete pintado en buen estado, piso sin visibilidad por tapete infantil. Sin puerta de acceso.

Sala: Techo en canaplast en buen estado, muros en pañete pintado con desgaste normal por uso, embarnado por humedad. Piso en baldosa con desgaste normal por uso, una puerta en madera en buen estado.



Original: CONSORZIO MALLA VIAL SOC.
1° copia: Presidente
2° copia: Direzione Intermedia

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CODIGO
FO-SC-06

VERSION
2

Alcaldía de Bogotá



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de NOVIEMBRE de 2014.

ELABORÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) John A. Berrío B
Residente Técnico - Interventoría


REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Argy Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Nini Johanna Boquerón T.
(Nombre) Nini Johanna Boquerón T.
Residente Social - Contratista

(Firma) [Firma]
(Nombre) Rosa AYA
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanner Interventoría

Garaje: Techo en madera en mal estado. Paredes en póster pintado con deterioro de material. Pared divisoria con deterioro en mádoflex forrado con deterioro normal por uso. Piso en concreto con deterioro y desportillamiento del material al ingresar, una puerta metálica con corrosión.



7671
26

| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|--|---|--------------------|--|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSION
2 | |
| <p>Habitación N. 1: Techo en placa fácil en buen estado, Paredes en pañete pintado norte con figura por cierre de ventana. Paredes restantes con pañete pintado en buen estado. Piso en baldosa en aparente buen estado, con ventana metálica con presencia de óxido en el marco, vidrios en buen estado, una puerta en madera con charpa en buen estado.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en placa fácil en buen estado, con roseta suelta. Paredes en pañete pintado con algunos fisuras. Piso en baldosa en aparente buen estado con poca visibilidad. Una ventana con marco metálico, con vidrio central fracturado. Puerta en madera en buen estado, marco de la puerta en madera a los costados sin material.</p> <p>Acceso Primer piso: Puerta de acceso con rejeta por exposición de cables en parte superior, una puerta en madera conchiza con deterioro normal por uso.</p> <p>Comedor: Techo con pañete pintado en buen estado, Paredes con pañete pintado en buen estado sin guardasacaba, Piso en tablata y/o con desportillamientos, fijas en regular estado.</p> <p>Baño: Una puerta en madera con deterioro por uso. Techo en concreto pintado con poca visibilidad por ausencia de luz. Piso y paredes en endique de baldosa sin visibilidad.</p> <p>Cocina: Techo en placa con humedad, descompartimiento de material, muros en un 80% en baldosa con desportillamientos, mazon con ausencia de baldosas, fijas y desportillados, muros en un 20% en pañete pintado con humedad y fisuras.</p> <p>Habitación N. 1: Techo en pañete pintado con presencia de humedad, descompartimiento de material, Paredes en pañete pintado con desprendimiento de material. Piso con baldosa en aparente buen estado sin puerta de acceso.</p> <p>Habitación N. 2: Una puerta en madera con charpa con deterioro, techo en madera en mal estado, Paredes en pañete pintado con descompartimiento de material, piso en material roto con deterioro normal por uso.</p> <p>Local: Techo en madeflex con deterioro normal por uso, Paredes en pañete pintado en un 70% con grietas, costado a la vía, grieta longitudinal cerca a rejilla de ventilación, Paredes restantes en baldosa en aparente buen estado, con poca visibilidad. Una puerta de acceso metálica con vidrios en buen estado, tres ventanas metálicas con vidrios en buen estado. Piso con baldosa algunos de ellos desportillados, una puerta cortina en aparente buen estado, piso en concreto con fisuras desportillamientos y deterioro normal por uso. Ventanas sin marco cubiertas con lamina de zinc con deterioro y otras con retazos de vidrio fracturados, una puerta en madera sin charpa con deterioro normal por uso, escaleras de acceso en tabloneros de madera con deterioro.</p> <p>Segundo Piso: Escaleras de acceso en concreto sin afinar con deterioro normal por uso, muros en bloque a la vista y Pañetados en aparente buen estado.</p> <p>Sala - Comedor: Pisos en concreto placa con deterioro normal por uso, Cubierta en lamina de zinc, teja plástica, teja eternit con vigas de soporte en retazos de madera en mal estado, muro frontal en bloque a la vista con desportillamientos, muros restantes en pañete sin pintura en aparente buen estado, una ventana metálica con vidrios en buen estado y con corrosión en la parte del marco costado inferior.</p> <p>Baño: Cubierta en teja de zinc) eternit y plástica en mal estado rotas. Pared en un 80% en baldosa con deterioro normal por uso, Paredes restantes en pañete sin pintar con presencia de humedad y algunos fisuras, Pisos en baldosa roja en aparente buen estado, trape de Cisterna sin tapa, en buen estado, lavamanos fracturado, una puerta con marco en madera con desprendimiento de material en pañete en mal estado.</p> <p>Zona lavado: Cubierta en teja plástica en mal estado, paredes en pañete sin pintar con fisuras y manchas por humedad, piso en concreto con poca visibilidad por presencia de conecos, lavadero con desportillamientos y deterioro normal por uso, Regata en muro derecho pared inferior.</p> <p>Cocina: Cubierta en teja de eternit con presencia de humedad y en mal estado, muros en pañete pintado con múltiples fisuras, regata muro Costado Sur. Por instalación de un tubo en PVC, mazon en concreto y marmel fijas y desportillado piso en concreto con deterioro normal por uso, marco y puerta metálica con óxido en mal estado, sin vidrios.</p> <p>Habitación N. 1: Cubierta en teja de eternit y plástica con vigas de madera en mal estado, muro Costado Sur. con una grieta.</p> | | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | CIV 4005352
VERSIÓN
2 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|----|----|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| CODIGO
FO-SC-06 | COP-340-2018 | | ACTA No. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 11 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA | | | 2. DATOS DEL PREDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Nombre del Propietario <u>Rosa Aya Manjarrez</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teléfono <u>4037949</u> No de CC propietario <u>51769236</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dirección <u>CHAGSUR No. 16-12 Esta.</u> No. de pisos <u>2 y Atico</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Long. del frente (mts) <u>6.50 mts</u> Estrato <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr></tbody></table> | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | 3. Energía | ☒ | ☐ | | 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | 5. Gas | ☒ | ☐ | | 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | USO ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Residencial</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>5. Recreacional</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>6. Beldio</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>7. Bien de interés cultural</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>8. Otro</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></tbody></table> | | | SI | NO | 1. Residencial | ☐ | ☒ | 2. Comercial | ☐ | ☐ | 3. Industrial | ☐ | ☐ | 4. Institucional | ☐ | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | ☐ | 6. Beldio | ☐ | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ | ☐ | 8. Otro | ☐ | ☐ | |
| | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Recreacional | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Beldio | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Bien de interés cultural | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Otro | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Garaje</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Casos</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>El garaje se usa como</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>co-habitación</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></tbody></table> | | | SI | NO | Garaje | ☒ | ☐ | Casos | ☐ | ☐ | El garaje se usa como | ☐ | ☐ | co-habitación | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | |
| | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garaje | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Casos | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El garaje se usa como | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| co-habitación | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Predio de tres pisos fachada con cerramiento fachada costado occidental del primer piso (pp) puerta garaje con oxidación y vidrios en buen estado, dos Ventanas en estructura metálica con vidrios en buen estado, dos puertas en carpintería metálica con presencia de óxido, y ausencia de vidrio en la parte superior. Se evidencia deterioro de pintura y figuras en muro del primer piso.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Segundo piso Costado occidental, fachada con presencia de humedad, un marco en madera con vidrios, uno de ellos fracturado dos Ventanas en estructura metálica y vidrios en buen estado. Marco para ventana con ausencia de la misma, se evidencia grietas en la fachada.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tercer piso costado occidental: Fachada en bloque con una ventana con vidrio roto y un marco con ausencia de ventana, Cap de azulejo natural oxidado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fachada Costado Sur, Primer piso con entrada a la tienda dos Ventanas en estructura metálica con vidrios en buen estado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fachada Segundo piso Costado Sur: con dos marcos en estructura metálica con vidrios figurados y se evidencian grietas al rededor de los marcos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fachada Tercer piso: en bloque a la vista y placa fácil a la vista, marcos para Ventanas con ausencia de la misma.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Acceso a predio Cuarto Sombrero: Cubierta en lamina de Zinc con detenero normal por uso, Vigas de soporte con rollizos en madera y en metal con desgaste normal por uso. Paredes en bloque a la vista, con despartillamientos y sin para visibilidad por presencia de objetos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apartamento N.02: una puerta metálica con vidrios en buen estado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sala: Techo en placa fácil con manchas por humedad en buen estado, Paredes en parte pintada en buen estado, con presencia de muebles, Piso en baldosa en aparente buen estado con tapete, pared costado izquierdo en bloque a la vista por proyección de puerta ladrillo roto fijado, una Ventana metálica con vidrios en buen estado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OFFSHORE COMMERCE ITALIA VIAL SEC
IT capital Programme
IT capital Economic Incentives

7674


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

COORDO
FO-SC-06

PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VERSIÓN
2

Alcaldía de Bogotá



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Noviembre de 2019

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma)
(Nombre) John A. Bravo B
Residente Técnico - Interventoría


REVISÓ:
(Firma)
(Nombre) Angie Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Niré Johanna Boquerón Torres
(Nombre) Niré Johanna Boquerón Torres
Residente Social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Marco Fidel Rodríguez Paez
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanner Interventoría


760
7676

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | CIV 4005352 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--------------------|--------------------|--|---------------|----|----|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|--|---------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------|--|--|--|-----------------------|--|---|-----------------------------------|---|--|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | VERSIÓN
2 | COP-340-2019 | | ACTA No. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 11 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Marco Fidel Rodríguez Paez</u>
Teléfono: <u>3862909</u> Yo de CC propietario: <u>4193522</u>
Dirección: <u>Cr 16Bis N. 44B-14 Sur</u> No. de pisos: <u>2</u>
Long. del frente (mts): <u>12 mts</u> Estrato: <u>1</u>

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">SERVICIOS PÚBLICOS</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☒ NO ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Beldio ☐</td> <td>Cuartos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>co mercio SI ☐ NO ☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | OBSERVACIONES | SI | NO | ☒ | ☐ | | ☒ | ☐ | | ☒ | ☐ | | ☒ | ☐ | | ☒ | ☐ | | ☒ | ☐ | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | | 2. Comercial ☐ | 6. Beldio ☐ | Cuartos | | 3. Industrial ☐ | 7. Bien de interés cultural ☐ | El garaje se usa como | | 4. Institucional ☐ | 8. Mixto ☐ | co mercio SI ☐ NO ☐ | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial ☐ | 6. Beldio ☐ | Cuartos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial ☐ | 7. Bien de interés cultural ☐ | El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional ☐ | 8. Mixto ☐ | co mercio SI ☐ NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Predio de dos pisos con pònete pintado en buen estado con humedad en la placa de la terraza. Primer piso con puerta garage con vidrios en buen estado y rejilla de ventilación en la parte superior. Puerta entrada principal en estructura metálica y vidrios en buen estado. Segundo piso con ventanas en estructura metálica con vidrios en buen estado, andén en concreto con algunas fixuras.</p> <p>Primer Piso: Techo y paredes en estuco en buen estado, piso en marmol con 10% de granito en buen estado.</p> <p>Cuarto Sonalejo: Techo y paredes en estuco en buen estado, piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Habitación N.º 1: Techo y pònete pintado en caraplast, piso en baldosa con presencia de desagote.</p> <p>Habitación N.º 2: Techo con pònete pintado en buen estado, paredes estucadas en buen estado, piso en baldosa con un poco de desagote.</p> <p>Habitillo: Techo en estuco con fixuras, Paredes en estuco y dos ventanas en carpintería de madera y vidrios en buen estado, piso en marmol y granito en buen estado.</p> <p>Cocina: Techo en estuco en buen estado, Paredes en un 50% revueltos de baldosa y un 50% en estuco en buen estado, piso en marmol en buen estado y meñón con baldosa en buen estado.</p> <p>Baño: Techo y paredes con baldosa en buen estado, piso en marmol en buen estado. Puerta ventana para entrada a baño en madera entornillada y ventana con marco metálica en buen estado. An ausencia de vidrio superior.</p> <p>Área lavado: Techo con desmenuzamiento de pintura por presencia de humedad, paredes con baldosa, piso en marmol con detalles en granito en buen estado.</p> <p>Escalera: entrada segundo piso: en baldosa en buen estado, techo y paredes en estuco con una presencia de fixura en la parte superior del muro, Puerta de entrada segundo piso en estructura metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Sala comedor: Techo en lamina de PVC, Paredes en estuco con evidencias del desprendimiento del estuco costado sur.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3677
702

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | VERSIÓN
0 | |
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
| 4
DD | 5+7
MM | 2020
AAAA | CONTRATO No. 340-2019-FDLSC | |
| | | | | ACTA No. 10 |



Nombre del Propietario Sin información
 Teléfono Sin información
 Dirección RA 16B lote #440-03E
 Long. del frente (mts) 5.5045 Estrato 2
 No de CC propietario Sin información
 No. de pisos 2 pisos

SERVICIOS PÚBLICOS

- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Agua | ☐ | SI | ☐ | NO |
| 2. Alcantarillado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Energía | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Teléfonos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Gas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

OBSERVACIONES

NO Fumo Por que dice que no esta el dueño del Predio. Primer visita 3-9-20
 Segunda visita 4 Sep, 2020

USO ACTUAL

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Beldío | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|----|
| Garaje SI | ☐ | NO |
| Cuantos | | |
| El garaje se usa como | | |
| comercio SI | ☐ | NO |

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: CHICUSE #440-03-30 en el barrio Altoz Virrey con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 4 días del mes de Sep. de 2020

ELABORO:

(Firma)

(Nombre)

Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Residente Social - Contratista

(Firma)

(Nombre)

Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

1ª copia: Propietario

2ª copia: Escáner Interventoría

7678
464



FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CODIGO
FO-SC-06

PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VERSIÓN
2

Alcaldía de Bogotá



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Noviembre de 2019

ELABORÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) John A. Bravo B.
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Angy Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Mrs Johanna Baquero Torres
(Nombre) Mrs Johanna Baquero Torres
Residente Social - Contratista

(Firma) Laura Harrera Vargas
(Nombre) Laura Harrera Vargas
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanner Interventoría

7679
466

| FORMATO
ACTA DE VEJECIDAD
PROCESO | | | CIV 4005352 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------|-------------|--|----|----|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------|--|---------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| CODIGO
FO-SC-06 | GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | | VERSION
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 11 | 2019 | COP-340-2019 | | ACTA No. 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario <u>Laura Patricia Henares Vargas</u>
Teléfono <u>314849830</u> No de CC propietario <u>52014131</u>
Dirección <u>Carrera 16 Bis N. 44B-03 Sur</u> No. de pisos <u>2</u>
Long. del frente (mts) <u>5.50 mts</u> Estrato <u>1</u>

SERVICIOS PÚBLICOS
<table style="width:100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1 Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </table>
<table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1 Residencial ☒</td> <td>5 Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Comercial ☐</td> <td>6 Balcón ☐</td> <td>Cuartos ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Industrial ☐</td> <td>7 Bien de interés cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Institucional ☐</td> <td>8 Mito ☐</td> <td>comercio SI ☐ NO ☐</td> <td></td> </tr> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1 Agua | ☒ | ☐ | | 2 Alcantarillado | ☒ | ☐ | | 3 Energía | ☒ | ☐ | | 4 Teléfonos | ☐ | ☒ | | 5 Gas | ☒ | ☐ | | 6 TICS | ☐ | ☒ | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1 Residencial ☒ | 5 Recreacional ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ | | 2 Comercial ☐ | 6 Balcón ☐ | Cuartos ☐ | | 3 Industrial ☐ | 7 Bien de interés cultural ☐ | El garaje se usa como ☐ | | 4 Institucional ☐ | 8 Mito ☐ | comercio SI ☐ NO ☐ | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Agua | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Alcantarillado | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Teléfonos | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 TICS | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Residencial ☒ | 5 Recreacional ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Comercial ☐ | 6 Balcón ☐ | Cuartos ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Industrial ☐ | 7 Bien de interés cultural ☐ | El garaje se usa como ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Institucional ☐ | 8 Mito ☐ | comercio SI ☐ NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
Predio esquinero de dos pisos, en el primer piso Fachada portada en buen estado, 3 ventanas de carpintería metálica y (Ventanas) vidrios en buen estado, Segundo Piso con cuatro Ventanas en carpintería metálica con vidrios en buen estado, fachada en bloque y balcón en la parte frontal de la casa.
Entrada Puerta Principal: en carpintería metálica y vidrios en buen estado.
Sala: Techo en Drywall en buen estado, muros en portete pintados en buen estado, Piso en porcelanato en buen estado.
Habitación N.1: Techo en clara negra, muros en portete pintado en buen estado, Piso en porcelanato en buen estado, Puerta sin chapa en carpintería de madera en buen estado.
Habitación N.2: Techo en clara negra, muros en portete pintado en buen estado, Piso en porcelanato en buen estado, Puerta sin chapa en carpintería de madera en buen estado.
Cocina: Techo en clara negra en concreto, muros en portete pintados en buen estado, Piso en baldosa en buen estado.
Escalera entrada Segundo piso: Presencia de humedad en la parte superior e interior de la escalera, excelente en porcelanato en buen estado, muros en portete con presencia de humedad, techo en teja de zinc con un poco de desgaste.
Cocina N.2: Paredes y piso en clara negra, techo en teja de zinc y asbesto.
Baño: Techo en Drywall y luminaria incandescente, muros y piso en portete en buen estado.
Habitación N.3: Techo en teja de zinc y muros en estuco en buen estado, piso en porcelanato en buen estado.
Sala-comedor: Techo en teja de zinc y eternit, muros en portete con 90% en pintura en buen estado, dos Ventanas en estructura metálica y vidrios en buen estado, Piso en concreto en buen estado.
Zona lavado: Techo en teja de asbesto en buen estado, Paredes en estuco en buen estado, Piso en concreto en buen estado, una ventana en estructura metálica en buen estado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO

CODIGO
FO-8C-06

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VERSIÓN
2

Alcaldía de Bogotá



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Noviembre de 2019

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

NELSON NEME

Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

John A. Bravo B

Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Argy Roxana Gutierrez

Residente Social-Interventoría

(Firma)

Nini Johanna Baqueri

(Nombre)

Nini Johanna Baqueri

Residente Social - Contratista

(Firma)

Claudia Boncancio

(Nombre)

Claudia Yaneth Boncancio


Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC




1ª copia: Propietario

2ª copia: Escanner Interventoría

| FORMATO | | | Alcaldía de Bogotá |
|--|---|--------------|--------------------|
| CODIGO
FO-SC-06 | ACTA DE VECINDAD | | |
| | PROCESO
GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | VERSION
2 | |
| <p>Cocina: Techo en placa de panela pintado en buen estado. Muros y piso en baldosa buen estado. Accesorios lavamanos, cisterna e inodoro en buen estado. Una ventana en marco metálico y persiana en buen estado. Una puerta en madera sin chapo en buen estado.</p> <p>Patio: Una puerta metálica con vidrios en buen estado. En la parte superior con ausencia de un vidrio. Techo abierto en teja plástica con vigas de amame en madera en regular estado. Por intermedio, muros con panela pintado en aparente buen estado. Un tanque de almacenamiento de agua con tubería en PVC en buen estado. Piso revestido con cerámica normal por uso. Un lavadero en malos condiciones con desconocimiento de material y desperdillamiento.</p> <p>Habitación N. 2: Techo y muros en panela pintado en aparente buen estado, con poca visibilidad por presencia de insectos. Piso en baldosa con poca visibilidad en aparente buen estado, una puerta en madera con chapo en buen estado. Una ventana metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Cocina: Techo en panela pintado en buen estado con maderas por usar de los allos y desconocimiento de material, muros, piso y mueble en enchufe en buen estado. Sin puerta de acceso. Una ventana metálica con vidrios en buen estado. Parte inferior y parte superior ausencia de dos vidrios.</p> <p>Huerto de acceso a Segundo Piso: Una puerta metálica con vidrio en buen estado. Escalero de acceso al Segundo Piso con baldosa en buen estado, muros en panela pintado en buen estado con una resaca por tener concreto pido superior. Contacto derecho. Cerca a puerta de acceso. Techo en panela pintado en buen estado.</p> <p>Sala Comedor: Techo en panela pintado en buen estado. Muros en panela pintado con una figura transversal. Cerca al anaqueño de la ventana contacto izquierdo. Piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Recibido: Techo en carpentería en buen estado con dos claraboyas con vidrios en buen estado. Muros con panela pintado en buen estado. Piso con baldosa en aparente buen estado con presencia de algunos tafetán, una ventana con rejilla metálica en buen estado. Figura transversal. Cerca a escalero 2° piso y 3° piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Habitación N. 4: Techo con panela pintado en buen estado, muros con panela pintado en buen estado. Con poca visibilidad por presencia de defectos muebles. Una ventana metálica con vidrios en buen estado. Una puerta en madera con chapo. Con deterioro normal por uso. Piso en baldosa en aparente buen estado. Con tapete.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en panela pintado en buen estado, muros en panela pintado en aparente buen estado con poca visibilidad. Piso en baldosa con poca visibilidad. Una puerta en madera con chapo en buen estado. Dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado.</p> <p>Cocina: Techo en panela pintado en buen estado. Muros y piso en baldosa en buen estado. Muro de medio con figura transversal. Cerca al lavaplatos por uso.</p> <p>Patio: No se tuvo acceso con puerta en aluminio en buen estado.</p> <p>Cuarto: Techo en panela pintado con presencia de humedad, muros y piso con baldosa en buen estado. Una puerta con marco metálico y familia acrílica en buen estado. Una ventana tipo persiana con ausencia de un vidrio. Accesorios en buen estado.</p> <p>Escalero de acceso 3° piso: en baldosa en buen estado. Muros en panela pintado con maderas por desconocimiento del carpintero. Cubierta en teja de alquitran con deterioro normal por uso. Una puerta metálica con vidrio flojaturado.</p> <p>Cuarto-Habitación: Cubierta en maderas con vigas de amame en madera en regular estado normal por uso. Muros en panela pintado con poca visibilidad por presencia de defectos y maderas por desconocimiento de agua en la parte superior. Piso en baldosa en aparente buen estado.</p> <p>Habitación N. 1: Techo en maderas en buen estado con deterioro normal por uso. Muros en panela pintado con poca visibilidad por presencia de muebles. Una puerta en madera con chapo en buen estado. Dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado y un acceso. Piso en baldosa. Cubierta con tapete con poca visibilidad en aparente buen estado.</p> | | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | Alcaldía de Bogotá | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--|--|--|--|
| CODIGO
FO-SC-08 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
2 | | | | | | |
| 01 | 11 | 2019 | COI-340-2019 | | | | | |
| | | | ACTA No. <u>01</u> | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario <u>Claudio Kenneth Rencancio (Hijo Propietario)</u>
Teléfono <u>3078255</u> No de CC propietario <u>53003342</u>
Dirección <u>Calle 85 Gta No. 44B-22 Sur</u> No. de pisos <u>2 y terraza</u>
Long. del frente (mts) <u>5.50 mts</u> Estrato <u>1</u> | | | | | |
| 3. SERVICIOS PÚBLICOS <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> 1. Agua ☒ SI
 2. Alcantarillado ☒ SI
 3. Energía ☒ SI
 4. Teléfono ☒ SI
 5. Gas ☒ SI
 6. TICS ☒ SI </td> <td style="width:50%;"> NO ☐
 7. OBSERVACIONES
 <u>Interfer y Parabólicos</u> </td> </tr> </table> | | | 1. Agua ☒ SI
2. Alcantarillado ☒ SI
3. Energía ☒ SI
4. Teléfono ☒ SI
5. Gas ☒ SI
6. TICS ☒ SI | NO ☐
7. OBSERVACIONES
<u>Interfer y Parabólicos</u> | USO ACTUAL <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> 1. Residencial ☒
 2. Comercial ☐
 3. Industrial ☐
 4. Institucional ☐ </td> <td style="width:50%;"> 5. Recreacional ☐
 6. Balda ☐
 7. Bien de interés cultural ☐
 8. Mista ☐ </td> </tr> </table> | | 1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐ | 5. Recreacional ☐
6. Balda ☐
7. Bien de interés cultural ☐
8. Mista ☐ |
| 1. Agua ☒ SI
2. Alcantarillado ☒ SI
3. Energía ☒ SI
4. Teléfono ☒ SI
5. Gas ☒ SI
6. TICS ☒ SI | NO ☐
7. OBSERVACIONES
<u>Interfer y Parabólicos</u> | | | | | | | |
| 1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐ | 5. Recreacional ☐
6. Balda ☐
7. Bien de interés cultural ☐
8. Mista ☐ | | | | | | | |
| ACCESOS VEHICULARES <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> 9. Garaje ☐ SI ☒ NO
 10. Cocheras ☐ SI ☒ NO
 11. El garaje se usa como ☐ SI ☒ NO </td> <td style="width:50%;"></td> </tr> </table> | | | 9. Garaje ☐ SI ☒ NO
10. Cocheras ☐ SI ☒ NO
11. El garaje se usa como ☐ SI ☒ NO | | | | | |
| 9. Garaje ☐ SI ☒ NO
10. Cocheras ☐ SI ☒ NO
11. El garaje se usa como ☐ SI ☒ NO | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
<p><u>Fachada: Primer piso: dos puertas metálicas una con vidrios en buen estado y la otra con vidrios fracturados costado derecho, en buen estado. Paredes en pañete pintado con fixura costado izquierdo y desprendimiento de material en acceso a puerta de primer piso y segundo piso. Una caja metálica con medidor de gas y costado con corrosión, una caja metálica con reja y medidor de luz en buen estado, pero con presencia de óxido, una caja metálica de contador de agua con medidor en buen estado y reja metálica oxidada.</u></p> <p><u>Segundo piso: Pañete pintado con una fixura transversal, dos ventaneros en estructura metálica con vidrios en buen estado.</u></p> <p><u>Tercer piso: Placa de entre piso fixa costado derecho, muro en pañete pintado, muro a media altura con terminación en ladrillo con cerramiento en lamina de zinc, cartón, plástico y madera en regular estado, techo con teja de eternit y Plástico con poca visibilidad.</u></p> <p><u>Andén con muro en concreto con fixuras, despoillamientos y pérdida de material.</u></p> <p><u>Acceso 1er Piso Sala - comedor: Techo en placa de concreto con pañete pintado en buen estado, muros en bloque pintados en buen estado con deterioro normal por uso, piso en baldosa en buen estado.</u></p> <p><u>Cuarto baño Escaleros: con poca visibilidad por presencia de objetos zapatos - juguetes, etc. con un despoillamiento en el muro costado izquierdo parte superior.</u></p> <p><u>Pasillo: Techo en pañete pintado con manchas por humedad, muros en pañete pintado en buen estado, piso con baldosa en buen estado.</u></p> <p><u>Habitación N. 1: Techo en placa de concreto con pañete pintado con presencia de humedad cerca a la puerta de acceso, muros en pañete pintado en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos con reja por ausencia de toma corriente costado Sur. Piso con baldosa en buen estado, dos ventaneros metálicos en buen estado.</u></p> | | | | | | | | |


5896

| FORMA TO | | ACTA DE VEDADO | | BOGOTÁ | |
|--|---------|---|---------------------------|--------|--|
| CODIGO | PROCESO | VERIFICACION | | | |
| 3 | 504 | 2020 | CONTRATO No. MAL-INT-PLAC | | |
| 1. RESUMEN AUTORIZADO DE INICIACION | | | | | |
|  | | | | | |
| 2. DATOS DEL PROYECTO | | | | | |
| Nombre del Proyectista: <u>Pablo Mios</u> | | | | | |
| Número de CC: <u>29584740</u> | | | | | |
| Dirección: <u>6662310 #483327</u> | | | | | |
| No. de piso: <u>2</u> | | | | | |
| Long. del terreno (mts): <u>5.550</u> | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | |
| 1. Agua ☒ 2. Alcantarillado ☒ 3. Energía ☒ 4. Telefonía ☒ 5. Gas ☒ 6. TICS ☒ | | | | | |
| OBSERVACIONES: <u>Financiera</u> | | | | | |
| 3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PROYECTO DE OBRAS: LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | |
| Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Variante C.B. y Este de la 823</u> en el barrio <u>ALTO NIVE</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vedado. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaran afectaciones, ni se probable la aparición de afectaciones posteriores en el terreno por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC. | | | | | |
| Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que firman en el presente, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de vigencia, en Bogotá D.C., a los <u>25</u> de <u>SEPT</u> de <u>2020</u> . | | | | | |
| FIRMA: | | FIRMA: | | | |
|  | |  | | | |
| Pablo Mios | | Jureth Martinez (Prof. Apoyo) | | | |
| Residente Técnico - Interventor | | Residente Social-Interventor | | | |
| FIRMA: | | FIRMA: | | | |
|  | |  | | | |
| Diana Garmier | | Jureth Martinez (Prof. Apoyo) | | | |
| Residente Social - Contralor | | Residente Social-Interventor | | | |

Original CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1º copia Propietario
2º copia Excmte Interventor

7686
458

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| | | VERSIÓN
2 |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Octubre de 2013.

ELABORÓ:
(Firma) [Signature]
(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Signature]
(Nombre) John A. Bravo B.
Residente Técnico - Interventoría


REVISÓ:
(Firma) [Signature]
(Nombre) Argy Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Nani Johanna Baquero T.
(Nombre) Nani Johanna Baquero T.
Residente Social - Contratista

(Firma) Luz Myriam Moreno Rios
(Nombre) Luz Myriam Moreno Rios
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanner Interventoría

| FORMIATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|---------|--------------------|--|
| ACTA DE VECHIDAD | | VERSION 2 | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
| CODIGO FO-SC-06 | PROCESO | | |
| <p>Posillo: Piso en concreto con presencia de fierro.</p> <p>Salón tener piso: en concreto con presencia de fierro, antetecho a la vista en badillo, techo y viga canal en teja de zinc en buen estado. Puerta metálica de entrada con vidrios merillados en buen estado.</p> <p>Sala Comedor: Techo en teja de zinc en buen estado, paredes con panel pintados en buen estado, Piso con baldosa en buen estado.</p> <p>Habitación N. 3: Techo en concreto en obra negra. Paredes en panel pintados en buen estado. Piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Cocina: Paredes, techo, muros y piso en baldosa.</p> <p>Habitación N. 4: Techo en concreto en obra negra. Paredes en panel pintados en buen estado con dos marcos para ventana.</p> <p>Una Ventana con marco metálico vidrios en buen estado.</p> <p>Posillo: Techo en obra negra. Paredes con panel pintado en buen estado, Piso en baldosa con un 10% en clambaya con un vidrio roto.</p> <p>Patio: Techo con teja plástica en buen estado. Paredes en panel pintados en buen estado y Piso de clambaya en buen estado, con un marco metálico en una Ventana en buen estado.</p> <p>Baño: Techo, Paredes y Piso con baldosa en buen estado.</p> <p>Sala - Comedor: Techo con panel pintado en buen estado, Paredes con panel pintados en buen estado, Piso en baldosa, con un poco de desgaste.</p> <p>Escaleros a la terraza: en concreto en buen estado, Piso en concreto y muros en bloque en buen estado, vigo y columnas en concreto a la vista.</p> <p>Puerta de entrada Primer piso: de carpintería metálica en buen estado.</p> <p>Habitación N. 5: Techo y muros panelados con pintura en buen estado, Piso con enchape con un poco de desgaste, en buen estado. Puerta en madera y Olla en buen estado.</p> <p>Habitación N. 6: Techo y muros en panel en buen estado en una Ventana en estructura metálica y vidrios en buen estado.</p> <p>Habitación N. 7: Techo y muros en panel pintados en buen estado con una Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, Piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Cocina: Techo, muros y Piso con baldosa en buen estado.</p> <p>Baño: Techo, muros y Piso con baldosa en buen estado.</p> <p>Patio: Techo en clambaya, Paredes con panel pintados y Piso con baldosa en buen estado.</p> | | | |



| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | CIV 4005352 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
2 | |
| 31 | 10 | 2019 | ACTA No. 08 |
| COP-340-2018 | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA | | 2. DATOS DEL PREDIO | |
| | | Nombre del Propietario <u>Loz Mirian Moreno</u> | |
| | | Teléfono <u>3204652311</u> | |
| | | Dirección <u>Cra 16 Bis # 44B-23 Sur</u> | |
| | | Long. del frente (mts) <u>5.50 mts</u> | |
| | | Estrato <u>1</u> | |
| No de CC propietario <u>39542197</u> | | No. de pisos <u>3</u> | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 1. Agua | ☒ SI | ☐ NO | OBSERVACIONES |
| 2. Alcantarillado | ☒ SI | ☐ NO | |
| 3. Energía | ☒ SI | ☐ NO | |
| 4. Teléfonos | ☒ SI | ☐ NO | |
| 5. Gas | ☒ SI | ☐ NO | |
| 6. TICS | ☒ SI | ☐ NO | |
| USO ACTUAL | | | |
| 1. Residencial | ☒ SI | 5. Recreacional | ☐ NO |
| 2. Comercial | ☐ NO | 6. Baldo | ☐ NO |
| 3. Industrial | ☐ NO | 7. Bien de interés cultural* | ☐ NO |
| 4. Institucional | ☐ NO | 8. Mixto | ☐ NO |
| Garaje | | SI | ☒ |
| Cuantos | | 1 | |
| El garaje se usa como | | comercio | ☐ NO |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de tres pisos en ladrillo a la vista, Primer piso garaje en carpintería metálica con vidrio inferior medio roto. Puerta (botana) en buen estado. Segundo piso balcon con puerta y dos ventanas en estructura metálica, tercer piso con balcon y dos ventanas en estructura metálica.

Garaje: Techo y paredes con panela en buen estado, piso en baldosa de porcelanato con presencia de fisuras, dos Ventanas en estructura metálica con vidrios en buen estado.

Restilo: Techo y paredes en panela en buen estado y baldosa de porcelanato en buen estado.

Escaleras entrada Segundo piso: en concreto en buen estado, muro costado Sur con presencia de humedad.

Puerta de entrada Segundo piso: en carpintería metálica en buen estado, Sala-Comedor: techo y paredes en panela pintado en buen estado, Piso con baldosa con desgaste, Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado.

Cocina: Techo y Paredes con baldosa en buen estado, meson con baldosa en buen estado.

Habitación N. 1: Techo y muros con panela pintados en buen estado, dos Ventanas en estructura metálica con vidrios metálicos con vidrios en buen estado, Piso con baldosa con un poco de desgaste.

Habitación N. 2: Techo y muros en panela pintados en buen estado, dos Ventanas con marco metálico con vidrios en buen estado, piso en baldosa con un poco de desgaste en buen estado, Puerta de acceso (q) en madera y chapa deteriorada.

Patio: Techo, Paredes y Piso con baldosa en buen estado, Puerta en madera con chapa en buen estado.

Patio: Techo y Piso en claraboya en buen estado, paredes con panela pintado, dos Ventanas, un vidrio en la parte interior derecha roto.



Balcon: Techo en panela en buen estado, Paredes fachada en ladrillo y Piso en concreto con fisuras.

Escaleras entrada tercer piso en concreto en buen estado, techo y paredes con panela pintado en buen estado.

Online CONSORCIO MALLA VIAL SBC
1° etapa: Propósito
2° etapa: Bases Minuteras

7690
549

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VERIFICACIÓN | | Alcaldía de Bogotá |
| CÓDIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| | | VERSIÓN
2 |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Octubre de 2019.

ELABORÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) John A. Brown B.
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Angy Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Nina Johanna Boqueron Torres
(Nombre) Nina Johanna Boqueron Torres
Residente Social - Contratista

(Firma) Doris Emilia Benitez M
(Nombre) Doris Emilia Benitez Mendive Iso
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1° copia: Propietario
2° copia: Escanner Interventoría

7691
578

| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|-----------------------------|--|--------------|
| CODIGO
FO. SC. 06 | ACTA DE VECINDAD
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSION
2 |
| <p>desprendimiento de pintura por humedad, Paredes con pintura pintado en buen estado con desgaste de pintura. Piso en baldosa.</p> <p>Cocina: Techo en pared con desprendimiento de pintura por humedad Paredes y piso con baldosa en buen estado, Ventana sin marco por ventilación.</p> <p>Habitación N. 3: Techo y paredes con pintura pintado en buen estado, Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, Piso con baldosa. Presencia de desgaste y puerta en madera con chapa en buen estado.</p> <p>Baño: Techo, Paredes y piso con baldosa en buen estado. Puerta en madera con chapa en buen estado.</p> <p>Habitación N. 4: Techo y muro con pintura pintado en buen estado, Ventana con un vidrio fracturado y rejilla de ventilación.</p> <p>Parte Superior, Piso en baldosa con desgaste normal por uso.</p> <p>Habitación N. 5: Techo y muro con pintura pintado en buen estado, Ventana con vidrios en buen estado y piso con baldosa.</p> <p>normal por uso y puerta en madera con chapa en buen estado.</p> <p>Escalera entrada tercer piso con baldosa, la primera fracturada, Paredes en pintura pintado en buen estado, parte interior de una Paredes con arreglo de agua potable.</p> <p>Pasillo: Techo en Drywall en buen estado, muro con presencia de humedad, Paredes con pintura pintado en buen estado, Piso con baldosa.</p> <p>Habitación N. 6: Techo en Drywall con presencia de humedad, Paredes con pintura pintado en buen estado, Piso con baldosa en buen estado, Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado y con presencia de oxidación. Parte inferior.</p> <p>Sala: Techo en Drywall en buen estado, Paredes en pintura pintado en buen estado, Piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Baño: Puerta metálica en buen estado, Techo en PVC con luminarios en buen estado, Paredes y piso con baldosa en buen estado.</p> <p>Baño 2: Puerta metálica en buen estado, Techo en PVC con luminarios en buen estado, muro y piso con baldosa en buen estado. Parte Superior inferior Paredes arreglo tuberías agua potable.</p> <p>Cocina 2: Techo en Drywall y Paredes con baldosa, con presencia de tapa de válvula de gas, Piso con baldosa en buen estado.</p> <p>Habitación N. 7: Techo en Drywall en buen estado, Paredes con pintura pintado en buen estado, Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, Piso con enrejado de baldosa en buen estado. Puerta en estructura metálica en buen estado.</p> <p>Habitación N. 8: Techo en Drywall con luminarios montados en buen estado, Paredes con pintura pintado en buen estado, Piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Escalera entrada terraza: en baldosa en buen estado, muro en pintura en buen estado y techo en teja plástica.</p> <p>Terraza: Paredes en bloque y piso en concreto en buen estado.</p> | | | |

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | CIV 4005352 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | VERSION
2 | | |
| 31 | 10 | 2019 | ACTA No. 07 |
| COP-340-2019 | | | |

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Emilce Benitez
Teléfono: 3212413071
Dirección: Cra 16B15 #449-17 Sur.
Long. del frente (mts): 12 mts Estrato: 1
No de CC propietario: 24091205
No. de piso: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |

USO ACTUAL

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Residencial | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ |


ACCESOS VEHICULARES

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|--|--|
| 5. Recreacional | ☐ | 6. Balcón | ☐ | Garaje | SI ☒ | NO ☐ |
| 7. Bien de Interés Cultural | ☐ | 8. Muro | ☐ | Cuartos | 3 | |
| | | El garaje se usa como | | comercio | SI ☐ | NO ☒ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de tres pisos fachada en portete rustico en buen estado.
Primer piso: garage con desplazamiento lateral en carpinteria metalica, una puerta ventana y vidrios en buen estado.
Segundo piso: dos Ventanas con vidrios en buen estado, tercer piso con dos Ventanas en carpinteria metalica con vidrios en buen estado.
Entrada primer piso: Techo portete pintado en buen estado, paredes en portete pintados con una figura en muro entrada piso en concreto y mineral con presencia de fisuras.
Banco: Techo en concreto en color negro y Paredes en portete pintados, piso con mineral en buen estado.
Pasillo: Techo en portete pintado en buen estado, Paredes en portete pintado en buen estado, piso en concreto con mineral con fisuras.
Cocina-comedor: Techo en portete pintado en buen estado, Paredes 50% con baldosa y 50% con portete pintado en buen estado, mesón con baldosa en buen estado, piso en concreto y mineral con fisuras, Puerta en madera en buen estado.
Habitación N.1: Techo en portete en buen estado, Pared cortada accidental con presencia de humedad en la parte interior piso en mineral con presencia de fisuras y Puerta ventana en estructura de aluminio vidrios en acrilico en buen estado.
Habitación N.2: Techo en portete pintado en buen estado, paredes con portete pintado en buen estado y piso en mineral con desgaste, Puerta en estructura de aluminio con vidrios en acrilico en buen estado, Ventana carpinteria metalica vidrios en buen estado.
Garaje: Techo, paredes y piso en portete en buen estado con presencia bayantes de agua lluvia.
Escalera entrada Segundo piso: con baldosa y algunas fisuras en el lateral, Techo en portete pintado con fisuras.
Puerta de entrada Segundo piso: en estructura metalica con vidrios en buen estado, techo en portete pintado con

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-------------------|--|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | BOGOTÁ | |
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
0 | |
| CONTRATO No. 340-2019-FDLSC | | | ACTA No. <u>8</u> | |
| 4
DD | Sep.
MM | 2020
AAAA | | |



Nombre del Propietario Sin información
 Teléfono Sin información
 Dirección KR 16 B Estc # 44B - 10 Sur
 Long. del frente (mts) 5.80 mts Estrato 1
 No de CC propietario Sin información
 No. de pisos 3

SERVICIOS PÚBLICOS

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| 1. Agua | ☒ | NO | ☐ |
| 2. Alcantarillado | ☒ | | ☐ |
| 3. Energía | ☒ | | ☐ |
| 4. Teléfonos | ☒ | | ☐ |
| 5. Gas | ☒ | | ☐ |
| 6. TICS | ☐ | | ☐ |

OBSERVACIONES
NO abrieron ala hera de las visitas
Primera visita 3 Sep - 2020
Segunda visita 4 Sep - 2020

USO ACTUAL

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Balcón | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultura | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|
| Garaje SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | |
| El garaje se usa como | | | |
| comercio SI | ☐ | NO | ☐ |

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: KR 16 B Estc # 44B - 10 Sur en el barrio Antes Virrey con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 03 días del mes de Sep de 2020

ELABORO:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) B. SONILCA.
 Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Carlo Infante
 Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Jineth M. Martínez (Prof. Apoyo)
 Residente Social-Interventoría

(Firma) [Firma]
 (Nombre) Diana Quirós
 Residente Social - Contratista

(Firma) — 11 —
 (Nombre) — 11 —
 Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Scanner Interventoría

72

2

1

1

1

1

1

7694
7/15


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CODIGO
FO-5C-06

PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VERSIÓN
2

Alcaldía de Bogotá



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Octubre de 2019

ELABORÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) NELSON NEMSE
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Adriana B. B.
Residente Técnico - Interventoría

ACOMPARÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Angy Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Nini Johanna Baquero Torres.
(Nombre) Nini Johanna Baquero Torres.
Residente Social - Contratista

(Firma) Ana Cecilia Bojato H.
(Nombre) Ana Cecilia Bojato H.
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanher Interventoría

7695
5444

| FORMA TO
ACTA DE VECDAD | | UN 4005952
VERSIÓN
2 | | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--|------------|--|---------------------|--|----|----|----|----|----|----|---------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| CÓDIGO
FO-SC-46 | | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | ACTA No. 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 10 | 2019 | COP-348-2819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. DATOS DEL PRECIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Propietario: <u>Ana Cecilia Bogota Moreno</u>
Teléfono: <u>3202191594</u> No de CC propietario: <u>20175680</u>
Dirección: <u>Calle 16 No. 41B-102A</u> No. de placa: <u>1</u>
Long. del frente (mts): <u>3.80 mts</u> Estado: <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VÁL Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pared de un piso: Fachada. Pared rústica en buen estado. Una puerta ventana con vidrio roto en carpintería metálica. Una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado. Presenta fisuras por el superior. Techo en teja de zinc y plástica en buen estado, muros en bloque con regata de tubería de agua potable en la parte inferior.
HABITACIÓN No. 01: Techo en madera. Paredes en bloque en buen estado. Muros en bloque sin panel en buen estado. Piso en cemento en buen estado.
Baño: Techo en teja de zinc con vigas en perfil en buen estado. Muros 50% en enchape y 50% en enchape de baldosa en buen estado. Piso en enchape.
HABITACIÓN No. 02: Techo en zinc en buen estado. Muros en bloque en buen estado. Piso en enchape en buen estado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <th colspan="2">SERVICIOS PÚBLICOS</th> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>5. Residencial</td> <td>☒</td> <td>Overle</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>6. Reloj</td> <td>☒</td> <td>Cuentas</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>7. Mue de tránsito cultural</td> <td>☒</td> <td>El garaje se usa como</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>4. Telefonos</td> <td>☒</td> <td>8. Muro</td> <td>☒</td> <td>comercio</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>9. Muro</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1. Agua | ☒ | 5. Residencial | ☒ | Overle | ☒ | 2. Alcantarillado | ☒ | 6. Reloj | ☒ | Cuentas | ☒ | 3. Energía | ☒ | 7. Mue de tránsito cultural | ☒ | El garaje se usa como | ☒ | 4. Telefonos | ☒ | 8. Muro | ☒ | comercio | ☒ | 5. Gas | ☒ | 9. Muro | ☒ | | ☒ | 6. TICS | ☒ | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | 5. Residencial | ☒ | Overle | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | 6. Reloj | ☒ | Cuentas | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | 7. Mue de tránsito cultural | ☒ | El garaje se usa como | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Telefonos | ☒ | 8. Muro | ☒ | comercio | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | 9. Muro | ☒ | | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Fachada metálica con regata y muros en bloque en buen estado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1° esemplare: Proprietario
2° esemplare: Direzione Provinciale

7697
#12



FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CODIGO
FO-SC-06

PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VERSIÓN
2

Alcaldía de Bogotá



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Octubre de 2019.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

NEILSON NEMEC

Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

John A. Brando

Residente Técnico - Interventoría

ACOMPARÓ:

(Firma)

(Nombre)

Angy Roxana Contreras

Residente Social-Interventoría

(Firma)

Nina Johanna Boquerón Torres

(Nombre)

Nina Johanna Boquerón Torres

Residente Social - Contratista

(Firma)

(Nombre)

Emanuel Teller

Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BDC

1º copia: Propietario

2º copia: Escamner Interventoría

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------|
| <p>ACTA DE VECINDAD</p> | | <p>Alcaldía de Bogotá</p> |
| <p>CODIGO
FO-SC-06</p> | <p>PROCESO
GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</p> | <p>VERSION
2</p> |

metallia con vidrio roto. Piso en baldosa con desgaste en buen estado.

Habitación N. 3: Techo en carpintero en buen estado, paredes en pared pintado en buen estado, baldosa en buen estado. Puerta en madera con ausencia de chapa.

Pasillo: en buen estado, techo en carpintero pintado en buen estado, muro con pared pintado en buen estado, piso en baldosa con presencia de desgaste en buen estado.

Baño: Techo, Paredes y piso con baldosa en buen estado.

Sala: Techo en carpintero pintado en buen estado con luminarios, Paredes con pared pintado en buen estado, piso en baldosa con un poco de desgaste en buen estado.

Habitación N. 4: Techo en carpintero en buen estado, Paredes en pared pintado en buen estado, Ventaneria con vidrios en buen estado, piso con baldosa con un poco de desgaste con presencia de fisuras.

Escalera externa: Tercer piso en granito y barandales en carpinteria metálica en buen estado. Techo en carpintero en buen estado. Paredes con presencia de fisura longitudinal en parte inferior en buen estado, muro cortado norte con presencia de desprendimiento de pared por presencia de humedad.

Tercer piso: Techo en lamina de PVC con luminarios instalados en buen estado, Paredes con pared pintado en buen estado, Ventaneria en estructura metálica con vidrio en buen estado, piso en baldosa en buen estado.

Cocina: Techo en lamina de PVC con luminarios instalados en buen estado, Paredes y piso con baldosa en buen estado.

Habitación N. 5: Techo en lamina PVC con luminaria instalada, Pared cortada sur con presencia de fisuras, Ventaneria en carpinteria metálica con vidrios en buen estado, piso en baldosa en buen estado.

Área de lavado: Techo de Zinc y teja plástica en buen estado, Paredes en pared pintado en buen estado, Ventana con ausencia de vidrio, piso en baldosa y clatavida con vidrios en buen estado.

Habitación N. 6: Techo en lamina de PVC e luminaria instalada en buen estado, Paredes con pared pintado con presencia de grietas, piso en baldosa con presencia de desgaste.

Baño: Techo en lamina de PVC con luminarios en buen estado, Paredes y piso con baldosa en buen estado, Puerta en madera en buen estado, Puerta en madera en buen estado.

Medidor de agua con presencia de oxido y rejilla, Andén en granito y rejilla, Andén en granito y rejilla, Caja de luz y gas en buen estado.

7699
740

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | CIV 4005352 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
2 | |
| 31 | 10 | 2019 | ACTA No. 05 |
| COP-340-2018 | | | |

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Emérico Tellez
 Teléfono: 3132195356 No de CC propietario: 91450102
 Dirección: Cra. 6 Bis No. 44B-42 No. de pisos: 3
 Long. del frente (mts): 5.50 mts Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |

USO ACTUAL

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldo | ☐ | Cuartos |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | El garaje se usa como |
| 4. Institucional | ☒ | 8. Mixto | ☐ | co mercio SI ☐ NO ☒ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Techo de tres pisos: Fachada de los tres pisos en buen estado, primer piso dos puertas en carpintería metálica con vidrio en buen estado, una ventana en estructura metálica con tres vidrios, 2 con (el) rejilla de ventilación en la parte superior, segundo piso con dos ventanas en estructura metálica con vidrios en buen estado, tercer piso una ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado. Cajas metálicas en buen estado al igual que los medidores de luz-agua y gas.

Primer piso: Pórtico con pintura en buen estado, del techo, Paredes con pórtico pintado en buen estado, Piso en baldosa en buen estado con presencia de desgaste.

Habitación N. 1: Techo con pórtico pintado en buen estado, una ventana con un vidrio fisurado, muro en pórtico en buen estado con baldosa, Parquetado en buen estado.

Habitación N. 2: Techo en lámina PVC con iluminación incrustada en buen estado, Piso con baldosa en buen estado.

Área de lavado: Techo 50% en granoplast y 50% en pórtico, Paredes con baldosa en buen estado, una ventana en el muro.

Cortado occidental con vidrios en buen estado, Piso con granito en buen estado.

Porco: Puerta metálica con ausencia de vidrio superior, techo en PVC con iluminación incrustada, Paredes y Piso con baldosa en buen estado.

Cocina: Techo en PVC con iluminación incrustada en buen estado, Paredes en baldosa en buen estado, una ventana con ausencia de vidrio, Piso y muro con baldosa en buen estado.


Escalera entrada segundo piso: con granito en buen estado, Paredes laterales en pórtico pintado, techo en carraplast en buen estado con roseta desprendida.

Sala: Techo en carraplast en buen estado con clambaya en buen estado, Paredes en pórtico pintado en buen estado, Piso en baldosa en buen estado con un poco de desgaste con una baldosa desportillada.

Habitación N. 2: Techo en carraplast en buen estado, Paredes en pórtico en buen estado, una ventana en estructura

7700
157

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | |  |
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
0 | |
| 4
00 | Sep
2020
AAAA | CONTRATO No. 340-2019-FDLSC | |
| | | | ACTA No. 4 |



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: SIN INFORMACIÓN
 Teléfono: SIN INFORMACIÓN No de CC propietario: SIN INFORMACIÓN
 Dirección: CVA 16 BIS 9310 N 99B - 09W No. de pisos: 1
 Long. del frente (mts): 5.30 mts Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

| | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Agua | ☐ SI ☐ NO | OBSERVACIONES
<u>No tiene nomenclatura al predio y la</u>
<u>salida no firma</u>
<u>Primera visita 3- Sep-2020</u>
<u>Segunda visita 4- Sep-2020</u> |
| 2. Alcantarillado | ☐ SI ☐ NO | |
| 3. Energía | ☐ SI ☐ NO | |
| 4. Teléfonos | ☐ SI ☐ NO | |
| 5. Gas | ☐ SI ☐ NO | |
| 6. TICS | ☐ SI ☐ NO | |

USO ACTUAL

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Balcón | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ |





ACCESOS VEHICULARES

| | |
|-----------------------|--|
| Garaje | SI ☐ NO ☒ |
| Cuántos | |
| El garaje se usa como | |
| comercio | SI ☐ NO ☐ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO FORMADO POR LAS MANOS DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO


Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: Predio Sin Dirección en el barrio Altos Virrey con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Sep de 2020.

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>O. BOPILLA</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>Camilo Infante</u>
Residente Técnico - Interventoría | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>Jireth Martínez (Prof Apoyo)</u>
Residente Social-Interventoría |
| (Firma) 
(Nombre) <u>Diana Guerin</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) 
(Nombre) <u>Propietario</u> | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | Alcaldía de Bogotá |
| CÓDIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| | | VERSIÓN
2 |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Octubre de 2019.

ELABORÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Johan A. Bravo B
Residente Técnico - Interventoría


ACOMPARÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Angy Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Nina Johanna Arques Torres
(Nombre) Nina Johanna Arques Torres
Residente Social - Contratista

(Firma) [Firma]
(Nombre) MS Helena
Propietario


Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1° copia: Propietario
2° copia: Escanner Interventoría

| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|-------------------|--------------------|--|
| CODIGO | ACTA DE VEJINIDAD | VERSIÓN | |
| FO-SC-06 | PROCESO | 2 | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
| <p>Habitación N. 1: Techo en madera en buen estado, muros en paredón, en aparente, buen estado, con poca visibilidad por presencia de objetos, columna con figuras transversales en el paredón. Piso en baldosa con desgaste normal por uso. Una puerta en chapa con deterioro, una ventana en madera en buen estado en el marco de la ventana con presencia de fisuras y en la puerta con desprendimiento de paredón, parte inferior.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en Drywall con lamparitas led en buen estado, muros revestidos en maderex, en buen estado. Piso con enchufe de baldosa. Sin visibilidad por presencia de tapete. Una puerta en madera con chapa en buen estado en la parte inferior con desprendimiento de material. Una ventana en madera con vidrios en buen estado.</p> <p>Cocina - Comedor: Techo en madera con luminarios en buen estado, muros en bloque con desgaste de pintura, estado sin muro cortado orientado al bloque sin terminado, muro cortado norte, parcialmente con baldosa fisuradas. Paredón con deterioro, desprendimiento de material. Piso en baldosa en aparente buen estado con presencia de objetos, muros en enchufe de baldosa en buen estado con regata por exposición de tubería de gas.</p> <p>Garaje Primer piso: en baldosa con desportillamiento, muro con baldosa fisuradas, techo en superbaal en buen estado sin terminar. Una puerta con deterioro normal por uso y con chapa. Puerta divisoria en lamina en buen estado.</p> <p>Escalera Segundo piso: en concreto con desgaste por uso, muros en bloque a la vista con deterioro y fisurados - Se percibe que tiene tubería de aguas lluvias interna, muro de la escalera con falta de maderas en el pedregal entre puntas.</p> <p>Segundo piso Hall: en concreto con muros en bloque a la vista. Se evidencia al techo en placa fácil con deterioro y enrejado en concreto.</p> <p>Apto N. 2: Segundo piso. Puerta metálica con chapa con desgaste normal por uso.</p> <p>Habitación N. 1: Con techo en placa fácil - Paredón en paredón pintado con evidencia de humedad en cortado frontal de la vivienda por mobiliario no se logra percibir bien el estado de los paredones, pared cortado frontal con muros de ventana en estructura metálica con dos vidrios fisurados, Piso con lamina de madera con desgaste por uso, marco y puerta en madera se evidencia con desgaste y desprendimiento del paredón.</p> <p>Recero de habitación: Piso en baldosa en buen estado, Paredón con enchufe en estado favorable aventa con un marco metálico con vidrios en buen estado, techo en PVC y luminarios instalados.</p> <p>Sala - Comedor: Piso en baldosa con figura hacia el cortado de la habitación N. 1 muros en paredón pintado en buen estado. Techo en PVC con presencia del mismo hacia el cortado orientado en buen estado. Piso con enchufe en poca visibilidad por presencia de objetos.</p> <p>Cocina: Techo en PVC en buen estado, muros en enchufe en buen estado, una ventana en estructura metálica con vidrio roto. Piso en enchufe de baldosa en buen estado, muros en enchufe de baldosa en buen estado.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en PVC con luminarios instalados en buen estado, Paredón en paredón pintado en aparente buen estado. Piso en baldosa con desgaste normal por uso. Una puerta en madera con chapa con desgaste normal por uso una ventana con marco en estructura metálica oxidada y vidrios en buen estado, desprendimiento del marco en madera de la puerta sobre el muro.</p> <p>Habitación N. 3: Techo en PVC con luminarios en buen estado, Pared cortado sin con figura longitudinal y desprendimiento de pintura. Piso con laminado con poca visibilidad y desgaste normal por uso. Puerta de acceso en madera con desprendimiento parte superior e inferior chapa en buen estado, una ventana con estructura metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Cuarto lavado: Techo en placa fácil en buen estado, Paredón en paredón pintado con desgaste normal, una ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado. Parte superior sin pintar. Lavadero con baldosa en buen estado.</p> <p>Garaje: Puerta en madera con vidrio en buen estado, Techo en placa fácil en buen estado, paredón con baldosa en buen estado, piso en baldosa con desportillamiento. Ventana de ventilación sin vidrio. Acorazados sobre en buen estado.</p> <p>Escalera de acceso tercer piso: en concreto sin pintar, paredón en bloque a la vista con desportillamientos, fisurados y falta de maderas de figura.</p> <p>Techo placa de concreto en buen estado.</p> <p>Tercer piso: Apt en remodelación, Terraza en obra negra.</p> | | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | CIV 4005352 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------|------------|--|----|----|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|---------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| CODIGO
FO-SC-08 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 10 | 2019 | CDP-348-2019 | | ACTA No 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Maria Helena Bermudez</u>
Teléfono: <u>314359484</u> No de CC propietario: <u>1095707314</u>
Dirección: <u>Carretera 68 y Esta N. 44B-045</u> No. de pisos: <u>3</u>
Long. del frente (mts): <u>5.30 mts</u> Estrato: <u>1</u>


SERVICIOS PÚBLICOS
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Internet.</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">USO ACTUAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☒</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Balcón ☐</td> <td>Cuanto ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de Interés Cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Misto ☐</td> <td>comercio SI ☒</td> <td>NO ☐</td> </tr> </tbody> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | Internet. | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | 3. Energía | ☒ | ☐ | | 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | 5. Gas | ☐ | ☒ | | 6. TICS | ☐ | ☒ | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ | NO ☐ | 2. Comercial ☐ | 6. Balcón ☐ | Cuanto ☐ | | 3. Industrial ☐ | 7. Bien de Interés Cultural ☐ | El garaje se usa como ☐ | | 4. Institucional ☐ | 8. Misto ☐ | comercio SI ☒ | NO ☐ |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | Internet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ | NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial ☐ | 6. Balcón ☐ | Cuanto ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial ☐ | 7. Bien de Interés Cultural ☐ | El garaje se usa como ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional ☐ | 8. Misto ☐ | comercio SI ☒ | NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Fachada: Primer piso: pared de concreto con deterioro, desprendimiento y fisuras. Segundo piso: Puerta de acceso a predio en estructura metálica con vidrios en buen estado. Una ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado. Puerta de acceso al local en estructura metálica con vidrio roto cortado inferior. Cajas de medidores de luz tres en contador en buen estado, caja metálica medidor de agua en buen estado sin medidor con solo tubería y presencia de basura. Caja plástica medidor de agua en deterioro normal por uso con contador de agua y presencia de basura. Caja metálica cortado porque caja metálica sin antaños en buen estado.</p> <p>Segundo piso: en bloque a la vista fijado, vidriado en placa de cemento expuesto, con pegos de concreto en tuberías expuestas, dos ventanas en estructura metálica con vidrios uno de ellos fijado y el otro en buen estado.</p> <p>Tercer piso: con placa fácil, paredes en concreto con humedad pegante y desprendimiento de material, dos ventanas en marco metálico con oxido y sin vidrios, viga en concreto con humedad y fijado, todo en teja de zinc con vigas metálicas en regular estado.</p> <p>Fachada frontal Cortado Norte: Bloque a la vista con piezas fracturadas, fijados y despartillados. Primer piso se observan dos marcos de Ventana sin vidrios en buen estado. Vidrios en el segundo piso fijados. Tercer piso: Ventana con marco metálico con vidrios en buen estado, en el cuarto piso se observa muro a media altura y completo en bloque a la vista con marco metálico en aparente buen estado, tubo en PVC de bodega de agua lluvias.</p> <p>Local: Techo en madera con lámparas led en buen estado, muro en concreto pintado con deterioro por uso. Piso en baldosa en aparente buen estado, con poca visibilidad por presencia de mobiliario y de objetos.</p> <p>Sala: Techo en madera con lámparas led en buen estado. Paredes en concreto pintado en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de muebles. Piso en baldosa, muro con presencia de fisuras y el marco ventana con oxidación y humedad.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7704
475

| FORMA TO | | ACTA DE VECINDAD | | BOGOTÁ | |
|---|--|---|--|----------------------------|--|
| CONDOMINIO | | PROCESO | | VEREDAS | |
| PO-SC-48 | | GESTIÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 9 | |
| 3 | | 3 Sept. 2020 | | CONTRATO No. 349-2019-FBLC | |
| 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA | |  | | | |
| 2. DATOS DEL PROYECTO | | <p>Nombre del Proponente: <u>Clara Gil Propietario</u>
Teléfono: <u>3132784333</u>
Dirección: <u>Nº 1655 E # 44B - 32</u>
Long. del frente (m): <u>5.30 m</u>
No. de pisos: <u>2</u>
Estado: <u>por regular</u></p> | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PROYECTO DESPUÉS DE ENTENDER LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO | | <p>Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Km 16.55 E # 44B - 32</u> en el barrio <u>ALTOS DEL VIGILANTE</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni se probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.</p> | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | <p>NO ☐ SI ☐
1. Agua ☐ 2. Montañado ☐ 3. Energía ☐ 4. Telefonía ☐ 5. Gas ☐ 6. TICS ☐
OBSERVACIONES: <u>Ninguna</u></p> | | | |
| 5. ACCESOS VEHICULARES | | <p>NO ACTUAL ☐ SI ☐
1. Recreacional ☐ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ 5. Recreacional ☐ 6. Radio ☐ 7. San de índole cultural ☐ 8. Mito ☐
ACCESOS VEHICULARES: <u>NO</u></p> | | | |
| 6. ELABORADO: | | <p>Para constancia de la entrega del libro la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que firman en día de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente período de reposición, en Bogotá D.C., a los <u>30</u> días del mes de <u>Septiembre</u> <u>2020</u></p> | | | |
| 7. ELABORADO: | | <p>ELABORADO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Carlo Infante</u> (Residente Técnico - Interventor)</p> | | | |
| 8. ELABORADO: | | <p>ELABORADO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Clara Gil</u> (Residente Social - Interventor)</p> | | | |
| 9. ELABORADO: | | <p>ELABORADO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Clara Gil</u> (Residente Social - Interventor)</p> | | | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1° copia: Proponente
2° copia: Escavador Interventor

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| | | VERSIÓN
2 |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Octubre de 2018

ELABORÓ: [Firma]
(Firma)
(Nombre) NELSON NCMC
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ: [Firma]
(Firma)
(Nombre) John A. Bravo L.
Residente Técnico - Interventoría

ACOMPANÓ: [Firma]
(Firma)
(Nombre) Angy Roxana Contreras
Residente Social-Interventoría

(Firma) Nini Johanna Baquero T.
(Nombre) Nini Johanna Baquero T.
Residente Social - Contratista

(Firma) [Firma]
(Nombre) CLARA GIL V.
Propietario


Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanner Interventoría

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------|--|
| URBATO | | Alcaldía de Bogotá | |
| CODIGO
FO-SC-06 | ACTA DE VEJECIDAD
PROCESO | VERSION
2 | |
| GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | | | |
| <p>Con poca visibilidad por presencia de objetos y tapete, una puerta metálica con un vidrio fracturado, una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Cocina: Techo en carraplat con presencia de humedad, muros y piso en baldosa en aparente buen estado, con presencia de objetos. Dintel de ventana sin marco metálico y vidrios.</p> <p>Baño: una puerta metálica con ausencia de un vidrio en buen estado, techo, muros y piso con baldosa en buen estado, una ventana metálica con vidrio marfilado en buen estado, al contorno de la misma se observa con óxido y Roqueta suelta.</p> <p>Acceso Tercer piso:</p> <p>Escaleras = Techo en Carraplat en buen estado, muros con tubo izquierdo en desdazamiento de pintura, piso en enchape de baldosa con múltiples piezas fracturadas, Puerta de acceso en estructura metálica con ausencia de vidrio en buen estado.</p> <p>Cocina: Cubierta en tela Plástica y lamina de zinc en buen estado. Con vigas de armare en madera y metálicas. Paredes en Paralelo Pintado en buen estado. Paredes afrente cocina y mesón en baldosa en buen estado, Piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en lamina de PVC con luz led en buen estado, una ventana en estructura metálica y vidrios en buen estado.</p> <p>Una puerta en carpintería en madera con deterioro normal por uso sin chapa, piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Baño: Una puerta metálica y ventanas con vidrios en buen estado con proceso de oxidación, techo en lamina de zinc con viga de armare en madera en buen estado, Paredes y piso con baldosa en buen estado.</p> <p>Pasillo: Techo en lamina de zinc con deterioro normal por uso, una viga canal con deterioro normal por uso, Paredes en paralelo Pintado en buen estado, Piso con baldosa en buen estado, Ventana con estructura metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Una puerta de acceso metálica con ausencia de vidrios.</p> <p>Llerraza: Parte superior de puerta de acceso a la misma con una lamina en acrílico en mal estado. Cubierta en laminas de zinc con deterioro normal por uso. Paredes en paralelo Pintado con resacas por incrustación de tocos de luz, piso en baldosa en buen estado, lavadero plástico con deterioro normal por uso.</p> <p>Apartamento N. 1 Primer piso:</p> <p>Sala Comedor: Techo en paralelo Pintado en buen estado, roqueta suelta, Paredes en paralelo Pintado en un 50% en buen estado y el otro 50% en baldosa en buen estado, Piso en baldosa con algunos fracturados, una ventana en estructura metálica y vidrios en buen estado, piso en baldosa con poca visibilidad, una puerta metálica con vidrios en buen estado, una ventana metálica con un vidrio fracturado.</p> <p>Cocina: Techo en estuco pintado en buen estado, Paredes, piso y mesón con baldosa en buen estado. Antepecho de Ventana con ausencia de algunos baldosas sin puerta y sin Ventana.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en paralelo Pintado en buen estado, muros en enchape y paralelo con desdazamiento de pintura, piso en baldosa en aparente buen estado, Puertas metálicas con vidrios en buen estado, una ventana metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Zona lavadero: Cubierta al aire libre, Paredes en un 80% con baldosa con algunos despartillados, 20% restante en paralelo Pintado en buen estado, Piso en baldosa en buen estado.</p> <p>Muro de cocina: con desprendimiento de pintura por humedad.</p> <p>Baño: Puerta metálica con un vidrio ausente, Paredes y piso con baldosa en buen estado, Techo Pintado en buen estado.</p> | | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO | | | | Alcaldía de Bogotá | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------|--|---|---|---|--|---|
| CÓDIGO
FO-6C-08 | | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 | | | | | | |
| 30 10 2019 | | COP-349-2018 | | ACTA No 03 | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario <u>Clara Gil</u>
Teléfono <u>3122768977</u> No de CC propietario <u>21060490</u>
Dirección <u>Carrera 68 y Calle N. 44B-32 SUR</u> No. de pisos <u>2 y Terraza</u>
Long. del frente (mts) <u>5.30 mts</u> Estrato <u>1</u>
SERVICIOS PÚBLICOS
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. Agua ☒ SI ☐ NO
 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
 3. Energía ☒ SI ☐ NO
 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
 5. Gas ☒ SI ☐ NO
 6. TICS ☒ SI ☐ NO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> OBSERVACIONES
 Internet y parabolico </td> </tr> </table>
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> USO ACTUAL
 1. Residencial ☒
 2. Comercial ☐
 3. Industrial ☐
 4. Institucional ☐ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 5. Recreacional ☐
 6. Balcón ☐
 7. Bien de interés cultural ☐
 8. Otro ☐ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ACCESOS VEHICULARES
 Garaje SI ☐ NO ☒
 Cuartos ☐
 El garaje se usa como ☐
 comercio SI ☐ NO ☐ </td> </tr> </table> | | | 1. Agua ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. TICS ☒ SI ☐ NO | OBSERVACIONES
Internet y parabolico | USO ACTUAL
1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐ | 5. Recreacional ☐
6. Balcón ☐
7. Bien de interés cultural ☐
8. Otro ☐ | ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Cuartos ☐
El garaje se usa como ☐
comercio SI ☐ NO ☐ |
| 1. Agua ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. TICS ☒ SI ☐ NO | OBSERVACIONES
Internet y parabolico | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL
1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐ | 5. Recreacional ☐
6. Balcón ☐
7. Bien de interés cultural ☐
8. Otro ☐ | ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Cuartos ☐
El garaje se usa como ☐
comercio SI ☐ NO ☐ | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Techo: en tabletas a la vista en buen estado con una fixura en la parte esquinera de acceso al predio y desportillado, dos puertas en estructuras metálicas con vidrios en buen estado, puerta con oxido parte interior, carpintería metálica ventana en buen estado al igual que los vidrios. Segundo piso: dos ventanas en carpintería metálica con vidrios en buen estado. Una caja metálica con dos medidores de CODENSA con proceso de oxidación, una caja metálica con medidor de gas en regular estado con proceso de oxidación y grieta en una de las piezas de la pared al contorno, dos cajas metálicas con medidores de agua en buen estado.</p> <p>Andén: en concreto con fixuras y desgaste normal por uso.</p> <p>Acceso predio Segundo piso: Escalera en entrase de baldosa. Con un desportillamiento parte superior de la contrahuello. Paredes con pintura pintada, estucadas en buen estado, techo con canchallat en buen estado.</p> <p>Balcón: Techo con pintura canchallat. Presencia de humedad y descascaramiento cortado derecho. Paredes en estuco en general en buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos - muñecas, piso con baldosa en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos.</p> <p>Habitación N. 1: Techo en canchallat en buen estado, paredes en estuco en buen estado, piso en caucho en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de tapete, una puerta metálica con vidrios en buen estado, una ventana con marco metálico y vidrios en buen estado.</p> <p>Pasillo: Techo en canchallat con presencia de humedad, pared cortado norte con descascaramiento del estuco por presencia de humedad, dos cajas con medidor de agua en buen estado con rejilla metálica con oxido, piedras encima del medidor de agua el otro medidor con rejilla metálica con deterioro normal por uso y oxido con medidor de agua, piso en baldosa sin visibilidad por tapete.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en canchallat en buen estado, paredes en estuco pintado en buen estado, piso en caucho</p> | | | | | | | | | | |

1° CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | Alcaldía de Bogotá |
| CÓDIGO
FO-BC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Octubre de 2019.


| | | |
|---|--|--|
| ELABORÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>NELSON NEMC</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>John A. Bravo B.</u>
Residente Técnico - Interventoría | ACOMPARÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Angy Roxana Contreras</u>
Residente Social-Interventoría |
| (Firma) <u>Nini Johanna Boqueron I.</u>
(Nombre) <u>Nini Johanna Boqueron I.</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Edelmira Chavarro</u>
Propietario | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escaneros Interventoría

| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|--|---|--------------------|--|
| CODIGO
FO-SC-06 | ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
2 | |
| <p>Accesorios baño en buen estado. Portacephalos desportillado, pisos en enchape con desgaste normal por uso.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en pared pintado en buen estado, muros en pared pintados con venas en la parte inferior y presencia de humedad. Cuchos ventrios en carpintería metálica con vidrios en buen estado, una puerta de acceso en madera con chapa en buen estado, pisos en enchape con desgaste normal por uso.</p> <p>Zona lavando: Cubierta con ventilación, muros en un 40% en enchape en aparente buen estado, muros en un 60% en pared pintado con desprendimiento del pared y presencia de humedad a nivel general, piso en marmol con desgaste normal por uso, lavadero con desportillamiento y lama.</p> <p>Escaleros de acceso segundo piso: Piso en marmol en buen estado, muros en pared pintado con presencia de humedad, techo en pared pintado en buen estado sin barnado.</p> <p>Zona Plancher: Techo en pared sin pintar con presencia de humedad, muros y piso en enchape en buen estado sin punta de acero. Exposición de cables.</p> <p>Habitación N. 3: Techo en madera en buen estado, muro costado sur con presencia de humedad y costado norte en buen estado, piso en enchape con desgaste normal por uso. una puerta en madera en chapa en buen estado.</p> <p>Habitación N. 4: Techo en madera con presencia de humedad, muro costado norte pintado con presencia de humedad y fibra longitudinal. Muro costado sur en aparente buen estado, con poca visibilidad por presencia de objetos, piso con enchape desgastado normal por uso, una puerta en madera con chapa en buen estado.</p> <p>Baño: Techo, muros y piso con enchape en buen estado, accesorios baño en buen estado sin puerta de acceso.</p> <p>Pasillo: Techo en pared pintado con presencia de humedad, clambayas con presencia de humedad, oxidación, vidrios rotos, fructurados y lama. muros costado norte en estado de deterioro, en presencia de humedad, muros costados en pared pintado en buen estado, piso en marmol con fisuras y desgaste normal por uso.</p> <p>Cocina: Techo, muros y piso con enchape en buen estado, muro ante pacho en buen estado.</p> <p>Sala-comedor: Techo en pared pintado con presencia de fisuras y humedad, muros en pared pintados en aparente buen estado con presencia de objetos y poca visibilidad. Pisos en enchape con desgaste normal por uso, una ventana con carpintería metálica y vidrios en buen estado.</p> <p>Habitación N. 5: Techo en madera con presencia de humedad, muro costado norte con presencia de humedad a nivel general, muro costado sur, en buen estado, piso en enchape con desgaste, sin puerta de acceso, una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Escaleros de acceso tercer piso: Piso en marmol en buen estado, techo en teja plástica en regular estado, muros costado sur con presencia de humedad y descominamiento de pintura, una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado, una puerta metálica con desgaste normal por uso.</p> <p>Terraza: Muros en bloque de media altura en buen estado sin pared, piso con clambayas, e impermeabilizado con presencia de fisuras, clambayas, N. 2 con vidrios rotos, tapa medidor de agua, suelta con viga metálica de seguridad oxidada y en mal estado. con poca visibilidad del contenedor por todo y basura.</p> | | | |

| FORMATO
ACTA DE VEJEDAD | | | CIV 4005352 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|-------------|--|----|----|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------------------|--|---------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|--|--|-----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSION
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 10 | 2019 | COP-340-2019 | | ACTA No. 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Edeelmira Chavarro (Propietaria)</u>
Teléfono: <u>3644206</u> No de CC propietario: <u>21090661</u>
Dirección: <u>Carrera 16B y Exte. No 44B-33 Sur</u> No. de pisos: <u>2 Pisos y Terraza.</u>
Long. del frente (mts): <u>5.50 mts.</u> Estrato: <u>1</u>
SERVICIOS PÚBLICOS
<table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Internet</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Rejilla metálica en buen estado con el medidor de luz en las mismas condiciones</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </table>
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☒</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Cuartos 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de Interés Cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Misto ☐</td> <td>comercio SI ☐</td> <td>NO ☒</td> </tr> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | Internet | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | Rejilla metálica en buen estado con el medidor de luz en las mismas condiciones | 3. Energía | ☒ | ☐ | | 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | 5. Gas | ☒ | ☐ | | 6. TICS | ☒ | ☐ | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ | NO ☐ | 2. Comercial ☐ | 6. Baldío ☐ | Cuartos 1 | | 3. Industrial ☐ | 7. Bien de Interés Cultural ☐ | El garaje se usa como | | 4. Institucional ☐ | 8. Misto ☐ | comercio SI ☐ | NO ☒ |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | Internet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | Rejilla metálica en buen estado con el medidor de luz en las mismas condiciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ | NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial ☐ | 6. Baldío ☐ | Cuartos 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial ☐ | 7. Bien de Interés Cultural ☐ | El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional ☐ | 8. Misto ☐ | comercio SI ☐ | NO ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Fachada: en ladrillo a la vista en buen estado. Puertas en carpintería metálica con vidrios en buen estado. Medidor del gas con repa en buen estado. Caja de contador de agua metálica en buen estado con medidor de agua en buenas condiciones.</p> <p>Garaje: Techo en pañoete rústico pintado en buen estado. Muro costado norte con desprendimientos del pañoete y presencia de humedad en la parte superior, muro costado sur en buen estado. Piso en mármol en buen estado. Puerta de acceso en carpintería metálica en buen estado y con ausencia de vidrios. Presencia de firmas en la parte interior de rededor de la misma.</p> <p>Garaje N. 2: Techo en pañoete rústico en buen estado, muros en pañoete pintados en buen estado, piso en mármol en buen estado. Puerta metálica en buen estado con ausencia de vidrios.</p> <p>Cuarto Sonajero: Puerta en acrílico con marco de aluminio en buen estado, pisos y muros en buen estado.</p> <p>Baño: Techo en pañoete rústico en buen estado, muros en enchape en buen estado, Cisterna-módulo y lavamanos en buen estado, puerta en marco de aluminio y acrílico en buen estado.</p> <p>Cocina: Techo y muros en enchape con algunos piezas fijadas. Piso en mármol en buen estado, horno en enchape con firmas en (3 baldosas). Ausencia de puerta. Ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Pasillo: Techo en pañoete rústico en buen estado, muros en pañoete pintados con embombamientos por presencia de humedad. Puerta metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Habitación N. 1: Techo en pañoete rústico en buen estado, muros en pañoete pintado con resacas costado norte, una puerta en madera con chapu en buen estado, una ventana en carpintería metálica con vidrio en buen estado, fono comiente sin tapa de protección.</p> <p>Baño: Techo en pañoete rústico con humedad en la regadera, muro costado sur en parte superior baldosa fracturada. Una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado, muro de ventana parte interior con firma, sin puerta de acceso, al rededor del acceso al mismo se encuentran muros en acrílico con lamina plastica en buen estado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7712
7/7/12

| FORMIATO | | ACTA DE VECHIDAD | |
|--|-----------|--|--|
| PROCESO | | VECHIDAD | |
| GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | | 0 | |
| 3 | Sep. 2020 | CONTRATO No. 348-2019-POLIC | |
| 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA | | 2. DATOS DEL PRECIO | |
|  | | Nombre del Propietario: Blanca Fonseca Propietario | |
| | | No de CC propietario: No registrio | |
| | | Dirección: NOVA BARRIO DE LA VIGIA | |
| | | Long. del Frente (m): 5,50 metros Estado: 4 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | | OBSERVACIONES | |
| 1. Agua ☒ 2. Alcantarillado ☒ 3. Energía ☒ 4. Telefonía ☒ 5. Gas ☒ 6. TICS ☒ | | NINGUNA | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | |
| 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ 5. Recreacional ☐ 6. Baño ☐ 7. Bien de herencia cultural ☐ 8. Múltiplo ☐ | | Campe ☐ Si ☒ No ☐ El garaje se usa como ☐ Si ☐ No ☐ | |
| 3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PRECIO IMPUESTO DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO | | | |
| Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: N.º 6 P.º 25 ST.º 44 B.º 02 J.º en el barrio ATOR NIVIOY con el fin de realizar el cierre del acta de vechidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC. | | | |
| Para constancia de lo anterior, firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que integran en esta, de conformidad con las funciones determinadas por cada uno de los miembros, de acuerdo con el Manual de Intervención Vigente en la forma del presente formato de Consorcio Malla Vial BSC, a las 15:00 horas de 03 de Septiembre de 2020. | | | |
| ELABORADO:  (Firma) | | REVISADO:  (Firma) | |
| (Nombre) O. OVILLA Residente Técnico - Contratista | | (Nombre) Jueisha M. Residente Social-Interventor | |
|  (Firma) | |  (Firma) | |
| (Nombre) D. D. C. C. Residente Social - Contratista | | (Nombre) J. M. H. Residente Social-Interventor | |
| 1032. SOL 378 | | 1032. SOL 378 | |
| Propietario | | Propietario | |

7713
928


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CODIGO
FO-SC-06

PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VERSIÓN
2

Alcaldía de Bogotá



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Octubre de 2019.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) NEILSON NEME

Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

John A. Bruna B

Residente Técnico - Interventoría

ACOMPARÓ:

(Firma)

(Nombre)

Angy Roxana Corderos

Residente Social-Interventoría

(Firma) Nani Johanna Baquero Torres

(Nombre) Nani Johanna Baquero Torres

Residente Social - Contratista

(Firma)

(Nombre)

Quidermar Rivera

Propietario

79116915 de Bta

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

1ª copia: Propietario

2ª copia: Escamner Interventoría

| FORMATO | | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|------------------|--|--------------------|--|
| CORRIGO
FO-8C-06 | ACTA DE VECINDAD | | VERSIÓN | |
| | PROCESO | | 2 | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | |
| <p>con pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Sin puerta de acceso. BAÑO-HABITACIÓN: Piso y Puerta en enchape en buen estado. Techo en pvc en buen estado. Accesorios, cisterna, inodoro y lavamanos en buen estado. Pared con lámina sobrepuesta en buen estado. COCINA: Piso en enchape de baldosa en buen estado. Techo en pvc con lámpara led en buen estado. Muros en enchape de baldosa en un 90% en buen estado y el 10% restante en panel afinado con resaca por presencia de tubería paile superior. Toma corriente suelta a la pared. Muro en panel afinado paile inferior cerca a la zona de la estufa en un 10%, sin presencia de puerta. SAA-comedor: Piso en enchape de baldosa con claraboya en buen estado. Muros con panel acrílico en fachaleta en buen estado. Restante de muros en panel pintura en buen estado. Techo en pvc con láminas y lamparas led en buen estado. Baño: con puerta y ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado. Techo en pvc con lámpara led en buen estado. Muro y piso en enchape en buen estado. Cisterna, inodoro y lavamanos en buen estado. Habitación No. 02: Techo en pvc con luz led en buen estado. Vigas canal con presencia de humedad, resto de techo paile superior. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Muros en estuco pintura en buen estado. Habitación No. 03: Techo en pvc en buen estado. Muros en estuco pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en aparente buen estado. Una puerta en madera con chapa en buen estado. Ancho: Techo en teja termomantel de y plástica con vigas de soporte en madera en aparente buen estado. Muros en bloque pintado con desportillamientos y mortero de pega entre sus juntas. Ventanas en marco de madera con plástico en buen estado.</p> | | | | |

| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|---------|--|--|
| ACTA DE VECINDAD | | VERSIÓN 2 | |
| CODIGO FO-SC 46 | PROCESO | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| <p>BW10: Techo en caraplast en buen estado. Muros y piso en enchape de baldosa con cuatro (4) piezas fracturadas, el resto en buen estado. Inodoro y lavamanos en buen estado. Una puerta en madera con vidrio en buen estado. Una ventana metálica con vidrios en buen estado. Habitación No.01: Techo en caraplast en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado. Piso en mineral rojo en aparente buen estado. Una puerta en madera en regular estado, sin chapa. Una ventana con reja en carpintería metálica con vidrios en buen estado, con presencia de oxido. Cuero de baño: Techo con ventilación. Muros en pañete pintura en buen estado. Una ventana con carpintería metálica con la ausencia de dos vidrios y en la parte superior derecha con vidrio roto. Baño con presencia de moño. Piso en mineral rojo en buen estado. SNA: Techo en caraplast en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado. Piso en mineral en buen estado. Una puerta en madera con chapa en buen estado. ESQUELAS Acceso A 2º piso: Piso en granito en buen estado. Muros en pañete pintado en buen estado. Techo en pañete pintado en buen estado. 2º piso: Hall, Piso en enchape y baldosa en un 50% cada uno en buen estado. Muros laterales en pañete en buen estado. Techo en pañete pintado en buen estado. Una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>Año No.02: Puerta de acceso metálica en buen estado. Cuero de baño: Techo en pañete pintura en buen estado. Muros en pañete en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Una ventana con carpintería metálica y vidrios en buen estado. Habitación No.01: Techo en caraplast en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado. Techo en pañete pintado en buen estado. Cocina: Techo en pañete pintura en buen estado. Muros en enchape en buen estado con acana integral en buen estado. Piso en enchape de baldosa con presencia de fisuras. Fisura cerca a tona corriente. No cuenta con puerta de acceso y ventana. Baño: Techo en caraplast con presencia de fisuras en el pañete, en la zona de la regadera con sifón y falta de toma cerca a la ducha. Muros en enchape en buen estado, pero con dos laterales fracturados: una en la parte superior de la ventana y la otra en el ingreso de la puerta. Una ventana con marco metálico con vidrios en buen estado. Una puerta en madera con vidrios en buen estado sin chapa. Sistema e Inodoro en buen estado. SNA - Corredor: Techo en pañete pintado con claraboya con vidrios en buen estado. Muros en pañete pintado en buen estado. Piso en enchape de baldosa con claraboya en buen estado. Habitación No.02: Techo en pañete pintura en buen estado. Muros en pañete pintura con presencia de humedad y desprendimiento de material. Piso en enchape de baldosa en aparente buen estado. Una puerta en madera con chapa en buen estado. Habitación No.03: Techo en pañete pintura con presencia de fisuras. Muros en pañete pintura en buen estado con regata en muro costado izquierdo y exposición de cables. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Toma corriente costado derecho dañada. Una puerta en madera con chapa en buen estado. Cuero baño: con poca visibilidad por presencia de chafes. Se evidencia escalera de acceso en granito lavado en buen estado, con regata cerca a rateta la cual se encuentra despendida. Techo en placa fácil en buen estado.</p> <p>Acceso ESQUELAS TERREO PISO: Puerta de acceso metálica con chapa en buen estado. Placa superior en buen estado. Escaleras de acceso en un 20% metálica en buen estado y el 80% restante en madera en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado. Baranda metálica en buen estado. Ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado en la parte superior con retazos en láminas plásticas. Techo en pvc con lampara led en buen estado. Lavadero: Piso en enchape de baldosa en buen estado. Ventana en pvc en carpintería metálica con vidrios en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado. Techo en pvc en buen estado con lamparas led en buen estado. Habitación No.01: Techo en pvc con lampara led en buen estado. Una ventana con carpintería metálica con vidrio en buen estado. Muros en estuco con</p> | | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | VERSIÓN
2 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|--------------------|--|----|----|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--|---------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------|--|--|--|-----------------------|--|---|----------------------------------|---|--|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | 2019
AAAA | 2019
AAAA | COP-348-2019 | | ACTA No. 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Audemar Rivera Amezquita - Blanca Fonseca</u>
Teléfono: <u>3015938</u> No de CC propietario: <u>39.116.915</u>
Dirección: <u>Carrera 146 No. 49B-09 Sur</u> No. de pisos: <u>3</u>
Long. del frente (mts): <u>5.50mts</u> Estrato: <u>1</u>

SERVICIOS PÚBLICOS
<table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6">Los dos personas referenciados en el nombre del propietario, son los dueños del predio.</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☒ NO ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Balcón ☐</td> <td>Cuando 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de Interés cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Muro ☐</td> <td>comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | Los dos personas referenciados en el nombre del propietario, son los dueños del predio. | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | 3. Energía | ☒ | ☐ | 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | 5. Gas | ☒ | ☐ | 6. TICS | ☒ | ☐ | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | | 2. Comercial ☐ | 6. Balcón ☐ | Cuando 1 | | 3. Industrial ☐ | 7. Bien de Interés cultural ☐ | El garaje se usa como | | 4. Institucional ☐ | 8. Muro ☐ | comercio SI ☐ NO ☒ | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | Los dos personas referenciados en el nombre del propietario, son los dueños del predio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial ☐ | 6. Balcón ☐ | Cuando 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial ☐ | 7. Bien de Interés cultural ☐ | El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional ☐ | 8. Muro ☐ | comercio SI ☐ NO ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
FACHADA: 1º Pto. se observa en ladrillo a la vista en buen estado. Dos puertas metálicas en buen estado. Puerta de acceso principal al predio presenta desprendimiento de ladrillo en parte superior. Ventanas con marco metálico y vidrios en buen estado. Vidrio puerta garaje parte superior costado derecho fisurado.
2º Pto. muros en ladrillo a la vista en buen estado. Mampostería metálica y vidrios en buen estado. 3º piso, se observan muros en ladrillo a la vista en buen estado. Mampostería metálica con vidrios en buen estado.
Espacio público: Andén en mineral rojo en mal estado, con presencia de fisuras. Una caja con los contadores de gas en buen estado. Caja de medidor de agua metálica con la tapa desprendida y con presencia de óxido sin rejilla de protección metálica y contador en aparente buen estado.
Pórtico de acceso a predio en mineral con presencia de fisuras. Muro de acceso costado izquierdo con presencia de pañete parte superior alrededor de los techos de la luz. Plaza entre piso en caraplast en buen estado con roseta de luz desprendida.
GARAJE: Techo en caraplast en buen estado. Muros en pañete en buen estado, con poca visibilidad por presencia de objetos. Plaza de piso en mineral con presencia de fisuras. Puerta en madera sin chapa con desgaste normal por uso, cerca a la puerta pared con desprendimiento de material parte inferior.
PISO No. 01 PRIMER PISO: Una puerta de acceso en madera con chapa en buen estado. 3AM-COMEDOR: Techo en caraplast con clarobup en buen estado. Muros en pañete pintado en buen estado. Piso en mineral rojo en buen estado. Toma corriente dañada. COCINA: Techo en caraplast en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado. Mesón en enchape de baldosa en general en buen estado, con unas fisuras cerca a lavabos. Piso en mineral rojo con desgaste normal por uso. Una ventanita con marco metálico en buen estado, con ausencia de vidrios. Sin puerta de acceso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alcaldía de Bogotá

FICHA DE CARACTERIZACIÓN VIAL GENERAL

Via Continua a la Calle 46 Sur. Se observa Paradero del SITP de altos del Zaque, Vías aledañas en loas de concreto en deterioro normal por uso y andenes en deterioro normal por uso.

CARGO: Presidente NOMBRE: Merle del Sazoli FIRMA: 

| | | | |
|---------|------------------------------------|--------|---|
| FIRMA | <u>Nini Johanna Baquero Torres</u> | FIRMA |  |
| ELABORÓ | CONTRATISTA | REVISÓ | INTERVENTORIA |
| NOMBRE | <u>Nini Johanna Baquero Torres</u> | NOMBRE | <u>Argy Ricardo Castaños</u> |
| CARGO | <u>Residente Social</u> | CARGO | <u>Residente Social</u> |



3. INFORMACIÓN PREDIAL – SOCIO ECONÓMICA

| | | | |
|---------------|----|-----------------------------|-----------|
| ESTRATO | 1 | USO DEL SUELO | Vehicular |
| TOTAL PREDIOS | 15 | N° TOTAL PREDIOS CON GARAGE | 9 |
| RESIDENCIAL | X | COMERCIO | X |
| COLEGIOS | | IGLESIAS | |
| PARQUES | | INDUSTRIAS | |
| OTROS | | FUNDACIONES | |
| | | CENTROS SALUD | |
| | | JARDINES | X |

4. MOBILIARIO URBANO

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| CANECAS | 0 | LUMINARIAS | 3 |
| SEÑALES DE TRANSITO /SEMAFOROS | 1 | PARADEROS BUSES | 1 |
| POSTES (LUZ / TELEFONO) | 3 de luz
1 de Teléfono | HIDRANTES | 0 |
| POZOS DE ACUEDUCTO | 0 | OBSERVACIONES | Se evidencian 2 pozos los cuales no son visibles |
| SUMIDEROS | 0 | | |
| ESTADO MOBILIARIO | | | |

5. DIRECTORIO JAC

| NOMBRE | CARGO | TELEFONO |
|-----------------------------|------------------|------------|
| María del Socorro Hernández | Presidenta J.A.C | 3144650139 |

6. DIRECTORIO ORGANIZACIONES (Colegios – Centros Salud- Jardines- Fundaciones, otros)

| NOMBRE | DIRECCIÓN | POBLACIÓN QUE ATIENDE |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Casita de Sueños (Icef) | Cr 16 N. 44B - 42 Sur. | Niños |
| | | |
| | | |

7. DESCRIPCIÓN GENERAL

Via en estado natural con relleno en escombros. Andenes en concreto con desgaste normal por uso, se evidencia un lote con area vegetal. tres (3) individuos alrededores cerca al tramo de intervención.

7719
732

Alcaldía de Bogotá

FICHA DE CARACTERIZACIÓN VIAL GENERAL

| FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL | | FECHA | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|----------|
| CONTRATISTA | Consortio Malla Vial BBC | No. CONTRATO DE OBRA | 340-2019 |
| INTERVENTORIA | Unión Temporal Road Design | No. CONTRATO DE INTERVENTORIA | 344-2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Ejecutar a precios unitarios sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la complementación y/o actualización y/o ajustes de diseños y construcción de la malla vial de la localidad de San Cristóbal en Bogotá D.C. Supo 3. | | |

| 1. LOCALIZACIÓN | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| BARRIO | | UPZ | |
| CIV | EJE VIAL | INICIA | FINALIZA |
| 4005352 | Carrera 16 Bis Este | Calle 44B Sur | Calle 46 Sur. |
| VIAS DE ACCESO AL SECTOR | | | |

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL TRAMO (Vía - Espacio Público)



Fotografía N° 1. Vía a intervenir



Fotografía N° 2. Espacio Público

2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO URBANO



Fotografía N° 3. Presencia de postes en concreto de Luz y ETB, en buen estado.



Fotografía N° 4. Presencia de postes en concreto de Luz y ETB, en buen estado.

Diagonal 182 N°20-91 Oficina 255C Tel. 4740067 cel.3186594924 Email: consorciomallavialbbc@gmail.com



Punto CREA: Transversal 16C Este N°468-05 Sur Barrio Altos del Virrey - San Cristóbal - Bogotá



| INVENTARIO DE PREDIOS | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| CONTRATISTA | Consorcio Malla Vial B&C | Nº CONTRATO DE OBRA | 340-2019 | Alcaldía de Bogotá | |
| INTERVENTORIA | Unión Temporal Road Design. | Nº CONTRATO DE INTERVENTORIA | 344-2019 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Ejecutar a Precios Unitarios sin fórmula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la complementación y/o actualización y/o ajustes de Diseños y Construcción de la malla vial de la localidad S.C. en Bogotá D.C. Grupo 3 | | | CIV | 4005352 |
| TRAMO | Carrera 16 Bis Este entre calle 44 B Sur y Calle 46 Sur. | UPZ | La Gloria | BARRIO | Altos del Virrey |

| Nº | DIRECCIÓN PREDIO | TIPO DE USO
(Residencial, comercial, institucional) | NOMBRE ESTABLECIMIENTO / INSTITUCIÓN | ACCESO A GARAJE | | OBSERVACIONES |
|---------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|----|---------------|
| | | | | SI | NO | |
| 1 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-07 Sur. | Residencial | N.A | X | | |
| 2 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-33 Sur. | Residencial | N.A | X | | |
| 3 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-32 Sur. | Residencial | N.A | | X | |
| 4 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-04 Sur. | Residencial-Comercial | N.A | X | | |
| 5 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-42 Sur. | Institucional | I.C.B.F - Jardín Casita de Surco | | X | |
| 6 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-10 Sur. | Residencial. | N.A | | X | |
| 7 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-17 Sur. | Residencial. | N.A | X | | |
| 8 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-23 Sur. | Residencial. | N.A | X | | |
| 9 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-22 Sur. | Residencial. | N.A | | X | |
| 10 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-03 Sur. | Residencial | N.A | | X | |
| 11 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-14 Sur. | Residencial | N.A | X | | |
| 12 | Calle 46 Sur. N. 16-12 Este. | Residencial-Comercial | | X | | |
| 13 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-28 Sur. | Residencial. | N.A | | | |
| 14 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-27 Sur. | Residencial | N.A | X | | |
| 15 | Carrera 16 Bis Este N. 44B-13 Sur. | Residencial. | N.A | X | | |
| FIRMA | Nir Johanna Baquero Torres. | | FIRMA |  | | |
| ELABORÓ | CONTRATISTA | | REVISÓ | | | |
| NOMBRE | Nir Johanna Baquero Torres | | NOMBRE | Angy Roxana Contreras Robayo | | |
| CARGO | Residente Social | | CARGO | Residente Social | | |



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC


NIT. 901.310.904-1

BARRIO ALTOS DEL VIRREY
(CIV 4005352)
ACTAS DE VECINDAD

CIV 4005352

CH 400-2

| | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 | Alcaldía de Bogotá |
|--|--|----------------------------|---------------------------|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

| | | |
|---|---|---|
| ELABORO:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>NELSON NEME</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>John A. Bravo B.</u>
Residente Técnico - Interventoría | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Angey Branca Gutierrez R.</u>
Residente Social-Interventoría |
| (Firma) <u>Nini Johanna Baquero Torres.</u>
(Nombre) <u>Nini Johanna Baquero Torres.</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Yalía del Socorro Hernández.</u>
Propietario | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría

Format: FO-AC-07 Version 03


4005093
P4002

5267
774

| BOGOTÁ | |
|---|---|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| Objeto del Contrato No. 340-2019-FDL-SC | |
| Acta No. 114 | |
| 2. DATOS DEL PRECIO
Nombre del Propietario: <u>Lote Jario</u>
Dirección: <u>San Ignacio</u>
Teléfono: <u>340 1040000</u>
Long. del frente (mts): <u>1</u>
Barrio: <u>Alto del Virrey</u>
Municipio: <u>Bogotá</u> | |
| 3. SERVICIOS PÚBLICOS
Si ☐ No ☐
1. Agua ☐ 2. Alcantarillado ☐ 3. Energía ☐ 4. Teléfono ☐ 5. Gas ☐ | |
| OBSERVACIONES
<u>Ninguna</u> | |
| 4. ACCESOS VEHICULARES
Garaje Si ☐ No ☒
Cuartas ☐
El garaje se usa como ☐ comarido Si ☐ No ☐ | |
| 5. USO ACTUAL
1. Residencial ☐ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐
5. Recreacional ☐ 6. Balcón ☐ 7. Bien de interés cultural* ☐ 8. Mito ☐ | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Lote Nuevo San Ignacio</u> en el barrio <u>Alto del Virrey</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afecciones, ni se probó la aparición de afecciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC. | |
| * Referirse al Decreto Número 800. Inventario de algunos bienes de interés cultural y su reglamentación. | |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los miembros, de acuerdo con el Manual de Intervención según la fecha del presente periodo de reportes, en Bogotá D.C., a los <u>veintinueve</u> días del mes de <u>septiembre</u> de <u>2020</u> . | |
| ELABORÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>O. ZARULLA</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Jureth M.</u>
Residente Técnico - Interventor |
| (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Diana Carmona</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Jureth M.</u>
Residente Social - Interventor |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1° copia: Propietario
2° copia: Escaliner Interventor | |

7776
#13

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------|
| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
| CODIGO
FO-SC-48 | ACTA DE VEJECIDAD | PROCESO | VERSION
2 |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |



Pues constancia de lo anterior, se firma la presente acta con la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a las 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.

ELABORÓ: [Firma]
(Firma)

(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contraloría

REVISÓ: [Firma]
(Firma)

(Nombre) John A. Brown
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ: [Firma]
(Firma)

(Nombre) Angy Roxana Cordero
Residente Social-Interventoría

(Firma) [Firma]
(Nombre) Nina Johanna Bequer
Residente Social - Contraloría

(Firma) [Firma]
(Nombre) Fabian Armando Gochillo E.
Propietario

(Firma) [Firma]
(Nombre) NELSON NEME

(Firma) [Firma]
(Nombre) Fabian Armando Gochillo E.

(Firma) [Firma]
(Nombre) NELSON NEME

(Firma) [Firma]
(Nombre) Fabian Armando Gochillo E.

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1º copia: Propietario
2º copia: Examen Interventoría

7727
-772


| FORMATO | | | |
|---|---------|------|-------------|
| ACTA DE VECINDAD | | | |
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
| COORDINADOR | VERSIÓN | | |
| FO-6C-06 | 2 | | |
| 03 | 11 | 2019 | ACTA No. 14 |
| COP-348-2019 | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA | | | |
|  | | | |
| 2. DATOS DEL PREDIO | | | |
| Nombre del Propietario: <u>Falson Armando Castillo</u> | | | |
| Teléfono: <u>34291871</u> | | | |
| Dirección: <u>Lote</u> | | | |
| Long. del frente (ms): <u>5 mts</u> | | | |
| Estrato: <u>1</u> | | | |
| No. de CC propietario: <u>11213212</u> | | | |
| No. de pisos: <u>1</u> | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| SI NO | | | |
| 1. Agua ☐ ☐ | | | |
| 2. Alcantarillado ☐ ☐ | | | |
| 3. Energía ☐ ☐ | | | |
| 4. Teléfono ☐ ☐ | | | |
| 5. Gas ☐ ☐ | | | |
| 6. TICS ☐ ☐ | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
|


 | | | |
| USO ACTUAL | | | |
| 1. Residencial ☐ 5. Recreacional ☐ 6. Garaje ☐ SI ☐ NO ☒ | | | |
| 2. Comercial ☐ 6. Baldo ☐ 7. Cuartos ☒ | | | |
| 3. Industrial ☐ 7. Bien de interés cultural* ☐ 8. El garaje se usa como ☐ | | | |
| 4. Institucional ☐ 8. Misto ☐ comestible SI ☐ NO ☐ | | | |
| ACCESOS VEHICULARES | | | |
|

 | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | |
| <p>El predio público en estado natural con maleza.</p> <p>El predio con crecimiento en tipo de zac en detras y oxido en parte de madera, al interior del predio en estado natural. Actualmente en construcción.</p> | | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | | BOGOTÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|-------------|--------------------------|----|-----------------------------|
| CÓDIGO
FD-9C-08 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 11 | 2020 | CONTRATO No. 340-2018-FDLBC | | ACTA No. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA | | | 2. DATOS DEL PREDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Nombre del Propietario: <u>Argemir Rivas</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teléfono: <u>319 865 5432</u> No de CC propietario: <u>544032</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dirección: <u>CALLE 100 No. 100</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Long. del frente (mts): <u>10</u> Estrato: <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | No. de pisos: <u>8</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>4. Telefonos</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☐</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☐</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> </table> </td> <td style="width:50%;">OBSERVACIONES
<u>NTA</u></td> </tr> </table> | | | <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>4. Telefonos</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☐</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☐</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> </table> | 1. Agua | ☒ | SI | ☐ | NO | 2. Alcantarillado | ☒ | SI | ☐ | NO | 3. Energía | ☒ | SI | ☐ | NO | 4. Telefonos | ☒ | SI | ☐ | NO | 5. Gas | ☐ | SI | ☐ | NO | 6. TICS | ☐ | SI | ☐ | NO | OBSERVACIONES
<u>NTA</u> |
| <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>4. Telefonos</td><td>☒</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☐</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☐</td><td>SI</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> </table> | 1. Agua | ☒ | SI | ☐ | NO | 2. Alcantarillado | ☒ | SI | ☐ | NO | 3. Energía | ☒ | SI | ☐ | NO | 4. Telefonos | ☒ | SI | ☐ | NO | 5. Gas | ☐ | SI | ☐ | NO | 6. TICS | ☐ | SI | ☐ | NO | OBSERVACIONES
<u>NTA</u> | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | SI | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | SI | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | SI | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Telefonos | ☒ | SI | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☐ | SI | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☐ | SI | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | USO ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width:100%;"> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td><td>5. Recreacional</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td><td>6. Balcón</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td><td>7. Bien de interés cultural</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td><td>8. Mido</td><td>☐</td></tr> </table> | | | 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | 2. Comercial | ☐ | 6. Balcón | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ | 4. Institucional | ☐ | 8. Mido | ☐ | <table border="0" style="width:100%;"> <tr><td>Garaje SI</td><td>☐</td><td>NO</td><td>☒</td></tr> <tr><td>Cuartos</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>comercio SI</td><td>☐</td><td>NO</td><td>☐</td></tr> </table> | | | Garaje SI | ☐ | NO | ☒ | Cuartos | | | | El garaje se usa como | | | | comercio SI | ☐ | NO | ☐ |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Balcón | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mido | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garaje SI | ☐ | NO | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuartos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| comercio SI | ☐ | NO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CL 92 D.B.S. 16C-55</u> este en el barrio <u>Altos del Virrey</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORÓ: | | REVISÓ: | | REVISÓ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Firma) <u>[Firma]</u> | | (Firma) <u>[Firma]</u> | | (Firma) <u>[Firma]</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Nombre) <u>O. BOLAÑA</u> | | (Nombre) <u>Camilo Infante</u> | | (Nombre) <u>Joseth Martinez</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residente Técnico - Contratista | | Residente Técnico - Interventoría | | 4ººº Residente Social-Interventoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Firma) <u>[Firma]</u> | | (Firma) <u>[Firma]</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Nombre) <u>Donal Carr</u> | | (Nombre) <u>Argemir Rivas</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residente Social - Contratista | | Propietario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1º copia: Propietario
2º copia: Escanerer Interventoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7729
49


| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| ACTA DE VEJECIDAD | | VERSION | |
| PROCESO | | 2 | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
| CODIGO
FO-SC-48 | | | |
|  | | | |
| <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a las <u>13</u> días del mes de <u>Noviembre</u> de <u>2014</u></p> | | | |
| ELABORÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: |
| (Firma) | (Firma) | (Firma) | (Firma) |
| (Nombre) | (Nombre) | (Nombre) | (Nombre) |
| Nelson Neme | John A. Brann B. | Aray Rorina Cadizos P. | |
| Residente Técnico - Contraloría | Residente Técnico - Interventoría | Residente Social - Interventoría | |
| (Firma) | (Firma) | (Firma) | (Firma) |
| (Nombre) | (Nombre) | (Nombre) | (Nombre) |
| Nir Johanna Boqueo T. | Daniel Z | Daniela Evans H. | |
| Residente Social - Contraloría | | Propietario | |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL BNC | | | |
| 1° copia: Propietario | | | |
| 2° copia: Examen Interventoría | | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO | | | CIV. 4005073 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | VERSIÓN
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO
FO-SC-06 | 13 | 14 | 2019 | COP-340-2019 | ACTA No. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA | | | 2. DATOS DEL PREDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Nombre del Propietario: <u>Daniela Rivas (Hija Propietario)</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teléfono: <u>3502195622</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dirección: <u>CL 42D Bis 30 N. 16C-55E</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | No. de CC propietario: <u>1023950226</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | No. de placa: <u>2</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Long. del frente (mts): <u>13 mts.</u> Estrato: <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6">Caja metálica con contador en buen estado - medidor de gas en aparente buen estado</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | Caja metálica con contador en buen estado - medidor de gas en aparente buen estado | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | 3. Energía | ☒ | ☐ | 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | 5. Gas | ☒ | ☐ | 6. TICS | ☒ | ☐ |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | Caja metálica con contador en buen estado - medidor de gas en aparente buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | USO ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Garaje SI ☒ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> <td>Cuentos <u>1</u></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de Interés Cultural</td> <td>☐</td> <td>El garaje se usa como</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mido</td> <td>☐</td> <td>comercio SI ☐ NO ☒</td> </tr> </tbody> </table> | | | 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuentos <u>1</u> | 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de Interés Cultural | ☐ | El garaje se usa como | 4. Institucional | ☐ | 8. Mido | ☐ | comercio SI ☐ NO ☒ | | | | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuentos <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de Interés Cultural | ☐ | El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mido | ☐ | comercio SI ☐ NO ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fachada: 1º piso se observa con muros en pañete sin pintura con presencia de humedad en la parte inferior y presencia de alambres fijos. Dos ventanas en carpintería metálica sobre la carrera 17A Este con un vidrio roto. Una puerta con oxidación en la parte inferior. Un portón con carpintería metálica con vidrios en buen estado. Andén concreto derecho en concreto con presencia de fisuras y grietas. Andén sobre la carrera 17A Este en terreno natural con pasto, una capa plástica y antactor de agua en buen estado. Sin rejilla de protección. Una caja con medidor de luz en buen estado. Placa en pañete con presencia de humedad y desportillamientos. 2º piso muro a media altura en bloque a la vista en buen estado con dos tubos en PVC como bajantes de aguas lluvias sobre la Cr 17A Este.</p> <p>Garaje: Techo en pañete con pintura en buen estado. Muros en pañete con pintura en aparente buen estado, con presencia de grietas con desmoronamiento en los esquinas. Piso en enchape de baldosa en aparente buen estado.</p> <p>Portón: Techo en pañete. Pintura en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado aparentemente con fisuras en el mismo. Grietas en la columna y a nivel general con madero sin toque. Muro en enchape de baldosa en buen estado sin puerta. Muro de acceso a bodega con desmoronamiento de pañete parte interior.</p> <p>Acceso Apto. Pasillo: Una puerta con marco en carpintería metálica sin chips con vidrios en buen estado. Techo en pañete con pintura en buen estado, sin roseta y exposición de cables. Muros en pañete con pintura en buen estado. Piso con enchape de porcelanato en buen estado.</p> <p>Habitación N. 1: Una puerta en madera con chips en buen estado. Muros en pañete con pintura en buen estado. Techo en estuco con pintura en buen estado. Piso en lamina imitación madera en buen estado.</p> <p>Habitación N. 2: Techo en estuco con desmoronamiento de pintura. Muros en estuco con pintura en buen estado. Piso en lamina imitación madera en buen estado, sin puerta de acceso. Una ventana en carpintería metálica con oxidación y vidrios en buen estado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4005072
A. H. C. C. C.

| FORMATO | | | ACTA DE VECINDAD | | BOGOTÁ | |
|--|--|---|--|---|-------------|--|
| CODIGO | PROCESO | VERSIÓN | | | | |
| FO-SC-06 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0 | | | | |
| 25 | SEP. | 2020 | CONTRATO No. 340-2019-FDLSC | | ACTA No. 12 | |
|  | | | DATOS DEL PROPIETARIO
Nombre del Propietario: <u>Dania abaque</u>
Teléfono: <u>301 941 6629</u>
Dirección: <u>CLAYDON STREET 16 AGE</u>
Long. del Frente (mts): <u>3.15</u> Estado: <u>2</u> | | | |
| | | | SERVICIOS PÚBLICOS
1. Agua ☒ NO ☐
2. Alcantarillado ☒ NO ☐
3. Energía ☒ NO ☐
4. Teléfonos ☒ NO ☐
5. Gas ☒ NO ☐
6. FICS ☒ NO ☐ | | | |
| | | | OBSERVACIONES
<u>Ninguna</u> | | | |
| | | | USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 5. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 6. Baldo ☐
3. Industrial ☐ 7. Bien de interés cultural ☐
4. Institucional ☐ 8. Otro ☐ | | | |
| | | | ACCESOS VEHICULARES
Garaje ☐ NO ☒
Cuadrax ☐
El garaje se usa como ☐
comercio ☐ SI ☐ NO ☐ | | | |
| Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CLAYDON STREET 16 AGE</u> en el barrio <u>Altos Vivos</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malia Vial BGC. | | | | | | |
| Para constancia de lo anterior, se firmó la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>25</u> días del mes de <u>SEP.</u> de <u>2020</u> . | | | | | | |
| ELABORÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>O. BOMARIN</u>
Residente Técnico - Contratista | | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Camilo Infante</u>
Residente Técnico - Interventoría | | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Jimeth M. Jimeth Martinez</u>
Prof. Apoyo Residente Social-Interventoría | | |
| (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Diana Karam</u>
Residente Social - Contratista | | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>David Alac</u>
Propietario | | | | |
| Original: CONSORCIO MALIA VIAL BGC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escaner Interventoría | | | | | | |

| | | | |
|--|----------|--------------------|--|
| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
| ACTA DE VEJECIDAD | | VERSIÓN | |
| PROCESO | | 2 | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
| CODIGO | FO-EC-46 | | |



Después de la conformidad de lo anterior, se firma la presente acta por la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los manuales, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a las 11 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

ELABORÓ: 
(Firma)
(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ: 
(Firma)
(Nombre) John A. Bravo
Residente Técnico - Interventor

REVISÓ: 
(Firma)
(Nombre) Angy Porra
Residente Social-Interventor

(Firma) Nani Johanna Baez
(Nombre) NANI JOHANNA BAEZ
Residente Social - Contratista


(Firma) Dani Alen
(Nombre) Dani Alen
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1° copia: Propietario
2° copia: Escaner Interventor

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20250

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20250


| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | CIV.4005093 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSION
2 | |
| 12
EU | 11
EU | 2019
AAM | COP-340-2019 | ACTA No 12 |




| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA | | 2. DATOS DEL PREDIO | |
| | | Nombre del Propietario: Daniel Eduardo Alaguna (Esposo propietario) | |
| | | Teléfono: 3012643353 No de CC propietario: 79.980.853 | |
| | | Dirección: Calle 42B Sur No 166-46E No. de pisos: 1 | |
| | | Long. del frente (mts): 3mts Estrecho: 1 | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES |
| 1. Agua | ☐ | ☒ | |
| 2. Alcantarillado | ☐ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Telefonía | ☐ | ☒ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☐ | ☒ | |
| USO ACTUAL | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldeo | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de Interés cultural | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mito | ☐ |
| | | ACCESOS VEHICULARES | |
| | | Garaje | SI ☐ NO ☒ |
| | | Cuentos | |
| | | El garaje se usa como | |
| | | comercio | SI ☐ NO ☐ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: En madera con cerramiento en teja de zinc construida rústicamente por el propietario, con deterioro normal por uso. Caja de contador de Gas con presencia de óxido, sin candado. Caja de medidor de agua en concreto perforada en uno de sus costados, sin medidor de agua con tapa plástica. Acceso de puerta en madera sin chapa con desgaste normal por uso con seguridad de cadena. ZONA LAVADO: Cubierta en teja de zinc en un 50% y el otro 50% en teja eternit en mal estado. Muro costado occidental cerramiento en teja de zinc con poca visibilidad por presencia de objetos. Muro costado oriental del predio alcañón. Piso en tierra con terreno natural con desgaste normal por uso, piso restante en concreto con desgaste normal por uso. FACHADA: Puerta de acceso en madera en mal estado. Techo en teja de eternit en mal estado. Muros en bloque a la vista con pintura en buen estado. Piso laminado con desgaste y fracturas. CUARTO SANITARIO: Techo en teja eternit con deterioro normal por uso. Muros en bloque a la vista con poca visibilidad por presencia de objetos. Una puerta en madera doble hoja en regular estado, sin chapa. Una ventana con marco metálico con vidrios en buen estado. HABITACIÓN No 01: Techo en teja eternit en buen estado. Muros en panele con pintura en aparente buen estado con poca visibilidad. Piso en cemento con mineral rojo con desgaste normal por uso. Una puerta en madera con chapa en mal estado y con fracturas en la parte superior costado derecho, ingresando a la misma. HABITACIÓN No 02: Techo en eternit con vigas de soporte en madera. Muros panele con pintura en buen estado. Una ventana con marco metálico con un vidrio roto parte superior y en la mitad sin vidrio. Una puerta en madera con chapa en regular estado. Piso en concreto con mineral rojo con desgaste normal por uso. BAÑO: Cubierta en teja de eternit con desgaste normal por uso. Muros en bloque a la vista con algunas piezas fracturadas. Piso en enchape de baldosa en buen estado al igual que los accesorios: Inodoro, Cisterna y Lavamanos.

| CONDOMINIO | | FORMATO | | BOGOTÁ | |
|--|----|--|---|--------|-------------|
| FD-50-08 | | ACTA DE VICEDAD DE CIERRES | | | |
| FECHA | | PROCESO | | | |
| DS | MA | AA | OBJETIVO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADADANA | | |
| 25 | 12 | 2020 | Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLBC | | Acta No. 11 |
|  | | | | | |
| 2. DATOS DEL PRECIO
Nombre del Propietario: <u>HILDA MARIA BEARD (Propietaria)</u>
Dirección: <u>CALLE 42 DCS SUR # 16C - 41 ESTE</u>
Teléfono: <u>320 318533</u>
Long. del frente (mts): <u>5.50</u> No. de pisos: <u>1</u>
Barrio: <u>ATOS VIEJEZ</u> Estado: <u>Bogotá</u> Municipio: <u>Bogotá</u> | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS
SI ☒ NO ☐
1. Agua ☒ 2. Alcantarillado ☒ 3. Energía ☒ 4. Telefonos ☒ 5. Gas ☒ | | | | | |
| OBSERVACIONES
<u>Acuerdo</u> | | | | | |
| USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐
5. Recreacional ☐ 6. Religioso ☐ 7. Bien de Interés Cultural* ☐ | | | | | |
| ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Cuartos El garaje se usa como ☐ comiendo SI ☐ NO ☒ | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CALLE 42 DCS SUR # 16C - 41 ESTE</u> en el barrio <u>ATOS DE VIEJEZ</u> con el fin de realizar el cierre del acto de vicedad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron alteraciones, ni se produjeron alteraciones, ni se produjeron alteraciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a par y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC. | | | | | |
| * Verificar al Decreto Número 608. Inventario de Alineación de Interés Social, y reglamentación.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los referidos, de acuerdo con el Manual de Intervención Vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>VEINTICINCO</u> días del mes de <u>SEPTIEMBRE</u> de <u>2020</u> . | | | | | |
| ELABORA:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>D. D. D. D.</u>
Residente Técnico - Contratista | | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Jureth M.</u>
Residente Técnico - Interventora | | | |
| (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Diana Guevará</u>
Residente Social - Contratista | | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Jureth M.</u>
Residente Social - Interventora | | | |
| (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Diana Guevará</u>
Residente Social - Contratista | | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Jureth M.</u>
Residente Social - Interventora | | | |

7736
#07

| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| CODIGO | ACTA DE VEJECIDAD | VERSION | |
| FO-AC-08 | PROCESO | 2 | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
|  | |  | |
| <p>Se constata de lo anterior, se firma la presente acta con la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con el Manual de Interventoría vigente en la fecha de presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Noviembre de 2019.</p> | | | |
| ELABORÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: |
| (Firma) | (Firma) | (Firma) | (Firma) |
| (Nombre) NIELSON NEMC | (Nombre) John A. Porras B. | (Nombre) John Porras Corderas Lopez | (Nombre) John Porras Corderas Lopez |
| Residente Técnico - Contratista | Residente Técnico - Interventoría | Residente Social-Interventoría | |
| (Firma) Nini Johanna Boqueron I. | (Firma) Rafael A. Gomez | (Firma) Rafael A. Gomez | (Firma) Rafael A. Gomez |
| (Nombre) Nini Johanna Boqueron I. | (Nombre) Rafael A. Gomez | (Nombre) Rafael A. Gomez | (Nombre) Rafael A. Gomez |
| Residente Social - Contratista | Propietario | Propietario | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL DSC
1° copia: Propietario
2° copia: Escaner Interventoría

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO | | | | CIV. 4005073 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|----|---|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|----|--------------|--------------------------|----|--------------|--------------------------|----|---------|-------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|----|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|---|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--------|-----------------------------|--|---------|--|--|-----------------------|--|--|----------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------|-----------------------------|--|---------|--|--|-----------------------|--|--|----------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CODIGO
FO-SC-05 | | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 41 | 2019 | COP-340-2019 | | ACTA No. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA | | | 2. DATOS DEL PREDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Nombre del Propietario: <u>Rafael Gómez (encargado)</u>
Teléfono: <u>3644361</u>
Dirección: <u>CH 420 B12 SW No. 16C-91E</u>
Long. del frente (mts): <u>5.50 mts</u> Estrato: <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | No de SC propietario: <u>19084480</u>
No. de pisos: <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> </table> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> OBSERVACIONES:
 <u>4. Carga metálica en buen estado - medidor de energía en</u>
 <u>debiente buen estado.</u>
 <u>3. Carga metálica en buen estado - medidor de gas en acorrala</u>
 <u>buen estado.</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> USO ACTUAL </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td></tr> </table> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>5. Recreacional</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Baldeo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Bien de Interés Cultural*</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8. Misto</td><td>☐</td></tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ACCESOS VEHICULARES </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p> Espacio Público: Andén en concreto con una faja longitudinal. Sobre la vía caya metálica en buen estado - medidor de agua en buen estado.
 Fachada: Casa prefabricada con dos ventanas, vidrios en buen estado con separación parte inferior de celosa, una metálica con vidrio en buen estado.
 Cornisera: Techo en Drywall con luminarias instaladas en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado. Piso en cemento esmaltado con presencia de fisuras y desgaste normal por uso.
 Cocina: Techo en madera en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado, una ventana con carpintería metálica con vidrios en buen estado, rejilla en la parte superior en buen estado. Piso en enchape de baldosa con una faja sin puerta.
 Baño: Techo en Drywall en buen estado. Muros 50% en enchape de baldosa y 50% restante en prefabricado en buen estado. Piso en enchape de baldosa con faja sin puerta en madera sin chapa en buen estado.
 Salón: Techo en madera en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado con desgaste normal por uso. Una puerta en madera sin chapa con deterioro normal por uso.
 Salón 2º: Techo en madera en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado, una puerta en madera sin chapa en buen estado. </p> </td> </tr> </table> | | | <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> </table> | 1. Agua | ☒ | SI | 2. Alcantarillado | ☒ | SI | 3. Energía | ☒ | SI | 4. Teléfonos | ☒ | SI | 5. Gas | ☒ | SI | 6. TICS | ☐ | NO | <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> </table> | 1. Agua | ☐ | NO | 2. Alcantarillado | ☐ | NO | 3. Energía | ☐ | NO | 4. Teléfonos | ☐ | NO | 5. Gas | ☐ | NO | 6. TICS | ☒ | SI | OBSERVACIONES:
<u>4. Carga metálica en buen estado - medidor de energía en</u>
<u>debiente buen estado.</u>
<u>3. Carga metálica en buen estado - medidor de gas en acorrala</u>
<u>buen estado.</u> | | | USO ACTUAL | | | <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td></tr> </table> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>5. Recreacional</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Baldeo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Bien de Interés Cultural*</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8. Misto</td><td>☐</td></tr> </table> </td> </tr> </table> | | | <table border="0"> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td></tr> </table> | 1. Residencial | ☒ | 2. Comercial | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 4. Institucional | ☐ | <table border="0"> <tr><td>5. Recreacional</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Baldeo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Bien de Interés Cultural*</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8. Misto</td><td>☐</td></tr> </table> | 5. Recreacional | ☐ | 6. Baldeo | ☐ | 7. Bien de Interés Cultural* | ☐ | 8. Misto | ☐ | ACCESOS VEHICULARES | | | <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> </td> </tr> </table> | | | <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> | Garaje | SI ☐ | NO ☒ | Cuentos | | | El garaje se usa como | | | comercio | SI ☐ | NO ☐ | <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> | Garaje | SI ☐ | NO ☒ | Cuentos | | | El garaje se usa como | | | comercio | SI ☐ | NO ☐ | 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | | <p> Espacio Público: Andén en concreto con una faja longitudinal. Sobre la vía caya metálica en buen estado - medidor de agua en buen estado.
 Fachada: Casa prefabricada con dos ventanas, vidrios en buen estado con separación parte inferior de celosa, una metálica con vidrio en buen estado.
 Cornisera: Techo en Drywall con luminarias instaladas en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado. Piso en cemento esmaltado con presencia de fisuras y desgaste normal por uso.
 Cocina: Techo en madera en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado, una ventana con carpintería metálica con vidrios en buen estado, rejilla en la parte superior en buen estado. Piso en enchape de baldosa con una faja sin puerta.
 Baño: Techo en Drywall en buen estado. Muros 50% en enchape de baldosa y 50% restante en prefabricado en buen estado. Piso en enchape de baldosa con faja sin puerta en madera sin chapa en buen estado.
 Salón: Techo en madera en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado con desgaste normal por uso. Una puerta en madera sin chapa con deterioro normal por uso.
 Salón 2º: Techo en madera en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado, una puerta en madera sin chapa en buen estado. </p> | | | | | |
| | | | <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> </table> | 1. Agua | ☒ | SI | 2. Alcantarillado | ☒ | SI | 3. Energía | ☒ | SI | 4. Teléfonos | ☒ | SI | 5. Gas | ☒ | SI | 6. TICS | ☐ | NO | <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☐</td><td>NO</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>SI</td></tr> </table> | 1. Agua | ☐ | NO | 2. Alcantarillado | ☐ | NO | 3. Energía | ☐ | NO | 4. Teléfonos | ☐ | NO | 5. Gas | ☐ | NO | 6. TICS | ☒ | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☒ | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☐ | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☒ | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES:
<u>4. Carga metálica en buen estado - medidor de energía en</u>
<u>debiente buen estado.</u>
<u>3. Carga metálica en buen estado - medidor de gas en acorrala</u>
<u>buen estado.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td></tr> </table> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>5. Recreacional</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Baldeo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Bien de Interés Cultural*</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8. Misto</td><td>☐</td></tr> </table> </td> </tr> </table> | | | <table border="0"> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td></tr> </table> | 1. Residencial | ☒ | 2. Comercial | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 4. Institucional | ☐ | <table border="0"> <tr><td>5. Recreacional</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Baldeo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Bien de Interés Cultural*</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8. Misto</td><td>☐</td></tr> </table> | 5. Recreacional | ☐ | 6. Baldeo | ☐ | 7. Bien de Interés Cultural* | ☐ | 8. Misto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td></tr> </table> | 1. Residencial | ☒ | 2. Comercial | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 4. Institucional | ☐ | <table border="0"> <tr><td>5. Recreacional</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Baldeo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Bien de Interés Cultural*</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8. Misto</td><td>☐</td></tr> </table> | 5. Recreacional | ☐ | 6. Baldeo | ☐ | 7. Bien de Interés Cultural* | ☐ | 8. Misto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Recreacional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Baldeo | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Bien de Interés Cultural* | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Misto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> </td> </tr> </table> | | | <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> | Garaje | SI ☐ | NO ☒ | Cuentos | | | El garaje se usa como | | | comercio | SI ☐ | NO ☐ | <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> | Garaje | SI ☐ | NO ☒ | Cuentos | | | El garaje se usa como | | | comercio | SI ☐ | NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> | Garaje | SI ☐ | NO ☒ | Cuentos | | | El garaje se usa como | | | comercio | SI ☐ | NO ☐ | <table border="0"> <tr><td>Garaje</td><td>SI ☐</td><td>NO ☒</td></tr> <tr><td>Cuentos</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>comercio</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr> </table> | Garaje | SI ☐ | NO ☒ | Cuentos | | | El garaje se usa como | | | comercio | SI ☐ | NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garaje | SI ☐ | NO ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| comercio | SI ☐ | NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garaje | SI ☐ | NO ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| comercio | SI ☐ | NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p> Espacio Público: Andén en concreto con una faja longitudinal. Sobre la vía caya metálica en buen estado - medidor de agua en buen estado.
 Fachada: Casa prefabricada con dos ventanas, vidrios en buen estado con separación parte inferior de celosa, una metálica con vidrio en buen estado.
 Cornisera: Techo en Drywall con luminarias instaladas en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado. Piso en cemento esmaltado con presencia de fisuras y desgaste normal por uso.
 Cocina: Techo en madera en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado, una ventana con carpintería metálica con vidrios en buen estado, rejilla en la parte superior en buen estado. Piso en enchape de baldosa con una faja sin puerta.
 Baño: Techo en Drywall en buen estado. Muros 50% en enchape de baldosa y 50% restante en prefabricado en buen estado. Piso en enchape de baldosa con faja sin puerta en madera sin chapa en buen estado.
 Salón: Techo en madera en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado con desgaste normal por uso. Una puerta en madera sin chapa con deterioro normal por uso.
 Salón 2º: Techo en madera en buen estado. Muros en prefabricados con pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado, una puerta en madera sin chapa en buen estado. </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO

ACTA DE VICINIDAD DE CENIRE

PROCESO

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BOGOTÁ

Acta No. 19

2. DATOS DEL PRESENCIA

Nombre del Propietario

CAYE DEBIS SUR AL 66-06-EST-5

Dirección

312-0734845

Teléfono

5120

Long. del frente (mts)

5.50

Barrio

ALTA VIREY

Municipio

Bogotá

SERVICIOS PÚBLICOS

SI

NO

1. Agua

☒

☐

2. Alcantarillado

☒

☐

3. Energía

☒

☐

4. Telefonos

☒

☐

5. Gas

☒

☐

OBSERVACIONES

ninguna

USO ACTUAL

5. Residencial

☒

6. Bello

☐

7. Bien de interés cultural

☐

8. Misto

☐

ACCESOS VECINARIALES

Garaje

☐

SI

☐

NO

El garaje se usa como comercio

☐

SI

☐

NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRESENCIA ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: CALLE 42 DEBIS SUR AL 66-06-EST-5 en el barrio ALTA VIREY con el fin de realizar el cierre del acto de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni se produjeron afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC.

ELABORÓ:

(Firma)

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Técnico - Contratista

(Nombre)

Residente Social - Interventoría

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC

1° copia: Propietario

2° copia: Escritorio Interventoría

Recibirse al Documento Único de Intervención de Espacio Público, y representación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de SEP de 2025.

7739
200

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VERIFICACIÓN
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FD-SC-08 | VERSIÓN
2 | |




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha de presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Noviembre de 2014.

| | | |
|--|---|---|
| ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)
<u>NINI JOHNSON</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:

(Firma)


(Nombre)
<u>JOHAN A. BRUNO</u>
Residente Técnico - Interventor | REVISÓ:

(Firma)


(Nombre)
<u>Angel Barona</u>
Residente Social-Interventor |
|--|---|---|




| | |
|---|---|
| (Firma)
<u>Nini Johnson</u>
Residente Técnico - Contratista | (Firma)
<u>Rafael Gomez</u>
Propietario |
|---|---|

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Excmo. Interventor

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | COP-340-2018 | ACTA No. 10 |
| COGMO
FO-SC-06 | | 08 11 2019 | |
| 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA | | | |
|  | | | |
| 2. DATOS DEL PREDIO | | | |
| Nombre del Propietario: <u>Rafael Gomez</u> | | | |
| Teléfono: <u>3644361</u> | | | |
| Dirección: <u>Calles 42D BSS No. 16-06E</u> | | | |
| Long. del frente (mts): <u>5.00mts</u> | | | |
| Estrato: <u>1</u> | | | |
| No de CC propietario: <u>19084480</u> | | | |
| No. de pisos: <u>1</u> | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 1. Agua | ☒ | 2. Alcantarillado | ☒ |
| 3. Energía | ☒ | 4. Telefonos | ☒ |
| 5. Gas | ☒ | 6. TICS | ☒ |
| USO ACTUAL | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☒ |
| 2. Comercial | ☒ | 6. Baldeo | ☒ |
| 3. Industrial | ☒ | 7. Bien de interés cultural | ☒ |
| 4. Institucional | ☒ | 8. Mixto | ☒ |
| ACCESOS VEHICULARES | | | |
| Garaje | ☒ | El garaje se usa como | ☒ |
| Garaje SI | ☒ | comercio SI | ☒ |
| NO | ☒ | NO | ☒ |
| OBSERVACIONES | | | |
| *Una metralica con oxido y deterioro - medidor de luz en | | | |
| *Otra metralica con oxido | | | |
| *Una metralica on buen estado - medidor de gas en operacion | | | |
| causa otroto. | | | |
| 3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO
Fachada: Laminamiento en madera con deterioro y desmenuzamiento normal por uso. Cubierta en láminas de zinc en regular estado, con deterioro normal por uso.
Caimo de Tejo: Cubierta en teja de zinc y vigas en madera en buen estado. Muros costado occidental en madera con desgaste normal por uso. Pisos en concreto con desgaste normal por uso. | | | |

7741
668

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | | BOGOTÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|------------|---------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------|--|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------|--|----------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 11 | 2020 | CONTRATO No. 340-2018-FDLSC | | ACTA No. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Francy Vega</u>
Teléfono: <u>314 919 0061</u> No de CC propietario: <u>102.780.761</u>
Dirección: <u>CALLE 42 D-15</u> No. de pisos: <u>2</u>
Long. del frente (mts): <u>N2</u> Estrecho: <u>2</u>

SERVICIOS PÚBLICOS
<table style="width:100%;"> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: top;">OBSERVACIONES
<u>NOTA</u></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr> <td>4. Telefonos</td> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐ SI</td> <td>☒ NO</td> </tr> </table>
<table style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">USO ACTUAL</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">ACCESOS VEHICULARES</td> </tr> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Batido</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> </table> | | | 1. Agua | ☒ SI | ☐ NO | OBSERVACIONES
<u>NOTA</u> | 2. Alcantarillado | ☒ SI | ☐ NO | 3. Energía | ☒ SI | ☐ NO | 4. Telefonos | ☒ SI | ☐ NO | 5. Gas | ☒ SI | ☐ NO | 6. TICS | ☐ SI | ☒ NO | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | 2. Comercial | ☐ | 6. Batido | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ | 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 1. Agua | ☒ SI | ☐ NO | OBSERVACIONES
<u>NOTA</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ SI | ☐ NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ SI | ☐ NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Telefonos | ☒ SI | ☐ NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ SI | ☐ NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☐ SI | ☒ NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Batido | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CALLE 42 D-15</u> en el barrio <u>ALTOS DEL VIVIR</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones documentadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>11</u> días del mes de <u>11</u> de <u>2020</u> . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>D. BONILLA</u>
Residente Técnico - Contratista | | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>Camilo Infante</u>
Residente Técnico - Interventoría | | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>Jetha Martinez</u>
Apoyo Residente Social-Interventoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Firma) 
(Nombre) <u>Diana Ceballos</u>
Residente Social - Contratista | | (Firma) <u>Francy Vega</u>
(Nombre) <u>Francy Vega</u>
Propietario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanner Interventoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7742
594

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VEREDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 | Alcaldía de Bogotá |
| CÓDIGO
FO-SC-08 | | | |




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Noviembre de 2019.

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>NELSON ALFARO</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>John A. Bravo B.</u>
Residente Técnico - Interventoría | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Angy Roxana Contreras</u>
Residente Social-Interventoría |
| (Firma) <u>Nani Johanna Bagooot.</u>
(Nombre) <u>Nani Johanna Bagooot.</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) <u>Jean Poull</u>
(Nombre) <u>Jean Poull Lopez</u>
Propietario | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanero Interventoría





| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| FORMA 10
ACTA DE VECINDAD | | Alcaldía de Bogotá | |
| CODIGO
FO-SC-06 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSION
2 | |
| <p>HABITACION No.01: Techo en pañete pintura con presencia de humedad y fisura. Muros en pañete pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en aparente buen estado.</p> <p>Acceso Apto No.02: Techo en carapobet con pintura en buen estado. Muro en parte de acceso con desprendimiento de pañete parte superior. Piso al cemento esmaltado con desgaste normal por uso. Una ventila de acceso metálica en el 2do piso en buen estado.</p> <p>ESCALERA Acceso 2do piso: en concreto sin visibilidad por presencia de tapete. Muros en pañete con pintura en buen estado. Techo en tela plástica en buen estado.</p> <p>HABITACION No.01: Techo en pañete en pintura con presencia de humedad. Muros costado norte pañete con pintura con presencia de fisuras parte superior. Muro costado occidental con presencia de fisura parte superior de la ventana. Muros restantes en pañete pintado en buen estado. Piso en enchape de porcelanato en buen estado. Una puerta metálica con ventaneria en buen estado, con desprendimiento de pañete parte superior izquierda.</p> <p>SALA-comedor: Techo en pañete con pintura con presencia de humedad. Muros en pañete con pintura con presencia de humedad en la parte superior. Piso en enchape de porcelanato en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de muebles. Una ventana metálica con vidrios en buen estado.</p> <p>COCINA: Techo en pañete con pintura en buen estado. Muros, piso y mesón en enchape de baldosa en buen estado. Una ventana metálica con vidrios en buen estado. Sin puerta de acceso.</p> <p>TONA VAPOR: Techo en pañete pintura con presencia de humedad parte superior derecha. Muros costado oriental en enchape de baldosa con presencia de fisura parte superior. Muros restantes y piso en enchape de baldosa en buen estado. Sin puerta de acceso.</p> <p>HABITACION No.02: Techo en pañete con pintura en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado. Piso en enchape de porcelanato en buen estado. Una puerta metálica y ventanera con vidrios en buen estado.</p> <p>PHOTOL: Techo en pañete con pintura con una fisura longitudinal. Muro costado oriental en pañete pintura con fisura costado superior. Muros restantes en pañete con pintura en buen estado. Piso en enchape de porcelanato en buen estado.</p> <p>HABITACION No.03: Techo en pañete con pintura en buen estado. Muros en pañete con pintura en buen estado. Piso en porcelanato en buen estado. Una puerta en madera con chapa en buen estado.</p> <p>BANO: Techo en pañete con pintura en buen estado. Muros en enchape de baldosa y piso en buen estado. Una puerta corrediza en buen estado. Una ventana metálica con vidrio en buen estado.</p> <p>ESCALERA Acceso A TERRAZA: en cemento en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado. Ventana de acceso a terraza costado sur en carpintería metálica con ausencia de vidrios. Una puerta metálica con ausencia de un vidrio y el otro fracturado.</p> | | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | CIV. 4005073
VERSIÓN
2 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|----|----|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------------------|--|---------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|--|---------------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|--|-----------|---|--|--|-----------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|---|--|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | 03 | 11 | 2019
AAAA | COP-340-2019 | ACTA No. 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Jean Poull López (Encargado)</u>
Teléfono: <u>3106077600</u> No de CC propietario: <u>1001176517</u>
Dirección: <u>Carretera 17A Este No. 42D-155ur</u> No. de pisos: <u>2</u>
Long. del frente (mts): <u>13 mts</u> Estrato: <u>1</u>

SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">USO ACTUAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje SI</td> <td>☒ NO ☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuantos 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>comercio SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | 3. Energía | ☒ | ☐ | | 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | | 5. Gas | ☒ | ☐ | | 6. TICS | ☒ | ☐ | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | Garaje SI | ☒ NO ☐ | | | Cuantos 1 | | | | El garaje se usa como | | | | comercio SI ☐ NO ☒ | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Garaje SI | ☒ NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuantos 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | comercio SI ☐ NO ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
<p>FACHADA: 1º Piso: en ladrillo a la vista con deterioro normal. Tres puertas metálicas con vidrios en buen estado, con presencia de óxido en la parte inferior de los marcos. Tres ventanas con carpintería metálica con uno de sus vidrios fracturados. Una caja metálica con contador de gas con deterioro por intemperie. 2º Piso en ladrillo a la vista en buen estado. Tres ventanas con carpintería metálica con uno de sus vidrios fracturados. Andén en terreno natural con presencia de pasto y deterioro total.</p> <p>FACHADA: Costado lateral a la intervención de la obra en ladrillo y bloque a la vista en buen estado. Voladizo 2º piso con presencia de humedad. Tres ventanas en carpintería metálica con vidrios en buen estado. Una caja metálica con desgaste normal por intemperie.</p> <p>SALA: Techo en pañete con pintura en buen estado. Muros con pañete pintado en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado.</p> <p>COCINA: Techo en pañete con pintura en buen estado. Muros en enchape de baldosa en buen estado. Piso y mesón en enchape de baldosa en buen estado. Sin puerta de acceso.</p> <p>CUARTO LAVADO: Techo en pañete con pintura. Muros 50% en pañete pintado y 50% en enchape de baldosa en buen estado. Sin puerta de acceso. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Una ventana en aluminio con vidrios en buen estado.</p> <p>BANO: Techo en pañete con pintura en buen estado. Muros en enchape de baldosa en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Sin puerta de acceso. Espejo roto en la parte superior. Foceto en buen estado. Una rejilla de ventilación en buen estado.</p> <p>HABITACIÓN No. 01: Techo en pañete pintado en buen estado. Muros en pañete con pintura en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Sin puertas de acceso.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Area
A005073

7745
894

| CODIGO
FQ-SC-08 | FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | BOGOTÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|----|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| FECHA
25 Sep 2020
DD MM AA
ACTA No.: 8 | Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. RE
 | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Aurora Jimenez</u>
Dirección: <u>CL 42 DB 15 Sur # 166 - 12 Gate</u>
Teléfono: <u>No tiene</u> No. de pisos: <u>2</u>
Long. del frente (mts): <u>5.43</u> Estrato: <u>7</u>
Barrio: <u>Altos Virrey</u> Municipio: <u>Bogotá</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | 3. Energía | ☒ | ☐ | | 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> | | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CL 42 DB 15 Sur # 166 - 12</u> en el barrio <u>Altos Virrey</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.</small>
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>veinticinco</u> días del mes de <u>Septiembre</u> de <u>2020</u> . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>D. BONILLA</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>Camilo Infante</u>
Residente Técnico - Interventoría | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>Jureth M.</u>
Proy. Apoyo
Residente Social - Interventoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Firma) 
(Nombre) <u>Diana Gaviria</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) 
(Nombre) <u>Aurora Jimenez</u>
Propietario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escaliner Interventoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7746
543

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|---|
| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
| CODIGO | ACTA DE VEREDAD | VERSION | 2 |
| FO-SC-06 | PROCESO | | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |



Pese constancia de lo anterior, se firma la presente acta luego de haberse realizado la inspección visual expresada de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

ELABORÓ:
(Firma)
NINI JOHANNA BOQUERÓN I.
(Nombre)
Residente Social - Contraloría

REVISÓ:
(Firma)
(Nombre)

(Firma)
John A. Brando
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría


REVISÓ:
(Firma)
Angy Roxana Contreras R.
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

(Firma)
Nini Johanna Boquerón I.
(Nombre)
Residente Social - Contraloría

(Firma)
Angela Jimenes
(Nombre)
Propietario


Original: CONSORCIO MALLA VIAL BNC
1º copia: Propietario
2º copia: Excmo. Interventoría

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO | | | CIV. 4005073 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|----|----|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---|--|--|
| CODIGO
FO-SC-06 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | U. | 2019 | COP-340-2019 | | ACTA No. 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA | | | 2. DATOS DEL PREDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Nombre del Propietario <u>Alonso Jimenez</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Teléfono <u>315695661</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dirección <u>CL 42D BIS N. 16C-12E</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Long. del trazo (mts) <u>5mts</u> Estrato <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | No. de CC propietario <u>21657090</u>
No. de placas <u>2</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td><u>Agua metálica en vidrio con rejilla en buen estado - medidor</u></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td><u>de energía en buen estado</u></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td><u>Agua metálica con rejilla en buen estado con contador -</u></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td><u>medidor de gas en aparato buen estado.</u></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | <u>Agua metálica en vidrio con rejilla en buen estado - medidor</u> | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | <u>de energía en buen estado</u> | 3. Energía | ☒ | ☐ | <u>Agua metálica con rejilla en buen estado con contador -</u> | 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | <u>medidor de gas en aparato buen estado.</u> | 5. Gas | ☒ | ☐ | | 6. TICS | ☐ | ☒ | | | | | | | | | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | <u>Agua metálica en vidrio con rejilla en buen estado - medidor</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | <u>de energía en buen estado</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | <u>Agua metálica con rejilla en buen estado con contador -</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | <u>medidor de gas en aparato buen estado.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | USO ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>6. Balido</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de Interés Cultural</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"> Garaje ☐ Si ☒ NO ☐
 Cuartos ☐
 El garaje se usa como ☐
 comercio ☐ Si ☐ NO ☐ </td> </tr> </tbody> </table> | | | | SI | NO | | SI | NO | 1. Residencial | ☒ | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | ☐ | 2. Comercial | ☐ | ☐ | 6. Balido | ☐ | ☐ | 3. Industrial | ☐ | ☐ | 7. Bien de Interés Cultural | ☐ | ☐ | 4. Institucional | ☐ | ☐ | 8. Mixto | ☐ | ☐ | | | | Garaje ☐ Si ☒ NO ☐
Cuartos ☐
El garaje se usa como ☐
comercio ☐ Si ☐ NO ☐ | | |
| | SI | NO | | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial | ☒ | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | ☐ | 6. Balido | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | ☐ | 7. Bien de Interés Cultural | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | ☐ | 8. Mixto | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Garaje ☐ Si ☒ NO ☐
Cuartos ☐
El garaje se usa como ☐
comercio ☐ Si ☐ NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Espacio Público: Andén en concreto con grietas, Caya metálica con tapa medio solta en regular estado - medidor de agua en buen estado</p> <p>Fachada: Dos pisos: pared pintada con descascaramiento de pintura y humedad en la parte interior, dos puertas en el primer piso en estructura metálica y vidrios en buen estado, una ventana en estructura metálica y vidrios en buen estado. Segundo piso con dos ventanas con un vidrio roto, techo en pared con pintura en buen estado, muros en pared. En pintura con descascaramiento de la misma, piso en concreto con mineral rojo con algo de desgaste, marcos sin puerta a la entrada del pasillo.</p> <p>Cocina: Techo y muros en pared pintada con descascaramiento en algunos zonas, marcos enmarcados y anclado en buen estado, piso en concreto con una con un poco de desgaste.</p> <p>Habitación N° 1: Puerta en madera a la entrada en buen estado, muros y techo en pared pintada en buen estado, piso en concreto con cema con un poco de desgaste en buen estado.</p> <p>Habitación N° 2: Puerta en madera estamborada con chapas en mal estado, techo en pared pintada con humedad en las esquinas, muros en pared pintada con humedad parte superior, piso en concreto con cema en buen estado una.</p> <p>Vestidor: Un marco metálico con presencia de óxido y vidrios en buen estado, muro en desprendimiento de pared en los bordes.</p> <p>Bañó: Techo y muros en pared. Sin pintura en buen estado, se observa algo de humedad en la parte interior, piso en concreto con cema en buen estado, Puerta en madera sin chapas.</p> <p>Zona lavado: Techo en pared con clausura en tapa plástica, muros en pared con desprendimiento del mismo en varios zonas por humedad, piso en concreto con cema en buen estado, Puerta en estructura metálica sin vidrios, marco de la Puerta con un solo vidrio.</p> <p>Escalera de acceso segundo piso: con enchape de baldosa en buen estado, techo: estera de eternit y zona negra en un</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



2749
66

| | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| CODIGO
FO-SC-01 | FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | BOGOTÁ |
| FECHA
23 SEP 2020
DD MM AA | Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLSC | Acta No. 7 |



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Aurora Jimenez

Dirección: CL 420 BIS 5 # 16C-34 Este Herramienta Kto

Teléfono: NO TIENE No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 5 MTS. Estrato: 1

Barrio: ALTOS VIREY Municipio: Bogotá

SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Agua | ☒ SI | ☐ NO | OBSERVACIONES
<u>Hongo</u> |
| 2. Alcantarillado | ☒ SI | ☐ NO | |
| 3. Energía | ☒ SI | ☐ NO | |
| 4. Telefonos | ☒ SI | ☐ NO | |
| 5. Gas | ☒ SI | ☐ NO | |

USO ACTUAL

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

| | |
|-----------------------|--|
| Garaje | SI ☐ NO ☒ |
| Cuartos | ☐ |
| El garaje se usa como | |
| comercio | SI ☐ NO ☐ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: CL 420 BIS 5 # 16C-34 en el barrio ALTOS VIREY con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

* Remítase al Decreto Número 806, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los firmantes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los veintinueve días del mes de Septiembre de 2020.

| | | |
|---|--|--|
| <p>ELABORÓ:</p> <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>O. DOPILLA</u></p> <p>Residente Técnico - Contratista</p> | <p>REVISÓ:</p> <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>Luis Infante</u></p> <p>Residente Técnico - Interventoría</p> | <p>REVISÓ:</p> <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>Martha M.</u></p> <p><u>Prof. Apoyo</u></p> <p>Residente Social-Interventoría</p> |
| <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>Diana Garzón</u></p> <p>Residente Social - Contratista</p> | <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>Aurora Jimenez</u></p> <p>Propietario</p> | |


Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

1° copia: Propietario

2° copia: Escariner Interventoría

1750
554

| | | | |
|----------|--|--------------------|---|
| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
| CODIGO | ACTA DE VEJECIDAD | VERSIÓN | 2 |
| FO-AC-08 | PROCESO | | |
| | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a las 06 días del mes de NOVIEMBRE de 2019

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ELABORÓ: | REVISÓ: |
| (Firma) | (Firma) |
| (Nombre) | (Nombre) |
| <u>NEILSON NEME</u> | <u>ANGE FORERO CONTRERAS R</u> |
| Residente Técnico - Contraloría | Residente Social-Interventoría |
| <u>Nina Johanna Baqueri</u> | <u>Ariela Jimenez</u> |
| (Firma) | (Firma) |
| (Nombre) | (Nombre) |
| <u>Nina Johanna Baqueri</u> | <u>Ariela Jimenez</u> |
| Residente Social - Contraloría | Propietaria |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1º copia: Propietario
2º copia: Escaner Interventoría

7751
680

| | | | |
|--|-----------|---|---------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | CIV. 4005073
VERSIÓN
2 | Alcaldia de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-05 | 06 | W | 2019 |
| COP-340-2019 | | | ACTA No 07 |

| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario Aurora Jimenez
Teléfono 315695661
Dirección CH 42D B15 No. 16C-34E
Long. del frente (mts) 5 mts. Estrato 1
No de CC propietario 21657090
No. de pisos 1

SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width:100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>*Caja metálica en buen estado - medidor de energías en aparente buen estado.</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>*Caja metálica en buen estado con condado - medidor de agua en aparente buen estado.</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>*Caja plástica en buen estado - medidor de agua en buen estado.</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </table>
<table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> </table>
<table style="width:100%;"> <tr> <td>Garaje</td> <td>SI</td> <td>☐</td> <td>NO</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Cuantos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>comercio</td> <td>SI</td> <td>☐</td> <td>NO</td> <td>☐</td> </tr> </table> | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | *Caja metálica en buen estado - medidor de energías en aparente buen estado. | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | *Caja metálica en buen estado con condado - medidor de agua en aparente buen estado. | 3. Energía | ☒ | ☐ | | 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | | 5. Gas | ☒ | ☐ | *Caja plástica en buen estado - medidor de agua en buen estado. | 6. TICS | ☐ | ☒ | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ | Cuantos | | | | | El garaje se usa como | | | | | comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
|---|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------------------|---|---------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------|--|---------------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------|----|--------------------------|----|-------------------------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|----------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | *Caja metálica en buen estado - medidor de energías en aparente buen estado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | *Caja metálica en buen estado con condado - medidor de agua en aparente buen estado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | *Caja plástica en buen estado - medidor de agua en buen estado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuantos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| comercio | SI | ☐ | NO | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Kedio de un piso en material prefabricado con pintura una ventana con vidrios en buen estado, una puerta en buen estado, en la entrada se encuentra obstruida la visibilidad, el piso se encuentra en losas de concreto partidas.

Cocina: techo en teja de zinc y muros prefabricados, mexas en ladrillo y concreto con un poco de humedad, el piso en concreto con algunas grietas.

Bano: Techo en teja de eternit en buen estado muros en construcción prefabricada, piso en concreto con algunas fisuras

Sala: Techo en teja de eternit con algunas rotas o reemplazadas por otros objetos "cartón latoneria", muros prefabricados piso en concreto con algunas fisuras, una ventana con marco metálico con vidrios en buen estado.

Patio: Techo en teja de zinc en mal estado, piso en concreto con bastantes grietas en general.

7752
603

| | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|
| CODIGO
FO-SC-88 | FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | BOGOTÁ
Acta No. <u>6</u> |
| FECHA
25 Sep 2020
DD MM AA | Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLSC | |



DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Laura Nosa (Hija Propietario)

Ubicación: CL 420B15 Sur # 16C-20C

Teléfono: 3133728408 No. de pisos: 24 + terraza

Long. del frente (mts): 6.45 Estrato: 1

Barrio: Atos Virey Municipio: Bogotá

SERVICIOS PÚBLICOS

| | | | |
|----------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| Agua | ☒ SI | ☐ NO | OBSERVACIONES
<u>Humo</u> |
| Alcantarillado | ☒ SI | ☐ NO | |
| Energía | ☒ SI | ☐ NO | |
| Teléfonos | ☒ SI | ☐ NO | |
| Gas | ☒ SI | ☐ NO | |

USO ACTUAL

| | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ |
| Comercial | ☐ | 6. Balcón | ☐ |
| Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| Institucional | ☐ | 8. Mido | ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

| | |
|-----------------------|---|
| Garaje | SI ☐ NO ☐ |
| Cuantos | ☐ |
| El garaje se usa como | |
| comercio | SI ☐ NO ☐ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO CL 420B15 Sur # 16C-20C

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: CL 420B15 Sur # 16C-20C en el barrio Atos Virey con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.


* Remite al Decreto Número 605, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los veintinueve días del mes de Septiembre de 2020.

| | | |
|---|--|--|
| ELABORÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>O. BONILLA.</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Camba Infante</u>
Residente Técnico - Interventoría | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Jireth M.</u>
<u>Prof. Arcaya</u>
Residente Social-Interventoría |
| (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Diana Caracci</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Laura Nosa</u>
Propietario | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|
| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
| CODIGO | ACTA DE VEREDAD | VERSION | |
| FD-SC-46 | PRECISO | 2 | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |



Por conformidad de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones descentralizadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a las 08 días del mes de NOVIEMBRE de 2010.





| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|
| ELABORÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: | REVISÓ: |
| (Firma) | (Firma) | (Firma) | (Firma) |
| (Nombre) | (Nombre) | (Nombre) | (Nombre) |
| NELSON NUNEZ | JOHN A. BRAUNO | ANGEL KARA GUTIERREZ | |
| Residente Técnico - Control | Residente Técnico - Interventor | Residente Social-Interventor | |
|
 | | | |
| (Firma) | (Firma) | (Firma) | (Firma) |
| (Nombre) | (Nombre) | (Nombre) | (Nombre) |
| NIRI JOHANNA BOGOTI | RACEL A. ALVARO | | |
| Residente Social - Control | Propietario | | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL INC
1° copia: Propietario
2° copia: Escaner Interventor

rededor de rejilla de ventilación, mezon y piso en baldosa en buen estado.
Habitación N. 2: Techo en placa fácil con presencia de humedad, muros en estuco con algunos fisuras y desprendimiento de yeso, piso en baldosa en buen estado.
Baño: Puerta en carpintería metálica en buen estado con ausencia de vidrios en la parte superior, techo en placa fácil con presencia de humedad y presencia de virus, muros y pisos en baldosa en buen estado, ventana con vidrio metálico en buen estado, tubería en PVC eléctrico.
Habitación N. 3: Puerta en estructura de madera entornillada en chapa en buen estado, techo en placa fácil en buen estado, muros en estuco y pintura con presencia de humedad en la placa superior, piso en enchape de baldosa en buen estado.
Habitación N. 4: Puerta en madera entornillada en buen estado, techo en placa fácil en presencia de humedad, muros en estuco con presencia de humedad en la parte superior, pisos en baldosa en buen estado con algunos grietas en los muros.
Habitación N. 5: Puerta en madera entornillada con caída en la parte superior, no cuenta con techo, techo en placa fácil con humedad en general, muros con estuco con humedad en general, piso superior por visibilidad una ventana con muro metálico y vidrios en buen estado, puerta entrada exterior en mal estado, a la terraza con piso en concreto con grietas y en algunos lados puede desmenuzarse.


| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO | | | CIV. 4005032 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|--|--|----|----|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------------------|--|---------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|--|---------------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|--|---|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| CODIGO
FO-SC-06 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSION
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 11 | 2019 | COP-340-2019 | ACTA No. 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Rafael Antonio Nosa</u>
Teléfono: <u>313 296 4813</u>
Dirección: <u>C142 D B 5 N. 16C-20E</u>
Long. del frente (mts): <u>5 mts.</u> Estrato: <u>1</u>
No de CC propietario: <u>91494130</u>
No. de pisos: <u>2</u>
SERVICIOS PÚBLICOS
<table style="width:100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Agua metálica con tapa medio suelta en regular estado</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>medidor agua en buen estado</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Caja metálica en aparente buen estado al igual que el</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>medidor con poca visibilidad por presencia de cables - gas</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </table>
<table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuentas ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐</td> <td></td> </tr> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | Agua metálica con tapa medio suelta en regular estado | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | medidor agua en buen estado | 3. Energía | ☒ | ☐ | Caja metálica en aparente buen estado al igual que el | 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | medidor con poca visibilidad por presencia de cables - gas | 5. Gas | ☒ | ☐ | | 6. TICS | ☒ | ☐ | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ | 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | Garaje SI ☐ NO ☒ | | | | Cuentas ☐ | | | | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | Agua metálica con tapa medio suelta en regular estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | medidor agua en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | Caja metálica en aparente buen estado al igual que el | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | medidor con poca visibilidad por presencia de cables - gas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Garaje SI ☐ NO ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuentas ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Habitación de dos pisos con sótano. Fachada en bloque. Sótano con fachada visible con una puerta metálica en buen estado, el segundo piso tiene dos ventanas con marco metálicos un poco de óxido y vidrios en buen estado, el primer piso tiene una ventana con estructura metálica y una puerta en estructura metálica en buen estado.</p> <p>Sótano: Techo, muros y piso en color negro con poca visibilidad, escaleras de ingreso en concreto en buen estado, muros con pintura en buen estado.</p> <p>Primer piso: Techo en estuco y Pintura en buen estado muros con estuco y Pintura con un poco de desgaste en las esquinas de las puertas, Caja metálica con rejilla en buen estado - medidor de energía en buen estado.</p> <p>Pasillo: Puerta con vidrio en buen estado, muros con estuco y Pintura al igual el Techo en buen estado, piso en concreto con presencia de fisuras.</p> <p>Área lavable y cocina: Techo con estuco y Pintura en buen estado, muros y Piso en pintura en buen estado.</p> <p>Habitación N.1: Techo y muros estucados con Pintura en buen estado, Piso en enchape de baldosa en buen estado.</p> <p>Habitación N.2: Puerta en carpintería metálica con vidrios en buen estado, techo y muros en estuco con Pintura en buen estado, Piso con baldosa en buen estado.</p> <p>Baño: Puerta en madera embarnizada con caída en la parte superior, techo en estuco y Pintura en buen estado, Piso y muros en pintura con presencia de humedad.</p> <p>Acceso en escaleras segundo piso: en concreto en buen estado muros y techo en estuco Pintado en buen estado.</p> <p>Segundo piso: Sala comedor, techo en placa fual con presencia de humedad en la mayor parte, muros en estuco Pintados con presencia de fisuras en la parte sur entre las ventanas, dos ventanas en estructura metálica y vidrios en buen estado, Piso en enchape de baldosa en buen estado.</p> <p>Cocina: Techo en placa fual con presencia de humedad, muros en soy. en baldosa y soy. en estuco pintado con grieta al</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7756
687

| FORMATO | | BOGOTÁ | |
|--|-------------|---|--|
| ACTA DE VELOCIDAD DE CIERRE | | Acta No. <u>5</u> | |
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
| Objeto del Contrato No. 340-2019-FULSC | | | |
| COORDINADOR | FECHA | 2. DATOS DEL PREMIO | |
| FO-SC-08 | 25 Sep 2020 | Nombre del Propietario: <u>Rafael Antonio Gomez (Alpistero)</u> | |
| DD MM AA | 2020 | Dirección: <u>CL 42 DB 15 Sur # 16C-256</u> | |
| ACTA No. <u>5</u> | AA | Teléfono: <u>3129145843</u> | |
| | | Long. del frente (mts): <u>31.25</u> | |
| | | Barrio: <u>Antioqueño</u> | |
| | | Municipio: <u>Bogotá</u> | |
|  | | SERVICIOS PÚBLICOS | |
| | | 1. Agua ☒ SI ☐ NO | |
| | | 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO | |
| | | 3. Energía ☒ SI ☐ NO | |
| | | 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO | |
| | | 5. Gas ☒ SI ☐ NO | |
| | | OBSERVACIONES: <u>ninguna</u> | |
| | | ACCESOS VEHICULARES | |
| | | Garaje ☐ SI ☒ NO | |
| | | Cuentas ☐ SI ☒ NO | |
| | | El garaje se usa como comercio ☐ SI ☒ NO | |
| | | USO ACTUAL | |
| | | 1. Residencial ☐ SI ☒ NO | |
| | | 2. Comercial ☐ SI ☒ NO | |
| | | 3. Industrial ☐ SI ☒ NO | |
| | | 4. Institucional ☐ SI ☒ NO | |
| | | 5. Recreacional ☐ SI ☒ NO | |
| | | 6. Balcón ☐ SI ☒ NO | |
| | | 7. Bien de interés cultural ☐ SI ☒ NO | |
| | | 8. Mito ☐ SI ☒ NO | |
| | | 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO | |
| | | Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CL 42 DB 15 Sur # 16C-256</u> en el barrio <u>Antioqueño</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC. | |
| | | * Remite al Decreto Número 608, Inventario de algunos bienes de interés cultural y regeneración. | |
| | | Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interponen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>25</u> días del mes de <u>Septiembre</u> de <u>2020</u> . | |
| ELABORÓ:  (Firma) | | REVISÓ:  (Firma) | |
| (Nombre) <u>Diana Guarcini</u> | | (Nombre) <u>Judith M.</u> | |
| Residente Técnico - Contratista | | Residente Social-Interventoría | |
|  (Firma) | |  (Firma) | |
| (Nombre) <u>Diana Guarcini</u> | | (Nombre) <u>Judith M.</u> | |
| Residente Técnico - Contratista | | Residente Social-Interventoría | |
|  (Firma) | |  (Firma) | |
| (Nombre) <u>Diana Guarcini</u> | | (Nombre) <u>Diana Guarcini</u> | |
| Residente Social - Contratista | | Residente Social-Interventoría | |

7757
602

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------|
| FORMATO
ACTA DE VEJECIDAD
PROCESO | | Alcaldía de Bogotá | |
| CODIGO
FO-SC-46 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interponen en ella, de conformidad con el Manual de Intervención Vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a las 06 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

| | |
|--|--|
| ELABORÓ:
(Firma)
<u>Nelson Neme</u>
(Nombre)
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma)
<u>John A. Brault</u>
(Nombre)
Residente Técnico - Interventor |
| (Firma)
<u>Nani Johanna Bogues T.</u>
(Nombre)
Residente Social - Contratista | (Firma)
<u>Rafael A. Gomez</u>
(Nombre)
Propietario |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1° copia: Propietario
2° copia: Escaner Interventor

Format:FO-AC-07 Version 03

7759
688

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | CIV. 4003073 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-08 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSION
2 | |
| Ciudad | Urb. | Año | ACTA No. 05 |
| COP-340-2019 | | | |

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

| | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| Nombre del Propietario | Rafael Antonio Gómez | | |
| Teléfono | 3444361 | No de CC propietario | 19084180 |
| Dirección | CL 420 B-5 No. 16C-75E | | |
| Long. del frente (mts) | 5 mts | Estrato | 1 |
| No. de pisos | 2 | | |

SERVICIOS PÚBLICOS

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | agua en varilla metálica con malla de protección en buen estado |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | entubo - medidor de gas en buen estado |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | agua metálica en buen estado - medidor de luz en buen estado |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☐ | ☒ | |

USO ACTUAL

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Balcón | ☐ | Cuartos | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de Interés Cultural | ☐ | El garaje se usa como | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Hedio de dos pisos con fachada en ladrillo. Primer piso una puerta para garaje con vidrios en buen estado, una puerta con vidrios en buen estado, la puerta y ventana se encuentran en estructura metálica, andén con baldosas algunas fissuradas, caja metálica de medidor de agua en buen estado - medidor de agua en buen estado.

Sala: con techo en carrapato pintado en buen estado, muro en pared pintado en buen estado, piso en baldosa con un poco de desgaste en buen estado, puerta en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado.

Kasillo: Techo en pared pintado en buen estado, muro en pared pintado con presencia de desmenuamiento de pintura un marco para ventana sin ella, piso en baldosa en buen estado.

Cocina: Techo en pared pintado en buen estado, muro en pared pintado con presencia de desmenuamiento de pintura y la mayor parte con baldosa en buen estado, muros con baldosa en buen estado.

Habitación N. 1: Puerta en estructura de madera sin chapa y no cierra. Techo en pared pintado en buen estado, muro en enchufe de baldosa con un poco de humedad en el muro oriental, piso en baldosa con un poco de desgaste, una ventana con marco metálico y vidrios en buen estado.

Habitación N. 2: Puerta en carpintería de madera con chapa cierra un poco forzada, techo en pared pintado en buen estado, muro en pared pintado con humedad, costado oriental. Ventana con marco metálico y vidrios en buen estado, piso en baldosa con un poco de desgaste.

Patio: Puerta en madera entablada no cierra en buen estado, techo en pared pintado en buen estado, muro en un 50% cubierto de baldosa en buen estado y un 20% de pared pintado en buen estado, piso en baldosa en buen estado.


Escaleras de acceso Segundo Piso: en baldosa en buen estado, muro en pared pintado en buen estado, techo en teja de eternit un poco desgastada, puerta en estructura metálica en buen estado con vidrios en buen estado.

Sala, comedor y cocina: Techo con teja de eternit y plástica en buen estado, muro en pared pintado en buen estado.

* cupta: Escarifier Interventoria

7761
Bogotá

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|--|
| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
| CODIGO
FO-SC-08 | ACTA DE VEREDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSION
2 | |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a las 08 días del mes de NOVIEMBRE de 2019

| | |
|--|--|
| ELABORO:
(Firma) | REVISÓ:
(Firma) |
| (Nombre)
<u>NEILSON NEMO</u>
Residente Técnico - Contraloría | (Nombre)
<u>Angy Roxana Gutierrez R</u>
Residente Social-Interventoría |
| (Firma)
<u>Nair Johanna Baqueri</u>
Residente Social - Contraloría | (Firma)
<u>Nair Johanna Baqueri</u>
Residente Social-Interventoría |

Origen: CONSORCIO SALLA VIAL INC
1° copia: Propietario
2° copia: Excmo. Interventor

2762

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------|--|-----------------|--|
| FORMATO | | ACTA DE VECINDAD | | CIV. 4005073 | | Aldía de Bogotá | |
| CÓDIGO | | PROCESO | | VERSIÓN | | | |
| FO-SC-06 | | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 2 | | | |
| 06 | | 11 | | 2019 | | ACTA No. 04 | |
| COP-340-2019 | | | | | | | |

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Fingira Cangojo
Teléfono: 310829509
Dirección: Cll 42D 612 SX # 16C-28E
Long. del frente (mts): 5 mts Estrato: 1
No. de CC propietario: 4899636
No. de pisos: 1



SERVICIOS PÚBLICOS

| | |
|---|-------------------------------------|
| SI | NO |
| 1. Agua ☒ | ☐ |
| 2. Alcantarillado ☒ | ☐ |
| 3. Energía ☒ | ☐ |
| 4. Teléfonos ☐ | ☒ |
| 5. Gas ☐ | ☒ |
| 6. TICS ☐ | ☒ |

OBSERVACIONES

* El predio actualmente se encuentra en etapa de remodelación.
* Caja metálica en buen estado - medidor de luz en buen estado.
* Caja metálica con algo de óxido en buen estado - medidor de gas en óxido en buen estado.
* Tapa plástica y medidor de agua en buen estado.

USO ACTUAL


| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|--|
| 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje ☐ | SI ☐ | NO ☒ |
| 2. Comercial ☐ | 6. Balido ☐ | Cuartos ☐ | | |
| 3. Industrial ☐ | 7. Bien de interés cultural* ☐ | El garaje se usa como ☐ | | |
| 4. Institucional ☐ | 8. Misto ☐ | comercio ☐ | SI ☐ | NO ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de un piso con fachada en bloque, dos ventanas, una en aluminio en buen estado y otra con marco metálico con vidrios en buen estado, una puerta en estructura metálica con vidrio rojo.
Entrada: Techo en madera y teja de zinc con gran cantidad de oxidación, muros en bloque en buen estado, piso en concreto con algunas grietas.
Sala Cocina y Comedor: en obra negra, techo en teja de zinc con óxido en general y teja plástica, muros en bloque y concreto en buen estado.
Baño: Cubierta en teja de zinc con algo de óxido, muros en bloque con 10% de enchufe con algunos baldoseros rotos y fisurados, piso en enchufe de baldosa con un poco de desajuste.
Inmueble totalmente en obra negra, se demolió y se remodeló.

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| CODIGO
FO-SC-98 | FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CERRRE
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | BOGOTÁ |
| FECHA
25 Sep 2020
DD MM AA | Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLSC | Acta No. 3 |
| ACTA No. 5 | | |



2. DATOS DEL PREDIO
 Nombre del Propietario Martha Beatriz Palacios (Propietaria)
 Dirección CL 42 DB 15 Sur # 16 C-096
 Teléfono 315 495 661 No. de pisos 1
 Long. del frente (mts) 11.05 MTS Estrato 1
 Barrio Años Viejos Municipio Bogotá

SERVICIOS PÚBLICOS

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |

USO ACTUAL

| | SI | NO | ACCESOS VEHICULARES |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Residencial | ☒ | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | ☐ | Cuartos ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | ☐ | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | ☐ | |
| 5. Recreacional | ☐ | ☐ | |
| 6. Baldío | ☐ | ☐ | |
| 7. Bien de interés cultural | ☐ | ☐ | |
| 8. Mixto | ☐ | ☐ | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: CL 42 DB 15 Sur # 16 C-096 en el barrio Años Viejos con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC.

* Remítase al Decreto Número 806, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los Veinticinco días del mes de Septiembre de 2020.

ELABORÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) D. SPILLA
 Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Camilo Infante
 Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Jireth M.
Prof. Apoyo
 Residente Social-Interventoría

(Firma) [Firma]
 (Nombre) Diana Caceron
 Residente Social - Contratista

(Firma) [Firma]
 (Nombre) Martha B Palacios
 Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC

1° copia: Propietario

2° copia: Escarimer Interventoría

7764
578

| | | |
|---|--|---------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VEREDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | Alcaldía de Bogotá |
| CÓDIGO
FO-SC-46 | | VERSIÓN
2 |




11, 2019
06
a.m.
10.51




11, 2019
06
a.m.
10.51

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones determinadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

| | | |
|--|---|--|
| ELABORÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>NINI JOHANNA BAQUEROT</u>
Residente Social - Contratista | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>JOHN A. PIZARRO B.</u>
Residente Técnico - Interventor | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>ANGY PAOLA CANTIVEROS</u>
Residente Social-Interventor |
| (Firma) <u>Nini Johanna Baquerot</u>
(Nombre) <u>Nini Johanna Baquerot</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) 
(Nombre) <u>JOSE VICENTE URBINO</u>
Propietario | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
 1º copia: Propietario
 2º copia: Expediente Interventoría

7765
574


| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | CIV. 4005073 | Alcaldía de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|--|----|----|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------------------|--|---------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------|--|---------------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--|--|-----------|-------------------------------------|--|--|---------|----------|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--------------------------|--|--|----|-------------------------------------|
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 11 | 2019 | COP-340-2019 | | ACTA No. 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PACHADA
 | | | 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>José Vicente Vargas</u>
Teléfono: <u>3123496307</u> No de CC propietario: <u>19245178</u>
Dirección: <u>Cll 42b Bis 71, 16C-04 Est.</u> No. de pisos: <u>1</u>
Long. del frente (mts): <u>11.5 mts.</u> Estrato: <u>1</u>

SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>1. Agua fría con desecho - medidor de agua en buen estado</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>2. Agua metélica en buen estado - medidor de luz en buen estado</td> </tr> <tr> <td>3. Etenlo</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>3. Agua metélica con algo de oxido en buen estado - medidor de gas en buen estado</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje SI</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuentas</td> <td><u>1</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>comercio SI</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>NO</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | 1. Agua | ☒ | ☐ | 1. Agua fría con desecho - medidor de agua en buen estado | 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | 2. Agua metélica en buen estado - medidor de luz en buen estado | 3. Etenlo | ☒ | ☐ | 3. Agua metélica con algo de oxido en buen estado - medidor de gas en buen estado | 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | | 5. Gas | ☒ | ☐ | | 6. TICS | ☐ | ☒ | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ | 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | Garaje SI | ☒ | | | Cuentas | <u>1</u> | | | El garaje se usa como | | | | comercio SI | ☐ | | | NO | ☒ |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Agua | ☒ | ☐ | 1. Agua fría con desecho - medidor de agua en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | 2. Agua metélica en buen estado - medidor de luz en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Etenlo | ☒ | ☐ | 3. Agua metélica con algo de oxido en buen estado - medidor de gas en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. TICS | ☐ | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Garaje SI | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuentas | <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | El garaje se usa como | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | comercio SI | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | ☒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
Predio de un piso en material prefabricado en buen estado, dos ventanas en estructura metálica y vidrios en buen estado, Puerta en estructura metálica en buen estado. Se encuentra una parte del predio en inundación construida por teja de zinc y madera.
Techo en teja de eternit en buen estado, muros prefabricados con pintura en buen estado, Piso en concreto con fisuras y grietas.
Habitación N. 1: Techo en teja de eternit en buen estado, muros prefabricados pintados. Piso en concreto con algunas grietas y fisuras.
Habitación N. 2: Techo en teja de eternit en buen estado, muros prefabricados con pintura en buen estado, Piso en concreto y algunas grietas.
Baño: Techo en teja de eternit en buen estado, muros en material prefabricado, Piso en baldoso en buen estado. Puerta en madera pintada en buen estado.
Cocina: Techo en teja de eternit, muros en material prefabricado pintados, México en concreto con pintura y un poco de endoso en baldoso, con algunas rotas, Piso en concreto con grietas y una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado.
Baño de lavado: Techo en teja de zinc, muros y Piso en concreto negro.
Garaje: Techo y muros en concreto negro, la mayoria en teja de zinc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | FORMATO
ACTA DE VELOCIDAD DE CIERRE | BODOTA | Acta No. <u>2</u> |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
| Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLSC | | | |
| FECHA
DO <u>Sept</u> DIA <u>20</u> AÑ <u>AA</u>
ACTA No. <u>2</u> | <p>2. DATOS DEL PRECIO</p> <p>Nombre del Propietario: <u>Ledy Buitrago (Representante)</u></p> <p>Dirección: <u>CL 42 D 80 13 Sur # 166C-156</u></p> <p>Teléfono: <u>3114536336</u> No de plano <u>2</u></p> <p>Long. del frente: <u>(m) 3 m 15</u> Estrado <u>1</u></p> <p>Barrio: <u>Años Unidos</u> Municipio: <u>Bogotá</u></p> | | |
|  | | | |
| <p>SERVICIOS PÚBLICOS</p> <p>SI NO</p> <p>1. Agua ☒ ☐</p> <p>2. Alcantarillado ☒ ☐</p> <p>3. Energía ☒ ☐</p> <p>4. Telefonos ☒ ☐</p> <p>5. Gas ☒ ☐</p> | | | |
| <p>OBSERVACIONES</p> <p><u>Ninguna</u></p> | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | |
| 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ | Cuentas ☐ |
| 2. Comercial ☐ | 6. Balcón ☐ | El garaje se usa como ☐ | |
| 3. Industrial ☐ | 7. Bien de interés cultural* ☐ | Comercio SI ☐ NO ☐ | |
| 4. Institucional ☐ | 8. Mido ☐ | | |
| <p>3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO</p> <p>Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CL 42 D 80 13 Sur # 166C-156</u>, en el barrio <u>Años Unidos</u>, con el fin de realizar el cierre del acta de velocidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.</p> | | | |
| <p>* Territorio al Decreto Número 806. Inventario de algunas barrios de interés cultural y regeneración.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que suscriben en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los firmes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a las <u>15</u> horas de <u>Sept</u> de <u>2019</u>.</p> | | | |
| ELABORÓ: | | REVISÓ: | |
| (Firma) | | (Firma) | |
| (Nombre) | | (Nombre) | |
| <u>E. BONILLA</u> | | <u>Jineth H.</u> | |
| Residente Técnico - Contratista | | Residente Técnico - Interventoria | |
| (Firma) | | (Firma) | |
| (Nombre) | | (Nombre) | |
| <u>Diana Lida Gaitan</u> | | <u>Jineth Monier</u> | |
| Residente Social - Contralista | | Prof. Apoyo Residente Social-Interventoria | |

672
-7977

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|
| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
| ACTA DE VELOCIDAD | | VERSIÓN | |
| CODIGO | PROCESO | 2 | |
| FD-AC-06 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |



Después de la conferencia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención Vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a las 02 días del mes de NOVIEMBRE de 2011

ELABORO: [Signature]
(Firma)
(Nombre) NILSON NEMIS
Residente Técnico - Coordinador

REVISÓ: [Signature]
(Firma)
(Nombre)

[Signature]
(Firma)
(Nombre) John A. Granja
Residente Técnico - Interventor


REVISÓ: [Signature]
(Firma)
(Nombre) Angy Patricia Contreras R.
Residente Social-Interventor

(Firma) Nini Johanna Lopez I.
(Nombre) Nini Johanna Lopez I.
Residente Social - Coordinadora

(Firma) [Signature]
(Nombre) Ledy Buitrago
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL, SBC
1° copia: Propietario
2° copia: Examen Interventor

| FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | CIV. 4005073 | Alcaldía de Bogotá |
|---|--|------|--------------|--------------------|
| CODIGO FO-SC-08 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN 2 | |
| 02 | 11 | 2019 | COP-340-2019 | ACTA No 02 |

| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA | | 2. DATOS DEL PREDIO | |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  | | Nombre del Propietario <u>Ledy Johana Burtrago (Propietaria)</u> | |
| | | Teléfono <u>3114536326</u> No de CC propietario <u>32844144</u> | |
| | | Dirección <u>CL 420B 7N 16C-15 E.</u> No. de pisos <u>1</u> | |
| | | Long. del frente (mts) <u>5 mts.</u> Estrato <u>1</u> | |
| | | SERVICIOS PÚBLICOS | |
| 1. Agua | ☒ | NO | OBSERVACIONES |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | 4 Estructura en Unión Metálica en buen estado - medidor de gas en buen estado. |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | 4 Caya metálica con rejilla en buen estado - medidor de agua en buen estado. |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ | 4 Caya y estructura metálicas en buen estado - medidor luz en buen estado. |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |
| USO ACTUAL | | | |
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Balcón | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bion de Interés cultural | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| | | ACCESOS VEHICULARES | |
| | | Garaje | SI ☒ NO ☐ |
| | | Cuando | 1 |
| | | El garaje se usa como | |
| | | comercio | SI ☐ NO ☒ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de un piso con paredes y pintura con un poco de desprendimiento de pintura. Terraza con hilera de bloque. Puerta garage en estructura metálica y vidrios rotos, en mal estado desprendido en el extremo derecho, una puerta Ventana con vidrios en buen estado, andén en concreto con grietas, voladizo en pared y desprendimiento de pintura.

Sala: Techo en pared pintado con desprendimiento de pintura por humedad, también se evidencian grietas, muro en pared pintado con varias fisuras y humedad en la parte superior, Piso en enchape con presencia de desgaste y falta de embagillado, escaleras en enchape con baldosas rotas.

Habitación N° 1: Techo en pared y pintura en buen estado, muro en pared y pintura con presencia de fisuras, suelo en baldosa con algunas rotas, guardaespejo rota.

Baño: Puerta en estructura metálica con un poco de corrosión, techo en pared con pintura en buen estado, muro mitad enchape y mitad pared en mal estado, piso con baldosa con algunas rotas.

Cocina: Techo en pared pintado en buen estado, muro en buen estado en pared y pintura, mezin en enchape despartillado, Piso en enchape en desgaste.

Wc: Puerta en estructura metálica con óxido, muro en pared rústico con un poco de humedad, dos Ventanas en marco metálico con vidrios en buen estado, Piso en concreto en buen estado, Pared con desprendimiento de material en la parte superior de la puerta.

Habitación N° 2: Techo en pared y pintura con desprendimiento de pintura en la parte derecha, muro en pared y desgaste en la pintura, Piso en concreto en buen estado.

Escaleras de acceso a la terraza en concreto en buen estado, muro en pared pintado con presencia de humedad y grietas, Techo en teja de zinc, Puerta en estructura metálica con óxido y vidrios en buen estado, Terraza en concreto con presencia de fisuras, muro en pared pintado con presencia de humedad en la parte inferior.

7769
570

| CODIGO
EQ-SC-04 | FORMATO
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | BOGOTÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|----|---------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------|--|
| FECHA
25 Sep 2020
DD MM AA | Objeto del Contrato No. 340-2018-FDLSC | Acta No. <u>1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No.: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario: <u>Diana Buitrago (Hija Propietaria)</u>
Dirección: <u>CL 42D 815 Sur # 162-446</u>
Teléfono: <u>3203550343</u> No. de pisos: <u>1</u>
Long. del frente (mts): <u>5.50 mts</u> Estrato: <u>1</u>
Barrio: <u>Atos Virey</u> Municipio: <u>Bogotá</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS
<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td><u>Ninguna.</u></td> </tr> <tr> <td>Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | SI | NO | OBSERVACIONES | Agua | ☒ | ☐ | <u>Ninguna.</u> | Alcantarillado | ☒ | ☐ | | Energía | ☒ | ☐ | | Teléfonos | ☒ | ☐ | | Gas | ☒ | ☐ | |
| | SI | NO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agua | ☒ | ☐ | <u>Ninguna.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcantarillado | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energía | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfonos | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gas | ☒ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> | | | USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | | |
| USO ACTUAL | | ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Industrial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CL 42D 815 Sur # 162-446</u> en el barrio <u>Atos Virey</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Remite al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y representación.
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>Veintinueve</u> días del mes de <u>Septiembre</u> de <u>2020</u> . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>O. Gavilla</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Camilo Infante</u>
Residente Técnico - Interventoría | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Janeth M. Martínez</u>
Apoyo Social.
Residente Social-Interventoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Diana García</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Diana Buitrago</u>
Propietario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1° copia: Propietario
2° copia: Escáner Interventoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7770
689

| | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | VERSIÓN
2 | Alcaldía de Bogotá |
| CÓDIGO
FO-6C-06 | | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de Noviembre de 2019.


| | | |
|---|--|---|
| ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) <u>NELSON NEME</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma)
(Nombre) <u>John A. Brown B.</u>
Residente Técnico - Interventoría | REVISÓ:
(Firma)
(Nombre) <u>Angy Roxana Contreras R.</u>
Residente Social-Interventoría |
| (Firma) <u>Nina Johanna Boquerón I.</u>
(Nombre) <u>Nina Johanna Boquerón I.</u>
Residente Social - Contratista | (Firma)
(Nombre) <u>Felida Rodriguez</u>
Propietario | |

Original: CONSORCIO MALLA VAL SBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escaneros Interventoría

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | FOR-010 | Alcaldía de Bogotá |
| | ACTA DE VECINDAD | |
| | PROCESO | VERSIÓN
2 |
| | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |

| FO-SC-36 | GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 2 |
|---|--|---|
| <p>en el contrato derecho Interior -</p> <p>Habitacion N.2: Puerta en madera con pintura y desagote, desprendimiento del marco en la parte superior y costado derecho, techo en madera, muro en pared con desagote de pintura por presencia de humedad, muro costado Sur con presencia de humedad, parte superior, piso en enchape por presencia de desgaste.</p> | | |

7772
584

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|-----------------------------|--|
| FORMATO
ACTA DE VEJICIDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | CIV. 4005093
VERSIÓN
2 | | Aldía de Bogotá | |
| CODIGO
FO-SC-06 | 02 | 11 | 2019 | ACTA No
01 | |
| 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA | | | | | |
|  | | | | | |
| 2. DATOS DEL PROPIO | | | | | |
| Nombre del Propietario: Felicia Rodriguez
Teléfono: 303550349
Dirección: C/420 B/9A/16C-49 E.
Long. del Inmue (ms): 5.5 mts Estrato: 1
No de CC propietario: 417079719
No. de placa: 7 | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | |
| 1. Agua ☒ SI ☐ NO ☐
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO ☐
3. Energía ☒ SI ☐ NO ☐
4. Telefonos ☒ SI ☐ NO ☐
5. Gas ☒ SI ☐ NO ☐
6. TICS ☒ SI ☐ NO ☐ | | | | | |
| OBSERVACIONES
Acopio de contenedor de gases metálicos con presencia de óxido.
Sin contenedor - Metálicos en buen estado.
Alhaja metálica de contenedor con deterioro normal por uso -
Contenedor de la luz en excelente buen estado | | | | | |
| USO ACTUAL | | | | | |
| 1. Residencial ☒ SI ☐ NO ☐
2. Comercial ☐ SI ☐ NO ☐
3. Industrial ☐ SI ☐ NO ☐
4. Institucional ☐ SI ☐ NO ☐ | | | | | |
| ACCESOS VEHICULARES | | | | | |
| 1. Garaje ☐ SI ☐ NO ☐
2. Cuartito ☐ SI ☐ NO ☐
3. Bodega ☐ SI ☐ NO ☐
4. El garaje se usa como ☐ SI ☐ NO ☐
5. Bodega cultural ☐ SI ☐ NO ☐
6. Bodega ☐ SI ☐ NO ☐ | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PROPIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA Y EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | |
| Espacio público: Andén en concreto con presencia de grietas. El Pódio cuenta con el Servicio de agua. Colador.
Fachada: en panel con pintura con presencia de deterioro de pintura, voladizo en teja de zinc con ausencia
de una teja y presencia de óxido en la cubierta, rejilla de ventilación parte inferior y contactos en buen estado.
Una ventana con marco metálico con un vidrio roto. Vidrio parte superior con rejilla de ventilación, puerta en carpintería
metálica con presencia de óxido en la parte inferior en buen estado.
Cuarto de trabajo: techo en teja de zinc y viga en madera, muro en obra negra con presencia de fismo en la parte
superior de la puerta. Piso con baldosa en varios rotos.
Habitación N. 1: Techo en teja de zinc y vigas en madera, muro en panel y obra negra con desgaste en la pintura.
Piso en baldosa con desgaste.
Pasillo: Techo en teja de zinc con vigas metálicas, muro en panel y pintura con un poco de desgaste, parte
superior en obra negra, piso en baldosa con algunas sueltas y rotas, marco metálico con vidrios en buen estado.
Baño: Puerta en hornos y marco en carpintería de aluminio, techo con teja de zinc, sp. en enchufe de baldosa
con algunas sueltas y el otro sp. en enchufe con diversos tipos de baldosa rota en el piso.
Cocina: Techo en teja de zinc y plástica con viga metálica, muro 70% en enchufe en buen estado y 30% en panel.
en buen estado con regata para la tubería eléctrica en la parte superior, piso y muro en baldosa con un poco de
desgaste.
Comedor: Techo con teja de zinc y viga metálica, muro en panel con pintura desgastada, piso en baldosa con algunos
rotos.
Cuarto de lavado: Techo en teja de zinc y viga metálica, muro en panel con pintura desgastada, piso en
enchufe con desgaste, una ventana con marco metálico y vidrios en buen estado, una puerta con desplazamiento | | | | | |

Vía continua sobre la carrera 17A Este en terreno natural, la cual va a hacer construida en este proyecto.

Vía alameda sobre la Transversal 16 en losas de concreto con deterioro normal por uso.

Se evidencian sobre el Costado Nor-Occidental: 2 Señales Preventivas 1 Cruce escolares y la otra 20 Velocidad y por el otro Costado Sur-Oriental una de 30 Velocidad con deterioro normal por intemperie.

Sobre la Transversal 16 se observa un pozo hidráulico en concreto, en aparente buen estado, y una señal preventiva de girar a la derecha con deterioro normal.

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| CARGO: (Presidenta de la J.A.C) | NOMBRE: | María del Socorro Hernández | FIRMA: |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------|

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|---|
| FIRMA | Nere Johanna Baquer Torres | FIRMA |  |
| ELABORÓ | CONTRATISTA | REVISÓ | INTERVENTORIA |
| NOMBRE | Nere Johanna Baquer Torres | NOMBRE | Angy Roxana Antiveros R |
| CARGO | Residente Social | CARGO | Residente Social U.T. Road Design |



3. INFORMACIÓN PREDIAL – SOCIO ECONÓMICA

| | | | |
|---------------|----|-----------------------------|----------------------|
| ESTRATO | 1 | USO DEL SUELO | Vehicular y Peatonal |
| TOTAL PREDIOS | 15 | N° TOTAL PREDIOS CON GARAGE | 4 |
| RESIDENCIAL | X | COMERCIO | FUNDACIONES |
| COLEGIOS | | IGLESIAS | CENTROS SALUD |
| PARQUES | | INDUSTRIAS | JARDINES |
| OTROS | | | |

4. MOBILIARIO URBANO

| 4. MOBILIARIO URBANO | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|--|
| CANECAS | 0 | LUMINARIAS | 0 |
| SEÑALES DE TRANSITO /SEMAFOROS | 1 | PARADEROS BUSES | 0 |
| POSTES (LUZ / TELEFONO) | 3 Luz 2 Telefono | HIDRANTES | 0 |
| POZOS DE ACUEDUCTO | 0 | OBSERVACIONES | No se evidencian en la vía pozos o sumideros; se cree que posiblemente hay un pozo en la mitad del cr, por el tipo de pendiente de la misma. |
| SUMIDEROS | 0 | | |
| ESTADO MOBILIARIO | los Señales de Tránsito al igual que los postes en concreto se observan en aparente buen estado | | |

5. DIRECTORIO JAC

| NOMBRE | CARGO | TELEFONO |
|-----------------------------|------------------|------------|
| María del Socorro Hernández | Presidenta J.A.C | 3144650139 |

6. DIRECTORIO ORGANIZACIONES (Colegios – Centros Salud- Jardines- Fundaciones, otros)

| NOMBRE | DIRECCIÓN | POBLACIÓN QUE ATIENDE |
|--------|-----------|-----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

7. DESCRIPCIÓN GENERAL

La vía en general se observa en terreno natural. Algunos predios cuentan con andén en concreto con deterioro normal por uso y otros sin Espacio Público en terreno natural.

Se evidencia un bte con presencia de vegetación y restos de basura, el cual no tiene muros en ninguno de sus costados, sin cerramiento.

| FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL | | FECHA | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| CONTRATISTA | CONSORCIO MALLA VIAL BBC | No. CONTRATO DE OBRA | 340 - 2019 |
| INTERVENTORÍA | UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN | No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 344 - 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3°. | | |

1. LOCALIZACIÓN

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| BARRIO | | Altos del Virrey | UPZ | La Gloria |
| CIV | EJE VIAL | INICIA | FINALIZA | |
| 4005073 | Calle 42 D Bis Sur | Transversal 16 C Este | Carrera 17 A Este | |
| VIAS DE ACCESO AL SECTOR | | | | |

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL TRAMO (Vía - Espacio Público)




Fotografía N° 1. Vía a Intervenir



Fotografía N° 2. Espacio Público

2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO URBANO



Fotografía N° 3. Presencia de postes en concreto de Luz y ETB




Fotografía N° 4. Presencia de postes en concreto de Luz y ETB

| INVENTARIO DE PREDIOS | | | | | Alcaldía de Bogotá | |
|-----------------------|--|---|---|--|--------------------|---------------|
| CONTRATISTA | Unión Temporal Malla Vial SSC | No. CONTRATO DE OBRA | 340 - 2019 | | | |
| INTERVENTORIA | Unión Temporal Road Design | No. CONTRATO DE INTERVENTORIA | 344 - 2019 | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Ejecutoria a Precios unitarios sin fórmula de reajuste y a monto agotable las Actividades necesarias para la complementación y/o actualización y/o ajustes de diseño y construcción de la Malla Vial de la localidad SC, en Bogotá D.C. Grupo 3. | | | CIV | 4005073 | |
| TRAMO | Calle 42D Bis Sur.
entre Carrera 17A Este y
Transversal 16C Este. | UPZ | La Gloria | BARRIO | Altos del Virrey | |
| Nº | DIRECCIÓN PREDIO | TIPO DE USO
(Residencial, comercial,
institucional) | NOMBRE ESTABLECIMIENTO /
INSTITUCIÓN | ACCESO A GARAJE | | OBSERVACIONES |
| | | | | SI | NO | |
| 1 | Cl 42D Bis N. 16C-49E. | Residencial | N.A | | X | |
| 2 | Cl 42D Bis N. 16C-15E. | Residencial | N.A | X | X | |
| 3 | Cl 42D Bis N. 16C-09E | Residencial | N.A | X | | |
| 4 | Cl 42D Bis N. 16C-28E. | Residencial | N.A | | X | |
| 5 | Cl 42D Bis N. 16C-25E | Residencial | N.A | | X | |
| 6 | Cl 42D Bis N. 16C-20E | Residencial | N.A | | X | |
| 7 | Cl 42D Bis N. 16C-34E | Residencial | N.A | | X | |
| 8 | Cl 42D Bis N. 16C-12E | Residencial | N.A | | X | |
| 9 | Carrera 17A Este N. 42D-15 | Residencial | N.A | X | | |
| 10 | Cl 42D Bis Sur N. 16C-06E | Residencial | N.A | | X | |
| 11 | Cl 42D Bis Sur N. 16C-41E | Residencial | N.A | | X | |
| 12 | Cl 42D Bis Sur N. 16C-46E | Residencial | N.A | | X | |
| 13 | Cl 42D Bis Sur N. 16C-55E | Residencial | N.A | X | | |
| 14 | LOT2. | | N.A | | X | |
| 15 | LOT2. | | N.A | | X | |
| FIRMA | | Nina Johanna Baquer Torres | FIRMA | 
INTERVENTORIA | | |
| ELABORÓ | | CONTRATISTA | REVISÓ | | | |
| NOMBRE | | Nina Johanna Baquer Torres | NOMBRE | Arty Roxana Contreras Pobayo | | |
| CARGO | | Residente Social | CARGO | Residente Social Interventoria U.T Road Design | | |



BARRIO ALTOS DEL VIRREY (CIV 4005073) ACTAS DE VECINDAD

CIV 4005073

| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|--|--------------------|---------|
| CODIGO | ACTA DE VEDADO | PROCESO | VERSION |
| FD-BC-01 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 2 |
|  | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

7778
681

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | | BOGOTÁ | |
|--|--|---|--|--|-------------|
| CODIGO
FO-BC-08 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
0 | | | |
| 4 | 11 | 2020 | CONTRATO No. 348-2019-FDLSC | | ACTA No. 12 |
|  | | | NOVIOS DEL PAGO
Nombre del Proyectista: <u>Yanny S. Soto</u>
Teléfono: <u>311 460 1119</u>
Dirección: <u>Calle 145 No. 76C</u>
Long. al frente (mts): <u>5.50</u> Estado: <u>1</u>
No. de CC propietario: <u>31 460 1119</u>
No. de pisos: <u>6H</u> | | |
| | | | SERVICIOS PÚBLICOS
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. Agua ☒
 2. Alcantarillado ☒
 3. Energía ☒
 4. Telefonos ☒
 5. Gas ☒
 6. TICS ☒ </td> <td style="width: 50%;"> OBSERVACIONES
 <u>El MCA presidente JAC María del Socorro //</u> </td> </tr> </table> | | |
| 1. Agua ☒
2. Alcantarillado ☒
3. Energía ☒
4. Telefonos ☒
5. Gas ☒
6. TICS ☒ | OBSERVACIONES
<u>El MCA presidente JAC María del Socorro //</u> | | | | |
| USOS DEL PAGO
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. Residencial ☒
 2. Comercial ☒
 3. Industrial ☒
 4. Institucional ☒ </td> <td style="width: 50%;"> ACCESOS VEHICULARES
 5. Recreacional ☒
 6. Béisbol ☒
 7. Bien de interés cultural ☒
 8. Mista ☒ </td> </tr> </table> | | | 1. Residencial ☒
2. Comercial ☒
3. Industrial ☒
4. Institucional ☒ | ACCESOS VEHICULARES
5. Recreacional ☒
6. Béisbol ☒
7. Bien de interés cultural ☒
8. Mista ☒ | |
| 1. Residencial ☒
2. Comercial ☒
3. Industrial ☒
4. Institucional ☒ | ACCESOS VEHICULARES
5. Recreacional ☒
6. Béisbol ☒
7. Bien de interés cultural ☒
8. Mista ☒ | | | | |
| <p>Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Calle 145 No. 76C</u> en el barrio <u>Altos del Tintal</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BCO.</p> | | | | | |
| <p>Para constancia de lo anterior, en esta la presente acta, bajo la responsabilidad expresa de cada una de las partes, se suscribe el presente acta de vecindad, en la fecha del presente periodo de reporte al BCO, a las <u>14</u> días del mes de <u>Marzo</u> de <u>2020</u>.</p> | | | | | |
| ELABORÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>O. ZAPALLA</u>
Residente Técnico - Contratista | | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Carolina Infante</u>
Residente Técnico - Interventor | | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Julio Martínez</u>
Residente Social Interventor | |
| (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Diana García</u>
Residente Social - Contratista | | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>María del Socorro HP</u>
Propietario | | | |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL BCO
1° copia: Propietario
2° copia: Encargado Interventoría | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | VERSION
2 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-08 | | | | |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Noviembre de 2019.

ELABORÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) NELSON NEME
 Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) John A. Bravo B
 Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Anay Roxana Gutierrez R
 Residente Social-Interventoría

(Firma) Nina Johanna Baquero T.
 (Nombre) Nina Johanna Baquero T.
 Residente Social - Contratista

(Firma) [Firma]
 (Nombre) Yanis del Socorro P.
 Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

At 1000
C100 5480

7781
658

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|---|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | 
ACTA No. <u>1111</u> |
| CODIGO
FO-SC-01 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
0 | |
| 4
DO | Sep
MAY | 2020
AAAA | CONTRATO No. 348-2018-FDLSC |



Nombre del Propietario: Sin informacion
 Teléfono: Sin informacion
 Dirección: Diagonal 46 Sur B 16-19 E
 Long. del frente (mts): 6 Mts Estado: 2
 No de CC propietario: 2411015
 No. de pisos: 2 pisos

SERVICIOS PÚBLICOS

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----|
| 1. Agua | ☒ | NO |
| 2. Alcantarillado | ☒ | |
| 3. Energía | ☒ | |
| 4. Teléfonos | ☒ | |
| 5. Gas | ☒ | |
| 6. TICS | ☒ | |

OBSERVACIONES
Nada ocurrido grande a la hora de las
visitas al predio
Primera visita 3 Sep. 2020
Segunda visita 4 Sep 2020

USO ACTUAL

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldeo | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de Interés cultural | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Monio | ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Garaje | SI ☐ | NO ☒ |
| Cuentas | | |
| El garaje se usa como | | |
| comercio | SI ☐ | NO ☐ |

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: Diagonal 46 Sur B 16-19 E en el barrio Altos Unidos con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manifiesto de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Septiembre de 2020.

ELABORO:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) O. BONILLA
 Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Carola Lopez
 Residente Técnico - Interventoría


REVISÓ:
 (Firma) [Firma]
 (Nombre) Jineth Martinez (Proe. Apoyo)
 Residente Social-Interventoría

(Firma) [Firma]
 (Nombre) Diana Galarza
 Residente Social - Contratista

(Firma) — 11 —
 (Nombre) — 11 —
 Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría

7782
657

| FORMATO
ACTA DE VERIFICACIÓN | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Alcaldía de Bogotá</div> |
|--|---|---|---|
| CÓDIGO
PO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
2 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> | | | |
| <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>19</u> días del mes de <u>Noviembre</u> de <u>2018</u>.</p> | | | |
| <p>ELABORO:</p> <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>NELSON NEME</u></p> <p style="text-align: center;">Residente Técnico - Contratista</p> | | <p>REVISÓ:</p> <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>John A. Brown B</u></p> <p style="text-align: center;">Residente Técnico - Interventoría</p> | |
| <p>(Firma) <u>Nini Johanna Bagero T.</u></p> <p>(Nombre) <u>Nini Johanna Bagero T.</u></p> <p style="text-align: center;">Residente Social - Contratista</p> | | <p>ACOMPARO:</p> <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>Angy Roxana Contreras P.</u></p> <p style="text-align: center;">Residente Social-Interventoría</p> | |
| | | <p>(Firma) <u>[Firma]</u></p> <p>(Nombre) <u>Jose Escobar P. 002</u></p> <p style="text-align: center;">Propietario</p> | |
| <p>Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC</p> <p>1° copia: Propietario</p> <p>2° copia: Escanner (Interventoría)</p> | | | |

| FORMATO | | Alcaldía de Bogotá | |
|------------------|---------|--|--|
| ACTA DE VECINDAD | | VERSIÓN 2 | |
| CÓDIGO | PROCESO | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| FO-SC-06 | | <p>en concreto pintado en poca visibilidad parte inferior por presencia de objetos, parte superior en buen estado. techo en placa de concreto con ondulaciones plafón y tomos en buen estado, piso en baldosa en buen estado. Habitación N. 3: Acceso sin puerta, piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto en buen estado. Pared cortado sin en carpas en buen estado, techo en placa de concreto rústico con ondulaciones plafón y tomos en buen estado. Puerta en madera cortado noche en regular estado sin marcos. Acceso segundo piso: Escalero en concreto rústico faltante de material, pared cortado noche, muro en bloque en dos días. Piso en concreto rústico con algunos tiras, divisiones en bloque con algunos tiras, techo con perfiles metálicos con algo de óxido y tela de esparto en buen estado, tela plástica en buen estado sobre las escaleras, ventana en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado.</p> | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|---------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | CIV. 4005480 | Alcaldía de Bogotá |
| CÓDIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
2 | |
| 19 | 11 | 2019 | COP-340-2019 |
| | | | ACTA No. <u>11</u> |



2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nombre del Propietario <u>Jose Joaquin Perez</u> | |
| Teléfono <u>319 8030379</u> | No de CC propietario <u>99706893</u> |
| Dirección <u>Diagonal 46 Bis Sur N. 16C-15E</u> | |
| Long. del frente (mts) <u>6 mts.</u> | Estrato <u>1</u> |

SERVICIOS PÚBLICOS

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | <u>caja con tapa y rejilla metálica con algo de óxido medidor de</u> |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | <u>agua en buen estado.</u> |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☐ | ☒ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☐ | |

USO ACTUAL

| | | |
|--|---|---|
| 1. Residencial ☒ | 5. Recreacional ☐ | ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Cuartos ☐
El garaje se usa como ☐
comercio SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial ☐ | 6. Baldío ☐ | |
| 3. Industrial ☐ | 7. Bien de Interés cultural* ☐ | |
| 4. Institucional ☐ | 8. Mixto ☐ | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: Andén en concreto rustico faltante de material, 8 baldosos en la entrada desportillados.

Fachada: Primer piso en concreto pintado, Ventanas en estructura metálica con un vidrio roto, 2 en buen estado, marco y puerta en estructura metálica con un vidrio en medio de la puerta en buen estado, humedad parte interior de la fachada y descascaramiento de pintura, caja medidor de energía metálica en buen estado, caja medidor de gas metálica en buen estado con algo de óxido.

Fachada Segundo piso: en bloque a la vista con ventana en marco metálico junto con sus vidrios en buen estado.

Acceso: Piso en baldosa en buen estado, techo en concreto rustico con ondulaciones y regatas para la luz, Pared costado derecho en concreto pintado en buen estado.

Baño: marco y Puerta en madera en regular estado, paredes con baldosa a media altura en buen estado, Parte Superior en obra gris, techo en concreto rustico, inodoro con fissuras parte interior, Tapa y Cisterna en buen estado.

Cocina: techo en placa de concreto rustico con ondulaciones, pared en concreto pintado con una pequeña con baldosa algunas desportilladas, mesón en concreto rustico faltante de material, parte superior en aluminio en buen estado.

Sala: paredes en concreto pintado con fissuras en general, techo en concreto rustico con ondulaciones, claraboya en estructura metálica con óxido, Piso en baldosa en buen estado.

Habitación N. 1: marco y puerta en madera en buen estado con su chapa vuelta, Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto con regata plastica para la luz, Ventana en estructura metálica con cuatro vidrios uno de ellos roto.

Habitación N. 2: pared en concreto pintado con fissuras en general, Ventana en estructura metálica con sus cuatro vidrios en buen estado, marco y puerta en madera en buen estado, chapa en buen estado, en su interior, Paredes

7785
654

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | 
ACTA No. <u>10</u> |
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
0 | |
| <u>4</u> <u>SEP</u> <u>2020</u>
<small>DD MES AADA</small> | CONTRATO No. 348-2019-FDLSC | | |



Nombre del Propietario Paola Acosta
 Teléfono 321 981 3213 No de CC propietario 2 Personas
 Dirección Diagonal AGPSSU #16-3A E No. de pisos 2 nivel
 Long. del frente (mis) 6 metros Estrato 2

SERVICIOS PÚBLICOS

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Agua | ☒ | NO ☐ |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ |
| 3. Energía | ☒ | ☐ |
| 4. Teléfonos | ☒ | ☐ |
| 5. Gas | ☒ | ☐ |
| 6. TICS | ☐ | ☐ |

OBSERVACIONES

Ninguna

USO ACTUAL

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldo | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Bien de Interés cultural | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 8. Mixto | ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Garaje | SI ☒ | NO ☐ |
| Cuantos | | |
| El garaje se usa como | | |
| comercio | SI ☐ | NO ☒ |

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: Diagonal AGPSSU #16-3A E en el barrio Altos Virrey con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de Sep de 2020.

ELABORÓ:

(Firma) [Firma]
 (Nombre) O. BONILLA
 Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:

(Firma) [Firma]
 (Nombre) Carib Inante
 Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:

(Firma) [Firma]
 (Nombre) Joeth Martinez (Prof Apoyo)
 Residente Social-Interventoría


(Firma)

[Firma]
 (Nombre) Diana Guadalupe
 Residente Social - Contratista

(Firma)

[Firma]
 (Nombre) Paola Acosta
 Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanalar Interventoría

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | Alcaldía de Bogotá |
|--|--|--|
| CÓDIGO
FO-SC-08 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
|  | | VERSIÓN
2 |
| <p>Para constancia de lo anterior, se firmó la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>19</u> días del mes de <u>NOVIEMBRE</u> de <u>2019</u>.</p> | | |
| ELABORÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>NEILSON NEMÉ</u>
Residente Técnico - Contratista | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>John A. Bruni B</u>
Residente Técnico - Interventoría | ACOMPARÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Amy Roxana Contreras R</u>
Residente Social-Interventoría |
| (Firma) <u>Nina Johanna Bogado Torres</u>
(Nombre) <u>Nina Johanna Bogado Torres</u>
Residente Social - Contratista | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Jonathan Parra</u>
Propietario | |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL SBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanner Interventoría | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | | CIV. 4005480 | | Alcaldía de Bogotá | | | |
|--|--|---|--|---|---|--------------------|--|---|---|
| CODIGO
FO-SC-06 | | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | VERSION
2 | | | |
| 1A | | 14 | | 2019 | | COP-340-2019 | | | |
| | | | | | | ACTA No. 10 | | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA | | | | 2. DATOS DEL PREDIO | | | | | |
|  | | | | Nombre del Propietario <u>Jonathan Esteban Parro</u>
Teléfono <u>313 309 2626</u> No de CC propietario <u>1022337418</u>
Dirección <u>Ds 46 B12 SUR N. 16C-39 Exb</u> No. de pisos <u>1</u>
Long. del frente (mts) <u>6 mts.</u> Estrato <u>1</u> | | | | | |
| | | | | SERVICIOS PÚBLICOS
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. Agua ☒ SI ☐ NO
 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
 3. Energía ☒ SI ☐ NO
 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
 5. Gas ☒ SI ☐ NO
 6. TICS ☒ SI ☐ NO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> OBSERVACIONES
 <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </table> | | | | 1. Agua ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. TICS ☒ SI ☐ NO | OBSERVACIONES
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
| | | | | 1. Agua ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. TICS ☒ SI ☐ NO | OBSERVACIONES
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> | | | | |
| | | | | USO ACTUAL
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. Residencial ☒
 2. Comercial ☐
 3. Industrial ☐
 4. Institucional ☐ </td> <td style="width: 50%;"> 5. Recreacional ☐
 6. Balde ☐
 7. Bien de interés cultural* ☐
 8. Mixto ☐ </td> </tr> </table> | | | | 1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐ | 5. Recreacional ☐
6. Balde ☐
7. Bien de interés cultural* ☐
8. Mixto ☐ |
| | | | | 1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐ | 5. Recreacional ☐
6. Balde ☐
7. Bien de interés cultural* ☐
8. Mixto ☐ | | | | |
| ACCESOS VEHICULARES
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Garaje SI ☒ NO ☐
 Cuentos <u>1</u>
 El garaje se usa como ☐ comercio SI ☐ NO ☒ </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> | | | | Garaje SI ☒ NO ☐
Cuentos <u>1</u>
El garaje se usa como ☐ comercio SI ☐ NO ☒ | | | | | |
| Garaje SI ☒ NO ☐
Cuentos <u>1</u>
El garaje se usa como ☐ comercio SI ☐ NO ☒ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO
<p>Predio: De un piso y terraza, primer piso Fachada en porrete y en portón en carpintería metálica con oxidio y vidrios en buen estado, una ventana en estructura metálica y vidrios en buen estado con rejilla en la parte superior, una puerta con oxidio y vidrios en buen estado, una caja metálica con rejilla para medidor de agua, terraza en bloque a la vista.</p> <p>Primer Piso: Techo en concreto, muro en bloque a la vista en obra gris, piso en concreto.</p> <p>Cocina: Techo en PVC con luminaria suelta, paredes en porrete con caja para tubería del gas, piso en placa de concreto.</p> <p>Baño: Techo en PVC con presencia de luminaria, muro y piso con baldosa en buen estado sin puerta.</p> <p>Cuarto de lavado: Techo 50% en placa de concreto y 50% con rejilla de ventilación y teja plástica, muro en bloque a la vista en buen estado.</p> <p>Habitación N. 1: Techo en placa de concreto en obra gris, muro en bloque a la vista en obra gris piso en concreto en buen estado.</p> <p>Habitación N. 2: Techo y muro en porrete, piso en placa de concreto.</p> <p>Escaleras de acceso a terraza: Puerta en estructura metálica con alap de oxidio y vidrios en buen estado, muro en bloque a la vista, placa de concreto con fijuras transversales y apozamiento de agua.</p> | | | | | | | | | |

7789
600

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
PO-SC-08 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
2 | |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.

ELABORO:

(Firma)

(Nombre)

NELSON NEME

Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

John A. Bravo

Residente Técnico - Interventoría

ACOMPARÓ:

(Firma)

(Nombre)

Angy Roxana Contreras R

Residente Social-Interventoría

(Firma)

Néstor Johanno Acero Torres

(Nombre)

Néstor Johanno Acero Torres

Residente Social - Contratista

(Firma)

Monica

(Nombre)

Maria Neira


Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL B&C

1° copia: Propietario


2° copia: Escanner Interventoría

2790
649

| FORMATO | | ACTA DE VECINDAD | | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | Alcaldía de Bogotá | |
|---|----|------------------|------------------------------|--|-------------|--------------------|--|
| CÓDIGO
PO-EC-46 | | PROCESO | | VERSIÓN
2 | | | |
| 14 | 11 | 2019 | CONTRATO No. 340-2018-FDL-9C | | ACTA No. 08 | | |
| 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2. DATOS DEL PRECIO | | | | | | | |
| Nombre del Propietario: <u>Maria Neiva Mesa</u> | | | | | | | |
| Teléfono: <u>318806816</u> | | | | | | | |
| Dirección: <u>Cd. 46 Bv. Sur N. 16C-91 Este</u> | | | | | | | |
| Long. del frente (mts): <u>5.50 mts.</u> Estado: <u>1</u> | | | | | | | |
| No. de CC propietario: <u>591230109</u> | | | | | | | |
| No. de pisos: <u>1</u> | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |
| <u>Habitación N. 2: Contiguo</u> | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| 1. Agua ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 2. Alcantarillado ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 3. Energía ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 4. Telefonía ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 5. Gas ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 6. TCS ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| USO ACTUAL | | | | | | | |
| 1. Residencial ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 2. Comercial ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 3. Industrial ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 4. Institucional ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 5. Recreacional ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 6. Balcón ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 7. Bim de interés cultural ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| 8. Mito ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| ACCESOS VEHICULARES | | | | | | | |
| Garaje ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| El garaje se usa como ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |
| comercio ☐ SI ☐ NO | | | | | | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VÁL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Habitación de un piso con techado en pante pintado con degradante por humedad en la parte inferior y fisuras longitudinales en la parte superior del marco de la puerta. Ventana con estructura metálica con degradante y oxidación vidrios en buen estado, una puerta en estructura metálica con oxidación y vidrios en la parte superior en buen estado. Caja y tapa metálica con medidor de gas en buen estado. Espacio Público: Axil en concreto con alambres grises en la parte superior en buen estado. Sala-Comedor: Techo en teja de eternit con vigas en madera y perfiles en acero con degradante por uso, muros en pante con desconcentramiento de pintura. Piso en baldosa con algunos rotos. Baño: Techo en teja de eternit con vigas en madera y perfiles en acero con degradante por uso, muros en pante con algunos rotos. Cocina: Techo en teja de eternit y pintura con vigas en madera. Perfiles metálicos con algunos rotos. Piso en baldosa y 20% en pante en la zona en la parte superior. Superior contechado accidental. Piso en baldosa con algunos rotos. Habitación N. 1: Techo en teja de eternit con vigas en madera y perfiles metálicos con un poco de degradante, muros en pante pintado con desconcentramiento de la misma. Piso en baldosa con una fisura. Habitación N. 2: Techo en teja de eternit con vigas en madera y perfiles metálicos con degradante por uso, muros con desconcentramiento de pintura. Piso en baldosa con algunos rotos.



7791
648

CODIGO
FO-80-01

FECHA
24/01/2020

ACTA No. 1

FORMATO
ACTA DE VICINIDAD DE CERTE


PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Órgano del Contrato No. 348-2019-FDL-BC

BOGOTÁ

Acta No. 18

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Propietario: SIN INFORMACIÓN

Dirección: NO 46 BIS 3W LCC 81

Teléfono: SIN INFORMACIÓN

Long. del frente (mts): 5.00

Barrio: SAITZ BAJO Y RINCONITO

NO. de pisos: 2

Estado: 18 sept

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua: ☒ SI ☐ NO

2. Alcantarillado: ☒ SI ☐ NO

3. Energía: ☒ SI ☐ NO

4. Telefonía: ☒ SI ☐ NO

5. Gas: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES

Financiera visita 3. Sep. 2020

Nadie atiende

Se visita otra vez 4 Sep - 2020

Nadie atiende

USO ACTUAL

1. Residencial: ☒ SI ☐ NO

2. Comercial: ☐ SI ☐ NO

3. Industrial: ☐ SI ☐ NO

4. Institucional: ☐ SI ☐ NO

5. Recreacional: ☐ SI ☐ NO

6. Balcón: ☐ SI ☐ NO

7. Bien de Interés Cultural: ☐ SI ☐ NO

8. Muro: ☐ SI ☐ NO

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: ☐ SI ☐ NO

Cuarta: ☐ SI ☐ NO

El garaje se usa como: ☐ SI ☐ NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en Pedio sin dirección al barrio Alto Jarey con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que cubiertas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni se probó la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causas de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC.

ELABORÓ: [Firma]

(Firma)

(Nombre) O. BONILLA

Residente Técnico - Contratista

REVISÓ: [Firma]

(Firma)

(Nombre) Juelly H.

Residente Social - Interventor

ELABORÓ: [Firma]

(Firma)

(Nombre) Carolina Infante

Residente Técnico - Interventor

REVISÓ: [Firma]

(Firma)

(Nombre) Juelly H.

Residente Social - Interventor

ELABORÓ: [Firma]

(Firma)

(Nombre) [Firma]

Propietario

Residente Técnico - Contratista

[Firma]

(Firma)

(Nombre) Diana Gavini

Residente Social - Contratista

Residente Técnico - Interventor

[Firma]

(Firma)


(Nombre) [Firma]

Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1° copia: Propietario
2° copia: Escritorio Interventor

7792
647

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-08 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
2 | |
| | | | |



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de NOVIEMBRE de 2019

ELABORO:
(Firma) [Firma]
(Nombre) NELSON NEME
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) John A. Bravo B
Residente Técnico - Interventoría

ACOMPARÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Ancy Roxana Contreras Robayo
Residente Social-Interventoría

(Firma) Nire Johanna Bages Torres
(Nombre) Nire Johanna Bages Torres
Residente Social - Contratista

(Firma) [Firma]
(Nombre) Rodriguez
Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1ª copia: Propietario
2ª copia: Escanner Interventoría

| | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECONDAD
PROCESO | | VERSION
2 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
| 14 | 14 | 2019 | CONTRATO No. 340-2019-FDLSC |
| | | | ACTA No. 08 |

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario Rosa Aurora Costillo
 Teléfono 313 268 0706 No de CC propietario 2712360
 Dirección Dg 46 B2 Sur N. 16C-91 Exto. No. de piso 2
 Long. del frente (mts) 5 mts Estrato 1

SERVICIOS PÚBLICOS

| | SI | NO |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Agua | ☒ | ☐ |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ |
| 3. Energía | ☒ | ☐ |
| 4. Telefonos | ☐ | ☒ |
| 5. Gas | ☐ | ☒ |
| 6. TICS | ☐ | ☒ |

OBSERVACIONES

Predio N1 Esquinero

USO ACTUAL

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Residencial | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 5. Recreacional | ☐ |
| 6. Baldeo | ☐ |
| 7. Bien de interés cultural | ☐ |
| 8. Mixto | ☐ |

ACCESOS VEHICULARES

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Garaje SI ☐ | NO ☐ |
| Cuadras | |
| El garaje se usa como | |
| comercio SI ☐ | NO ☐ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO


Predio de dos pisos, Primer piso fachada en pórtico en buen estado, Portón en estructura metálica con un vidrio roto en la parte superior, una puerta ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, Segundo piso con dos ventanas en estructura metálica con vidrios en buen estado, fachada en bloque con algunas desportilladuras.
 Entrada local: Techo en concreto pintado sin acabados, muro cortado norte en pórtico con presencia de humedad y descazonamiento de pintura, muros restantes en pórtico pintado, Piso en placa de concreto en buen estado.
 Pórtico: Techo en obra gris con presencia de excavación y material livoso, muros en enchape en buen estado, Piso en baldosa en buen estado.
 Segundo piso: Entrada por la parte exterior en bloque a la vista y humedad, una puerta en estructura metálica y vidrios en buen estado, una ventana en estructura metálica y vidrios en buen estado, una ventana de ventilación en buen estado.
 Cocina Comedor: Techo en placa de concreto sin acabados, muros en obra gris, muro cortado norte con presencia de humedad, Piso en concreto en buen estado.
 Habitación N.1: Techo en placa de concreto, muros en pórtico en buen estado con una ventana en estructura metálica y vidrios en buen estado, Piso en concreto en buen estado.
 Baño 2: Techo en placa de concreto con presencia de humedad, muro cortado sur con presencia de humedad, muros restantes en buen estado, Piso en concreto en buen estado.
 Habitación N.2: Techo en placa de concreto con presencia de humedad, muro cortado oriental con presencia de humedad, el restante en pórtico en obra gris, Piso en concreto en buen estado.
 Terraza: muros en bloque y Piso en concreto con empozamiento y presencia de filtración de agua.

Amesbury

7794



| BOGOTÁ | |
|--|--|
| FORMATO ACTA DE VECHERÍA | |
| MUNICIPIO DE BOGOTÁ | |
| DIRECCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| CONTRATO No. 340-2019-POLIC | |
| ACTA No. 7 | |
| 3 Sep 2020 | |
| 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA | |
|  | |
| 6. DATOS DEL PROYECTO | |
| Nombre del Proponente: <u>Miguel Muñoz Propietaria</u> | |
| Dirección: <u>2033223330</u> | |
| Dirección: <u>51933241</u> | |
| Lugar del Evento (No): <u>60115</u> | |
| Fecha: <u>3</u> | |
| 7. SERVICIOS PÚBLICOS | |
| 1. Agua ☒ 2. Alcantarillado ☒ 3. Drenaje ☒ 4. Telefonía ☒ 5. Gas ☒ 6. TICS ☒ | |
| 8. OBRAS PÚBLICAS | |
| 1. Realización ☒ 2. Construcción ☒ 3. Instalación ☒ 4. Reparación ☒ | |
| 9. ESTADO ACTUAL | |
| 1. Realización ☒ 2. Construcción ☒ 3. Instalación ☒ 4. Reparación ☒ | |
| 10. ASPECTOS VERIFICABLES | |
| 1. Campo ☒ 2. Cuentas ☒ 3. Bienes de interés cultural ☒ 4. Bienes ☒ | |
| 11. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 12. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 13. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 14. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 15. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 16. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 17. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 18. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 19. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 20. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 21. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 22. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 23. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 24. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 25. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 26. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 27. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 28. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 29. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 30. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 31. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 32. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 33. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 34. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 35. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 36. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 37. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 38. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 39. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 40. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 41. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 42. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 43. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 44. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 45. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 46. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 47. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 48. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 49. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 50. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 51. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 52. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 53. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 54. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 55. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 56. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 57. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 58. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 59. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 60. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 61. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 62. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 63. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 64. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 65. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 66. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 67. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 68. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 69. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 70. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 71. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 72. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 73. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 74. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 75. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 76. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 77. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 78. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 79. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 80. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 81. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 82. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 83. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 84. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 85. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 86. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 87. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 88. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 89. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 90. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 91. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 92. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 93. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 94. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 95. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 96. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 97. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 98. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 99. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |
| 100. OBSERVACIONES | |
| Ninguna | |

Para constancia de lo anterior, se firma por el representante legal de la responsabilidad regional de los que intervinieron en esta, de conformidad con las funciones distribuidas por cada uno de los entes, de acuerdo con el Manual de Transparencia vigente en la fecha de presente período de reporte, en Bogotá D.C. a los 3 de SEP de 2020.

| | | |
|---|--|---|
| ELABORADO: | REVISADO: | APROBADO: |
|  |  |  |
| O. BONILLA | Camilo Infante | Juheh N |
| Residente Técnico - Contraloría | Residente Técnico - Transparencia | Residente Social-Información |
|  |  |  |
| Diana Cordero | Carolina Muñoz Flores | Carolina Muñoz Flores |
| Residente Social - Contraloría | Residente Técnico - Transparencia | Residente Social-Información |


Original: CONTRATO MALLA VIAL BSC
1° copia: Proponente
2° copia: Residente Informante

T₁

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO | | | VERSIÓN
2 |
|--|--|---|--------------|
| CÓDIGO
FO-SC-06 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alcaldía de Bogotá | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;">  <p style="text-align: right; font-size: small;">13/11/2019 2:00:35 p. m.</p> </div> <div style="width: 48%;">  <p style="text-align: right; font-size: small;">13/11/2019 2:43:14 p. m.</p> </div> </div> | | | |
| <p>Para constancia de lo anterior, se firmó la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>13</u> días del mes de <u>Noviembre</u> de <u>2019</u>.</p> | | | |
| ELABORÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>NELSON NEMI</u>
Residente Técnico - Contratista | | REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>John A. Brice</u>
Residente Técnico - Interventoría | |
| (Firma) <u>Nina Johanna Baquero Torres</u>
(Nombre) <u>Nina Johanna Baquero Torres</u>
Residente Social - Contratista | | ACOMPARÓ:
(Firma) 
(Nombre) <u>Angy Roxana Gutierrez</u>
Residente Social-Interventoría | |
| (Firma) 
(Nombre) <u>Maria Cardina</u>
Propietario | | | |
| Original: CONSORCIO MALLA VIAL SBC
1° copia: Propietario
2° copia: Escanner Interventoría | | | |

| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | Alcaldía de Bogotá |
|--|---------|--|--|--------------------|
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO | VERSION
2 | | |
| <p>COCINA: Techo en pañete pintura en buen estado. Muros y piso en enchape de baldosa en buen estado, con ausencia de esquineros. Mesón en mármol en buen estado.</p> <p>LAVAPLO: Techo en madera con vigas de soporte en el mismo material en buen estado. Muros en pañete pintura con deterioro normal por uso. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Una ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado. Lavadero con presencia de humedad y desportilla-mientos.</p> <p>HABITACIÓN No. 02: Techo en coroplast con presencia de humedad. Muros en pañete pintura con manchas y presencia de humedad. Piso laminado con desgaste normal por uso. Una puerta en madera con chapa en buen estado.</p> <p>BAÑOS: Acceso 2do piso. Muros en pañete pintura con desprendimiento de material parte inferior por presencia de humedad. Pisos en enchape de mármol en buen estado. Una baranda metálica en buen estado.</p> <p>PATIO: Techo en alacuan en buen estado. Muros en alacuan en aparente buen estado. Muros zona de la ducha y piso en enchape de baldosa en buen estado. Inodor, cisterna y lavamanos en buen estado. Una puerta en madera con chapa en buen estado. Una ventana sin visibilidad por presencia de persiana.</p> <p>PASILLO - COCINA: Techo en un 50% en drywall en buen estado, 50% restante en acrílico con deterioro normal por uso y dos de ellos fracturados. Muros en un 50% en pañete pintura en buen estado, 50% muros restantes en enchape de baldosa en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Mesón en granito en buen estado.</p> <p>HABITACIÓN No. 01: Techo en pañete pintura con presencia de humedad. Muros en pañete pintura en buen estado. Una ventana en carpintería metálica con vidrios fracturados. Piso en enchape de baldosa en buen estado. Una puerta y marco en madera con espejo traslucido parte inferior en buen estado.</p> <p>SALA: Techo en machimbre en buen estado. Muros en pañete pintura adherentes a la habitación No. 01 con humedad en la parte superior. Una ventana metálica con vidrios en buen estado. Piso en enchape de baldosa en buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos. Chimenea con muros enchapados en baldosa en aparente buen estado.</p> <p>HABITACIÓN No. 02: Techo en drywall con deterioro normal por uso. Muros en pañete pintura con una fisura costado izquierdo en pañete general en buen estado. Piso en enchape de baldosa en aparente buen estado. Una puerta en madera con chapa en buen estado.</p> <p>ESCALERA ACCESO A TERRAZA: en madera con desgaste normal por uso. (Piso en concreto rústico con desgaste).</p> <p>TERRAZA: Piso en concreto rústico con desgaste normal por uso y presencia de lama. Muros en bloque cerámico alto a la vista con desgaste normal por uso.</p> | | | | |

| | | | |
|--|-----------|------------------------------|--------------------|
| FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | CIV 400.5480
VERSION
2 | Alcaldía de Bogotá |
| CODIGO
FO-SC-06 | | | |
| 13
Ene | 11
Nov | 2019
Año | ACTA No. 03 |
| COP-340-2019 | | | |



1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Carolina Munar (Propietaria)
 Teléfono: 3203322358 No de CC propietario: 51938241
 Dirección: Diagonal Sur No. 16-16 Este No. de pisos: 2
 Long. del frente (mts): 6mts Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Agua | ☒ | ☐ | |
| Alcantarillado | ☒ | ☐ | |
| Energía | ☒ | ☐ | |
| Teléfono | ☒ | ☐ | |
| Gas | ☒ | ☐ | |
| TICS | ☐ | ☒ | |

USO ACTUAL

| | SI | NO | ACCESOS VEHICULARES |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Residencial | ☒ | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| Comercial | ☐ | ☐ | Cuartos |
| Industrial | ☐ | ☐ | El garaje se usa como |
| Institucional | ☐ | ☐ | comercio SI ☐ NO ☐ |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

FACHADA: 1º Piso: En mármol o la vista con cintas en enchape de baldosa con desgaste normal por uso flotante. Una ventana en carpintería metálica con presencia de óxido y vidrios en buen estado. Dos puertas en carpintería metálica con vidrios en buen estado. Una caja metálica con medidor de gas con presencia de óxido. Una caja en concreto con tapa metálica y rejilla con presencia de óxido y medidor de agua en aparente buen estado. Andén en concreto con desportillamientos.

2º Piso: muro en trazo con desgaste normal por uso. Una ventana en carpintería metálica y vidrios en buen estado.

Atra No. 01: SIVA - coveque: Techo en estuco veneciano, en buen estado. Muros en pañete pintura en buen estado. Una puerta metálica con vidrios en buen estado. Piso en enchape de baldosa con poca visibilidad por presencia de alfombra y muebles. Muro costado oriental parte inferior de puerta de ingreso con desprendimiento de material por humedad.

HABITACIÓN No. 01: Techo en corriplo en buen estado. Muros en pañete con pintura en aceite en buen estado. Piso en enchape de baldosa en aparente buen estado con presencia de alfombra. Una puerta con chapa en madera en buen estado. Una ventana en carpintería de madera con vidrio en buen estado.

PASILLO: Techo en estuco veneciano con lampara en buen estado. Muros en estuco pintura con presencia de humedad en la parte inferior y embombamientos de la pintura. Piso en enchape de baldosa en aparente buen estado.

Baño: Techo, muros y piso en enchape de baldosa en buen estado. Una puerta en madera con chapa en buen estado. Inodoro, Cisterna y lavamanos en buen estado.



| FORMATO
ACTA DE VECINDAD | | | | BOGOTÁ | |
|---|---|--|---|--|--|
| CODIGO
FO-SC-06 | PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VERSIÓN
0 | ACTA No. <u>156</u> | | |
| CONTRATO No. 340-2019-FDLBC | | | | | |
| A
00 | Sep
19 | 2020
AAAA | | | |
|  | | | Nombre del Propietario <u>SIN INFORMACIÓN</u>
Teléfono <u>SIN INFORMACIÓN</u>
Dirección <u>Diagonal AG Pinar H-6-335</u>
Long. del frente (mts) <u>12.65</u> Estrato <u>2</u>
No de CC propietario <u>SIN INFORMACIÓN</u>
No. de pisos <u>3 niveles</u> | | |
| | | | SERVICIOS PÚBLICOS
1. Agua ☒ 2. Alcantarillado ☒ 3. Energía ☒ 4. Teléfonos ☒ 5. Gas ☒ 6. TICS ☒ | | |
| | | | OBSERVACIONES
<u>NO QUIERO FIRMAR POR MOTIVOS DE AFECTACIÓN</u>
<u>ya se vivió de paz asociada al 7 PISO</u>
<u>donde colgaba sobre el garaje</u>
<u>parte exterior</u> | | |
| | | | USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ 5. Recreacional ☐ 6. Balcón ☐ 7. Bien de Interés cultural ☐ 8. Mito ☐ | | |
| | | | ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☒ NO ☐ Cuartón ☐ El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ | | |
| Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Diagonal AG Pinar H-6-335</u> en el barrio <u>Altos Niveos</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC. | | | | | |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interponen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>19</u> días del mes de <u>Sep.</u> de <u>2020</u> . | | | | | |
| ELABORO:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>O. BONILLA</u>
Residente Técnico - Contratista | | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Carlo Ospina</u>
Residente Técnico - Interventoría | | REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Jireth Al. Jireth Al. (Prof. Apoyo)</u>
Residente Social-Interventoría | |
| (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>Diana Cordero</u>
Residente Social - Contratista | | (Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>[Firma]</u>
Propietario | | | |

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escaner Interventoría

7799
847

| | |
|--|--------------|
| FORMATO | |
| ACTA DE VEJECIDAD | |
| PROCESO | |
| GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| CODIGO
FO-SC-46 | VERSION
2 |

Alcaldía de Bogotá



Prese constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

ELABORADO:
(Firma)
(Nombre)
Nelson Nene
Residente Técnico - Contraloría

REVISÓ:
(Firma)
(Nombre)
John A. Bravo B
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
(Firma)
(Nombre)
Argy Pizarra Contreras P
Residente Social-Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Nina Johanna Baez Torres
Residente Social - Contraloría

(Firma)
(Nombre)
Claudia Valencia
Propietaria

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1º copia: Propietaria
2º copia: Escanear Interventoría

| FORMATO | | ACTA DE VECINDAD | |
|--|---------|--|---------|
| CODIGO | PROCESO | GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | VERSION |
| FO-SC-08 | | | 2 |
| <p>Habitacion N.3: Techo en placa facil con perfil en hierro, muros en estuco, muros en estuco y pintura en blanco, piso en piso laminado y el resto en estuco.</p> <p>Habitacion N.4: Techo en placa facil con perfil en hierro, muros en estuco, muros en estuco y pintura en blanco, piso en piso laminado y el resto en estuco.</p> <p>Comedor - Sala: Techo en placa facil con perfil en hierro, muros en estuco, muros en estuco y pintura en blanco, piso en piso laminado y el resto en estuco.</p> <p>Escalera de acceso tercer piso: en muros en estuco, muros en estuco y pintura en blanco, piso en piso laminado y el resto en estuco.</p> <p>W.C. y Taja de Zinc: en el techo, puerta en carpinteria metálica con alapa de oxidado en buen estado.</p> <p>Techo Tercera Z: en teja de zinc en buen estado, muros en bloque, piso en placa de concreto en algunos lugares.</p> <p>Baño: Techo en teja de zinc en buen estado, muros y piso en baldosa en buen estado, una puerta en carpinteria de madera en buen estado.</p> | | | |

