

8/21
954

CODIGO FO-SC-98 FECHA 3 Sep 2020 DD MM AA ACTA No.: 13	FORMATO ACTA DE VEJINDAD DE CIERRE PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLSC	BOGOTÁ Acta No. 13
---	--	------------------------------

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juliet vnca

Dirección: COLLA AGUA # 16-69-Este

Teléfono: 346070069

Long. del frente (mts): 16.5219 mts

Barrio: Quindío

No. de pisos: 2 nivel

Estrato: 2

Municipio: Bogotá

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	<u>Ninguna</u>
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Balcón	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuartos ☐

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO - DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: COLLA AGUA # 16-69-Este en el barrio Quindío con el fin de realizar el cierre del acta de vejindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

* Remítase al Decreto Número 806, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los Tres días del mes de Septiembre de 2020.

ELABORÓ:

(Firma) [Firma]

(Nombre) D. DOMILLA

Residente Técnico - Contratista

(Firma) [Firma]

(Nombre) Diana Cordero

Residente Social - Contratista

REVISÓ:

(Firma) [Firma]

(Nombre) Camilo Infante

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) [Firma]

(Nombre) Juliet R

Propietario

REVISÓ:

(Firma) [Firma]

(Nombre) Janeth M.

Residente Social - Interventoría

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

1ª copia: Propietario

2ª copia: Escanear Interventoría

CERTIFICACION:

Señores
UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
Att: Ing. Angie Mildred Jiménez Poveda
Calle 31 C Sur N° 3 – 78 Este Apto 202
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 340 de 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SINFORMULA DE REAJUSTE YA MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C. GRUPO 3".

Asunto: Novedad en actas de inicio y cierre.


Respetada Ingeniera:


Por medio de la presente **CERTIFICAMOS** que las actas de inicio correspondientes al CIV 4007972 del Barrio Quindío de las siguientes viviendas, no se ejecutaron en su momento por las siguientes circunstancias:

1. Calle 46 Sur #16 C Este - 58 Vivienda sin inquilinos y abandonada.
2. Calle 46 Sur #16 C Este – 53 Lote sin propietario conocido – expropiado judicialmente.

Así mismo para el cierre, las condiciones iniciales continúan siendo las mismas, por lo cual no es posible registrar la firma del propietario y/o inquilino.

Se expide la presente para tramites de cierre del informe de la Gestión Social

Cordialmente

OLIVERIO BONILLA HOYOS
Representante Legal

Nota= la interventora Road Design realiza revisión de la documentación, y evidencia que ninguno de estos predios posee acta inicial, sin embargo el contratista informa los acuerdos realizados en el momento, por tal motivo la interventora oprime las actas de cierre dando cumplimiento a la actividad
20-11-2014

Camilo Infante

Anexo: 2 Actas de cierre.

CODIGO FO-SC-08 FECHA 4 Sep. 2020 DD MM AA ACTA No.: 14	FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLSC	BOGOTÁ Acta No. 14
--	--	----------------------------------




1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 	2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: Sin información Dirección: K216C Este 2do de Mayo Teléfono: 312 108 0000 No. de pisos: 1 Long. del frente (mts): 6.45 Estrato: 2 Barrio: Quindío Municipio: Bogotá
---	--

SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Primera visita 3 Sep. 2020</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Nadie atiende</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Segunda visita 4 Sep. 2020</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Nadie atiende</td> </tr> </table>		SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☐	☐	Primera visita 3 Sep. 2020	2. Alcantarillado	☐	☐	Nadie atiende	3. Energía	☐	☐		4. Teléfonos	☐	☐	Segunda visita 4 Sep. 2020	5. Gas	☐	☐	Nadie atiende	USO ACTUAL <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Baldío ☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> </tr> </table>	1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	2. Comercial ☐	6. Baldío ☐	3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	4. Institucional ☐	8. Mixto ☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																														
1. Agua	☐	☐	Primera visita 3 Sep. 2020																														
2. Alcantarillado	☐	☐	Nadie atiende																														
3. Energía	☐	☐																															
4. Teléfonos	☐	☐	Segunda visita 4 Sep. 2020																														
5. Gas	☐	☐	Nadie atiende																														
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐																																
2. Comercial ☐	6. Baldío ☐																																
3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐																																
4. Institucional ☐	8. Mixto ☐																																

ACCESOS VEHICULARES <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Garaje SI ☒ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>Cuántos: </td> </tr> <tr> <td>El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐</td> </tr> </table>	Garaje SI ☒ NO ☐	Cuántos:	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: K216C Este 2do de Mayo en el barrio Quindío con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.
Garaje SI ☒ NO ☐				
Cuántos:				
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐				






* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reportes, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Septiembre de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>D. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Jireth Portner</u> PROF. APOYO Residente Social - Interventoría
(Firma)  (Nombre) <u>Diana Guevara</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>— // —</u> (Nombre) <u>— // —</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escáner Interventoría

8004
997

CODIGO EQ-SC-05	FORMATO ACTA DE VELOCIDAD DE CIERRE PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	BOGOTÁ
FECHA 4 SEP 2020 DD MM AA	Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLSC	Acta No. 6
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA		
		
2. DATOS DEL PREDIO		
Nombre del Propietario: Sin información		
Dirección: CL 46C Sur # 16C-58E		
Teléfono: Sin información		
Long. del frente (mts): 6 mts		
Barrio: Guadalupe		
No. de pisos: 1		
Estrato: 2		
Municipio: Bogotá		
SERVICIOS PÚBLICOS		
1. Agua ☐ SI ☐ NO		
2. Alcantarillado ☐ SI ☐ NO		
3. Energía ☐ SI ☐ NO		
4. Telefonos ☐ SI ☐ NO		
5. Gas ☐ SI ☐ NO		
OBSERVACIONES		
Primera visita 3 de Sep - 2020		
Noche estuende		
Segunda visita 4 de Sep - 2020		
Noche estuende		
USO ACTUAL		
1. Residencial ☐ SI ☒ NO		
2. Comercial ☐ SI ☒ NO		
3. Industrial ☐ SI ☒ NO		
4. Institucional ☐ SI ☒ NO		
5. Recreacional ☐ SI ☒ NO		
6. Balcón ☐ SI ☒ NO		
7. Bien de interés cultural ☐ SI ☒ NO		
8. Mido ☐ SI ☒ NO		
ACCESOS VEHICULARES		
Garaje SI ☐ NO ☒		
Cuantos:		
El garaje se usa como:		
comercio SI ☐ NO ☐		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO		
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: CL 46C Sur # 16C-58E en el barrio Guadalupe con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial SSC.		
* Remítase al Decreto Número 605. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Sep de 2020.		
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>G. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Jureth Martinez</u> Residente Social - Interventoría
(Firma)  (Nombre) <u>Diana Caceres</u> Residente Social - Contratista	(Firma)  (Nombre) <u>_____</u> Propietario	
Original: CONSORCIO MALLA VIAL SSC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escritorio Interventoría		



**CONSORCIO
MALLA VIAL BBC**

NIT. 901.310.904-1

BARRIO MORALBA

(CIV 4005079)

ACTAS DE VECINDAD

CIV 4005079

**Iniciamos
la construcción de la:
Calle 42 B Sur entre Carrera 12 A Este y
Carrera 12 B Este, correspondiente al
CIV 4004898**

Volante: 36 Fecha: 22 de Enero de 2020 Localidad: San Cristóbal Contrato: 340 de 2019

Conozca las actividades que realizaremos para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de los habitantes del Barrio Altamira, en general de la comunidad de la Localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá.

**Iniciamos
la construcción de la:
Calle 42 B Sur entre Carrera 12 A Este y
Carrera 12 B Este, correspondiente al
CIV 4004898**

Volante: 36 Fecha: 22 de Enero de 2020 Localidad: San Cristóbal Contrato: 340 de 2019

Conozca las actividades que realizaremos para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de los habitantes del Barrio Altamira, en general de la comunidad de la Localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá.



Reunión de Inicio

 **Lunes, 27 de Enero de 2020**

 **11:00 a.m.**

 **Calle 42 B Sur entre Carrera 12 A Este y Carrera 12 B Este (Tramo de obra a intervenir)**

La participación de la comunidad fortalece los proyectos.
Más información en nuestro PUNTO CREA de Atención al Ciudadano.

Más información sobre el proyecto en:

Consortio Malla Vial BBC - Contratista

Residente Social: Nini Johanna Baquero Torres

Dirección: Transversal 16C Este No. 46 A - 05 Sur

Horario de Atención: Lunes a Jueves 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Teléfonos: 3903696 o 3156346906

Correo electrónico: societmallaibilbo@gmail.com

Más información sobre el proyecto en:

Interventoría Unión Temporal Road Design

Residente Social: Angy Contreras

Dirección: Calle 31 C Sur No. 3 - 78

Este Apto. 202

Correo electrónico:

roaddesigngrupo3@gmail.com

Alcalde de Bogotá



Reunión de Inicio

 **Lunes, 27 de Enero de 2020**

 **11:00 a.m.**

 **Calle 42 B Sur entre Carrera 12 A Este y Carrera 12 B Este (Tramo de obra a intervenir)**

La participación de la comunidad fortalece los proyectos.
Más información en nuestro PUNTO CREA de Atención al Ciudadano.

Más información sobre el proyecto en:

Consortio Malla Vial BBC - Contratista

Residente Social: Nini Johanna Baquero Torres

Dirección: Transversal 16C Este No. 46 A - 05 Sur

Horario de Atención: Lunes a Jueves 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Teléfonos: 3903696 o 3156346906

Correo electrónico: societmallaibilbo@gmail.com

Más información sobre el proyecto en:

Interventoría Unión Temporal Road Design

Residente Social: Angy Contreras

Dirección: Calle 31 C Sur No. 3 - 78

Este Apto. 202

Correo electrónico:

roaddesigngrupo3@gmail.com

Alcalde de Bogotá

PFO2004 VIO

CONSOLIDADO INFORMACIÓN ACTAS DE VELOCIDAD DE INICIO Y DE CIERRE																		
CONTRATO 340 DE 2019																		
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL																		
BARRIO MORALIMA																		
CIV	No.	Dirección del predio (Nueva - Antigua)	Barrio	UPZ	Nombre quien proporciona la Información	Teléfono	Relación / parentesco dueño del predio	Fecha primera visita	Fecha segunda visita	Fecha última visita	Observaciones	Actas de cierre	Nombre quien proporciona la Información	Teléfono	Relación / parentesco dueño del predio	Fecha primera visita	Fecha segunda visita	Observaciones
Tranvía TVISA Entre calles CL43 Sur y FV16A Este																		
4000278	1	Transversal 15 Calle No. 42 Calle 68 Sur	Moralima	La Gloria	Pablo Andres Anaya Rodriguez	3102917832	Propietario	15/11/2019					Felix Quintero	3204396742	Propietario	15/08/2020		
4000029	2	Transversal 12 Calle No. 42 Calle 78 Sur	Moralima	La Gloria	José Wilfredo Cardenas	3212943578	Encargado	15/11/2019					Raúl Bermudez	3213309138	Propietario	15/08/2020		
4000278	3	Transversal 15 Calle No. 42 Calle 82 Sur	Moralima	La Gloria	Manuel Barrios	3013020009	Encargado	15/11/2019					Ana Victoria Jimenez	3204892560	Propietario	15/09/2020		
4000278	4	Calle 43 Sur No. 154-10 Este	Moralima	La Gloria	José Torres	3103090409	Propietario	26/11/2019					José Torres	3103090409	Propietario	15/08/2020		

8007

746

INVENTARIO DE PREDIOS					
CONTRATISTA	Consorcio Malla Vial BSC	Nº CONTRATO DE OBRA	340-2019	Alcaldía de Bogotá	
INTERVENTORIA	Unión Temporal Road Design	Nº CONTRATO DE INTERVENTORIA	344-2019		
OBJETO DEL CONTRATO	Ejecutar a Precios unitarios sin fórmula de reajuste y a monto agotable, las Actividades necesarias para la complementación y/o actualización y/o ajustes de Diseños y Construcción de la malla vial de la localidad Sc. en Bogotá D.C. Grupo 3.			CIV	4005079
TRAMO	Transversal 15A Este entre Calle 43 SW y Carrera 16A Este	UPZ	La Gloria	BARRIO	Moralba

Nº	DIRECCIÓN PREDIO	TIPO DE USO (Residencial, comercial, Institucional)	NOMBRE ESTABLECIMIENTO/ INSTITUCIÓN	ACCESO A GARAJE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	Tv 15 Este No. 42E-86 SW.	Residencial	N.A		X	
2	Tv 15 Este No. 42E-76 SW.	Residencial	N.A		X	
3	Tv 15 Este N. 42C-83 SW	Residencial	N.A		X	
4	Calle 43 SW N. 15A-10 Este	Residencial	N.A		X	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA ELABORÓ	Nº Johanna Bagueo Torres	FIRMA REVISÓ	
NOMBRE	Nº Johanna Bagueo Torres	NOMBRE INTERVENTORIA	Angy Roxana Contreras Robayo
CARGO	Residente Social	CARGO	Residente Social O.T. Road Design.

FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL		FECHA	
CONTRATISTA	Consorcio Malla Vial BBC	No. CONTRATO DE OBRA	340 - 2019
INTERVENTORIA	Unión Temporal Road Design	No. CONTRATO DE INTERVENTORIA	344 - 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Ejecutar a precios unitarios sin fórmula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la complementación y/o actualización y/o ajustes de diseño y construcción de la malla vial de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá D.C. Grupo 3.		

1. LOCALIZACIÓN

BARRIO		Moraleja	UPZ	La Gloria
CIV	EJE VIAL	INICIA	FINALIZA	
4005099	TV 15 A Este	Cr 16 A Este	Calle 43 Sur	
VIAS DE ACCESO AL SECTOR		Cr 16 A Este con TV 15 A Este - TV 16 Este		

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL TRAMO (Vía - Espacio Público)



Fotografía N° 1. Vía a intervenir



Fotografía N° 2. Espacio Público

2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO URBANO



Fotografía N° 3. Presencia de postes en concreto de Luz y ETB, en buen estado.



Fotografía N° 4. Presencia de postes en concreto de Luz y ETB, en buen estado.

ESTRATO	2	USO DEL SUELO	Peatonal
TOTAL PREDIOS	4	N° TOTAL PREDIOS CON GARAGE	0
RESIDENCIAL	X	COMERCIO	
COLEGIOS		IGLESIAS	
PARQUES		INDUSTRIAS	
OTROS		FUNDACIONES	
		CENTROS SALUD	
		JARDINES	

4. MOBILIARIO URBANO

CANECAS	0	LUMINARIAS	2
SEÑALES DE TRANSITO /SEMAFOROS	6	PARADEROS BUSES	1
POSTES (LUZ / TELEFONO)	1 poste telefono	HIDRANTES	0
POZOS DE ACUEDUCTO	8	OBSERVACIONES	
SUMIDEROS	3		
ESTADO MOBILIARIO	los señles de transito se encuentran en buen estado los 8 pozos con sus respectivos tapas en concreto con desgaste por uso y desportillados		

5. DIRECTORIO JAC

NOMBRE	CARGO	TELEFONO
Jorge Paul Bermudez Romero	Presidente	321 336 81 39

6. DIRECTORIO ORGANIZACIONES (Colegios - Centros Salud- Jardines- Fundaciones, otros)

NOMBRE	DIRECCIÓN	POBLACIÓN QUE ATIENDE
/	/	/
/	/	/
/	/	/

7. DESCRIPCIÓN GENERAL

En el CIV a intervenir se evidencia en escaleras y terreno natural. Este se ejecutará, bajo la ejecución del presente contrato con la demolición y construcción de escaleras, al costado derecho se observa un predio con ceramientos en teja de zinc en deterioro por intemperie el cual no se vera afectado durante el proceso constructivo;

La vía sobre la carrera 16A Este, se encuentra en losa de concreto con desgaste normal por uso vehicular y fixuras, encontramos 8 pozos de acueducto con sus respectivos tapas en concreto con desgaste normal por uso vehicular y desportillados, 3 sumideros en buen estado 1 sumidero con rejilla transversal con desgaste normal por uso vehicular,

Por parte de tránsito encontramos la siguiente señalización.

1 Paradero del SITP - (1 señal de 30 km/h) - 1 señal de Pare - 1 señal de descanso Religioso.

Por parte del contratista dando cumplimiento al PMT, se instalaron los siguientes señales de obra:

1 señal de banderín - 1 Señal de 30 Km/h - 1 obra en la vía a 50 mts. los cuales se encuentran en buen estado.

Sobre la Calle 43 Sur se encuentra un 70% en losa de concreto con desgaste normal por uso vehicular y fisuras el otro 30% en asfalto con deterioro, faltante de material en mal estado que comunica con la Carrera 16A Este.

CARGO: <i>Presidente</i>	NOMBRE: <i>Jorge Paul Bermudez</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>
--------------------------	------------------------------------	-----------------------

Presidente

FIRMA	<i>Nini Johanna Baquer T.</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>
ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA
NOMBRE	<i>Nini Johanna Baquer T.</i>	NOMBRE	<i>Angy Roxana Cordero R.</i>
CARGO	<i>Residente Social</i>	CARGO	<i>Residente Social</i>



FORMATO ACTA DE VECINDAD			CIV 4005099	Alcaldía de Bogotá																																																	
CÓDIGO FO-SC-04	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2																																																			
15	11	2019	COP-348-2019		ACTA No. 01																																																
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Pada Andrea Acuña Rodríguez</u> Teléfono: <u>3102617652</u> No de CC propietario: <u>1033802179</u> Dirección: <u>TVIS Esq. N. 42E-B6 Sur</u> No. de piso: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>7mts</u> Extrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width:100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Balcón ☐</td> <td>Cuentos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de Interés Cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Vicio ☐</td> <td>comercio SI ☐ NO ☐</td> <td></td> </tr> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☒	☐		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☐	☒		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒		2. Comercial ☐	6. Balcón ☐	Cuentos		3. Industrial ☐	7. Bien de Interés Cultural ☐	El garaje se usa como		4. Institucional ☐	8. Vicio ☐	comercio SI ☐ NO ☐	
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																		
1. Agua	☒	☐																																																			
2. Alcantarillado	☒	☐																																																			
3. Energía	☒	☐																																																			
4. Teléfonos	☒	☐																																																			
5. Gas	☒	☐																																																			
6. TICS	☐	☒																																																			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																			
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																																																			
2. Comercial ☐	6. Balcón ☐	Cuentos																																																			
3. Industrial ☐	7. Bien de Interés Cultural ☐	El garaje se usa como																																																			
4. Institucional ☐	8. Vicio ☐	comercio SI ☐ NO ☐																																																			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Medio de dos pisos. El primer piso con paredes pintadas con presencia de humedad parte inferior y deterioramiento de pintura, dos Ventanas de marco metálico y vidrios rotos, una Puerta en estructura metálica con un poco de óxido y vidrios en buen estado, contacto de luz con res y vidrio roto. Segundo piso fachada en bloque con dos ventanas de marcos metálicos y vidrios en buen estado, techo metálico con óxido, medidor de gas en aparente buen estado. Espacio público: Andén en concreto y grietas, tapa metálica y medidor de agua en buen estado. Pasillo de entrada: Piso y techo en placa de concreto en buen estado muro en bloque en buen estado. Habitación N. 1: No se puede ingresar ya que la persona encargada no se encuentra, Puerta en madera en estado regular. Pasillo lote en obra gris, lote en terreno natural. Escaleros con cerramiento en teja de zinc, Suelo en terreno natural, techo en madera. Área de reciclaje: Con cerramiento en teja de zinc, techo en teja de zinc, Piso en terreno natural. Escaleros de entrada Segundo piso: en concreto con pasamanos en madera en estado regular; muro contact Sur con bloque y deterioramiento del concreto. Habitación N. 2: Techo y cerramiento en teja de zinc, Piso en tablita de madera, Puerta en madera rota. Pasillo: Techo en teja de eternit y vidrios en madera, muro en estiro con desgate, Piso en baldosa en buen estado, una Puerta en estructura metálica con óxido. Baño: Techo en teja de eternit, muro 10% con baldosa y el 90% en pared con presencia de humedad, Piso 80% con baldosa sin Puerta. Cocina: Techo en teja de eternit muro 80% con baldosa y 20% en pared, México y Piso con baldosa en buen estado. Habitación N. 3: Techo en teja de eternit, muro en pared con pintura en buen estado, Piso con baldosa y granito en buen estado con presencia de desgate.																																																					

Habitación N. 4: Puerta en madera en estado regular, no se puede ingresar ya que el encargado de la vivienda no se encuentra.

Nota: La firma antitafista no se hará responsable por los daños o averías que se pueden presentar en los discos que no se tuvo acceso.

8013

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2

Alcaldía de Bogotá



15/11/2019 11:00



15/11/2019 11:00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de NOVIEMBRE de 2019


ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>NEILSON NEME</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	ACOMPANÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Any Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría
--	--	--

(Firma) <u>Nini Johanna Boqueron I.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Boqueron I.</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>Paola Acosta</u> (Nombre) <u>Paola Andreea Acosta R.</u> Propietario
--	--

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

1ª copia: Propietario

2ª copia: Escanner Interventoría

CONTRATO FO-SC-06	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CIERRE PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	BOGOTÁ Acta No. <u>1</u>											
Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLSC													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">FECHA</th> </tr> <tr> <td>25</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>AA</td> </tr> </table>	FECHA		25	09	DD	MM	2020	AA					
FECHA													
25	09												
DD	MM												
2020	AA												
2. DATOS DEL PRECIO Nombre del Propietario: <u>FABIO GUERRERO</u> Dirección: <u>CLAVE 15A ESTE # 420 86 SUR</u> Teléfono: <u>350 9886343</u> Long. del frente (mts): <u>3.10</u> Barrio: <u>MOZATBA</u> Estrato: <u>3</u> Municipio: <u>BOGOTÁ</u>													
SERVICIOS PÚBLICOS <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Agua</td> <td>SI ☒ NO ☐</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">OBSERVACIONES <u>Ninguna</u></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>SI ☒ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>SI ☒ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfono</td> <td>SI ☒ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>SI ☒ NO ☐</td> </tr> </table>			1. Agua	SI ☒ NO ☐	OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>	2. Alcantarillado	SI ☒ NO ☐	3. Energía	SI ☒ NO ☐	4. Teléfono	SI ☒ NO ☐	5. Gas	SI ☒ NO ☐
1. Agua	SI ☒ NO ☐	OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>											
2. Alcantarillado	SI ☒ NO ☐												
3. Energía	SI ☒ NO ☐												
4. Teléfono	SI ☒ NO ☐												
5. Gas	SI ☒ NO ☐												
ACCESOS VEHICULARES <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>SI ☒ NO ☐</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>SI ☐ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>SI ☐ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>SI ☐ NO ☐</td> </tr> </table>			1. Residencial	SI ☒ NO ☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	2. Comercial	SI ☐ NO ☐	3. Industrial	SI ☐ NO ☐	4. Institucional	SI ☐ NO ☐		
1. Residencial	SI ☒ NO ☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐											
2. Comercial	SI ☐ NO ☐												
3. Industrial	SI ☐ NO ☐												
4. Institucional	SI ☐ NO ☐												
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO DESPUES INTERVENIR ESPACIO PUBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CLAVE 15A ESTE # 420 86 SUR</u> en el barrio <u>MOZATBA</u> con el fin de realizar el cierre del acto de verificación. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni se prohibe la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causas de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.													
ELABORÓ:  (Firma) (Nombre) <u>O. BENILLO</u> Residente Técnico - Contratista REVISÓ:  (Firma) (Nombre) <u>Janeeth H. Prof. Lopez</u> Residente Social - Interventoría													
ELABORÓ:  (Firma) (Nombre) <u>FABIO GUERRERO</u> Residente Técnico - Interventoría REVISÓ:  (Firma) (Nombre) <u>FABIO GUERRERO</u> Residente Social - Interventoría													

FORMATO ACTA DE VECINDAD		CIV 4005079	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2	
15	14	2019	ACTA No 02

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario Jose William Cardenas (Encargado)
 Teléfono 3212643576 No de CC propietario 79432139
 Dirección VISA EST # 12E-96 SW No. de pisos 2
 Long. del frente (mts) 8 mts Estrato 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Alcántara metálica y medidor de agua en buen estado.
2. Alcantarillado	☒	☐	Alcántara metálica con grifo, cuya metálica en buen estado.
3. Energía	☒	☐	Medidor de luz en grifo en buen estado.
4. Teléfonos	☐	☒	Alcántara metálica en buen estado sin medidor de gas.
5. Gas	☐	☒	
6. TICS	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Betón	☐	Cuentos
3. Industrial	☐	7. Bien de Interés cultural	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Predio: Fachada de dos pisos con paño y pintura con deterioramiento y humedad. Primer piso con ventanas y vidrios en buen estado una puerta en estructura metálica y vidrios en buen estado. Segundo piso con ventanas en marco metálico y vidrios en buen estado un lote con cerramiento en bloque y puerta en estructura metálica, se evidencian grietas en la división entre la casa y el lote, andén en concreto.

Un lote con suelo en terreno natural, muros en bloque y ladrillos en buen estado, una ventana en estructura metálica con ventanas vidrios en buen estado con ausencia de un vidrio parte interior y en su reemplazo tiene madera.

Escaleras de la entrada al primer piso en obra negra, puerta de ingreso en feja de zinc en estado regular.

Habitación: Techo en placa de concreto con ondulaciones, muro cortado SW con presencia de humedad y grietas en la parte superior, piso en concreto con grietas.

Habitación N. 1: Techo en paño pintado con ondulación, muros en paño y pintura en buen estado, piso en madera desmontada por uso, puerta en madera en estado regular.

Cocina y cuarto de la cocina: Techo en placa de concreto ondulado, muros en paño y pintura con presencia de humedad, ventana con marco en madera con vidrios rotos.

Baño: Sin sistema sin tanque de desague.


Habitación N. 2: Techo con ondulaciones en concreto, paño y pintura, muros en paño y pintura con humedad regular estado, piso en concreto con mineral con desprendimiento de material.


Cocina N. 2: Techo en concreto con presencia de agua de retorno, muro cortado occidental con desprendimiento parte superior, piso en concreto con grietas, techo en concreto con desprendimiento de cemento y humedad en general, muro cortado oriental con paño pintado y presencia de humedad, piso en tabla estado regular.

Habitación N. 3: Techo con desprendimiento de cemento con ondulaciones y humedad, muros con humedad y desgaste.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN
CÓDIGO	PROCESO	2
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Alcaldía de Bogotá		
de Pintura piso en madera en estado regular Cuarto cocina: en obra gris con desprendimiento de material. Baño N.2: Techo en concreto con fisuras y presencia de humedad muro con porrete y baldosa, con desprendimiento taza baño sin poceta de desagüe piso en concreto en mal estado. Escaleras segundo piso: en bloque en estado regular. Segundo piso apartamento sin acceso por que no estaba el dueño, Placa ferrajería en mal estado con presencia de fisuras y humedad. Nota: La Firma Contratista no se hará responsable por los daños o avarías que se puedan presentar en los áreas que no se tuvo acceso.		


8017
42

FORMATO ACTA DE VECINDAD			Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2	
			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>15</u> días del mes de <u>Noviembre</u> de <u>2019</u>.			
ELABORO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>NELSON NEMC</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	
(Firma) <u>Nani Johanna Boquerón T.</u> (Nombre) <u>Nani Johanna Boquerón T.</u> Residente Social - Contratista		ACOMPARÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Angy Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría	
		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jose Cardenas</u> Propietario	
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría			



8018

CÓDIGO FD-SC-01	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CIERRE PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	BOGOTÁ 2 Acta No. _____
FECHA 25 09 2020 DD MM AA ACTA No.: 2	Objeto del Contrato No. 340-2019-FDLBC	



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Raúl Bermúdez

Dirección: Trans. 15a Este # 42.026 Sur

Teléfono: 321 336 8139 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 8.00 Estrato: 3

Barrio: Monsalva Municipio: Bogotá

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Balcón	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de Interés Cultural	☐
4. Institucional	☐	8. Misto	☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO Resolución Interventoría Edificio Público

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: Trans. 15a Este # 42.026 Sur en el barrio Monsalva con el fin de realizar el cierre del acta de verificación. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni se probó la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

* Remítase al Decreto Número 808. Inventario de algunas bridas de interés cultural, y registración.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los intervinientes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los veinticinco días del mes de septiembre de 2020.

ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>A. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jireth M.</u> <u>Prof. AYOYO</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Gaviria</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Firma]</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

1° copia: Propietario

2° copia: Escalafón Interventoría

8019
957

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO		CIV 4005079	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2	
K5	11m	2019	ACTA No. 03
COP-340-2019			

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marisol Santana (Encargada)
 Teléfono: 3013520669 No de CC propietario: 52100463
 Dirección: TV. 15A Edo No. 42C-B3 Sur. No. de pisos: 2
 Long del frente (mts): 6 mts. Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1 Agua	☒	☐	2 Dos ramos metalicos y medidores de agua en buen estado
2 Alcantarillado	☒	☐	1 rama metalica y medidor de luz en buen estado
3 Energia	☒	☐	3 rejilla metalica con algo de oxido con medidores de gas (2) en buen estado
4 Telefonos	☐	☒	
5 Gas	☒	☐	
6 TICS	☐	☒	

USO ACTUAL

1 Residencial	☒	5 Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒
2 Comercial	☐	6 Baldio	☐	Cuartos		
3 Industrial	☐	7 Bien de interes cultural	☐	El garaje se usa como		
4 Institucional	☐	8 Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO

Predio de dos pisos: Primer piso con techado en pañete pintado con un 30% de ladrillo a la vista. Cerramiento en reja metalica. U se evidencia rasgos de humedad, una puerta Ventana en carpinteria metalica con vidrios en buen estado. Segundo piso en pañete pintado con presencia de grieta longitudinal, Cuatro Ventanas en estructura metalica con oxido y algunos vidrios rotos.

Entrada Segundo piso: Escaleras en hierro en estado regular, jardin en terreno natural y muros en bloque, Puerta con vidrios y uno roto parte inferior.

Comedor: Techo en concreto pintado y claraboya, muros en pañete pintado con desprendimiento, Piso en concreto con tapete sobrepuesto.

Sala: Techo en caraplast en buen estado, muros en pañete pintado en buen estado, Piso en concreto.

Habitación N. 1: Techo en caraplast, muros en pañete pintados en buen estado, Piso en concreto con tapete sobrepuesto.

Habitación N. 2: Techo con claraboya y cerramiento en polipropileno, muros en pañete pintado en buen estado, Piso en concreto con grietas.

Cocina: Techo con caraplast con un poco de humedad, muros en pañete pintado en buen estado, Piso en baldosa en buen estado.


Habitación N. 3: Techo en listón de madera en buen estado, muros en pañete pintado en buen estado, Ventana marco metalico y vidrios rotos, Piso en concreto en buen estado.

Baño: Techo en listón de madera, muros en pañete pintado en buen estado, una ventana con marco metalico y vidrios en buen estado, Piso en baldosa en buen estado, una puerta en madera sin chapa en buen estado.

Primer piso: Techo en pañete pintado en buen estado, muros en pañete pintados con humedad en la parte inferior y con desprendimiento de pintura, Piso en baldosa en buen estado.

Habitación N. 3: Techo en pañete pintado en buen estado, muro cortado Sur con desprendimiento de pintura en la parte superior el resto de los muros en buen estado. Una Ventana con marco metalico y ausencia de vidrios, Piso con baldosa con un poco de desgaste.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-SC-66	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

ELABORO:

(Firma) [Firma]

(Nombre) NELSON NEME

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Nina Johanna Baquero T.

(Nombre) Nina Johanna Baquero T.

Residente Social - Contratista

REVISÓ:

(Firma) [Firma]

(Nombre) Johan A. Bravo B.

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) [Firma]

(Nombre) Manuel Santamaría R.

Propietario

ACOMPARÓ:

(Firma) [Firma]

(Nombre) Angy Roxana Contreras

Residente Social-Interventoría

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

1ª copia: Propietario

2ª copia: Escenar Interventoría

BOGOTÁ	Acta No. <u>3</u>
FORNEADO ACTA DE VINCULADO DE CIERRE PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Objeto del Contrato No. 340-2018-FDL-BC	
CONSEJO FD-52-01	FECHA 25/08/20 DD MM AA ACTA No.: 3



2. DATOS DEL PREMIADO		NO		OBSERVACIONES		ACCESOS VEHICULARES	
Nombre del Propietario		SI		N/A		Garaje SI ☐ NO ☒	
Dirección		☒				Cuanto ☐	
Teléfono		☒				El garaje se usa como ☐	
Long. del Frente (mts)		☒				comercio SI ☐ NO ☐	
Barrio		☒					
NOMBRE DEL PREMIADO		SI					
ANNA VICTORIA JIMENEZ		☒					
CALLE		☒					
15 A GITE # 42 C-53-54		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					
CALLE		☒					
2200000000		☒					

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: 10001. 15 A 6516 H 470-853 en el barrio MOZALBA con el fin de realizar el cierre del acta de verificación. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaran afectaciones, ni se probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial SDC.


* Presidente del Cuarto Milenio del Partido de Acción Social de Nueva España y gobernador de la entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que firman en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención y Vigilancia en el trabajo del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los Veintidós días del mes de Septiembre de 2020.


ELABORATE:	REVISOR:
	
(PRINT)	(PRINT)

(Nombre)	<u>D. Borja Lora</u>	(Nombre)	<u>Cecilia Infante</u>	(Nombre)	<u>Wendy Venturi</u>
	Residente Técnico - Coordinadora		Residente Técnico - Interventora		Residente Social - Interventora

(Primer)	<u>Dono Cesar</u>	(Primer)	<u>Primer x Ana Jimenez</u>
(Segundo)	<u>Dono Cesar</u>	(Segundo)	<u>(Segundo) x Ana Victoria Jimenez</u>
Resistencia Social - Contrainteligencia		Procedimiento	

FORMATO ACTA DE VECINDAD			CIV 4005079	Alcaldía de Bogotá																																																	
CODIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2																																																			
26	U.	2019	COP-340-2019	ACTA No. 09																																																	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Jose Torres (Propietario)</u> Teléfono: <u>3102656499</u> No de CC propietario: <u>19316100</u> Dirección: <u>Cll 43 Sur N. 15A-106</u> No. de pisos: <u>1</u> Long. del frente (mts): <u>32 mts</u> Estrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width:100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td><u>NO Cuenta con medidor de gas.</u></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☐</td> <td>NO ☒</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>comercio SI ☐</td> <td>NO ☐</td> </tr> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	<u>NO Cuenta con medidor de gas.</u>	2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☐	☒		5. Gas	☐	☒		6. TICS	☐	☒		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐	NO ☒	2. Comercial ☐	6. Baldío ☐	Cuantos		3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	El garaje se usa como		4. Institucional ☐	8. Mixto ☐	comercio SI ☐	NO ☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																		
1. Agua	☒	☐	<u>NO Cuenta con medidor de gas.</u>																																																		
2. Alcantarillado	☒	☐																																																			
3. Energía	☒	☐																																																			
4. Teléfonos	☐	☒																																																			
5. Gas	☐	☒																																																			
6. TICS	☐	☒																																																			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																			
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐	NO ☒																																																		
2. Comercial ☐	6. Baldío ☐	Cuantos																																																			
3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	El garaje se usa como																																																			
4. Institucional ☐	8. Mixto ☐	comercio SI ☐	NO ☐																																																		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO <u>Espacio Público: Andén en concreto rústico con ladrillos incrustados con desagote por intemperie, tapa metálica en buen estado con el medidor del agua en buen estado.</u> <u>Encerramiento con rolizos de madera, malla en óxido y tejas de zinc deterioradas, puerta de acceso rústica en madera. Con deterioro, muro en bloque en buen estado con (ra) can metálica y medidor de luz en buen estado.</u> <u>Fachada: Pared en ladrillo pintado con desportillamiento y faltante de piezas, Cuatro Ventaneros en estructura metálica con algunos vidrios faltantes, Andén en concreto rústico con figuras faltante de material y en estado natural, tres Puertas de acceso con marco y Puertas en madera con deterioro.</u> <u>Habitación N. 1: Piso en mineral rojo faltante de material, Paredes con pintura pintado con humedad en general, techo en placa de concreto con pintura fracturado y desprendimiento del mismo, Puerta contacto norte en madera con deterioro, Piso con mineral, techo falso con desprendimiento y humedad Paredes en concreto pintado con figuras longitudinales.</u> <u>Sala: piso en concreto rústico con baldosa, Paredes en concreto pintado con humedad y techo falso en regular estado, plafón y toma en buen estado.</u> <u>Cocina: piso en baldosa, cuenta desportillada, faltantes de piezas, paredes en concreto pintado con humedad, techo falso fracturado, Ventana contacto oriental con 5 vidrios uno de ellos fracturado, Caja metálica sin tapa visible de tocos de la luz y cableado, Plafón y tomas en buen estado.</u> <u>Zona lavado: lavadero en ladrillo con concreto a la vista con desagote por uso e intemperie.</u> <u>Baño: Paredes en ladrillo a la vista, puerta en madera hueca, techo en teja de zinc en mal estado con vigas en madera en mal estado, Piso en baldosa con algunos faltantes, inodoro, cisterna y tapón en buen estado.</u>																																																					

802A
951

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá	
CÓDIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2
 			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Noviembre de 2015.

ELABORÓ:

(Firma) [Firma]

(Nombre) Nelson Neme

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Nini Johanna Boquerón T.

(Nombre) Nini Johanna Boquerón T.

Residente Social - Contratista

REVISÓ:

(Firma) [Firma]

(Nombre) John A Bravo B.

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) [Firma]

(Nombre) Jose Saul Torres

Propietario

REVISÓ:


(Firma) [Firma]

(Nombre) Angy Roxana Contreras

Residente Social-Interventoría

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

8025
958

FORMATO ACTA DE VECINDAD				BOGOTÁ																													
CODIGO FO-9C-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 0																															
7	11	2020	CONTRATO No. 340-2019-FELSC		ACTA No. 01																												
1. FOTOGRAFIA DEL PREDIO			2. DATOS DEL PREDIO																														
			Nombre del Propietario: <u>Jorge Torres</u>																														
			Teléfono: <u>310 765 6778</u>																														
			Dirección: <u>2117 Sur 154 106</u>																														
			Long. del frente (mts): <u>2</u>																														
			No de CC propietario: <u>19,716,000</u> No. de piso: <u>2</u>																														
			SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Agua</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4. Telefonos</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	X			2. Alcantarillado	X			3. Energía	X			4. Telefonos	X			5. Gas	X			6. TICS	X		
	SI	NO	OBSERVACIONES																														
1. Agua	X																																
2. Alcantarillado	X																																
3. Energía	X																																
4. Telefonos	X																																
5. Gas	X																																
6. TICS	X																																
			ACCESOS VEHICULARES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Residencial</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>5. Recreacional</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>6. Barrio</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>7. Bici de interés cultural</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>8. Mida</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> </tbody> </table>				SI	NO	1. Residencial	X		2. Comercial	X		3. Industrial	X		4. Institucional	X		5. Recreacional	X		6. Barrio	X		7. Bici de interés cultural	X		8. Mida	X		
	SI	NO																															
1. Residencial	X																																
2. Comercial	X																																
3. Industrial	X																																
4. Institucional	X																																
5. Recreacional	X																																
6. Barrio	X																																
7. Bici de interés cultural	X																																
8. Mida	X																																
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>2117 Sur 154 106</u> en el barrio <u>10a y 11a</u> con el fin de realizar el cierre del acto de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC.																																	
Para constancia se le entrega un ejemplar de este documento al propietario de las parcelas intervenidas, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los miembros, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____.																																	
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>JOSE GONZALEZ</u> Residente Técnico - Controlista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Amir Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Janeth Martinez</u> Apoyo Residente Social-Interventoría																													
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Cordero</u> Residente Social - Controlista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jorge Torres</u> Propietario																															
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC 1° copia: Propietario 2° copia: Escamex Interventoría																																	

8026
94

Comunicación de la presencia de personas afectadas por COVID-19 en el municipio de San Juan de los Rios, Estado de Veracruz													
LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS RIOS, VERACRUZ													
CVE	No.	Dirección predio (Manera Antiguo)	Barrio	UPZ	Nombre quien proporciona la información	Teléfono	Relación / parentesco / dueño del predio	Fecha primera visita	Fecha segunda visita	Fecha última visita	Observaciones	Acies de cierre	Nombre quien proporciona la información
000001	1	CL 02 Bar No. 123-11 Bar	Alonso	La Olla	Juan Cruz	27-020001	Propietario	Agosto 21 de 2020					Juan Cruz
000002	2	CL 02 Bar No. 123-05	Alonso	La Olla	Alfonso Martínez	27-020002	Huésped de la propiedad	Agosto 21 de 2020					Alfonso Martínez
000003	3	CL 03 Bar No. 123-10	Alonso	La Olla				Agosto 21 de 2020	Agosto 24 de 2020	Agosto 27 de 2020	Residencia: según diagnóstico médico de laboratorio. Paciente asintomático. No se recomienda seguir hospedando dentro del inmueble.		
000004	4	CL 03 Bar No. 123-10	Alonso	La Olla	Patricia Martínez	27-020004	Propietaria	Agosto 21 de 2020			No se recomienda seguir hospedando dentro del inmueble.		Patricia Martínez
000005	5	CL 03 Bar No. 123-10	Alonso	La Olla	Fabian Tapia	27-020005	Propietario	Agosto 21 de 2020			Residencia: según diagnóstico médico de laboratorio. No se recomienda seguir hospedando dentro del inmueble.		Fabian Tapia
000006	6	CL 03 Bar No. 123-10	Alonso	La Olla	Patricia Martínez	27-020006	Propietaria	Agosto 21 de 2020			No se recomienda seguir hospedando dentro del inmueble.		Patricia Martínez

Fecha primera visita: 14/09/2020
Fecha segunda visita: 14/09/2020
Fecha última visita: 14/09/2020
Relación / parentesco / dueño del predio: Propietario
Nombre quien proporciona la información: Juan Cruz

Observaciones: Residencia: según diagnóstico médico de laboratorio. Paciente asintomático. No se recomienda seguir hospedando dentro del inmueble.

Acies de cierre: No se recomienda seguir hospedando dentro del inmueble.

Nombre quien proporciona la información: Patricia Martínez

Teléfono: 27-020001

Relación / parentesco / dueño del predio: Propietario

Fecha primera visita: Agosto 21 de 2020

Fecha segunda visita: Agosto 24 de 2020

Fecha última visita: Agosto 27 de 2020

Observaciones: Residencia: según diagnóstico médico de laboratorio. Paciente asintomático. No se recomienda seguir hospedando dentro del inmueble.

Acies de cierre: No se recomienda seguir hospedando dentro del inmueble.

Nombre quien proporciona la información: Patricia Martínez

Teléfono: 27-020004

Relación / parentesco / dueño del predio: Propietaria

Fecha primera visita: Agosto 21 de 2020

Fecha segunda visita: Agosto 24 de 2020

Fecha última visita: Agosto 27 de 2020

Observaciones: Residencia: según diagnóstico médico de laboratorio. No se recomienda seguir hospedando dentro del inmueble.

FORMATO		ACTA DE VECINDAD			
CODIGO FO-SC-06	PROCESO			VERSIÓN	
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			2		
21 Agosto 2020		CONTRATO No. 340-2018-FDLSC			ACTA No. 1



2. DATOS DEL PREDIO	
Nombre del Propietario	Jaime Cano (Propietario)
Teléfono	3142328031
Dirección	C/428 Sur 12A-45 Gate
Long. del frente (mts)	8.30 mts
Estrato	2
No de CC propietario	19.338.647.032
No. de pisos	3
SERVICIOS PÚBLICOS	
1. Agua	☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado	☒ SI ☐ NO
3. Energía	☒ SI ☐ NO
4. Teléfonos	☒ SI ☐ NO
5. Gas	☒ SI ☐ NO
6. TICS	☐ SI ☒ NO
OBSERVACIONES	
Ninguna	
USO ACTUAL	
1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐
5. Recreacional	☐
6. Balcón	☐
7. Bien de interés cultural	☐
8. Mixto	☐
ACCESOS VEHICULARES	
Garaje SI ☐ NO ☒	
Cuartos	
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO


La presente acta de Vecindad de Inicio, Se realiza bajo el principio de la buena FE y Siguiendo los protocolos de bioseguridad, para la prevención y mitigación del covid-19.

Fachada de 3 niveles con figuras generalizadas como producto del pañetes. Se observa la pintura con desgaste natural, Seis ventanas con vidrio liso con marcos con presencia de óxido, todos en buen estado, excepto la ventana ubicada en el primer piso hacia el costado oriental ya que se encuentra fisurado. Dos puertas de acceso peatonal con desgaste natural en la pintura. Se evidencia fisura y grieta longitudinal ubicada en pared colindante a marco de puerta peatonal del costado occidental. Bolidizo del primer nivel con hueco y sin roseta.

Andén en concreto con desgaste natural y generalizado. Carrilador de agua con desgaste. Medidor de energía con rejilla y candado de protección con desgaste. Medidor de gas natural con rejilla de protección y candado, en donde hay presencia de óxido y desgaste por uso.

FORMATO	
ACTA DE VECINDAD	
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VERSIÓN 2	

BOGOTÁ



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones descriptas por cada uno de los manuales, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de septiembre de 2020.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
OLIVERO BONILLA
Residente Técnico - Contratista





REVISÓ:
(Firma)
(Nombre)
Carolina Infante
Residente Técnico - Interventora

REVISÓ:
(Firma)
(Nombre)
Uribe Páez (pro Arago)
Residente Social-Interventora

(Firma)
(Nombre)
Dora Caceron
Residente Social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
1928864737
Propietario

8029
962

FORMATO ACTA DE VECINDAD				BOGOTÁ	
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0	ACTA No. <u>1</u>		
14	10	20			
			Nombre del Propietario: <u>Karen López</u> Teléfono: <u>311 888 18 549</u> No de CC propietario: <u>79552037</u> Dirección: <u>CHC B de PA 756ok</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>8.250</u> Estrato: <u>2</u>		
			SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TIG ☒ SI ☐ NO		
			OBSERVACIONES: <u>Ninguna</u>		
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> USO ACTUAL 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ </td> <td style="width: 50%;"> 5. Recreacional ☐ 6. Balde ☐ 7. Bien de interés cultural ☐ 8. Mito ☐ </td> </tr> </table>		
USO ACTUAL 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐	5. Recreacional ☐ 6. Balde ☐ 7. Bien de interés cultural ☐ 8. Mito ☐				
ACCESOS VEHICULARES 1. Garaje SI ☐ NO ☒ 2. Cuartos ☐ 3. El garaje se usa como ☐ 4. Comercio SI ☐ NO ☐					
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CHC B de PA 756ok</u> en el barrio <u>La Tania</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BDC.					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>14</u> días del mes de <u>Octubre</u> de <u>2020</u> .					
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Oliverio Pavilla</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Jueth Martinez (Apoyado)</u> Residente Social-Interventoría	
(Firma)  (Nombre) <u>Diana Caceron</u> Residente Social - Contratista		(Firma)  (Nombre) <u>NANCY</u> Propietario			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BDC 1° copia: Propietario 2° copia: Escanner Interventoría					

3030

FORMATO
MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


21 Agosto 2020

CONTRATO No. 340-2018-FDLSC

ACTA No. 2



1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Wilmar Marínz (Neto Propietario)
Teléfono: 3105513507
Dirección: RK12B este #42B-05
Long. del frente (mts): 4.28 mts Estado: 1
No de CC propietario: 14.33664 + B14
No. de piso: 2 + terraza

SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	☐
2. Alcantarillado	☒	☐	☐
3. Energía	☒	☐	☐
4. Teléfonos	☒	☐	☐
5. Gas	☒	☐	☐
6. TICS	☒	☐	☐

USO ACTUAL

USO ACTUAL	SI	NO	ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	☐	Camión SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	☐	Cueros
3. Industrial	☐	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	☐	comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PROYECTO ANTES DE INTERVENIR LA MALA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

La presente acta de vecindad de inicio, se realiza bajo el principio de la buena fe y siguiendo los protocolos de bioseguridad. Para la prevención y mitigación del COVID-19. Fachada ubicada en la RK12B este #42B-05 Sur, Dos niveles y terraza. Se evidencian fachada con pintura y acabado en pintura. Se observan fisuras generalizadas. Según muro de la terraza, costado norte con fisuras y presencia de humedad. Ventanas con marcos metálicos con presencia de óxido y vidrios en buen estado. Puerta quipje metálica con presencia de óxido y vidrio fisurado. Segundo y puerta peatonal, ubicado costado norte con óxido y vidrio en buen estado. En el balcón se encuentra una reja sin bumbillo. Contador con desgaste por uso, con rejilla y candado. Contador de agua con desgaste natural. Medidor de gas con rejilla de protección y óxido. Andén en concreto roto con desgaste generalizado. Fachada sobre la calle 42B con portete y pintura. Se observa humedad generalizada. Tres Ventanas con vidrio liso en buen estado, los cuales se ubican en el segundo piso. En el primer piso se encuentran 3 ventanas con vidrio liso, con marco sin presencia de óxido. Vidrios en buen estado. Terraza: Tisuro en el muro que se extiende de punta a punta (oriente - occidente).




Segundo nivel con figuras longitudinales que se extienden de manera generalizada. Se observan desgaste de pintura. En el muro hacia el occidente se observó desgaste y desprendimiento de material.

huerta con puerta metálica en buen estado, con cerrojo de alambre oxidado y baras en madera con desgaste. No hay presencia de andén ni de evidencia el establo de la finca de primer nivel parte inferior por presencia de matas.

NOV 19 1964

FORMATO	
ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO FO-S-C-08	PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
BOGOTÁ	
VERSIÓN 2	



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de AGOSTO de 2020

ELABORÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) OLIVERO ROSA LIA
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) [Nombre]
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Caribé López
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Jineth Portales (Prof. Apoyo)
Residente Social-Interventoría

(Firma) [Firma]
(Nombre) Diana Rocío García
Residente Social - Contratista


(Firma) [Firma]
(Nombre) [Nombre]

(Firma) [Firma]
(Nombre) 1023908819
Propietario

966
8033

FORMATO ACTA DE VELOCIDAD				BOGOTÁ																									
CODIGO FO-SC-06		PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 0																									
CONTRATO No. 343-2018-FDLSC				ACTA No. <u>2</u>																									
161		10		2020																									
																													
Nombre del Propietario: <u>Esmeralda Martínez</u> Teléfono: <u>3105515307</u> N° de CC propietario: <u>10473552</u> Dirección: <u>Ca. 12B67-42B-05</u> No. de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>4.30 mts</u> Entero: <u>2</u>																													
SITUACIONES PÚBLICAS <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>NO</td> <td>RESERVACIONES</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td></td> <td><u>ninguna</u></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Telefonía</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1. Agua	☒	NO	RESERVACIONES	2. Alcantarillado	☒		<u>ninguna</u>	3. Energía	☒			4. Telefonía	☒			5. Gas	☒			6. TICS	☒		
1. Agua	☒	NO	RESERVACIONES																										
2. Alcantarillado	☒		<u>ninguna</u>																										
3. Energía	☒																												
4. Telefonía	☒																												
5. Gas	☒																												
6. TICS	☒																												
USO ACTUAL <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> <td>Garaje</td> <td>SI ☒ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Estable</td> <td>☐</td> <td>Cuentas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Pion de barrio control</td> <td>☐</td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucionales</td> <td>☐</td> <td>8. Iglesia</td> <td>☐</td> <td>Exposición</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> </table>						1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☒ NO ☐	2. Comercial	☐	6. Estable	☐	Cuentas		3. Industrial	☐	7. Pion de barrio control	☐	El garaje se usa como		4. Institucionales	☐	8. Iglesia	☐	Exposición	SI ☐ NO ☒
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☒ NO ☐																								
2. Comercial	☐	6. Estable	☐	Cuentas																									
3. Industrial	☐	7. Pion de barrio control	☐	El garaje se usa como																									
4. Institucionales	☐	8. Iglesia	☐	Exposición	SI ☐ NO ☒																								
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Ca. 12B67-42B-05</u> en el barrio <u>Alhambra</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																													
Para constancia, el presente acta es firmado por la responsabilidad expresa de los que suscriben en este, de conformidad con los estatutos de la entidad, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>14</u> días del mes de <u>Agosto</u> de <u>2020</u> .																													
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. Bonilla</u> Residente Técnico - Contratista		REVISO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Carlo Injente</u> Residente Técnico - Interventor		REVISO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Justa Martinez (Proc. Apoyo)</u> Residente Social - Interventor																									
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Calderon</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Esmeralda Martinez</u> Propietario																											
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escanear Interventor																													

9034

FORMATO ACTA DE VECINDAD				BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0			
15	10	2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC		ACTA No. <u>3</u>
			Nombre del Propietario: <u>No registra</u> Teléfono: <u>2113 51 108 Este</u> Dirección: <u>Norogah</u> Estrato: <u>1</u> No. de CC propietario: <u>No registra</u> No. de pisos: <u>1</u>		
			SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua: ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado: ☒ SI ☐ NO 3. Energía: ☒ SI ☐ NO 4. Telefonos: ☒ SI ☐ NO 5. Gas: ☒ SI ☐ NO 6. TICS: ☒ SI ☐ NO		
			OBSERVACIONES: <u>1051, terreno edificatorio urbanizado</u> <u>1754, terreno, vivienda, fuente, planta, atarde</u> <u>15, cda de tipo, se realiza seguridad vial</u> <u>redes, atarde</u>		
			USO ACTUAL 1. Residencial: ☐ 5. Recreacional: ☐ 2. Comercial: ☒ 6. Baldo: ☐ 3. Industrial: ☐ 7. Bien de interés cultural: ☐ 4. Institucional: ☐ 8. Mixto: ☐		
			ACCESOS VEHICULARES Garaje: SI ☒ NO ☐ Cuantos: <u>1</u> El garaje se usa como: <u>comercio</u> SI ☐ NO ☐		
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CL 1754, San Juan Este</u> en el barrio <u>Alfaro</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente en la ciudad de Bogotá D.C., a los <u>15</u> días del mes de <u>Septiembre</u> de <u>2020</u> .					
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. Sorilla</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Ornela Martínez</u> Residente Social-Interventoría	
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Guerrero</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Firma]</u> Propietario			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría					

8035
965

FORMATO		ALTA DE VECINDAD			
CODIGO FD-6C-08		PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	
21 Agosto 2020		CONTRATO No. 340-2019-FDL&C		ACTA No. 3	



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: No registra
 Teléfono: No registra
 Dirección: CL 43 Sur con FE125 Gox
 Long. del frente (mts): 24.10 Estrato: 3
 No de CC propietario: No registra
 No. de piece: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Institución educativa Antimisco Promesa Varta Agosto 21-20 no tiene atención. Se suspende visita Agosto 24-20 no tiene atención. Tercera Visita Agosto 27-20 no tiene atención.
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐
Cuando	1	
El garaje se usa como	comercio SI ☒	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

La presente acta de vecindad se realiza bajo el principio de la buena fe y siguiendo los protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del covid-19.

Fachada con muros en ladrillo a la vista con desgaste natural y generalizado. En la parte superior con reja y alambre con desgaste. Portón metálico de ingreso y salida de estudiantes con óxido generalizado. Cabe resaltar que no se observó el estudio de los muros del colegio por graffiti.

Andén en concreto rustico con desgaste. No hay presencia de contenedores de ningún tipo.

926 8036

FORMATO	
ACTA DE VEREDAD	
COODCO FD-6C-04	PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
VERSION 2	
BOGOTÁ	



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Agosto de 2020

ELABORÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) OLIVERIO BONILLA
Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Carlo Infante
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
(Firma) [Firma]
(Nombre) Janeth Martinez (Pioy)
Residente Social-Interventoría

(Firma) [Firma]
(Nombre) Diana Gossio
Residente Social - Contratista

(Firma) [Firma]
(Nombre) [Firma]
Propietario

910
8037

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CODIGO
FD-8C-06

PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VERSIÓN
2

BOGOTÁ

21 Agosto 2020

CONTRATO No. 340-2019-FDLBC

ACTA No. 4

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Natalia Holando
Teléfono: 3214456544
Dirección: Calle 43 Sur # 12 A Este
Orig. del frente (m): 50+15 Estrato: 1
No de CC propietario: 39418164 Antioquia
No. de placa: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	<u>Alcaldía</u>
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de Interés cultural	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐


ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI	☐	NO	☒
Cuente			
El garaje se usa como			
comercio SI	☐	NO	☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

La presente acta de vecindad se realizó bajo el principio de la buena fe y siguiendo los protocolos de bioseguridad, para la prevención y mitigación del covid-19.
La fachada de un nivel en bloque en donde la parte superior se encuentra con pintura floreada y el resto de la fachada en bloque a la vista. La puerta peatonal hacia el occidente cuenta con pintura con desquite. Ventana al costado occidental con vidrios rotos. No hay presencia de contador de agua de gas o energía. Andén en tierra y en concreto rústico con desquite generalizado.

FORMATO ACTA DE VEJIDAD			
CÓDIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2	



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C. los 23 días del mes de Agosto de 2020

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Residente Social - Contratista

(Firma)


(Nombre)

Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VAL 68C

1° copia: Propietario

2° copia: Escanner Interventoría




CONTRATO No. 340-2019-FDLSC

ACTA No	5
---------	---

21	Agosto	2020
----	--------	------

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2 DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario Felician Zapata (Propietario)

Teléfono	
Dirección	No tiene noción C/43, 12, 130, 15
	No de CC propietario

Ubicación	2673 sur #12A-65 este	No. de picos	1
Long. del frente (mts)	5 km	Estradas	

Long. del freno (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

[illegible]

1. Agenda

2. Alcantara

4. Telephone

5. Conclusion

B. TICs

USO ACTUAL

5. Recreation

7 8

8. Minto


1. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

La presente acta de seguridad de inicio se suscribe, bajo el principio de la buena fe y siguiendo los protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19, fechados de un nivel, en ladrillo tipo colquín a la vista, con desquite generalizado. Los muros en carpintería metálica son desquite generalizado, con vidrios en donde el vidrio de la puerta hacia el costado a Oriental, de encuentro fijo, con contador de gas con oxido de nitrógeno general con candado. Contador de agua con desquite general, contador de luz con relleno exterior, candado.


Andén sin presencia del mismo, Puerta del costado oriental con lamiña rota, Sin vidrios
Fluro hacia el costado occidental Sin ladrillo Superior e inferior

8041


FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Agosto de 2020


ELABORÓ:
(Firma) 
(Nombre) OLIVERIO BONILLA
Residente Técnico - Contratista


REVISÓ:

(Firma) 
(Nombre) Camilo Infante
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:

(Firma) 
(Nombre) Jareth Martínez (Prof. Apoyo)
Residente Social-Interventoría

(Firma) 
(Nombre) DIANA CORDERO
Residente Social - Contratista


(Firma) 
(Nombre) FABIAN ZAPATA
Propietario 1013598984

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
1° copia: Propietario
2° copia: Escanner Interventoría

FORMATO ACTA DE VELOCIDAD			BOGOTÁ	
CODIGO FO-CC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0		
CONTRATO No. 346-2019-FDLBC			ACTA No. <u>5</u>	
14 10 20				
			Nombre del Propietario <u>Bugulle Camacho</u> Teléfono <u>314 774 513</u> No de CC propietario <u>P13218632</u> Dirección <u>Calle 149 No. 149-26</u> Estrato <u>2</u> Orig. del título (m ²) <u>149 m²</u>	
			SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ 2. Alcantarillado ☒ 3. Energía ☒ 4. Teléfonos ☒ 5. Gas ☒ 6. TICS ☒	
			OBSERVACIONES <u>NO SE OBSERVAN</u>	
			ACCESOS VEHICULARES 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ 5. Recreacional ☐ 6. Balde ☐ 7. Bien de interés cultural ☐ 8. Muelle ☐	
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Calle 149 No. 149-26</u> en el barrio <u>La Florida</u> con el fin de realizar el cierre del acta de velocidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.				
Para constancia de lo actuado, en presencia de los señores que suscriben este acta, se declara la conformidad con las funciones de los señores que suscriben este acta, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de gestión, en Bogotá D.C., a los <u>20</u> días del mes de <u>Octubre</u> de <u>2020</u> .				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Orlando Benito</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Julian Martinez (Pro. Apog)</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Nombre]</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Nombre]</u> Propietario		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Excmo. Interventoría				

CORPOC PO-SC-06		DISTRITO A. DE VECINDAD		BOGOTÁ	
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		PROCESO		VERSIÓN	
24 Agosto 2020		CONTRATO No. 340-2019-FOLSC		ACTA No. 6	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACILITADO



2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyectista	Pablo Parada		
Teléfono	No registrado		
Dirección	No de CC propietario No de placa		
Long. del frente (mts)	10 mts	Estado	2

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua	SI ☒	NO ☐
2. Alcantarillado	SI ☐	NO ☐
3. Energía	SI ☐	NO ☐
4. Telefonía	SI ☐	NO ☐
5. Gas	SI ☐	NO ☐
6. TICS	SI ☐	NO ☐

OBSERVACIONES	
Centro Médico CAPS I Coahuilenses.	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

La presente acta de Verdad se realiza bajo el principio de la buena fe y siguiendo los protocolos de bioseguridad, para la prevención y mitigación del COVID-19.

Fue hecha en la ciudad de Bogotá, D.C., en la fecha de 24 de Agosto de 2020, en donde se evidencia que hacia el costado norte hace falta la lámina, no obstante el parosol presenta desgaste generalizado.



Pared del primer nivel colindante al marco de ventana y puerta de acceso ubicado en el costado Sur, presenta figura longitudinal a Puertas metálicas con desgaste y óxido generalizado.

Escaleras en concreto y grunito con pedruzcos despartidos. Muro de contención ubicado al costado Sur expone presentando ladrillos frías. Corredor de acceso peatonal en buen estado.

Nota: La fachada en la vista aparentemente se encuentra en buen estado. (No se logra observar al detalle por la altura y extensión del inmueble).


777
8084

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CODIGO FD-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
VERSIÓN 2		





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Agosto de 2019

ELABORÓ:
(Firma) 
(Nombre) OLIVERIO BONILLA
Residente Técnico - Contratista


REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) Camilo Infante
Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:
(Firma) 
(Nombre) Ineth Martínez (Prof Apoyo)
Residente Social-Interventoría

(Firma) 
(Nombre) Diana Cárdenas
Residente Social - Contratista

(Firma) 
(Nombre) PROPIETARIO
Propietario
ADY COORDINACIÓN

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
1° copia: Propietario
2° copia: Escanor Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ																	
CODIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0																		
CONTRATO No. 340-2019-FDLSC			ACTA No. <u>6</u>																	
10 10 2020																				
			Nombre del Propietario: <u>No registra</u> Teléfono: <u>421-26</u> Dirección: <u>Km 12A Este 421-26</u> Long. del frente (mts): <u>No registra</u> No de CC propietario: <u>No registra</u> No. de pisos: <u>3</u>																	
			SERVICIOS PÚBLICOS <table border="0"> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: top;">OBSERVACIONES <u>CARP</u> <u>14 de octubre y para primera vez</u> <u>de gable la fonda</u> <u>15 de octubre y para segunda visita</u> <u>no de cierre.</u></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>		1. Agua	☒	☐	OBSERVACIONES <u>CARP</u> <u>14 de octubre y para primera vez</u> <u>de gable la fonda</u> <u>15 de octubre y para segunda visita</u> <u>no de cierre.</u>	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐
1. Agua	☒	☐	OBSERVACIONES <u>CARP</u> <u>14 de octubre y para primera vez</u> <u>de gable la fonda</u> <u>15 de octubre y para segunda visita</u> <u>no de cierre.</u>																	
2. Alcantarillado	☒	☐																		
3. Energía	☒	☐																		
4. Teléfonos	☒	☐																		
5. Gas	☒	☐																		
6. TICS	☒	☐																		
USO ACTUAL <table border="0"> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☐</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☒</td> <td>6. Balcón</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mito</td> <td>☐</td> </tr> </table>			1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	2. Comercial	☒	6. Balcón	☐	3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	4. Institucional	☐	8. Mito	☐	ACCESOS VEHICULARES Garaje SI ☐ NO ☒ Cuentas El garaje se usa como Comercio SI ☐ NO ☐	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐																	
2. Comercial	☒	6. Balcón	☐																	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐																	
4. Institucional	☐	8. Mito	☐																	
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Km 12A Este 421-26</u> en el barrio <u>Aflamuc</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC. <u>La firma contrastista de por cerrado el acta de vecindad.</u>																				
Para constancia, el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con los lineamientos desempeñados por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente acta de reporto, en Bogotá D.C., a los <u>15</u> días del mes de <u>Octubre</u> de <u>2020</u>.																				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. Berilla</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>James Martinez</u> Residente Social-Interventoría																
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Cardona</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Firma]</u> Propietario																		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escaner: Interventoría																				



BARRIO GUACAMAYAS

CIV 4002572

ACTAS DE VECINDAD

8047
980

FORMATO ACTA DE VECINDAD			Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2		
2A	01	2020	COP-340-2019 4002572	
			ACTA No 26	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ruth Franco (encargada)
 Teléfono: 3209480735 No. de la propiedad: 37181816
 Dirección: Cl 370 Sur No. 3-51 No. de pisos: 3
 Long. del frente (mts): 6 mts Estrecho: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial ☐	6. Balcón ☐	Cuartos ☐
3. Industrial ☐	7. Bien de Interés Cultural ☐	El garaje se usa como ☐
4. Institucional ☐	8. Mixto ☐	comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: un área con parrillero y piso en concreto rústico, escalones en concreto rústico con fixings, ceps metálicos con medidores de luz, agua y gas en buen estado. Puerta de acceso en estructura metálica con vidrios en buen estado. Ventana en estructura metálica con vidrios rotos y fracturados. Pared techada dos (2) pisos en concreto rústico con fixings.

3 Ventanas en estructura metálica una de ellas con vidrio fracturado, pared techada en bloque a la vista. Escalero de acceso en concreto rústico, paredes a los costados en concreto pintado con desconchamiento de pintura por interior.

Sala: piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad por superior y desconchamiento de pintura a igual que el techo en placa de concreto con desconchamiento de pintura.

Dormitorio: piso en baldosa en buen estado con una fractura, paredes a los costados en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado.

Habitación N. 1: Piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto sin afilar, marco y puerta en madera en chapa en buen estado.

Habitación N. 2: Piso con baldosa en buen estado paredes en concreto pintado con fixings en general, techo en placa de concreto pintado con algunos fixings. 2 Ventanas en estructura metálica con sus vidrios en buen estado.


Cocina: Piso en baldosa con una rota. Paredes en concreto pintado apantado y con baldosa a media altura con algunos fracturados, marco en concreto con baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Ventana costado norte en estructura metálica y vidrios en buen estado.

Habitación N. 3: Piso con tapete en aparente buen estado, paredes en concreto pintado con humedad costado oriental, techo en machimbre de madera en buen estado. 3 Ventanas en estructura metálica una de ellas con un vidrio roto.

Baño: marco metálico y Puerta en madera en buen estado. Piso con tapete con poca visibilidad en aparente buen



Form JMW, F.O.-07 Version 03

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN		Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de enero de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO QUIROZ</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Any Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nini Johanna Boquet</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Boquet</u> Residente Social - Contratista	(Firma)  (Nombre) <u>Rotu Franco</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanero Interventoría

483

FORMATO ACTA DE VECINDAD				BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-06		PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 0	
20	Sep.	2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC		ACTA No. 26
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO		
			Nombre del Propietario: <u>Glenn Ferra</u>		
			Teléfono: <u>640 9849</u>		
			Dirección: <u>21190254 3-51</u>		
			Long. del frente (mts): <u>8 mts</u> Estrato: <u>2</u>		
SERVICIOS PÚBLICOS			OBSERVACIONES		
1. Agua ☒			<u>Ninguna</u>		
2. Alcantarillado ☒					
3. Energía ☒					
4. Teléfonos ☒					
5. Gas ☒					
6. TICS ☒					
USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial ☒			Garaje SI ☐ NO ☒		
2. Comercial ☐			Cuentas SI ☐ NO ☒		
3. Industrial ☐			El garaje se usa como ☐		
4. Institucional ☐			Escalera SI ☐ NO ☒		
5. Revolucionario ☐					
6. Hotel ☐					
7. Bien de interés cultural ☐					
8. Altro ☐					
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>21190254 3-51</u> en el barrio <u>Caracas</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>20</u> días del mes de <u>sep.</u> de <u>2020</u> .					
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>D. BOYER</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jireth M. Jireth Martinez</u> Prof. Acuña Residente Social-Interventoría	
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Contreras</u> Residente Social - Contrata		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Luis Pineda</u> Propietario			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escaner Interventoría					

FORMATO ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN 2		Aldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
28	01	2020	COP-318-2019	ACTA No. 27
			4002572	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ruth Franco (Amendatana)
 Teléfono: 3709880157
 Dirección: CL 340 Sur N. 3-57
 Long. del frente (mts): 6mts Estrecho: 2
 No de CC propietario: 37181816
 No. de pisos: 4

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. TICS	☒	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐

5. Recreacional	☐
6. Balcón	☐
7. Bien de interés cultural*	☐
8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐
Cuartos	☐	☐
El garaje se usa como	☐	☐
comercio	SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO


Espacio Público: andén en concreto pulido con figuras en general, tapa metálica con medidor de agua en buen estado.
 Fachada Primer Piso: pared en ladrillo pintado, puerta en estructura metálica con vidrio en buen estado, Ventana en estructura metálica con vidrio en buen estado, dos cajas metálicas en buen estado con medidores de luz en buen estado, caja metálica en buen estado con medidor de gas en buen estado.
 Fachada Segundo Piso: pared con ladrillo pintado en buen estado, dos ventaneros en estructura metálica en buen estado con los vidrios.
 Fachada Tercer Piso: pared con ladrillo pintado en buen estado, Ventanero en estructura metálica con vidrios en buen estado.
 Fachada Cuarto Piso: pared en concreto pintado con Ventanero en estructura metálica y vidrios en buen estado. Concreto con rasque de aguas lluvias en buen estado.
 Sala: Piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad costado Sur, techo en placa de concreto pintado en buen estado.
 Habitación N. 1: marcos y puerta en madera con chapa en buen estado, Piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad costado Sur. parte inferior.
 Comedor: Escalones de acceso con baldosa en buen estado, faltante de listones metálicos en los bordes, Piso con baldosa con desgaste por uso algunos fisuras, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado.
 Habitación N. 2: Piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado con humedad costado Sur y occidental, techo en placa de concreto pintado en buen estado.
 Habitación N. 3: Piso con baldosa con tapete sobre puerta en aparente buen estado de los baldoseros, paredes en concreto pintado en buen estado con humedad costado Norte parte inferior Ventana en estructura metálica con vidrios en

FORMATO ACTA DE VEJECIDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06	VERSIÓN 2	
buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Cocina: Piso en baldosa con desgaste normal por uso. Paredes a los costados en concreto y baldosa en buen estado. Ventana: Estado sur en estructura metálica con vidrio en buen estado. Baño: Piso y paredes con baldosa en buen estado. Techo en placa de concreto pintado en buen estado, luminarias, lavamanos - cisterna y fregadero en buen estado. Ventana costado sur en estructura metálica con vidrios en buen estado. Patio: Puerta y marco en estructura metálica con vidrio en la puerta en buen estado. Puerta rejilla de seguridad en estructura metálica en buen estado. Piso en concreto vidrios en escalones para salida posterior de la casa. Puerta rejilla en estructura metálica. Comedero en buen estado. Paredes a los costados con maderas y teja de zinc, rampa en concreto en buen estado pintado, guardera en concreto con fregadero y desagote normal por uso. Alfara N. 2: Rampa en concreto en buen estado. Con baldosas a los costados en estructura metálica con algo de óxido en buen estado. Marcos y puerta de acceso en estructura metálica con vidrios en buen estado. Ventana en estructura metálica en buen estado. Con dos vidrios frías. Pared en ladrillo pintado en buen estado, segundo y tercer piso en concreto pintado con ventanales en estructura metálica con vidrios en buen estado. Porullo: Piso con baldosa en buen estado. Paredes a los costados en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Sala - Comedor: Marco y puerta en madera en buen estado. Piso con baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, claustraya en estructura metálica con algunos vidrios frías. Habitación N. 1: Marco y puerta en madera en buen estado con listones de madera medio sueltos. Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado al igual que el techo en buen estado. Tapa metálica costado oriental con junta de techos de luz en buen estado. Habitación N. 2: Marco y puerta en madera con pisos medio sueltos en regular estado. Piso con baldosa en buen estado. Paredes y techo en concreto pintado en buen estado. Baño: Piso con baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado y baldosas a media altura con algunas fisuras en la baldosa. Pared interior, lavamanos - cisterna y fregadero en buen estado. Cocina: Piso con baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado y techo en buen estado, mecano en aluminio en buen estado. Escalero de acceso tercer piso: en granito pared costado oriental en concreto pintado en buen estado con pasamanos metálica en buen estado, baranda metálica costado occidental en buen estado. Marco y puerta de acceso en estructura metálica en buen estado. Sin vidrios, escaleros con baldosa y listones metálicos en buen estado. Alfara N. 3: Fachada en estructura metálica con laminas en aluminio en buen estado. Puerta corredizas metálica con laminas acrílicas en buen estado. Sala: Piso con baldosa en buen estado. Paredes con ladrillo pintado con algunos fisuras. Pared costado occidental en Drywall. Pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Cocina: Piso con baldosa algunos despartidos. Paredes con baldosa costado oriental-norte y sur en buen estado. Pared occidental con ladrillo pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado tablero de material, mecano en aluminio con duplex en buen estado. Habitación N. 1: Marco Ventana y puerta en estructura metálica con sin vidrios en buen estado. Piso con baldosa en buen estado. Paredes con ladrillo pintado con algunos fisuras. Techo en placa de concreto pintado en buen estado. Comedor: Piso con baldosa en buen estado. Paredes con Drywall y ladrillo pintado en buen estado, techo en placa de Concreto pintado en buen estado.		

FORMATO		ACTA DE VEJECIDAD		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO	PROCESO	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN		
FO-SC-08			2		
Reñón: marco y puerta en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado, piso con baldosa en diagonal y desperdillamiento, paredes con baldosa, algunos pisos y desperdillados, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Ventana costado norte en estructura metálica con vidrios en buen estado, vidrios en buen estado sin tapos - sistema y tapa en buen estado, lavamanos en buen estado. Habitación N. 2: Piso con baldosa en buen estado. Paredes con ladrillo pintado algunas fijas, pared costado occidental y oriental en Drywall, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Apta. N. 4: marco y puerta en estructura metálica con chapla en buen estado. Cocina - comedor: piso en baldosa en buen estado, fregadero en concreto pintado y baldosa costado oriental en buen estado, techo en yeso en buen estado con luminarias instaladas en buen estado. Habitación N. 1: marco y puerta en estructura metálica en buen estado. Piso con baldosa en concreto buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos, paredes en concreto pintado y techo en placa de concreto pintado en buen estado. Habitación N. 2: marco y puerta en madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto y Drywall pintado en buen estado, techo en concreto pintado en buen estado. Habitación N. 3: marco y puerta en estructura metálica con chapla en buen estado, paredes en concreto pintado y techo en buen estado en Drywall. Con luminarias en buen estado. Baño: Piso y paredes con baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Ventana costado Sur en aluminio con lamiar en buen estado. Lavamanos - inodoro - cisterna y tapos en buen estado. Baño N. 2: Piso con baldosa fracturada al ingreso, paredes con baldosa en buen estado, lavamanos en buen estado, cisterna con tapa en buen estado, inodoro en buen estado. Faltante de una tapa. Tendedor de ropa: escalero de acceso en aluminio con desperdillado y fijas, Paredes en Drywall a media altura en buen estado. Ventanal en estructura metálica con vidrios en buen estado, techo en yeso metálico con soporte metálico con algo de óxido, piso con baldosa algunos fijos. Porqueadero: Paredes en concreto y ladrillo pintado con bloque a la vista. Piso en concreto notico con algunos fijos. Parte inferior del Paquetón cubierto de Sincro mudo en concreto en buena visibilidad por presencia de objetos. Paquetón: Con bloque a la vista con rejilla de protección. Paredes en estructura metálica. Techo con mazo en madera y faja de zin. No se tuvo acceso.					

934 8654

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-05				




01/28/2020 09:28




01/28/2020 09:28

Para constancia de lo anterior, se firma en presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 28 días del mes de 01 de 2020

ELABORÓ:  (Firma) <u>OLIVERIO ZAPATA</u> (Nombre) Residente Técnico - Contratista	REVISÓ:  (Firma) <u>John A. Bravo B</u> (Nombre) Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ:  (Firma) <u>Angy Patricia Contreras</u> (Nombre) Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nini Johanna Baquer T.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Baquer T.</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>Peter B.</u> (Nombre) <u>Peter Franco</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ																																																	
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0																																																		
2	Oct. 2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC	ACTA No. 24																																																	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Rafael Franco</u> Teléfono: <u>300 9800 139</u> No de CC propietario: <u>77791817</u> Dirección: <u>Calle 100 No. 5-57</u> No. de pisos: <u>7</u> Long. del frente (mts): <u>6.24</u> Estrecho: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Primera visita 28 Sep. no tiene cierre</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Segunda visita 30 Sep. no tiene cierre</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>no tiene</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Tercera visita 2 octubre no tiene cierre</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>Garaje</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>Cuentas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>El garaje es una rampa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>Inspección</td> <td>SI ☐ NO ☒</td> </tr> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	Primera visita 28 Sep. no tiene cierre	2. Alcantarillado	☒	☐	Segunda visita 30 Sep. no tiene cierre	3. Energía	☒	☐	no tiene	4. Teléfonos	☒	☐	Tercera visita 2 octubre no tiene cierre	5. Gas	☒	☐		6. TICS	☒	☐		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	Garaje	SI ☐ NO ☒	2. Comercial	☐	Cuentas		3. Industrial	☐	El garaje es una rampa		4. Institucional	☐	Inspección	SI ☐ NO ☒
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																	
1. Agua	☒	☐	Primera visita 28 Sep. no tiene cierre																																																	
2. Alcantarillado	☒	☐	Segunda visita 30 Sep. no tiene cierre																																																	
3. Energía	☒	☐	no tiene																																																	
4. Teléfonos	☒	☐	Tercera visita 2 octubre no tiene cierre																																																	
5. Gas	☒	☐																																																		
6. TICS	☒	☐																																																		
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																		
1. Residencial	☒	Garaje	SI ☐ NO ☒																																																	
2. Comercial	☐	Cuentas																																																		
3. Industrial	☐	El garaje es una rampa																																																		
4. Institucional	☐	Inspección	SI ☐ NO ☒																																																	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Calle 100 No. 5-57</u> en el barrio <u>La Candelaria</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																																																				
Para constancia de lo anterior, se firma y comprometo a la responsabilidad expuesta de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de responsabilidad, en Bogotá D.C., a los <u>09</u> días del mes de <u>Octubre</u> de <u>2020</u> .																																																				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>D. BOMILLA</u> Residente Técnico - Controlista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camila Infante</u> Residente Técnico - Interventoría																																																		
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Cordero</u> Residente Social - Controlista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Firma]</u> Propietario																																																		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1º copia: Propietario 2º copia: Escanalar Interventoría																																																				



FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-05	20	01	2020	COP-340-2018	4002572
					ACTA No 20

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Julio Vivar Cruz (Propietario)
 Teléfono: 3223374 No de CC propietario: 3014775
 Dirección: Cl. 200 Sur 3-63 No. de pisos: 3 pisos con terraza
 Long. del frente (mts): 6x9 Estrecho: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. TICS	☐	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐

5. Recreacional	☐
6. Baldeo	☐
7. Bien de Interés Cultural	☐
8. Altro	☐

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI ☒	NO ☐
Cuartos	☐	
El garaje se usa como		
comercio	SI ☐	NO ☐



3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO


Espejo público: Concreto con grates con divisiones en plástico controla el agua en material metálico en buen estado.
 Fachada: Concreto pintado con discontinuidades en el piso y en la esquina inferior derecha y costado oriental tiene siete ventanas las cuales están de estructura metálica en buen estado con todos sus vidrios en buen estado los cantoneros de luz y gas se encuentran en estructura metálica en buen estado. En el ángulo piso es una terraza cubierta en ladrillo. Del primer al segundo piso subiendo una tubería que lleva en la esquina superior occidental al mismo lado del segundo piso. En el tercer piso remuendo en concreto de un hueco por el cual entran cables para ingresar al segundo piso su puerta por una escoba metálica en buen estado.
 Puerta: Puerta de material metálico y vidrio en buen estado.
 Sala: Piso encapado en buena estado. Paredes en concreto pintado en buen estado. Techo en placa de concreto pintado en buen estado.
 Baños: Baño y puerta metálica en buen estado con vidrios en casi todo la puerta en buen estado. Piso en chapado con un poco de desgaste por uso. Paredes encapadas con un vidrio al costado sur en buen estado con estructura metálica en el mismo estado. Inodoro y bañeros en buen estado. Techo placa de concreto chapado en buen estado.
 Habitaciones: Habitación y puerta de estructura metálica en buen estado con su respectivo vidrio. Piso encapado en buen estado. Paredes en concreto pintado en buen estado y de igual manera el techo. Ventana en el costado norte central de estructura metálica en buen estado con su respectivo vidrio.

[illegible]

2075
b508

FORMATO		
ACTA DE VEJUNIDAD		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-40	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2
<i>Practicar la buena convivencia en buen estado.</i>		
<i>Respetar de manera que se respete.</i>		
<i>Respetar de estructura en taller y hacer el mismo en los mismos ordenes.</i>		
		

FORMATO ACTA DE VECINDAD			Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-48	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2	
  28/01/2020 12:13:10 PM 28/01/2020 11:04:36 AM			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>ENERO</u> de <u>2020</u>			
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>OLIVERO SANCILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Johan A. Bruna B.</u> Residente Técnico - Interventoría	
(Firma) <u>Nini Johanna Boquet.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Boquet.</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Carlos J. Vivas</u> Propietario	
REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Angy Paola Contreras</u> Residente Social-Interventoría			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escanner Interventoría			

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ	
COORD FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0		
28 Sep 2020	CONTRATO No. 340-2016-FD-SC	ACTA No. 28		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO		
		Nombre del Propietario: <u>Cedra Julia Vivas</u> Teléfono: <u>312 995551</u> No de CC propietario: <u>2014775</u> Dirección: <u>C/ 7912501 7-63</u> No. de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>6x9</u> Estrato: <u>2</u>		
		SERVICIOS PÚBLICOS		
		1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO		
		OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO		ACCESOS VEHICULARES		
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>C/ 7912501 7-63</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.		1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☐ SI ☒ NO 3. Industrial ☐ SI ☒ NO 4. Institucional ☐ SI ☒ NO 5. Recreacional ☐ SI ☒ NO 6. Balda ☐ SI ☒ NO 7. Bien de interés cultural ☐ SI ☒ NO 8. Medio ☐ SI ☒ NO		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de vecindad, en la que se declara la conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>sep</u> de <u>2020</u> .				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Gaitan</u> Residente Social - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jimeth M. Jimeth Martinez (Prof. Apoyo)</u> Residente Social-Interventoría		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Espeser Interventoría				

FORMATO ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN 2		Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
28	CI.	2000	COP-340-2018	ACTA No. 29
			4006572	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose León (Propietario)
 Teléfono: 3125063258 No de CC propietario: 31165716
 Dirección: CH 341DS No. 3-69 No. de pisos: 2
 Long. del frente (mts): 6 mts Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. TICS	☐	☒

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐

5. Recreacional	☐
6. Balcón	☐
7. Bien de interés cultural	☐
8. Mito	☐

ACCESOS VEHICULARES





Garaje	SI ☐	NO ☒
Cuentos	☐	
El garaje se usa como		
comercio	SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

El espacio público céntrico en estado natural con maleza y escombros, tapa metálica con medidor de agua en buen estado.
 Fachada: Primer piso: en ladrillo con humedad parte interior con algunos fisuras, caga metálica con del medidor de luz y agua en buen estado, dos puertas de acceso en estructura metálica con vidrios en buen estado, dos ventanas en estructura metálica con vidrios en buen estado.
 Fachada segundo piso: en bloque a la vista con algunos fisuras, dos ventanas en estructura metálica una con vidrio fracturado.
 Apt N.1: Sala en piso en concreto rustico con desniveles paredes en ladrillo a la vista todo en buen estado el primer piso, techo en placa de concreto sin afinar, pared costado occidental en bloque a la vista en algunos fisuras.
 Área de Sonajero debajo de escaleras todo en buen estado con bloques fracturados y rotos.
 Baño: piso en concreto rustico y paredes en ladrillo a la vista, techo en placa de concreto rustico con humedad.
 Habitación N.1: No se tuvo acceso ya que el arrendatario no se encuentra el día de la visita.
 Bano: marco y puerta en madera con chapa en buen estado, piso y paredes con baldosa con algunos fisuras, techo con baldosa y concreto en buen estado.
 Cocina: piso en concreto rustico, paredes en ladrillo a la vista con algunos fisuras, techo en placa de concreto rustico en buen estado, muros con ladrillos y baldosa en buen estado con una fisura.
 Habitación N.2: Marco metálico con algo de óxido y puerta en madera en regular estado, piso en concreto rustico paredes con ladrillo y ladrillo a la vista, techo en placa de concreto rustico ventana costado sur y oriental en estructura metálica con vidrios en buen estado.
 Baño: marco y puerta metálica con vidrios en buen estado, piso en estado natural con cerramiento en techo de zinc y palo y muro en piedra, fachada posterior en ladrillo a la vista, ventana en estructura metálica con un vidrio fracturado.

FORMATO		ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá	
CÓDIGO	PROCESO	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN		
FO-SC-06			2		
Escalero piso: techada en ladrillo a la vista con dos ventanos en estructura metálica con algo de oxidó y vidrios en buen estado Apt N.2: Escalero en concreto visto, paredes a los lados en bloque y ladrillo a la vista en algunos pisos. Sala: Piso en concreto visto con azulejos, Paredes en bloque a la vista con algunos pisos, techo en teja plástica en buen estado, teja de eternit fuertemente en buen estado. Cocina: Piso en concreto visto, Paredes en bloque a la vista con algunos en general, techo con soportes en madera en buen estado, teja plástica y de eternit en algunos puntos. Habitación N.1: Piso en concreto visto con un tapete sobre puerta. Paredes en bloques y ladrillo con algunos pisos, techo con soportes metálicos y de madera en buen estado, teja plástica y de eternit en regular estado con deterioro por intemperie. Habitación N.2: Marco y puerta en madera en buen estado. Paredes en concreto pintado con algunos a cada costado. Piso con laminas de madera en buen estado, techo con soportes metálicos, teja plástica y de eternit en buen estado. Baños en obra con pisos y paredes en concreto con algunos pisos, lavamanos en buen estado, madera con pisos en la base y con tapetes en buen estado. Sistema de agua en buen estado. Habitación N.3: Marco y puerta en madera en buen estado, piso con laminas de madera en regular estado con piezas sueltas. Paredes en concreto pintado con humedad costado sur, techo con soportes metálicos y de madera en buen estado y techos de teja de eternit y zinc. Habitación N.4: Piso con laminas de madera en buen estado, Paredes en concreto pintado con humedad costado sur, y norte, techo con soportes metálicos y teja de zinc y eternit en un edificio. Nota: la firma Contratista no se hará responsable por los daños o averías que se puedan presentar en las áreas que no se tuvo acceso.					

8064
997

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			Alcaldía de Bogotá				
CODIGO FO-SC-06		VERSIÓN 2					
 28 ene. 2020 2:00:15 p. m.				 28 ene. 2020 2:08:28 p. m.			
Para constancia de lo anterior, se firmó la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D. C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Enero</u> de <u>2020</u> .							
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>DUVIERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Roxana Corbales</u> Residente Social-Interventoría			
(Firma) <u>Nini Johanna Baquero T.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Baquero T.</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>JOSE ELON</u> (Nombre) <u>JOSE ELON</u> Propietario					
Original: CONSORCIO MALLA VIAL EBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escanner Interventoría							

8065
998

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ																								
CODIGO FO-BC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0																									
20	2020	2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC																								
			ACTA No. 29																								
			2. DATOS DEL PREDIO																								
			Nombre del Propietario: <u>Jose Ivan Leon</u> Teléfono: <u>375063250</u> No de CC propietario: <u>13765986</u> Dirección: <u>CL 80 SUR 5-69</u> No. de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>6.9</u> Estímulo: <u>2</u>																								
			SERVICIOS PÚBLICOS																								
			<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>☐</td><td rowspan="6">Ninguna</td></tr><tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>4. Telefonos</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	Ninguna	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Telefonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☒	☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																								
1. Agua	☒	☐	Ninguna																								
2. Alcantarillado	☒	☐																									
3. Energía	☒	☐																									
4. Telefonos	☒	☐																									
5. Gas	☒	☐																									
6. TICS	☒	☐																									
			ACCESOS VEHICULARES																								
			<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></tbody></table>			SI	NO	1. Residencial	☒	☐	2. Comercial	☐	☐	3. Industrial	☐	☐	4. Institucional	☐	☐								
	SI	NO																									
1. Residencial	☒	☐																									
2. Comercial	☐	☐																									
3. Industrial	☐	☐																									
4. Institucional	☐	☐																									
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO																											
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CL 80 SUR 5-69</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																											
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>20</u> días del mes de <u>sep</u> de <u>2020</u>																											
ELABORÓ:		REVISÓ:		REVISÓ:																							
(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>																							
(Nombre) <u>O. BONILLA</u>		(Nombre) <u>Camilo Infante</u>		(Nombre) <u>Jireth M. Jireth Alvarado (PROF. APOYO)</u>																							
Residente Técnico - Contratista		Residente Técnico - Interventoría		Residente Social-Interventoría																							
(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>																									
(Nombre) <u>Diana Karen</u>		(Nombre) <u>JOSE P.B.O.</u>																									
Residente Social - Contratista		Propietario																									
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escanner Interventoría																											

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06	28 01 2020	COP-340-2018	4002572	ACTA No. 30

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Eduardo Cepeda (Propietario)
 Teléfono: 310 3429466 No de CC propietario: 39415082
 Dirección: CL 340 SUR No. 3-15 No. de pisos: 1
 Long. del frente (mts): 6.05 Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	


USO ACTUAL







1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial ☐	6. Balcón ☐	Cuñeros ☐
3. Industrial ☐	7. Bien de Interés Cultural* ☐	El garaje se usa como ☐
4. Institucional ☐	8. Mito ☐	comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público En la fachada con baldosa, la cual presenta algunas fisuras, tiene arbolitos rodeados con la redonda, es soportada en concreto armado con listones metálicos. Estructura de acero de estructura metálica, es huecos para el acceso de las que cubren el ingreso de material metálico. Fachada En la fachada con las barras de concreto armado, en la parte inferior de la fachada concreto armado con figuras y faltante a cada de partes, el concreto en la parte alta de el mismo plano de ventana es metal con sus respectivos vidrios en buen estado. Contraluz de gas y luz cubiertos de estructura metálica en buen estado. Parte superior de la casa, plancha de concreto armado con figuras, en general, plano y puerta de la entrada principal de material metálica en buen estado con sus respectivos vidrios. Piso de concreto el piso de este se encuentra tachado en buen estado, paredes en concreto con material faltante en la parte occidental de la puerta principal. Descascaramiento en general de la pared del costado occidental mayormente el la mitad de la pared para arriba o parte superior, también presenta la grieta al rededor de con pared. Costado norte superior y sur superior En general la paredes tiene descascaramiento de pintura, techo placa de concreto con pintura con descascaramiento de la misma. Paredes húmedas en las esquinas superiores del costado suroccidental principalmente y el resto de esquinas superiores. Cerramiento o portón 1. Piso tachado en buen estado. Descascaramiento en las paredes en general, humedad en el costado oriental y en las paredes cilindradas a la misma techo en placa de concreto pulido con descascaramiento de la misma, humedad y hongos presentes.

8068
4001

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06				
 				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los miembros, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Enero</u> de <u>2020</u>.				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>OLIVERIO BOULLOS</u> Residente Técnico - Controlista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>John A. Bravo B.</u> Residente Técnico - Interventoría		
(Firma) <u>Nini Johanna Bages T.</u> (Nombre) <u>NINI Johanna Bages T.</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Felix Caspedes</u> Propietario		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC 1° copia: Propietario 2° copia: Escanner Interventoría				

FORMATO ACTA DE VECINDAD				BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-08		PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 0	
28	Sep	2020	CONTRATO No. 348-2019-FDLSC		ACTA No. 30
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DETACHADA			2. DATOS DEL PREDIO		
			Nombre del Propietario: <u>Felix Cepedez</u> No. de CC propietario: <u>79915882</u> No. de pisos: <u>7</u> Estrato: <u>2</u>		
			Vicios Públicos Que: ☒ SI ☐ NO Cantarillado: ☒ SI ☐ NO Furgón: ☒ SI ☐ NO Telefonos: ☒ SI ☐ NO CS: ☒ SI ☐ NO		
			Observaciones: _____ _____ _____		
			Accesos Vehiculares 5. Residencial: ☒ SI ☐ NO 6. Barrio: ☒ SI ☐ NO 7. Bien de Interés Cultural: ☒ SI ☐ NO 8. Mide: ☒ SI ☐ NO		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Cll 99 sur 3-75</u> en el barrio <u>Cacahuyas</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.					
El propietario me informa aparte extendido de la debida de la obra en las partes.					
El 19 de octubre de 2020 se realizó visita al predio. El concepto técnico se ilustra en la parte trasera del documento.					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .					
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>O. S. P. L. L. A.</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Julian Puente</u> Residente Social-Interventoría	
(Firma)  (Nombre) <u>Diana Guevara</u> Residente Social - Contratista		(Firma)  (Nombre) <u>79915882</u> Propietario		(Firma)  (Nombre) <u>Felix Cepedez</u> Propietario	
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanero Interventoría					

El Ing. Javier Bonilla informa al ciudadano que no es posible que por causa del proceso constructivo el predio presente este tipo de afectaciones, debido a que nos encontramos entre 10 a 12 mts de longitud y 5 mts de Profundidad.

Finalmente, el ciudadano aprueba el concepto técnico y Firma el acta de Vecindad de cierre, teniendo en cuenta que el Contratista Consorcio Malla Vial BBC, no realizará ninguna reparación al no ser responsable de la afectación del predio.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06	29	01	2020
CONTRATO No. 340-2019-FDLSC			ACTA No. 31
			402572



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Hernandez (Prohembra)
 Teléfono: 310436319
 Dirección: C/ 340 Sur No. 3-81
 Long. del frente (mts): 6 mts. Estrato: 2

No de CC propietario: 52545495
 No. de pisos: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	

USO ACTUAL

	SI	NO	ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	☐	Cuanto
3. Industrial	☐	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	☐	comercio SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	☐	
6. Baldo	☐	☐	
7. Bien de interés cultural	☐	☐	
8. Mixto	☐	☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: andén en concreto con escalones y desagote normal por un e interperie tapa metálica con medidor de agua en buen estado.

Fachada Primer piso: en ladrillo a la vista faltante de piezas como metalicas de luz y gas con medidores en buen estado, dos (2) ventanas en estructura metalica con algo de oxido y vidrios en buen estado, dos (2) Puertas de acceso en estructura metalica con algo de oxido en buen estado una con vidrio en buen estado.

Fachada Segundo y tercer piso: en ventanas en estructura metalica con algo de oxido y vidrios en buen estado, faltante de vidrios en el tercer piso.

Apto. N. 1: Sala: Piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con decora camuflaje de pintura por la interior costado Sur. Techo en placa de concreto pintado en buen estado. Plafón y tinas en buen estado. Ventana Costado Sur en estructura metalica en buen estado con uno partido. Pared costado Norte con ladrillo a la vista. buen estado. Comedor: piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad por la superior costado oriental. Luminaria no funciona y tina en buen estado.

Habitacion N. 1: marco y Puerta en aluminio con lamina acrilica en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado con fisuras.

Cocina: Piso con baldosa y Paredes con baldosa en buen estado, techo en placa de ladrillo y concreto pintado en buen estado, mezon con baldosa con algo de desgaste por uso, Plafón y tina en buen estado.

Baño: marco y Puerta en aluminio con lamina acrilica sin chapo en buen estado, piso y Paredes con baldosa en buen estado, techo en placa de ladrillo con algo de humedad, Plafón y tina en buen estado, bidet - inodoro - cisterna en buen estado, tapa externa en buen estado faltante de los otros.


Balco: marco y Puerta en estructura metalica con algo de oxido. Piso con baldosa en buen estado. Paredes en bloques a la

FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO	ACTA DE VECINDAD	PERSONA	VERSION
FO-SC-08	PROCESO		2
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
a los costados con finura, costado sur, muro en concreto con piedra y sobre el Parqueadero todo el techo en estructura metálica con oxido y tejas de zinc en buen estado al igual que la plástica, escaleras en estructura metálica en buen estado de acceso al segundo piso. habilitación N. 2: marco y puerta en aluminio con lamina acrilica en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad en y supliemento de pintura en todo los costado, techo en placa de ladrillo en soporte metálico en buen estado. Alfa N. 2: Escaleras de acceso con baldosa en buen estado, paredes a los costados en concreto pintado con descazonamiento de pintura. Costado oriental ya sobre el segundo piso, con metálica con foz de luz exterior sin tapa de protección, edificio al lado para tener de luz, una edicola fijada en las escaleras, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Pasillo: Piso con baldosa en buen estado, paredes a los costados en concreto pintado con supliemento de pintura. Costado oriental, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Cocina: Piso y paredes con baldosa en buen estado, meca en baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Sala: Piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado y techo en placa de concreto pintado en buen estado. Ventana costado sur en estructura metálica con vidrios en buen estado, puerta en estructura metálica con onbio por deterioro de la p de chapa y vidrio en buen estado. Baño: marco y puerta en madera con chapa en buen estado, piso y paredes con baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado con humedad, division ducha en aluminio y vidrio en buen estado, lavamanos - madera y gabinete con tapas en buen estado. Habitación N. 1: marco y puerta en madera en buen estado, piso con lamina de madera en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado. Ventana costado sur en madera en buen estado, fultante de un vidrio, techo en placa de concreto pintado con humedad. Habitación N. 2: marco y puerta en madera con chapa en buen estado, piso con lamina de madera con algo de desgaste normal por uso. Paredes en concreto pintado con humedad costado norte y algo de finura costado oriental, techo en placa de concreto pintado con finura y humedad. Habitación N. 3: marco y puerta en madera con chapa en buen estado, piso con lamina de madera en buen estado, paredes en concreto pintado en aparente buen estado todo con poca visibilidad por presencia de objetos, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Escaleras de acceso al tercer piso: con baldosa y listones en aluminio en buen estado, paredes a los costados en concreto pintado, Costado occidental con grilla, al 3mm. de ancho, largo toda la pared horizontalmente. Porche superior con humedad costado occidental y oriental. Pared costado sur - oriental con grilla vertical en la union de los dos paredes tener piso: marco y puerta en estructura metálica con algo de oxido en buen estado. Área de lavado: Piso con baldosa en buen estado, salida al parqueadero con baldosa fructuosa. Paredes en concreto pintado con algunas finuras, dos (2) Ventanas costado sur en estructura metálica con vidrios en buen estado, techo con vigas metálicas y teja plástica con algo de deterioro. Buedes en concreto con desgaste normal por uso. Alfa N. 3: Piso y paredes con baldosa en buen estado, division ducha en aluminio y vidrio en buen estado, techo con teja (teja) plástica y vops metálicas en buen estado, lavamanos - madera - gabinete y tapas en buen estado. Sala: Piso en placa de concreto con finura, paredes en concreto pintado en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos, techo en placa de estyrit y vops metálicas en buen estado. Área cocina: Piso y paredes con baldosa, todo en aparente buen estado, con poca visibilidad por presencia de objetos, techo con teja de estyrit en buen estado y teja plástica con deterioro. Actualmente usado como bodega. Sin meca.			

FORMIATO		Alcaldía de Bogotá	
ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN 3	
CODIGO FO-9C-08		GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROCESO		VERSIÓN 3	

Elaboración N. 1: Pasa en concreto en algunos tipos. Pasa en concreto en buen estado, los ventanos
Costado norte en estructura metálica en buen estado fente de un vidrio en el centro cada una. techos con
laminas de machimbre PVC en buen estado.
Parqueadero: Pasa en relleno de escombros, paredes a los costados en bloque a la vista en media altura. Pasa sistema
de drenaje de zinc. Pasa con mader y deja de zinc en relleno exterior.

1006

FORMATO ACTA DE VECINDAD			Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2	
 			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C. a los <u>29</u> días del mes de <u>Febrero</u> de <u>2020</u>			
ELABORÓ: (Firma) <u>[Signature]</u> (Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Signature]</u> (Nombre) <u>John A. Bravo B.</u> Residente Técnico - Interventoría	
(Firma) <u>Nini Johanna Bagoao T.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Bagoao T.</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Signature]</u> (Nombre) <u>Samuel Hinante</u> Propietario	
REVISÓ: (Firma) <u>[Signature]</u> (Nombre) <u>Angy Patricia Gutierrez</u> Residente Social-Interventoría			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría			

1007

FORMATO			ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ	
CODIGO	PROCESO	VERSION				
FO-SC-06	GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0				
28	Sep	2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC			ACTA No. 31
			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Juan Chacon</u> Telefono: <u>310 7490816</u> No de CC propietario: <u>79771018</u> Direccion: <u>CL 1917 3-91</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>6.19</u> Estrato: <u>3</u>			
			SERVICIOS PUBLICOS 1. Agua ☒ 40 OBSERVACIONES 2. Alcantarillado ☒ 3. Energia ☒ 4. Telefonos ☒ 5. Gas ☒ 6. TICS ☒			
			USO ACTUAL 1. Residencial ☒ 6. Pasadizo ☐ 7. Bodega ☐ 2. Comercial ☐ 8. Balda ☐ 8. Bodega ☐ 3. Industrial ☐ 9. Bien de interés cultural ☐ 4. Institucional ☐ 10. Otro ☐			
			ACCESOS VEHICULARES 1. Calle ☒ 11. NO ☒ 2. Calle ☐ 12. Si ☐ 3. Calle ☐ 13. Si ☐ 4. Calle ☐ 14. Si ☐			
3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CL 1917 3-91</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta pública, responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de registro en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .						
ELABORO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Cambio Intente</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jheth M. Jheth Martinez (Prof. Apoyo)</u> Residente Social-Interventoría		
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Escobar</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Juan Chacon</u> Propietario				
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría						

1078

FORMATO ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-6C-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
29	01	2020	COP-340-2018
			402572
			ACTA No. 32

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



29/01/2020 10:40:10 AM

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marisol forbes Alarcón (Propietaria)

Teléfono: 3209133118 No de CC propietario: 52896846

Dirección: Cll 390 Sur N. 9-87 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6 mts Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldeo	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mito	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒	NO ☐
Cuentos	
El garaje se usa como comercio SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Estado Páden: andén en concreto con figuras y escalones en concreto con baldosa con algunos fisuras, tarja metálica con algo de óxido y medidor de agua en buen estado.

Fachada Primer Piso: en concreto pintado con descascaramiento de pintura y del material parte inferior, Ventana en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado, dos puertos de acceso en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado, parte superior del marco con vidrios en buen estado.

Fachada Segundo Piso: en concreto pintado con fisuras, dos Ventanas en estructura metálica una de ellas con dos vidrios fracturados.

Apt. N. 1: Sala: Piso con baldosa en buen estado un área con tapete con poca visibilidad en aparente buen estado, Paredes en concreto pintado con humedad y descascaramiento de pintura en los cuatro paredes, techo en placa de concreto en buen estado, Escalones con baldosa en buen estado con desgaste en sus bordes.

Habitación N. 1: Marco y puerta en madera con algo de desgaste, Chapa en buen estado, Piso en baldosa con una fractura al ingreso, Paredes en concreto pintado con humedad y descascaramiento de pintura, parte interior en todos los costados, techo en placa de concreto en buen estado.

Habitación N. 2: Piso en concreto mineral con desgaste y faltante de material, Paredes en concreto pintado con humedad parte interior en todos los costados, techo en placa de concreto en buen estado.

Pasillo: Piso en baldosa en buen estado, paredes a los lados en concreto pintado con humedad parte interior costado Oriental, techo en placa de concreto en buen estado.


Habitación N. 3: Piso en baldosa con poca visibilidad por presencia de objetos, Paredes en concreto pintado con laminas de vapor costado Sur y parte del costado Oriental, techo en placa de concreto pintado en buen estado, Ventana en madera con sus vidrios en buen estado, costado Occidental.

1007

FORMIATO		ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá	
CÓDIGO FO-SC-00	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2			
Como: Piso y Paredes con baldosa en buen estado, marcos y puerta en madera con deterioro por agua y humedad, techo en placa de concreto pintado en buen estado, lumineros-negros - pintura en tapa en buen estado, latter tapas moduro. Cocina: Piso en baldosa con algunos fisuras y una desparejillado, Paredes y techo en baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, ventana cortado sin en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado. Puerta en (madera) estructura metálica con algo de óxido y vidrios parte superior en buen estado. Baño: Piso en concreto lustro con algunos fisuras y otro área con baldosa en buen estado, Paredes a los costados ondulante y ocidente en bloque a la vista, muro en concreto y piedra cortado sin parte superior porqueadero en Paredes en concreto de acceso. Ap. N. 2: Escaleros de acceso con baldosa y listones metálicos en buen estado, Paredes costado ondulante y ocidente en concreto pintado en buen estado, marcos metálicos y puerta en madera con vidrios en buen estado. Sala: muros y puerta en madera con madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con machimbre de madera en buen estado. Comedor: Piso con baldosa en buen estado, techo en machimbre de madera en buen estado. Habitación N. 1: Marcos y puerta en madera con madera en buen estado, piso completamente en tapete en aparente buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con machimbre de madera en buen estado. Como: Marcos y puerta en madera con laminas acilicas en el medio en buen estado, piso y Paredes con baldosa en buen estado, techo con estructura de aluminio y laminas acilicas en buen estado. Habitación N. 2: Marcos y puerta en madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto en concreto. Pintado con firma cortado sin dibujo de la ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, techo en machimbre de madera con algunos pisos soltos. Habitación N. 3: Marcos y puerta en madera en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en machimbre en madera en buen estado. Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado. Marqueadero: Marcos y puerta en (madera) estructura metálica con vidrios uno de ellos faltando, piso en concreto con decapado normal por eso con algunos fisuras. Escaleros de acceso con baldosa con algunos fisuras. Cerramiento en estructura metálica en buen estado, Paredes de zinc algunos con deterioro y otros en buen estado, Paredes en estructura metálica con tipo de zinc en buen estado y puerta en estructura metálica con chapa en buen estado.					

1019

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-06				



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Enero de 2020.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Técnico - Contralista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Residente Social - Contralista

(Firma)

(Nombre)

Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

1ª copia: Propietario

2ª copia: Escaner Interventoría

1890

1891

1892

1893

1011

FORMATO ACTA DE VEJECIDAD			
CÓDIGO FO-BC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 0
28	349		2020

CONTRATO No. 349-2019-FDLBC

ACTA No. 32



2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Propietario: Maribel Fonseca
 Teléfono: 312 418 87 No de CC propietario: 57812846
 Dirección: Calle 41A 87 No de plan: 57812846
 Long. del frente (mts): 6 x 9 Cero: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	CONSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	<u>ninguna</u>
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	

ACCESOS VEHICULARES

	SI	NO
1. Residencial	☒	☐
2. Comercial	☐	☐
3. Industrial	☐	☐
4. Institucional	☐	☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: Calle 41A 87 en el barrio Guadalupe con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

Para constancia de lo anterior, se firmó el presente acta en la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con los lineamientos diseñados por cada uno de los entes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente a la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Set de 2020.

ELABORÓ: Firma: <u>[Firma]</u> (ap. en): <u>D. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista Firma: <u>[Firma]</u> (ap. en): <u>[Firma]</u> Residente Social - Contratista	REVISÓ: Firma: <u>[Firma]</u> (ap. en): <u>Carlo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría Firma: <u>[Firma]</u> (ap. en): <u>Maribel Fonseca A.</u> Propietario	REVISÓ: Firma: <u>[Firma]</u> (ap. en): <u>Jireth Martínez</u> Prof. Apoyo: <u>Jireth Martínez</u> Residente Social-Interventoría
--	--	---

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escaner Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				VERSIÓN 2																																																	
CÓDIGO FO-SC-06																																																					
29	01	2020	COP-340-2019	4006372	Alcaldía de Bogotá																																																
				ACTA No	33																																																
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Maria Leticia Ramirez (Propietaria)</u> Teléfono: <u>30420013</u> No de CC propietario: <u>51.925446</u> Dirección: <u>CH 3905 N. 3-45</u> No. de piso: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>6mts</u> Estrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☒	☐		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☒	☐		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	4. Institucional	☐	8. Mixto	☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																		
1. Agua	☒	☐																																																			
2. Alcantarillado	☒	☐																																																			
3. Energía	☒	☐																																																			
4. Teléfonos	☒	☐																																																			
5. Gas	☒	☐																																																			
6. TICS	☒	☐																																																			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																			
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐																																																		
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐																																																		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																																		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐																																																		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Espacio público: andén y escaletero en concreto con desgaste normal por uso e intemperie, baranda metálicas de parrameros en buen estado, tapa metálica con medidor de agua en buen estado. Fachada primer piso: en bloque y concreto a la vista y ladrillo con algunos despartillamientos, dos ventanos en estructura metálica una de ellos con un vidrio fracturado, marco y puerta en estructura metálica con vidrio en buen estado, con lamina de madera pintada en el area del vidrio, cajer metálicas con antederos de luz y apa en buen estado. Fachada Segundo: en bloque a la vista con fixos y despartillados con dos (2) ventanos en estructura metálica una con vidrios en buen estado otra con un vidrio y faltante de uno. espacio para otra ventana tapado con madera en regular estado. Fachada tercer piso: en bloque a la vista con algunos fixos y otros despartillados, dos (2) ventanos en estructura metálica con algo de oxido y vidrios en buen estado. Fachada al respaldo costado derecho con cerramiento en estructura metálica con maya metálica con oxido y parte inferior muro en bloque con columnas a la vista Segundo piso en bloque con fixos y despartillados dos (2) ventanos en estructura metálica con oxido una sin vidrios y otra con los vidrios en buen estado. tercer piso en bloque pared a media altura, con fixos y despartillamientos. Fachada sobre la vial a intervenir: en zona verde maderas individuales oxidados y cerramiento en estructura metálica con techos de eternit y maderas en regular estado. Sala: piso en baldosa con algo de desgaste, paredes en concreto pintado con descascaramiento de pintura costado sur. Parte interior y fixos costado oriental parte interior, techo en placa de concreto con descascaramiento de pintura. Pared costado occidental. Pintado en concreto con descascaramiento de pintura. Parte interior. Habitación N° 1: Piso con baldosa en buen estado, marco y puerta en estructura metálica con vidrio en buen estado. Techo en placa de concreto pintado en buen estado. Plafón y tomos en buen estado.																																																					

1017



FORMATO		Alcaldía de Bogotá
CODIGO	ACTA DE VEJECIDAD	
FO-SC-06	PROCESO	
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2
en placa de concreto en buen estado, Ventana en madera con rejilla metálica y puerta en madera con desgaste y en regular estado. Área Sancocho: marco y puerta en madera con desgaste, Paredes en bloque y concreto pintado en algunos finisos, techo en placa de concreto con humedad, mazo con granito y finiso. Patio: marco y puerta en estructura metálica con algar de oxidado, con barandas de madera en espacio del vidrio, piso con baldosa y con concreto y puerta metálica. En cerramiento en estructura metálica y mazo con animales y objetos varios. Apt N. 2: En acceso y a que el arrendatario no se encuentra el día de la visita, Se le informó al propietario que la firma Contractista no se haya verificable por los daños o averías que se pueden presentar en los áreas queos se tuvo acceso. Apt N.3: escalera de acceso con baldosa y listones metálicos con algunos baldosas fructuadas, Paredes a los costados en bloque y a la vista con algunos finisos y en concreto pintado con algunos finisos, marco y puerta de acceso en estructura metálica con vidrios en buen estado. habitación N.1: Piso con mineral con algunos finisos, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con teja metálica y zapatas metálicas en buen estado. habitación N.2: Piso con mineral con algunos finisos a la entrada, marco y puerta metálica en buen estado, Piso con poca visibilidad por presencia de esmas y claret, Paredes en concreto pintado parte superior en buen estado, parte inferior en aparente buen estado, techo en teja de zinc con sapatos metálicos en buen estado, Ventana Costado Sur: en estructura metálica con vidrios en buen estado. Apt N.4: Marco y Puerta en estructura metálica en buen estado, Sala: Piso en concreto notico en triple sobre puesto en aparente buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con laminas de zinc y Sapatos metálicos en buen estado. habitación N.1: Piso con mineral en buen estado, con despartillamiento a la entrada, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con teja metálica y Sapatos metálicos en buen estado. Terraza: Piso en concreto notico con desgaste y finiso, Paredes en bloque a la vista a media altura con finiso y despartillamiento techo en teja de zinc y Sapatos metálicos en buen estado. Área: marco y Puerta en madera con desgaste y deterioro, Piso con baldosa en buen estado, una fructuada al lado de la rejilla de la ducha en el Piso, Paredes con baldosa parte superior ala entrada una fructuada, Parte Superior en concreto pintado, techo en teja de zinc. Sapatos por las Paredes. Área de Sancocho: marco y puerta en madera con deterioro, en su interior poca visibilidad por presencia de objetos, Piso y Paredes en aparente buen estado, techo en teja de zinc en buen estado. lavandero: en concreto con desgaste normal por uso sobre mazo en baldosa y concreto faltante de material. habitación N.3: marco y Puerta en madera en estructura metálica en buen estado, Piso con mineral con finiso, Paredes en concreto pintado en buen estado, Ventana Costado Occidental en estructura metálica y vidrios en buen estado.		

1015

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
--	--	----------------------------	---------------------------




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Enero de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nina Johanna Boquet</u> (Nombre) <u>Nina Johanna Boquet</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>Maria Juerecia Camirez E.</u> (Nombre) <u>Maria Juerecia Camirez E.</u> Propietaria	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

1016

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ																					
CODIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0																						
28 Sep 2020	CONTRATO No. 348-2018-FDLSC		ACTA No. 39																					
			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Maria Lucea Ramirez</u> Teléfono: <u>364 2043</u> No de CC propietario: <u>51825446</u> Dirección: <u>Cll 90 - 395</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>8.15</u> Estrato: <u>2</u>																					
			SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6">Ninguna</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	Ninguna	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																					
1. Agua	☒	☐	Ninguna																					
2. Alcantarillado	☒	☐																						
3. Energía	☒	☐																						
4. Teléfonos	☒	☐																						
5. Gas	☒	☐																						
6. TICS	☒	☐																						
			ACCESOS VEHICULARES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	1. Residencial	☒	☐	2. Comercial	☒	☐	3. Industrial	☒	☐	4. Institucional	☒	☐					
	SI	NO																						
1. Residencial	☒	☐																						
2. Comercial	☒	☐																						
3. Industrial	☒	☐																						
4. Institucional	☒	☐																						
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Cll 90 - 395</u> en el barrio <u>Cacahay</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																								
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los <u>28</u> días del mes de <u>Septiembre</u> de <u>2020</u> .																								
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>D. BOLAÑA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría																						
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Cordero</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>Maria Lucea Ramirez F.</u> (Nombre) <u>Maria Lucea Ramirez F.</u> Propietario																						
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Ineth Al</u> Residente Social - Interventoría																								
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escaner Interventoría																								




BARRIO GUACAMAYAS

CIV 4002689

ACTAS DE VECINDAD

1018

FORMATO ACTA DE VEJECIDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-06	21	01	2010	COP-340-2018
4002689				ACTA No 10



2. DATOS DEL PREDIO	
Nombre del Propietario	Yenny Torquino (Hija Propietaria)
Teléfono	3045362444-3042055
Dirección	Cll 340 Sur N. 2R-05
Long. del frente (mts)	6. mts
Estrecho	2
No de CC propietario	1023851108
No. de pisos	2 + terraza
SERVICIOS PÚBLICOS	
1. Agua	☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado	☒ SI ☐ NO
3. Energía	☒ SI ☐ NO
4. Teléfonos	☒ SI ☐ NO
5. Gas	☒ SI ☐ NO
6. TICS	☒ SI ☐ NO
OBSERVACIONES	
USO ACTUAL	
1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐
5. Recreacional	☐
6. Baldío	☐
7. Bien de Interés Cultural	☐
8. Mixto	☐
ACCESOS VEHICULARES	
Garaje	SI ☐ NO ☒
Cuentas	☐
El garaje se usa como	☐
comercio	SI ☐ NO ☐


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: andén en concreto con tabletas Ponce en buen estado, tapa metálica con medidor de agua en buen estado.
 Fachada: tres (3) pisos en concreto con ladrillo a la vista. 2 cajas metálicas con medidores de luz y gas en buen estado.
 nueve (9) ventanas en estructura metálica con sus vidrios en buen estado. baranda metálica en el tercer piso de la terraza.
 en estructura metálica con algo de óxido, marco y puerta metálica con vidrio en buen estado. Escalera de acceso a la
 casa con baldosa y listones metálicos en buen estado.
 Sala: piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad parte inferior, techo en placa de
 concreto pintado en buen estado.
 Comedor: piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, pared con vidrio sur.
 angosta horizontal en toda la pared. 62 Cmt. de largo con espacio de 3 m de ancho, techo en concreto pintado
 en buen estado.
 Cocina: piso en baldosa, al igual que paredes en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado, Ventana
 Costado Sur en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado.
 Área de Sanalejo: Piso con baldosa fracturada desde la entrada hasta su interior. Paredes en concreto pintado
 con fisura y grieta. Continúa de la antes mencionada en toda la esquina parte superior, paredes con poca visibi-
 lidad por presencia de objetos, techo en placa de concreto pintado en aparente buen estado.
 Área de Sanalejo N. 2: marco y puerta en madera en regular estado, piso en concreto y marmol con fisuras, paredes
 en concreto rústico con algunos fisuras, platos fracturados, ventana costado oriente en estructura metálica con
 vidrios en buen estado, fisura parte superior de la puerta.
 Abolición N. 1: piso con baldosa algunos fracturados, Paredes en concreto rústico y ladrillo a la vista, con
 algunos fisuras, techo con placa de concreto rústico en buen estado. Ventana en estructura metálica con algo de

FORMIATO		ACTA DE VECINDAD		AICALDIA DE BOGOTÁ	
CODIGO	PROCESO	VERSION			
FO-SC-08	GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	2			
oxido y vidrios en buen estado, luminarios en buen estado. Escaleras de acceso segundo piso en concreto vitrifico con minirel, pared concreto sur en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Habitacion N.1: piso en concreto con fijas y grietas yas areos con tapeta, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, ventana en estructura metálica con algo de oxido vidrios en buen estado. Habitacion N.2: marco y puerta en madera en buen estado, piso con lamina de baquelita andorgate y faltante de material, Paredes en concreto pintado con fijas debajo de la ventana concreto pulke, Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Habitacion N.3: marco y puerta en madera en buen estado, y despo sillado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Habitacion N.4: marco y puerta en madera en buen estado, piso en baldosa con fijas, Paredes con baquelita en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, lavamanos - nadado - cisterna con tapas en buen estado. Escaleras de acceso a terraza: estructuras faltante de material, Paredes a los costados en concreto pintado, otros sin pintar con fijas y faltante de material, Pared superior en bloque a la vista con algunos fijas, marco y puerta en estructura metálica con oxido sin chipe, Vidrios en buen estado. Terraza: piso en concreto rugoso y otro poca con baquelita en buen estado, Paredes en bloque a la vista con algunos fijas, techo en soportes a madera y deja de zinc en buen estado, baranda metálica con algo de oxido de balcon.					

1030

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	




Para constancia de lo anterior, se firmó presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de enero de 2020.

ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>OLIVERO BOVILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Angy Bravo Castrejos</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nina Johanna Baqueró</u> (Nombre) <u>Nina Johanna Baqueró</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jenny Torquino M.</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría

100

100

4081

FORMATO			ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ																							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																										
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0																										
28	Sep.	2020	CONTRATO No. 348-2018-FOLESC		4007681																							
DD	Mes	Año			ACTA No. 40																							
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Gloria Elva Mantuarez Sanchez</u> Teléfono: <u>3122548973</u> No de CC propietario: <u>9760331</u> Dirección: <u>211390 2R-05</u> No. de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>54</u> Estrecho: <u>2</u>																									
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>211390 2R-05</u> en el barrio <u>Guacamayas</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th rowspan="6" style="vertical-align: top;">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Telefonos</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>					SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Telefonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☒	☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																									
1. Agua	☒	☐																										
2. Alcantarillado	☒	☐																										
3. Energía	☒	☐																										
4. Telefonos	☒	☐																										
5. Gas	☒	☐																										
6. TICS	☒	☐																										
4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>211390 2R-05</u> en el barrio <u>Guacamayas</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			ACCESOS VEHICULARES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr><td>Garaje</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Cuadrera</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Comercio</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>NO</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>					SI	NO	Garaje	☒	☐	Cuadrera	☒	☐	El garaje se usa como	☒	☐	Comercio	☒	☐	NO	☒	☐				
	SI	NO																										
Garaje	☒	☐																										
Cuadrera	☒	☐																										
El garaje se usa como	☒	☐																										
Comercio	☒	☐																										
NO	☒	☐																										
Para constancia de lo anterior, se firmó la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .			ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. BARRERA</u> Residente Técnico - Contralista																									
REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Carlo Mantuarez</u> Residente Técnico - Interventoría			REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jesus Mantuarez</u> Residente Social-Interventoría																									
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Caceres</u> Residente Social - Contralista			(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Gloria Elva Mantuarez Sanchez</u> Propietario																									
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escanear Interventoría																												



El 19 de octubre de 2020, se realizó visita, en donde el Ing. le informó que no es posible que por causa del proceso constructivo el predio haya presentado fisuras, teniendo en cuenta que nos encontramos entre 10 a 12 mts de longitud y 5 mts de profundidad, Ho obstante. Se revisan las afectaciones, en donde posteriormente a su revisión y Suministrado el concepto técnico, la Ciudadana aprueba que las afectaciones no son consecuencia del Proyecto. Por último, la Ciudadana firmo el documento en la parte delantera del Formulario, con lo anterior se da por cerrado el acta de cierre.

1022


FORMATO ACTA DE VEJEDAD				VERSIÓN 2																																																																	
CÓDIGO FO-SC-08		GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		Alcaldía de Bogotá																																																																	
30	01	2020	COP-340-2019	4002689	ACTA No. 37																																																																
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Oscar Javier Benigno Rozo (Propietario)</u> Teléfono: <u>322 968 1057</u> No de CC propietario: <u>80238331</u> Dirección: <u>Calle 390 SW No. 72-15</u> No de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>7 mts</u> Estrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Telefonía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">USO ACTUAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Beldio</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Misto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuentos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>comercio SI ☐ NO ☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Telefonía	☒	☐		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☒	☐		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	2. Comercial	☐	6. Beldio	☐	3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	4. Institucional	☐	8. Misto	☐			Garaje SI ☐ NO ☒				Cuentos				El garaje se usa como				comercio SI ☐ NO ☐	
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																																		
1. Agua	☒	☐																																																																			
2. Alcantarillado	☒	☐																																																																			
3. Energía	☒	☐																																																																			
4. Telefonía	☒	☐																																																																			
5. Gas	☒	☐																																																																			
6. TICS	☒	☐																																																																			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																																			
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐																																																																		
2. Comercial	☐	6. Beldio	☐																																																																		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐																																																																		
4. Institucional	☐	8. Misto	☐																																																																		
		Garaje SI ☐ NO ☒																																																																			
		Cuentos																																																																			
		El garaje se usa como																																																																			
		comercio SI ☐ NO ☐																																																																			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Espacio Público: Piso con ladrillo en buen estado, Escaleras en baldosa con algunos rotos, faja en estructura metálica con medidor de agua en la en sótano, Pared en concreto pintado con humedad y deterioramiento de pintura y figuras en la parte inferior barandilla metálica pintada en buen estado, Cargos metálicos con medidores de luz y gas en buen estado, 3 Ventanas en estructura metálica con vidrios en buen estado, Marco y Puerta en estructura metálica en buen estado junto con el vidrio, en la placa superior del primer piso con faltante de dos rosetas. Sala: Piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, Pared costado oriental en Drywall. Con falta de material, una división con una figura, marco y puerta en estructura de madera en buen estado en la misma pared se ve ruptura de la misma, faja en placa de concreto en buen estado, ingreso a una habitación con unos escalones empalmados en buen estado con listones de aluminio en el mismo sótano. Habitación N. 1: Solo marco metálico en buen estado, Piso empalmado con figura de una a la entrada y faltante de piezas en el costado norte, con quipuecacha en material plástico, Paredes en concreto pintado con ruptura del mismo en forma de círculo en el costado occidental al lado de la puerta y otro igual más arriba. Habitación N. 2: Piso empalmado con opblo en una de ellas (en) en las parte central. Paredes en concreto pintado en buen estado y una Ventana al costado norte de estructura metálica con sus respectivos vidrios en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado. Kitchen: marco metálico con un poco de oxido en general y Puerta en madera en buen estado, Piso empalmado en opblo y faltante de algunos en el costado occidental y figuras en la entrada y otra en el costado sur, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado, con una clambaya de estructura metálica con oxido y cargos de los vidrios rotos, cubierto por encima de estructura de madera. Baño: Piso con baldosa en buen estado, Paredes empalmadas con figuras en general falta de algunos baldosos al																																																																					

1073

FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
CÓDIGO FD-6C-06	ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2	
Cotizado orientel, Ventana de estructura metálica en vidrio en buen estado con una de ellas rota, Ventana cubierto sur en estructura metálica en buen estado, en sus respectivos vidrios, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Zona de lavado: Pto enmarcado en listones de plástico en buen estado, faltante de alfileres en el costado occidental, marco metálico y puerta en madera en buen estado sin charra, paneles en concreto pintado en buen estado con hueco en el costado Nor-oriental, paredes enmarcadas en el costado sur y oriental en buen estado. Ventana costado sur y norte en estructura metálica y sus vidrios en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado. Ptco: marco metálico y puerta en madera en buen estado, Pto enmarcado con golpes en el costado de la entrada, los demás en buen estado, paneles enmarcados en buen estado, con algunas tiras cortadas sur y oriente. Ventana de marco metálico en buen estado con sus respectivos vidrios, techo en placa de concreto pintado en buen estado con huecos en el costado sur-occidental. Escaleros de ingreso al segundo pto enmarcados con listones metálicos con falta de una baldosa en el primer escalón y rublote en alfileres en los bordes del costado occidental. Paneles en concreto pintado en buen estado con desperfectos en el costado oriental, y una fisura en el costado Sur-oriental, techo en madera en buen estado. Puerta y marco de estructura metálica en buen estado con sus respectivos vidrios. Nota: No se tiene acceso al segundo pto razón por la cual se le informa al propietario que la firma antitributiva no se hará responsable por los daños o avarías que se puedan presentar en los áreas que no se tuvo acceso.			

1024

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
--	--	----------------------------	---------------------------

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de enero de 2010.

ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>DIVIERO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Angy Roxana Cárdenas</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nani Johanna Boqueo T.</u> (Nombre) <u>Nani Johanna Boqueo T.</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Oscar J. Boziga Pozo</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL SSC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría

1035

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ																					
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 0																						
30 Sep 2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC	ACTA No. 37																						
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO																						
		Nombre del Propietario: <u>Hernando Boscán</u>																						
		Teléfono: <u>311 241 1264</u> No. de CC propietario: <u>1023864423</u>																						
		Dirección: <u>Cll 39 D Sur 22-15</u> No. de pisos: <u>2</u>																						
		Long. del frente (mts): <u>6x4</u> Estrato: <u>2</u>																						
		SERVICIOS PÚBLICOS																						
		<table border="1"> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>NO</td> <td rowspan="6">OBSERVACIONES <u>Visita el 20 de Septiembre no</u> <u>afectado</u></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </table>			1. Agua	☒	NO	OBSERVACIONES <u>Visita el 20 de Septiembre no</u> <u>afectado</u>	2. Alcantarillado	☒		3. Energía	☒		4. Teléfonos	☒		5. Gas	☒		6. TICS	☒		
1. Agua	☒	NO	OBSERVACIONES <u>Visita el 20 de Septiembre no</u> <u>afectado</u>																					
2. Alcantarillado	☒																							
3. Energía	☒																							
4. Teléfonos	☒																							
5. Gas	☒																							
6. TICS	☒																							
		<table border="1"> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>USO ACTUAL</td> <td>ACCESOS VEHICULARES</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☒</td> <td>6. Recreacional</td> <td>Gara SI ☒ NO ☒</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☒</td> <td>8. Balda</td> <td>Cuentos</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☒</td> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td>El garaje se usa como</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8. Balda</td> <td>comercio SI ☒ NO ☒</td> </tr> </table>			1. Residencial	☒	USO ACTUAL	ACCESOS VEHICULARES	2. Comercial	☒	6. Recreacional	Gara SI ☒ NO ☒	3. Industrial	☒	8. Balda	Cuentos	4. Institucional	☒	7. Bien de interés cultural	El garaje se usa como			8. Balda	comercio SI ☒ NO ☒
1. Residencial	☒	USO ACTUAL	ACCESOS VEHICULARES																					
2. Comercial	☒	6. Recreacional	Gara SI ☒ NO ☒																					
3. Industrial	☒	8. Balda	Cuentos																					
4. Institucional	☒	7. Bien de interés cultural	El garaje se usa como																					
		8. Balda	comercio SI ☒ NO ☒																					
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO																								
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Cll 39 D Sur 22-15</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																								
<u>El propietario no firma por fisuras en la parte trasera de la propiedad en habitación</u>																								
<u>El 19 de octubre de 2020, se realiza visita al predio. El concepto técnico de obra en la parte trasera del documento.</u>																								
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reposición en Bogotá D.C., a los <u>30</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u>																								
ELABORÓ:		REVISÓ:																						
(Firma)		(Firma)																						
(Nombre) <u>O. BONILLA</u>		(Nombre) <u>Camilo Infante</u>																						
Residente Técnico - Contratista		Residente Técnico - Interventoría																						
(Firma) <u>Diego Garza</u>		(Firma)																						
(Nombre) <u>Duena Garza</u>		(Nombre)																						
Residente Social - Contratista		Propietario																						
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escritorio Interventoría																								

Lo Fisco existe con contabilidad a la obra (6 antigüedad). En Fisco es generado por la ubicación del marco de la ventana, además se ve resonada y se sigue presentando.

Se le informó en hacer extensivo a su esposo que la firma contratista no efectuara ninguna reparación por los daños ya mencionados, llevando a que no sea de responsabilidad del consorcio HALLA VIAL & C.

Finalmente, se da por cerrado el acto de vecindad de cierre.


FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO			VERSIÓN 2																																										
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			Alcaldía de Bogotá																																										
CÓDIGO FO-SC-06	22	01	2020																																										
COP-348-2018			ACTA No. 13.																																										
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 		2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Martha Cecilia Cantorino (Propietaria)</u> Teléfono: <u>304320139</u> Dirección: <u>CL 390 SUR N. 22-21</u> Long. del frente (mts): <u>6 mts</u> Estrato: <u>2</u> No de CC propietario: <u>30125007</u> No. de pisos: <u>3</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th rowspan="6">OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☒</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Baldeo ☐</td> <td>Cuartos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de Interés Cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mito ☐</td> <td>comercio SI ☐</td> <td>NO ☐</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☒	☐	USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☒	NO ☐	2. Comercial ☐	6. Baldeo ☐	Cuartos		3. Industrial ☐	7. Bien de Interés Cultural ☐	El garaje se usa como		4. Institucional ☐	8. Mito ☐	comercio SI ☐	NO ☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																																										
1. Agua	☒	☐																																											
2. Alcantarillado	☒	☐																																											
3. Energía	☒	☐																																											
4. Teléfonos	☒	☐																																											
5. Gas	☒	☐																																											
6. TICS	☒	☐																																											
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																											
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☒	NO ☐																																										
2. Comercial ☐	6. Baldeo ☐	Cuartos																																											
3. Industrial ☐	7. Bien de Interés Cultural ☐	El garaje se usa como																																											
4. Institucional ☐	8. Mito ☐	comercio SI ☐	NO ☐																																										
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Espacio Público: Piso en baldosa, una desperdillada el resto en buen estado, tapa metálica con medidor de agua en buen estado, baranda en estructura metálica en buen estado. Fachada: tres (3) pisos en ladrillo a la vista, con algo de humedad. Primer piso ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, dos (2) pisos metálicos con medidores de luz y agua en buen estado, dos (2) ventanas segundo piso en estructura metálica con vidrios en buen estado, dos (2) ventanas tercer piso en estructura metálica con vidrios en buen estado. Apt. N. 1: marco y puerta en madera con chapa en buen estado, Paredes en concreto pintado con humedad, Arbolado Sur en general, Pared Cortado Oriental en bloque a la vista en buen estado, techo en placa de ladrillo con soportes metálicos en buen estado. Área de zon alto con poca visibilidad por presencia de objetos, techo en placa de ladrillo y soportes metálicos en buen estado. Escaleras de acceso con baldosa en buen estado, Pared en concreto cortado oriental pintado en buen estado, Pared Cortado occidental en concreto pintado, parte inferior y parte superior en bloque a la vista en buen estado. Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, techo en placa de ladrillo con soportes metálicos en buen estado. Apt. N. 2: marco y puerta comediza en estructura metálica con vidrios en buen estado, Sala, piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado y en bloque a la vista en buen estado, techo en placa de ladrillo y soportes metálicos en buen estado. Habitación N. 1: marco y puerta en madera con chapa en buen estado, piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de ladrillo con soportes metálicos en buen estado.																																													

T-001


FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO	ACTA DE VEREDAD	PROCESO	VERSION
FO-SC-08	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2
Habitación N. 2: marco y Puerta en madera en buen estado, Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Habitación N. 3: Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto con superficies metálicas en buen estado. Cocina: Piso en baldosa en buen estado, Paredes con baldosa en buen estado en forma cuadrada Sur, Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, Paredes con baldosa en buen estado, techo en placa de baldosa con superficies metálicas en buen estado. Baño: marco y Puerta en madera en buen estado, Piso y Paredes con baldosa en buen estado, techo en placa de baldosa con superficies metálicas en buen estado, moduro de fregadero y fregadero en buen estado. Zona lavado: Piso en concreto en aparente buen estado por presencia de lavadero. Lavadero en baldosa con granito en buen estado. Escaleras de acceso tercer piso: en concreto rustico, Paredes a los costados en concreto pintado en algunos finos, techo con techos sobre puertas en buen estado. Apdo N. 3: marco y Puerta en estructura metálica en buen estado, Piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, Ventana cuadrada Sur, en estructura metálica en buen estado, con un vidrio fracturado, techo en machimbre de PVC en buen estado, Paredes con concreto pintado en la cocina con baldosa en buen estado. Pasillo: Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con machimbre PVC en buen estado con luminarias recubiertas en buen estado. Habitación N. 1: marco y Puerta en madera con chapa en buen estado, Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado con agua de humedad cubierto con machimbre PVC en buen estado con luminarias. Habitación N. 2: marco y Puerta en madera en buen estado, Piso en baldosa, en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado cubierto con bloque en bloque a la vista, en buen estado, techo en machimbre de PVC en buen estado. Sala: Piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con machimbre en PVC en buen estado. Baño: marco y Puerta en madera en buen estado, Piso con baldosa y Paredes con baldosa en buen estado, luminarias, moduro, fregadero y fregadero en buen estado, techo en machimbre de PVC con luminarias recubiertas en buen estado.			

1022

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcantía de Bogotá
CODIGO FO-SC-46	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	






22/01/20 10:53 AM




22 ene. 2020 11:11:49 a. m.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de ENERO de 2020.

ELABORO: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Racina Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nini Johanna Bagueo</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Bagueo</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>Martha Cardenas</u> (Nombre) <u>Martha Cecilia Cardenas C.</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escaner Interventoría

+1029


FORMATO		ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0			
28	Sep	2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC		ACTA No. 13
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO		
			Nombre del Propietario: <u>Alejandro Gutierrez</u> Teléfono: <u>310 286 372</u> Dirección: <u>C/119D de 20-21</u> Long. del frente (mts): <u>6x9</u> Estrato: <u>2</u>		
			No. de CC propietario: <u>1002866372</u> No. de pisos: <u>3</u>		
			SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Abastecimiento ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO		
			OBSERVACIONES 		
			USO ACTUAL 1. Residencial ☒ 5. Recreacional ☐ 2. Comercial ☐ 6. Balcón ☐ 3. Industrial ☐ 7. Bien de interés cultural ☐ 4. Institucional ☐ 8. Otro ☐		
			ACCESOS VEHICULARES Garaje SI ☐ NO ☒ Cocheras ☐ El garaje se usa como ☐ comercio SI ☐ NO ☐		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>C/119D de 20-21</u> en el barrio <u>Guerrero</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.					
<u>El propietario no firma porque manifiesta que no es la parte de atrás de la propiedad. más se despegó de contención</u> <u>El 19 de octubre de 2020, se realizó visita al inmueble. El concepto técnico se ilustra en la parte trasera del documento.</u>					
Para constancia de lo anterior, se firma y prescribo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u>					
ELABORÓ:		REVISÓ:		REVISÓ:	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)		(Nombre)		(Nombre)	
<u>O. BONILLA</u>		<u>Amilo Infante</u>		<u>Yineth Flórez</u>	
Residente Técnico - Contralista		Residente Técnico - Interventoría		Residente Social-Interventoría	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)		(Nombre)		(Nombre)	
<u>Diana Cárdenas</u>		<u>Alejandro G. Gutierrez</u>			
Residente Social - Contralista		Propietario			
		<u>1002866372</u>			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escaner Interventoría					

El Ing. Informa que el muro esta mal elaborado, es decir no es estructural, razón por lo cual la obra o el proceso constructivo no tiene ingerencia en el estado del mismo, razón por la cual el conductor Maluval BCL no es responsable ni realiza ninguna reparación. Sumado a lo anterior el sobre peso del talud está causando deterioro del mismo. Involuntariamente el Ciudadano acepta lo informado por el área técnica de la firma contratista y firma el documento, con lo anterior se da por cerrado el ciclo de decisión de cierre.


FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO			VERSIÓN 2																																																
CÓDIGO FO-BC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		Alcaldía de Bogotá																																																
22	01	2010	COP-310-2019																																																
			ACTA No. 14																																																
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 		2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Ang. tilde Nueva (Propietario)</u> Teléfono: <u>3629829</u> Dirección: <u>ALVARO S/N N. 2R-31</u> Long. del frente (mts): <u>6mts</u> Estrato: <u>2</u> No de CC propietario: <u>41329041</u> No. de pisos: <u>4</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☒ NO ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Baldeío ☐</td> <td>Cuantos ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>El garaje se usa como ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>comercio SI ☐ NO ☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☒	☐		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☒	☐		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☒ NO ☐		2. Comercial ☐	6. Baldeío ☐	Cuantos ☐		3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	El garaje se usa como ☐		4. Institucional ☐	8. Mixto ☐	comercio SI ☐ NO ☐	
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																
1. Agua	☒	☐																																																	
2. Alcantarillado	☒	☐																																																	
3. Energía	☒	☐																																																	
4. Teléfonos	☒	☐																																																	
5. Gas	☒	☐																																																	
6. TICS	☒	☐																																																	
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																	
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☒ NO ☐																																																	
2. Comercial ☐	6. Baldeío ☐	Cuantos ☐																																																	
3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	El garaje se usa como ☐																																																	
4. Institucional ☐	8. Mixto ☐	comercio SI ☐ NO ☐																																																	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Espacio Público: andén en baldosa con baranda metálica en buen estado, tapa metálica suelta con medidor de gas tapado por tierra. Fachada: en ladrillo a la vista. en los 3 pisos, 2 puertos de acceso en estructura metálica con sus vidrios en buen estado, 1 ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, caja metálica del medidor del gas con oxido y deterioro, caja metálica con rejilla del medidor de luz en buen estado, ventana segundo piso en estructura metálica con vidrios en buen estado, ventana tercer piso en estructura metálica con vidrios en buen estado, Ventanal en estructura metálica sin vidrios con alop de oxido en buen estado. Habitación N. 1: marco y puerta en estructura metálica con vidrios en buen estado, piso en baldosa con desgaste por uso, Paredes en concreto pintado con algo de humedad costado sur, debajo de escaleras. techo en placa de concreto pintado en buen estado. Cocina sin uso debajo de escaleras con piso en baldosa en buen estado con desnivel, Paredes en concreto pintado con humedad en general. Escaleras de acceso Segundo piso con baldosa con algunos fisuras, Paredes en concreto pintado a los costados en buen estado con algo de humedad, costado sur, techo en placa de concreto pintado en buen estado con 2 claraboyas en estructura metálica con vidrio roto y fisurados. Habitación N. 2: marco y puerta en madera con chapa en buen estado, Paredes en concreto pintado con humedad, costado sur y oriente, techo en placa de concreto pintado en buen estado, luminarias en buen estado. Habitación N. 3: marco metálico y puerta en madera en buen estado, piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado con humedad, costado occidente y sur, techo en placa de concreto pintado con manchas de humedad costado occidente. Ventana costado sur en estructura metálica con vidrios en buen estado.																																																			

FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-SC-06	ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2	
Edificación N. 3: marcos y puerta en buen estado, piso con baldosa en buen estado. Paredes en humedad, techo con humedad, muros con baldosa, con deterioro faltar de piezas y/o actual. Cuarto de San aseo: Ventana metálica con algo de óxido y vidrio en buen estado. Baño: marco y puerta en madera en buen estado, piso en baldosa en buen estado, paredes con baldosa, con fisuras. Corredor occidental: techo en placa de concreto pintado con humedad, luminarias y torneros en buen estado. Lavamanos: inodoro - cisterna con tapas en buen estado. Edificación N. 4: Marco metálico con óxido parte inferior faltante de material. Puerta en madera con rito y desperdicio por uso. Piso en baldosa con desperdicio. Paredes en concreto pintado con humedad, parte superior, parte inferior con poca visibilidad por presencia de objetos. Techo en placa de concreto pintado en buen estado. Lavadero: pared norte y occidental con baldosa a media altura. Lavadero en concreto con desperdicio por uso y deterioramiento en los bordes. Sala: marco y puerta en madera en buen estado, piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con machimbre en madera en buen estado, luminarias y torneros en buen estado. Escalera de acceso tercer piso en baldosa. Con algunas fisuras y fracturas, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Paredes en concreto pintado en buen estado. Bodega: marco y puerta en madera en buen estado, piso en baldosa con humedad, paredes en buen estado. Concreto pintado en buen estado, techo en machimbre de madera con algunos torneros deteriorados y faltante de material. Edificación N. 6: (marco y) Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con humedad. Corredor sur y oeste: Techo en machimbre de madera en buen estado con una lamina media suelta. Ventana: Corredor occidental: en estructura metálica con sus vidrios en buen estado. Sala: Piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, luminarias en buen estado, torneros en buen estado. Baño: marco y puerta en madera con chips en buen estado, piso con baldosa en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado con humedad, luminarias - inodoro - cisterna y tapas en buen estado. Cocina: marco en madera en buen estado sin puerta. Piso en baldosa con fracturas, paredes con baldosa con desperdicio. Paredes y algunas fisuras, techo en placa de concreto pintado con algo de humedad. Escalera de acceso al cuarto piso: en baldosa con algunas fisuras. Paredes alus, corredor en concreto pintado con deterioro de pintura. Techo en teja de zinc con soportes metálicos en buen estado. Tanque: Sala: Piso en baldosa, Paredes en concreto pintado con deterioro de pintura. Corredor oriental y sur: Corredor Sur: Pórtico metálico de acceso al parqueadero en buen estado. Paga en concreto de acceso al parqueadero con algunas fisuras. Salones de separación en concreto. Fisura en la pared de la fachada occidental.			

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
--	--	--------------	--------------------








Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 22 días del mes de 01 de 2020.

ELABORO: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO SARMIENTO</u> Residente Técnico - Contralista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Roxana Gutierrez</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nina Johanna Baquero</u> (Nombre) <u>Nina Johanna Baquero</u> Residente Social - Contralista	(Firma) <u>Ana el</u> (Nombre) <u>Ana el</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL EBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría

1033


BOGOTÁ	
FORMATO ACTA DE VEJECIDAD PROCESO GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	VERSION 0
CONTRATO NO. 340-2019-POLSC ACTA NO. 114	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA	
	
2. DATOS DEL PRECIO	
Nombre del Proyectado: Edificio 1000 Teléfono: 310 212 946 Dirección: CL 340 # 28-31 Long. del frente (mts): 6.29 Estado: 2	No de CC propietario: 4 000 12 946 No de placa: 4 000 12 946
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Telefonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO	OBSERVACIONES
USO ACTUAL	
Residencial ☒ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐	Garaje ☐ SI ☒ NO Cuartos ☐ El espacio se usa para: ☒ Oficinas Otro: ☐
ACCESOS VEHICULARES Garaje ☐ SI ☒ NO Cuartos ☐ El espacio se usa para: ☒ Oficinas Otro: ☐	
3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PRECIO DESPUES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: CL 340 # 28-31 en el barrio Guineá con el fin de realizar el cierre del acta de vejecidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC.	
El propietario no firma por los fines de esta acta de vejecidad. El 19 de octubre de 2020, se realiza visita al inmueble. En la presente se ilustra el concepto técnico.	
Para constancia de lo anterior, se firmó la presente acta de vejecidad y responsabilidad sobre la obra que se interviene en el día de copioyado con las funciones designadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención Vigente en la fecha del presente periodo de report, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Sep de 2020 .	
ELABORO: (Firma)  (Nombre) O. B. B. B. Residente Técnico - Contraloría	REVISO: (Firma)  (Nombre) J. M. M. Residente Técnico - Interventoría
ELABORO: (Firma)  (Nombre) D. C. C. Residente Social - Contraloría	REVISO: (Firma)  (Nombre) J. M. M. Residente Social - Interventoría
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escaner Interventoría	

El Ing. Olivero Bonillo informa que la fuente es muy antigua y normal del puente. Sumado a lo anterior la fuente se debe a la mala calidad del puente y a la humedad. A partir de lo anterior dicha afectación no es consecuencia del proceso constructivo, por tal razón no se realizó ninguna reparación. Por último, el ciudadano aprueba el concepto técnico y firma el acta de verificación de cierre. A partir de lo anterior se da por cerrado el acta de verificación de cierre.

1034

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-6C-06	22	01	2020	COF-340-2018	ACTA No. 15

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marcela Rivera (Propietaria)
 Teléfono: 3097836
 Dirección: Calle 340 N. 22-27
 Long. del frente (mts): 6mts Estrato: 2
 No de CC propietario: 52198700
 No. de pisos: 4

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. TICS	☒	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐

5. Recreacional	☐
6. Balcón	☐
7. Bien de interés cultural	☐
8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒
Cuentos	☐	
El garaje se usa como		
comercio	SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacios Públicos: Piso en concreto con baldosa en buen estado con una de ellas rota cubierto noche. Cortadores de agua, luz y gas en carpas en estructura metálica en buen estado con un poco de óxido. Fachada: en concreto pintado en gris en el segundo piso, y un hueco al costado occidental muchos por lluvia y fijas entre el segundo y tercer piso, huecos de los ventaneros del segundo piso faltando de material con un total de 5 ventaneros en estructura metálica con algo de óxido, Cuarto piso con reja metálica con un poco de óxido.

Alto N. 1 Primer Piso: Marco y Puerta en estructura metálica en buen estado con un poco de óxido con vidrios en buen estado a la altura del Cierre de la chapa del marco se observa ruptura, Piso con baldosa con una ruptura y grieta. En la entrada de la habitación, Paredes en concreto pintado en humedad y deterioramiento de las Paredes en concreto techo en placa de concreto en buen estado.


Piso 1: maderas, cortinas y lavamanos en buen estado, Piso en concreto y baldosa en buen estado, Cortado noche. Presenta resaca de agua en la bota y baldosas, Lechuzas en buen estado, techo en placa de concreto de capa de enlucido con humedad y deterioramiento de pintura, escaleros de ingreso al Segundo piso en baldosa con listones de aluminio en los bordes, Paredes en concreto pintado en buen estado, Techo en concreto pintado en buen estado.

Piso 2: Solo piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado y cortado, oriental enlucido todo en buen estado, dos ventaneros en estructura metálica con 50 vidrios en buen estado, techo en concreto pintado con algunas fissuras.

Área de Estudio: marco y Puerta en madera en buen estado, con un poco de deterioro. Por uso, Piso con baldosa algunos pisos faltantes, Paredes con fissuras al costado oriental, de aproximadamente 1.20 mts, deterioramiento

Formado: FO-AC-07 Versión 03

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	




22/01/20 2:52 PM


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de ENERO de 2020.

ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>OLIVERIA BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>John A. Bravo B.</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Angy Roxana Cordero</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Niré Johanna Baquer</u> (Nombre) <u>Niré Johanna Baquer</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>CLAUDIA M. RIVERA</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

1038

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ																																																	
CÓDIGO FO-6C-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0																																																		
28 Sep 2020	CONTRATO No. 340-2015-FDLSC	ACTA No. 15																																																		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 		2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Alexander Ruera</u> Teléfono: <u>311 3912500</u> No de CC propietario: <u>39939961</u> Dirección: <u>Calle 28-23</u> No. de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>6.49</u> Estrecho: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Abastecimiento</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>5. Reservación</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td></td> <td>6. Balcón</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td></td> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td></td> <td>8. Mito</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	X			2. Abastecimiento	X			3. Energía	X			4. Teléfonos	X			5. Gas	X			6. TICS	X			USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	X	5. Reservación	X	2. Comercial		6. Balcón		3. Industrial		7. Bien de interés cultural		4. Institucional		8. Mito	
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																	
1. Agua	X																																																			
2. Abastecimiento	X																																																			
3. Energía	X																																																			
4. Teléfonos	X																																																			
5. Gas	X																																																			
6. TICS	X																																																			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																		
1. Residencial	X	5. Reservación	X																																																	
2. Comercial		6. Balcón																																																		
3. Industrial		7. Bien de interés cultural																																																		
4. Institucional		8. Mito																																																		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Calle 28-23</u> en el barrio <u>Gonzalez</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																																																				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .																																																				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. Baxilla</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Emilio Infante</u> Residente Técnico - Interventoría																																																		
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Gubert</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Alexander Ruera</u> Propietario																																																		
REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jineth Molina</u> Residente Social - Interventoría																																																				
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría																																																				



FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06	COP-340-2018	ACTA No. 16	
20	01	2020	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rosa Elena Perez (Propietaria)
 Teléfono: 332804392
 Dirección: CL 3910 SW N. 2R-37
 Long. del frente (mts): 6mts Estrato: 2
 No. de CC propietario: 51361286
 No. de pisos: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☒
5. Gas	☒	☐
6. TICS	☐	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐

5. Recreacional	☐
6. Baldío	☐
7. Bien de interés cultural*	☐
8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒
Cuartos	☐	
El garaje se usa como		
comercio	SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: andén en mamp en concreto con ladrillo no instalado, con desagote por uso, baranda metálicas en buen estado, tapa metálicas con medidor de agua en buen estado.
 Fachada: dos (2) pisos con portón pintado, dos (2) puertas de acceso en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado, marco ventana en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado, humedad y fisuras en el concreto en general.
 Escaleras de acceso en concreto rustico segundo piso con desagote normal por uso, paredes en concreto pintado a los costados con revoques y huecos para caja de focos de luz.
 Marco y Puerta de acceso en estructura metálica de acceso a habitación N.1: piso en concreto con fisuras, y faltante de material, Paredes en concreto pintado en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de óxido, techo en placa de concreto con algo de humedad.
 Sala: Piso en concreto rustico con fisuras y faltante de material, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en teja eternit con desagote y soportes en madera con desagote por intemperie.
 Cocina: Paredes en concreto pintado con humedad, costado occidental parte superior, caja de focos de luz sin tapa con cableado a la vista, techo en placa de concreto en placa gris con humedad.
 Habitación N.2: marco ventana y puerta en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado, Piso con mineral rojo con desagote faltante de material, Paredes en concreto pintado con fisura costado sur, techo con teja de zinc con hilos de desagote, grieta en la forest. Parte superior de la puerta.
 Zona lavadero: Piso en concreto rustico con algunas fisuras, Paredes en concreto pintado en buen estado techos en teja de zin y Plásticos con algo de desagote al igual que los soportes en madera.
 Baño: marco y Puerta en estructura metálica con algo de óxido. Con un vidrio bueno el otro faltante. Paredes en concreto

FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
ACTA DE VEJECIDAD		VERSIÓN 2	
CODIGO FO-SC-08	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Partido habitante de material: concreto Sur. Parte interior por tipo de agua, ducha. En baldosa a media altura en buen estado. Parte superior en concreto partido y bloque a la vista con deterioramiento de pintura y flama en los bloques. Techo en tep de zinc, en buen estado y la teja plástica con olor de desague. El caso no cuenta con la garantía. Ventra en estructura metálica en buen estado con un vidrio y una lamina de malla de protección en buen estado. Habitación N.3: marco y puerta en estructura metálica en chapa en buen estado. Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto partido con humedad y deterioramiento de pintura. Estado Sur: techo en placa de concreto en buen estado partido.			

FOTOMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	1044 Alcaldía de Bogotá
---	--	--------------	-----------------------------------




01/23/2020 08:45



01/23/2020 08:20

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Enero de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Brown</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Brana Castreón</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nere Johanna Bagero</u> (Nombre) <u>Nere Johanna Bagero</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>Rosa Elera perez</u> (Nombre) <u>Rosa</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL 88C
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

1042

FORMATO ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0	
2 Oct 2020		CONTRATO No. 340-2019-FDLSC	
		ACTA No. 18	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sin información

Teléfono: Sin información

Dirección: Cll 390-57-212-57

Long. del frente (mts): 6.74

Estrato: 7

No de CC propietario: Sin información

No. de pisos: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Primera visita 28 Sep. nadie atiende
2. Alcantarillado	☒	☐	Segunda visita 30 Sep. nadie atiende
3. Energía	☒	☐	Tercera visita 3 octubre nadie atiende
4. Telefonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Batido	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de Interés Cultural	☐
4. Institucional	☐	8. Misto	☐

ACCESOS VEHICULARES

1. Garage	☐	SI	NO
2. Cuartero	☐	SI	NO
3. El garage se usa como	☐	SI	NO


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: Cll 390-57-212-57 en el barrio Candelaria con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 2 días del mes de Octubre de 2020.

ELABORÓ: (Firma) (Nombre) <u>O. BOHILLA</u> Residente Técnico - Contratista (Firma) (Nombre) <u>Diana García</u> Residente Social - Contratista	REVISÓ: (Firma) (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría (Firma) (Nombre) <u>_____</u> Propietario	REVISÓ: (Firma) (Nombre) <u>Imesh Martinez</u> Apoyo Profesional
---	--	--

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escáner Interventoría



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right quadrant of the page. The text is illegible due to the quality of the scan.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO				Alcaldía de Bogotá																																																	
CÓDIGO FO-SC-06		GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2																																																	
23	01	2020	COP-340-2019		ACTA No. 17																																																
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Jose Varona (Propietario)</u> Teléfono: <u>3527668-339488405</u> No de CC propietario: <u>799480333</u> Dirección: <u>4540 SUR N. 2R-55</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>6 mts</u> Estrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">USO ACTUAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☐</td> <td>NO ☒</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Baldeo ☐</td> <td>Cuartos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de Interés cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mista ☐</td> <td>comercio SI ☐</td> <td>NO ☐</td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☒	☐		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☒	☐		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐	NO ☒	2. Comercial ☐	6. Baldeo ☐	Cuartos		3. Industrial ☐	7. Bien de Interés cultural ☐	El garaje se usa como		4. Institucional ☐	8. Mista ☐	comercio SI ☐	NO ☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																		
1. Agua	☒	☐																																																			
2. Alcantarillado	☒	☐																																																			
3. Energía	☒	☐																																																			
4. Teléfonos	☒	☐																																																			
5. Gas	☒	☐																																																			
6. TICS	☒	☐																																																			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																			
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐	NO ☒																																																		
2. Comercial ☐	6. Baldeo ☐	Cuartos																																																			
3. Industrial ☐	7. Bien de Interés cultural ☐	El garaje se usa como																																																			
4. Institucional ☐	8. Mista ☐	comercio SI ☐	NO ☐																																																		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Espacio Público: andén en concreto con desgaste normal por uso, con ladrillos incrustados con algo de humedad. Tapa en concreto de aguas lluvias en buen estado, tapa metálica con algo de óxido y medidor en buen estado, muro en concreto. Barandilla con desgaste, humedad y descascaramiento del material. Fachada: (2) Pisos con ladrillo a la vista con firma en general, Pomo y Pomo Puerta y marco en estructura metálica en vidrios en buen estado, Ventana en estructura metálica con sus vidrios en buen estado, guías metálicas con medidores de luz y gas en buen estado. (2) segundo piso: dos ventanas en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado, techos Piso dos ventanas en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado, canchales metálica con tubería PVC bajante de aguas lluvias con desgaste por intemperie. Habitación N. 1: marco y Puerta en estructura metálica con vidrios en buen estado, Piso con baldosa con poca visibilidad por presencia de objetos, Paredes en concreto pintado con poca visibilidad por presencia de objetos. Corredor sur con descascaramiento de pintura, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Pozo: marco y Puerta metálica con pasador con algo de óxido en general, Piso con baldosa y paredes en buen estado, lavamanos -inodoro- cisterna y tapas en buen estado, Plafón suelta en buen estado, techo con baldosa en buen estado. Escalero de acceso al segundo piso con gresillo y baldosa, Pared con piso accidental en concreto, pintado en buen estado, techo en concreto pintado con algo de humedad, Sala: marco y Puerta en estructura metálica tipo reja, en buen estado, Piso en baldosa con desgaste normal por uso, un área con poca visibilidad por presencia de muebles y tapete. Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Cocina: marco y Puerta en estructura metálica con algo de óxido, Vidrio de la Puerta en buen estado, Paredes en concreto pintado con humedad y descascaramiento de pintura, Accesorio accidental y Sur, techo en placa de concreto pintado con algo de humedad.																																																					


10044

FORMAIO		ACTA DE VECINDAD	
CODIGO	PROCESO	GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	VERSION
PO-SC-08			2
Alcaldia de Bogota			
Cocora: Piso con baldosa con desgaste normal por uso y algunas fisuras. Paredes y techo en baldosa en buen estado y en concreto pintado en buen estado, claraboya en estructura metálica con vidrios en buen estado. Hog. Paredes y techos con baldosa en buen estado algunas fisuras, buques - muros - cristales y tapas en buen estado. Habitación N. 2: Piso en baldosa. todo en concreto buen estado en poca visibilidad por presencia de objetos. Paredes en concreto pintado con deterioramiento de pintura. Estado: oriental, humedad, pared interior. Paredes, Paredes Habitación N. 3: Piso en baldosa en concreto buen estado todo en poca visibilidad por presencia de objetos. Paredes en concreto pintado con humedad en general. Techo es placa de concreto pintado en buen estado. Ventana: Estado Sur. Cerramiento: Cerramiento en estructura metálica con alap de oxidación y vidrios en buen estado. Patio: Marco y Puerta de acceso en estructura metálica con vidrios en buen estado. Tachada del patio: Paredes piso en concreto pintado con algunas fisuras y humedad. Paredes interiores en concreto con desgaste. Fisuras y faltante de material. Faltante sin uso. Piso en concreto rústico con restos de baldosa incrustados. An. desgaste por intemperie, segundo piso tachada en bloque a la vista con fisuras y restos faltante de madera en el bloque entre pillos. Cerramiento con bloque de PC de aguas lluvias con desgaste en el cerramiento, 3 ventanos en estructura metálica con sus vidrios en buen estado. Escalera de acceso al tercer piso en concreto con listones metálicos en buen estado, reja de seguridad en estructura metálica. Puerta: Cerramiento en buen estado. Paredes a los costados en concreto pintado en buen estado, techo con superficies metálicas y de madera en buen estado, reja de zinc y plástica en buen estado. Tercer piso: Marco y Puerta tipo reja en estructura metálica en buen estado. Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con deterioramiento de pintura. Estado: occidental y Estado norte deterioramiento de pintura. Techo con superficies metálicas y reja de zinc en buen estado. Habitación N. 4: Marco y Puerta en madera con chapa en buen estado. Piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado. Techo en machimbre en madera con una lámina de zincada. Habitación N. 5: Piso en concreto buen estado todo en poca visibilidad por presencia de objetos. Paredes en concreto pintado con humedad. Estado Sur: oriental, techo en machimbre de madera en buen estado, facha pared. Estado: oriental vertical. Ventana: Estado Sur. en estructura metálica con vidrios en buen estado. Humedad. Pared interior de la Pared. Zona: Sonaleja con poca visibilidad por presencia de objetos. Techo con tapa de zinc y Solados metálicos en buen estado. Pared: marco y Puerta en estructura metálica con vidrios en buen estado. Piso con baldosa en buen estado. Paredes con baldosa a media altura con algunas fisuras. Pared superior en concreto pintado con humedad y deterioramiento de pintura en general, techo tapa plástica en mal estado, superficie de madera en regular estado. Zona de lavado y cocina: Piso con baldosa en buen estado, Paredes con baldosa algunos fisuras. Techo con tapa de zinc y Alent y Plástico con desgaste por intemperie, Meave con baldosa en buen estado.			

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO		VERSION 2	10415 Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-05	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		






01/23/2020 15:01



01/23/2020 15:06







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los señores, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., los 23 días del mes de enero de 2020.

ELABORO: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERO ZORRILLA</u> Residente Técnico - Contralista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Anyel Roxana Gutierrez</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nini Johanna Baquer T.</u> (Nombre) <u>NINI Johanna Baquer T.</u> Residente Social - Contralista	(Firma) <u>José R. Vargas</u> (Nombre) <u>José R. Vargas Iovarria</u> Propietario	


Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá																																							
COD:60 FO-6C-08	23	01	2020	COP-340-2019	4002689																																							
					ACTA No. 18																																							
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Yaimy Conto (ProActaria)</u> Teléfono: <u>312-964406</u> No de CC propietario: <u>52734101</u> Dirección: <u>CL 390 SW N 22-65</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>6 mts</u> Estrecho: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width:100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th rowspan="6">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Baldo ☐</td> <td>Cuanlos ☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de Interés cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como ☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mito ☐</td> <td>comercio SI ☐ NO ☐</td> </tr> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☐		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒	2. Comercial ☐	6. Baldo ☐	Cuanlos ☐	3. Industrial ☐	7. Bien de Interés cultural ☐	El garaje se usa como ☐	4. Institucional ☐	8. Mito ☐	comercio SI ☐ NO ☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																																									
1. Agua	☒	☐																																										
2. Alcantarillado	☒	☐																																										
3. Energía	☒	☐																																										
4. Teléfonos	☒	☐																																										
5. Gas	☒	☐																																										
6. TICS	☐	☐																																										
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																										
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																																										
2. Comercial ☐	6. Baldo ☐	Cuanlos ☐																																										
3. Industrial ☐	7. Bien de Interés cultural ☐	El garaje se usa como ☐																																										
4. Institucional ☐	8. Mito ☐	comercio SI ☐ NO ☐																																										
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Espacio público: muro en concreto pintado con desmenuamiento de pintura y faltante de material, esadero de acceso en baldosa en buen estado, tapa metálica en medidor de agua en buen estado. Fachada: tres (3) pisos en ladrillo a la vista, el tercer piso con barique y parrilla pintado, primer piso dos puntos de acceso en estructura metálica en buen estado una con vidrios en buen estado, ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, dos ventanas en el segundo piso y en el tercer piso dos ventanas en estructura metálica con sus vidrios en buen estado. Cera metálica del medidor de luz y gas en buen estado al igual que los medidores. Abta N. 1: marco metálico y puerta en laminado de madera en buen estado, sala piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con algo de humedad, estepo sur, techo en machimbre de madera en buen estado luminarios en buen estado. Esadero de acceso a la azaca: con baldosa faltante de piezas. Cocina: mure en madera en buen estado sin puerta, piso en baldosa con algunos fracturados, paredes con baldosa con algunos fissuras, mure en concreto con baldosa con algunos fracturados y fissuras, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Habitación N. 1: marco y puerta en madera con desgate por uso normal, piso en baldosa algunos rotos, paredes en concreto pintado con humedad en cement, techo en machimbre de madera con luminarios en buen estado. Ventana con parrilla en estructura metálica con vidrios en buen estado. Habitación N. 2: marco y puerta en madera con algo de desgate, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad y desmenuamiento de pintura. Azogado norte, oeste y sur, techo en machimbre de madera en buen estado. Ventana contacto sur en estructura metálica con algo de oxidación con 2 vidrios uno rota. Ventana contacto occidental en estructura metálica en buen estado con 10 vidrios uno de ellos rota. Pono: marco y puerta en madera con algo de desgate, piso en baldosa con algunos fissuras, paredes en baldosa.																																												

10/19

FORMATO ACTA DE VECINDAD			Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-05	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2	
 			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>23</u> días del mes de <u>enero</u> de <u>2020</u>.			
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Brown</u> Residente Técnico - Interventoría	
REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Amy Bravo Contreras</u> Residente Social-Interventoría		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Nini Johanna Baquer</u> Residente Social - Contratista	
REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Nini Johanna Baquer</u> Residente Social - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Jimmy Condo</u> Propietario	
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría			

1000

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-08	PROCESO SECCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0		
28 Sep 2020	CONTRATO No. 343-2019-PDL8C		ACTA No. 18	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO	
			Nombre del Propietario: <u>Camilo Conto</u> Teléfono: <u>311 581 5416</u> No. de CC propietario: <u>SP 934781</u> Dirección: <u>Cl 390 Sur 27-65</u> No. de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>6x9</u> Estrato: <u>2</u>	
			SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO	
			OBSERVACIONES <u>Ninguna.</u>	
			USO ACTUAL 1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☐ SI ☐ NO 3. Industrial ☐ SI ☐ NO 4. Institucional ☐ SI ☐ NO 5. Recreacional ☐ SI ☐ NO 6. Baldío ☐ SI ☐ NO 7. Bien de interés cultural ☐ SI ☐ NO 8. Mixto ☐ SI ☐ NO	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO			ACCESOS VEHICULARES	
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Cl 390 Sur 27-65</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			1. Garaje SI ☐ NO ☒ 2. Cuartos ☐ SI ☐ NO ☒ 3. El garaje se usa como ☐ SI ☐ NO ☒ 4. Comercio SI ☐ NO ☒	
Para constancia de lo anterior, se firmó la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Conto</u> Residente Técnico - Interventoría		
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Castro</u> Residente Social - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jimeth M. Jimeth Martinez</u> Prof. APOYO. Residente Social - Interventoría		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1º copia: Propietario 2º copia: Escanner Interventoría		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jimmy Conto</u> Propietario		

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO				GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2																								
CODIGO FO-SC-06						Alcaldía de Bogotá																								
24	01	2020	COP-340-2018		4002689		ACTA No. 20																							
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA				2. DATOS DEL PREDIO																										
				Nombre del Propietario: <u>Ivz Camargo (Propietaria)</u>																										
				Teléfono: <u>312558410</u>		No de CC propietario: <u>32878088</u>																								
				Dirección: <u>4390 Sur N. 2R-61</u>		No. de pisos: <u>3 + terraza</u>																								
				Long. del frente (mts): <u>6mts</u>		Estudio: <u>2</u>																								
				SERVICIOS PÚBLICOS				OBSERVACIONES																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>					SI	NO	1. Agua	☒	☐	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☒	☐						
	SI	NO																												
1. Agua	☒	☐																												
2. Alcantarillado	☒	☐																												
3. Energía	☒	☐																												
4. Teléfonos	☒	☐																												
5. Gas	☒	☐																												
6. TICS	☒	☐																												
USO ACTUAL																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Recreacional</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Baldeo</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Bien de interés cultural</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8. Mixto</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>					SI	NO	1. Residencial	☒	☐	2. Comercial	☐	☐	3. Industrial	☐	☐	4. Institucional	☐	☐	5. Recreacional	☐	☐	6. Baldeo	☐	☐	7. Bien de interés cultural	☐	☐	8. Mixto	☐	☐
	SI	NO																												
1. Residencial	☒	☐																												
2. Comercial	☐	☐																												
3. Industrial	☐	☐																												
4. Institucional	☐	☐																												
5. Recreacional	☐	☐																												
6. Baldeo	☐	☐																												
7. Bien de interés cultural	☐	☐																												
8. Mixto	☐	☐																												
ACCESOS VEHICULARES				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Garaje</td><td>☐</td><td>☒</td></tr> <tr><td>Cuartos</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>El garaje se usa como</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>comercio</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>					SI	NO	Garaje	☐	☒	Cuartos	☐	☐	El garaje se usa como	☐	☐	comercio	☐	☐								
	SI	NO																												
Garaje	☐	☒																												
Cuartos	☐	☐																												
El garaje se usa como	☐	☐																												
comercio	☐	☐																												
24/01/2020 8:18:34 AM																														

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: andén en concreto rustico con tableta ponot an dispoite, teja metálica con rejilla partida an oxidu y medidor de agua en buen estado, ramita de acceso costado derecho.

Fachada: tres (3) pisos en concreto rustico en buen estado, fachada terraza en concreto y bloque an algunos fincos. en general. Primer piso dos puertas de acceso en estructura metálica con vidrios en los pteos, rubo el del costado derecho. Caja metálica del ops con oxidu deterioro y faltante de material medidor en buen estado. Caja metálica N.2 de gas con algo de oxidu y medidor en buen estado. Caja metálica an rejilla del medidor de luz talu en buen estado. Una Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado. Segundo piso dos Ventanas y una pequeña de Ventilación en buen estado. Vidrios en buen estado. Tercer piso rubo en la pared, dos Ventanas en estructura metálica con algo de oxidu y vidrios en buen estado. Terraza pared a media altura en concreto y Bloque a la vista con fincos y desperdillamiento.

APDO. N. 1: Piso en baldosa en buen estado marco y puerta en estructura metálica con vidrio en buen estado. Pórtico Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con descascaramiento de pintura porde interior, techo en placa de concreto pintado con descascaramiento de pintura.

Cocina: Piso y Paredes en baldosa en buen estado. an una baldosa despartillada. porde inferior costado oriental, techo en placa de concreto pintado con humedad y descascaramiento de pintura. mesn de la cocina costado Sur. Con baldosa. Porde inferior delap del mesn con baldosas rotas de la pared.

Habitación 1: Piso con baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con descascaramiento de pintura y humedad en general. Ventana costado norte en estructura metálica an aros dañados porde superior del marco.


Escaleras de acceso al segundo piso: con baldosa y listones metálicos en buen estado. Paredes en baldosa en buen estado. Techo en placa de concreto pintado en buen estado an luminaria en buen estado.

Pórtico: Piso con baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado en buen estado. Techo en placa de concreto pintado

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
--	--	----------------------------	---------------------------






22/01/2020 8:33:57 AM



22/01/2020 8:35:38 AM

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Enero de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERO OLIVERO</u> Residente Técnico - Contralista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bruna</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nani Johanna Baquer</u> (Nombre) <u>Nani Johanna Baquer</u> Residente Social - Contralista	(Firma)  (Nombre) <u>Dolores</u> Propietario	


Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escaner Interventoría

1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800


FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ	
CÓDIGO FD-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0		
28	2020	CONTRATO No. 345-2019-FDLSC	ACTA No. 20	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO	
			Nombre del Propietario: <u>Luz Garmago</u> Teléfono: <u>32858088</u> No de CC propietario: <u>32858088</u> Dirección: <u>C/139D sur 22-61</u> No. de pisos: <u>4</u> Long. del frente (mts): <u>6.99</u> Extrato: <u>2</u>	
			SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO	
			OBSERVACIONES 	
			ACCESOS VEHICULARES 1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☒ SI ☐ NO 3. Industrial ☒ SI ☐ NO 4. Institucional ☒ SI ☐ NO 5. Recreacional ☒ SI ☐ NO 6. Bofia ☒ SI ☐ NO 7. Bien de interés cultural ☒ SI ☐ NO 8. Mido ☒ SI ☐ NO	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>C/139D sur 22-61</u> en el barrio <u>Guzmán</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC. <u>La propietaria no firma por ruptura del un vidrio en la parte trasera.</u> <u>El 19 de octubre de 2020, se realizó visita al predio en donde se le realizó la reposición del vidrio. Finalmente se da por cerrada el acta de vecindad de cierre.</u>				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sept</u> de <u>2020</u>				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Monte</u> Residente Técnico - Interventoría		
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Garmago</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>32858088</u> Propietario		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escaner Interventoría				

1057

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-05	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	





01/24/2020 10:03



01/24/2020 10:06


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Enero de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLUKENO SAMILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B.</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Any Roxano Gutierrez</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nini Johanna Boqueron T.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Boqueron T.</u> Residente Social - Contratista	(Firma)  (Nombre) <u>Eder S. Ramirez</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

1058

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ																												
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0																													
28 Sep 2020 CONTRATO No. 340-2019-FDLSC			ACTA No. 2																												
			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Hedy Ramirez</u> Teléfono: <u>312 3780168</u> No de CC propietario: <u>70500546</u> Dirección: <u>CIT 590 212-69</u> No. de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>6.49</u> Estrato: <u>2</u>																												
			SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th rowspan="6" style="vertical-align: top;">OBSERVACIONES <u>Ninguna</u></th> </tr> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Telefonos</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>	1. Agua	☒	☐	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Telefonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☒	☐					
	SI	NO	OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>																												
1. Agua	☒	☐																													
2. Alcantarillado	☒	☐																													
3. Energía	☒	☐																													
4. Telefonos	☒	☐																													
5. Gas	☒	☐																													
6. TICS	☒	☐																													
			ACCESOS VEHICULARES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Recreacional</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Barrio</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Bien de interés cultural</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8. Mixto</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table>			SI	NO	1. Residencial	☒	☐	2. Comercial	☐	☐	3. Industrial	☐	☐	4. Institucional	☐	☐	5. Recreacional	☐	☐	6. Barrio	☐	☐	7. Bien de interés cultural	☐	☐	8. Mixto	☐	☐
	SI	NO																													
1. Residencial	☒	☐																													
2. Comercial	☐	☐																													
3. Industrial	☐	☐																													
4. Institucional	☐	☐																													
5. Recreacional	☐	☐																													
6. Barrio	☐	☐																													
7. Bien de interés cultural	☐	☐																													
8. Mixto	☐	☐																													
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CIT 590 212-69</u> en el barrio <u>Guacanes</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																															
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .																															
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>D. SONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Intente</u> Residente Técnico - Interventoría																													
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Guzman</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Eder Ramirez</u> Propietario																													
REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jireh Alvarado</u> Residente Social - Interventoría																															
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escanner Interventoría																															



FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06	22	01	2020	COP-340-2018
				ACTA No. 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alvaro Mora (Propietario)
 Teléfono: 310 510 055 No de CC propietario: 79364776
 Dirección: Calle 30 Sur No. 3-17 No. de pisos: 2 + terraza
 Long. del frente (mts): 6 mts Estrecho: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	6. Balcón	☐	Cuartos		
3. Industrial	☐	7. Bien de Interés Cultural	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Orden en concreto roto en descomposición por intervención con escombros en concreto con algunos fierros, faltante de material, tapa metálica en medidor de agua en buen estado.

Fachada: tres pisos, primer piso pintura pintado con humedad, parte inferior, dos (2) tapas metálicas en sus respectivos medidores de luz y gas en buen estado, una ventana en estructura metálica con uno de sus vidrios rotos, segundo piso en bloque a la vista con fierros y desparpillamiento, dos (2) ventanas en estructura metálica una de ellas con un vidrio roto, fachado, tercer piso en ladrillo faltante de material y de piezas, puerta de acceso primer piso en estructura metálica en buen estado con uno de sus vidrios roto.

Apta. N. 1: marco y puerta en estructura metálica en buen estado sin un vidrio, piso en sala en baldosa en descomposición por uso, paredes en concreto pintado con algo de humedad, sir y coque de techo en placas de concreto pintado con algo de humedad, platos y fijos en buen estado, superamiento de pintura en los paredes parte superior, una ventana control sur en madera en deterioro y faltante de un vidrio, escaleras de acceso en madera hechiza en regular estado.

Segundo nivel, habitación N. 1: marco y puerta en estructura metálica con algo de oxidación sin vidrio en la puerta, piso en madera con poca visibilidad por presencia de objetos, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, ventana en estructura metálica con oxidación faltante de vidrios otro fructuado, tapado por unos tablos.

Pasillo: piso en mineral con descomposición, algunos fierros, paredes a las costadas en ladrillo pintado en buen estado con algunos fierros, techo en placa de concreto pintado en buen estado.

Barr: marco metálico con oxidación y deterioro, puerta en madera en deterioro, piso en mineral con descomposición, paredes en concreto pintado y techo techo con humedad y desparpillamiento de pintura, muros -costa en buen estado.

[illegible]

1061

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-05	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	




01/27/2020 10:18



01/27/2020 10:28

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de ENERO de 2020

ELABORO: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO BENITO</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Argy Roxana Gutierrez</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nini Johanna Bagoet T.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Bagoet T.</u> Residente Social - Contratista	(Firma)  (Nombre) <u>Hugo Mora</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL EBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría


1062

FORMATO ACTA DE VECINDAD			VERSIÓN 0																					
CÓDIGO FD-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																							
CONTRATO No. 340-2019-FDLSC			ACTA No. <u>23</u>																					
3	16	2020																						
			2. DATOS DEL PROPIETARIO																					
			Nombre del Propietario: <u>Alvaro Mora</u>																					
			Teléfono: <u>311 561 7698</u> No de CC propietario: <u>79364776</u>																					
			Dirección: <u>Calle 3-17</u> No. de pisos: <u>2</u>																					
			Long. del frente (mts): <u>6m12</u> Estrato: <u>2</u>																					
			SERVICIOS PÚBLICOS																					
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2. Alcantarado</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td></td></tr> </table> </td> <td style="width: 50%;">OBSERVACIONES</td> </tr> </table>		<table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2. Alcantarado</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td></td></tr> </table>	1. Agua	☒	NO	2. Alcantarado	☒		3. Energía	☒		4. Teléfonos	☒		5. Gas	☒		6. TICS	☒		OBSERVACIONES
<table border="0"> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2. Alcantarado</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td></td></tr> </table>	1. Agua	☒	NO	2. Alcantarado	☒		3. Energía	☒		4. Teléfonos	☒		5. Gas	☒		6. TICS	☒		OBSERVACIONES					
1. Agua	☒	NO																						
2. Alcantarado	☒																							
3. Energía	☒																							
4. Teléfonos	☒																							
5. Gas	☒																							
6. TICS	☒																							
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">USO ACTUAL</td> <td style="width: 50%;">ACCESOS VEHICULARES</td> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Buzo ☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural ☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> </tr> </table>		USO ACTUAL	ACCESOS VEHICULARES	1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	2. Comercial ☐	6. Buzo ☐	3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural ☐	4. Institucional ☐	8. Mixto ☐										
USO ACTUAL	ACCESOS VEHICULARES																							
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐																							
2. Comercial ☐	6. Buzo ☐																							
3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural ☐																							
4. Institucional ☐	8. Mixto ☐																							
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Garaje SI ☐</td> <td style="width: 50%;">NO ☐</td> </tr> <tr> <td>Cuantos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td>comercio SI ☐</td> <td>NO ☐</td> </tr> </table>		Garaje SI ☐	NO ☐	Cuantos		El garaje se usa como		comercio SI ☐	NO ☐												
Garaje SI ☐	NO ☐																							
Cuantos																								
El garaje se usa como																								
comercio SI ☐	NO ☐																							
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Calle 3-17</u> en el barrio <u>Guacanares</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																								
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de contrato, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____.																								
ELABORO: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>D. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Intente</u> Residente Técnico - Interventoría																						
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Caceron</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Pro Apge</u> Residente Social-Interventoría																						
		(Firma) <u>Alvaro Mora</u> (Nombre) <u>cc. 79364776</u> Propietario																						
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría																								




FORMATO ACTA DE VEJIDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				VERSIÓN 2																													
CÓDIGO FO-SC-08	22	01	2020	COP-340-2019	Alcaldía de Bogotá																												
					ACTA No. <u>25</u>																												
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO																														
			Nombre del Propietario <u>Humberto Bermudez (Propietario)</u>																														
			Teléfono <u>305814037</u>																														
			Dirección <u>Cr 3 Bis N. 390-085</u>																														
			No de CC propietario <u>19115359</u>																														
			No. de pisos <u>1</u>																														
			Long. del frente (mts) <u>6 mts.</u> Estrato <u>2</u>																														
			SERVICIOS PÚBLICOS																														
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☒	☐		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☐	☐	
	SI	NO	OBSERVACIONES																														
1. Agua	☒	☐																															
2. Alcantarillado	☒	☐																															
3. Energía	☒	☐																															
4. Teléfonos	☒	☐																															
5. Gas	☒	☐																															
6. TICS	☐	☐																															
			USO ACTUAL																														
			ACCESOS VEHICULARES																														
1. Residencial ☒			5. Recreacional ☐																														
2. Comercial ☐			6. Baño ☐																														
3. Industrial ☐			7. Bien de Interés Cultural ☐																														
4. Institucional ☐			8. Mixto ☐																														
			Garaje SI ☐ NO ☒ Cuartos ☐ El garaje se usa como ☐ comercio SI ☐ NO ☐																														
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO																																	
Espacio Público: concreto nuevo con arriamiento en un cordón con postes y alambrado, medidor de agua y tapa metálica en buen estado. Fachada: Pared con ladrillo humedad parte inferior, cap metálica con medidor de luz en buen estado, cap metálica del medidor de gas tapada por plástico y teja. Puerta de acceso en estructura metálica con vidrio en buen estado. Ventana en estructura metálica con vidrio en buen estado. Sala: Piso y paredes en cemento gris con algunos fisuras, techo con soportes de madera y estructura metálica en buen estado, teja de eternit en buen estado. Cocina: Paredes y piso en cemento gris y paredes con bloque a la vista, con fisuras y despartillamiento, techo en teja de zinc en buen estado, soportes en madera en buen estado, platin y fustes en buen estado. Bodega N. 2: Paredes en ladrillo a la vista en buen estado, piso con poca visibilidad por presencia de objetos, techo en teja de eternit y soportes en madera en buen estado. Habitación N. 1: marco metálico y puerta en madera en buen estado, piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, ventana pintado sin en estructura metálica con vidrio en buen estado, techo en macilambre de PVC con luminarias incandescentes en buen estado. Habitación N. 2: Piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en macilambre de PVC con luminarias incandescentes en buen estado. Cocina: Piso y paredes con baldosa en buen estado, parte superior de las paredes en concreto y bloque a la vista, con fisuras, techo con teja de eternit y soportes de madera en buen estado, con rejilla metálica en buen estado. Zona baño: Paredes y piso con baldosa en buen estado, parte superior de las paredes en concreto y bloque a la vista, con algunos fisuras, lavadero en concreto con desagüe en los baños en buen estado.																																	

1065

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-45	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de 01 de 2020.

ELABORO: (Firma)  (Nombre) <u>OLGA LUGO</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B.</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Argy Poma Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nini Johanna Baquerot.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Baquerot.</u> Residente Social - Contratista	(Firma)  (Nombre) <u>Roberto Bermúdez</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

1066

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ																																					
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0																																						
28 03	Sep. 2020	2020	CONTRATO No. 348-2019-FDLSC																																					
			ACTA No. 25																																					
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO																																					
			Nombre del Propietario: <u>Humberto Bermúdez</u> Teléfono: <u>310581472</u> No de CC propietario: <u>19115859</u> Dirección: <u>Cra 3Bis #10-08</u> No. de pisos: <u>7</u> Long. del frente (mts): <u>60mts</u> Estrato: <u>2</u>																																					
			SERVICIOS PÚBLICOS																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6">Ninguna</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Telefonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	Ninguna	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Telefonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☒	☐													
	SI	NO	OBSERVACIONES																																					
1. Agua	☒	☐	Ninguna																																					
2. Alcantarillado	☒	☐																																						
3. Energía	☒	☐																																						
4. Telefonos	☒	☐																																						
5. Gas	☒	☐																																						
6. TICS	☒	☐																																						
			ACCESOS VEHICULARES																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OTRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Residencial</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. Bodega</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>8. Otros</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OTRO	1. Residencial	☒	☐	☐	2. Comercial	☐	☐	☐	3. Industrial	☐	☐	☐	4. Institucional	☐	☐	☐	5. Residencial	☐	☐	☐	6. Bodega	☐	☐	☐	7. Bien de interés cultural	☐	☐	☐	8. Otros	☐	☐	☐
	SI	NO	OTRO																																					
1. Residencial	☒	☐	☐																																					
2. Comercial	☐	☐	☐																																					
3. Industrial	☐	☐	☐																																					
4. Institucional	☐	☐	☐																																					
5. Residencial	☐	☐	☐																																					
6. Bodega	☐	☐	☐																																					
7. Bien de interés cultural	☐	☐	☐																																					
8. Otros	☐	☐	☐																																					
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO																																								
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Cra 3Bis #10-08</u> en el barrio <u>Cacahay</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																																								
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de soporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .																																								
ELABORÓ:		REVISÓ:		REVISÓ:																																				
(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>																																				
(Nombre) <u>O. B. A. ILLA</u>		(Nombre) <u>Camilo Infante</u>		(Nombre) <u>Jineth Al</u>																																				
Residente Técnico - Contratista		Residente Técnico - Interventoría		Residente Social-Interventoría																																				
(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>																																						
(Nombre) <u>Diana C. G. G.</u>		(Nombre) <u>19.115859</u>																																						
Residente Social - Contratista		Propietario																																						
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC																																								
1° copia: Propietario																																								
2° copia: Escaner Interventoría																																								

158

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO			VERSIÓN 2		Alcaldía de Bogotá	
CÓDIGO FO-6C-06			GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
31	01	2020	COP-340-2018		ACTA No. 44	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO			
 31 01 2020 1:10 p.m.			Nombre del Propietario <u>David Espinoza (Propietario)</u>			
			Teléfono <u>3709658216</u>		No de CC propietario <u>1028566013</u>	
			Dirección <u>Calle 340 SW N. 3-11</u>		No de piso <u>2</u>	
			Long. del frente (mts) <u>6.15</u>		Estrato <u>2</u>	
			SERVICIOS PÚBLICOS			
SI		NO		OBSERVACIONES		
1 Agua	☒	☐				
2 Alcantarillado	☒	☐				
3 Energía	☒	☐				
4 Teléfonos	☒	☐				
5 Gas	☒	☐				
6 TICS	☒	☐				
USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1 Residencial	☒	5 Recreacional	☐	Garaje SI ☒	NO ☐	
2 Comercial	☐	6 Balcón	☐	Cuartos		
3 Industrial	☐	7 Bien de Interés Cultural	☐	El garaje se usa como		
4 Institucional	☐	8 Mido	☐	comercio SI ☐	NO ☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Piso en concreto en buen estado, con de aguas negras cubierto en ladrillo con una tapa en concreto con barillas a la vista unidas en buen estado, tapa metálica y medidor de agua en buen estado.

Fachada: en bloque con alambres finos y desportillados, dos puertas con marco en estructura metálica en la cual la del costado occidental con ausencia de vidrios, se observan 3 ventanas en estructura metálica con algo de óxido.

Solo la del primer piso tiene 3 vidrios, tipo metálicos junto con sus medidores de luz y gas en buen estado.

Ap/N 1: piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con finura en general, techo en placa de concreto con faltante de material, por ende se observan los techos de alambres en alambres en buen estado.

Baño: inodoro y lavamanos en buen estado, piso enchapado en buen estado, paredes con un 90% enchapado y el otro 10% en concreto con presencia de humedad en la parte superior, techo en placa de concreto con humedad en general.

Cocina: piso con baldosa en buen estado, paredes enchapadas en un 50%, en el costado inferior y superior en concreto pintado con presencia de humedad en la parte superior, techo en placa de concreto pintado en buen estado.

Escalera de ingreso al Segundo piso: en concreto visto y paredes en obra gris, con bloque a la vista.

Salón: todo en general en obra gris.



Habitación: marco y puerta de estructura metálica con faltante de un vidrio y dmas con algo de óxido, piso con baldosa algunas finuras, techo en placa de concreto pintado con humedad en general.

Comedor: piso enchapado en buen estado, paredes en placa de concreto pintado en buen estado, con presencia de humedad en la parte superior, techo en placa de concreto con presencia de humedad en general. Con un hueco en el costado norte, hacia el costado occidental, marco y puerta en estructura metálica en buen estado.





Baño: piso enchapado con finura y desgate en general, un 40% de las paredes enchapado y el otro 60% en concreto pintado con humedad y hongos en general, techo en placa de concreto pintado con humedad en general y hongos.

1069

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-45	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de enero de 2010.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERO</u> Residente Técnico - Contralista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Brown B.</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Anya Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nani Johanna Boquerón T.</u> (Nombre) <u>Nani Johanna Boquerón T.</u> Residente Social - Contralista	(Firma)  (Nombre) <u>PROPIETARIO</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

100

100

1070

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0		
2	Octubre 2020	CONTRATO No. 340-2019-FOLSC	ACTA No. 44	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>David Espinosa</u> Teléfono: <u>312 312 0184</u> No de CC propietario: <u>7023886813</u> Dirección: <u>Calle 39 de Agosto 3-11</u> No. de pisos: <u>2</u> ang. del frente (m ²): <u>689</u> Estrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS Agua: ☒ SI ☐ NO Alcantarado: ☒ SI ☐ NO Energía: ☒ SI ☐ NO Teléfonos: ☒ SI ☐ NO Gas: ☒ SI ☐ NO TICS: ☒ SI ☐ NO OBSERVACIONES <u>Ninguna.</u> ACCESOS VEHICULARES Residencial: ☒ SI ☐ NO Comercial: ☒ SI ☐ NO Industrial: ☒ SI ☐ NO Institucional: ☒ SI ☐ NO ¿Blen de interés cultural? ☒ SI ☐ NO ¿Túnel: ☒ SI ☐ NO ¿Garaje: ☒ SI ☐ NO ¿Cuentas: ☒ SI ☐ NO ¿El garaje es una casa: ☒ SI ☐ NO ¿Escaleras: ☒ SI ☐ NO	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Calle 39 de Agosto 3-11</u> en el barrio <u>Gorrión</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.				
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que suscriben en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría Vigente en la fecha del presente periodo de revisión en Bogotá D.C., a los <u>2</u> días del mes de <u>Octubre</u> de <u>2020</u> .				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>D. BORILLA</u> Residente Técnico - Contralista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>David Espinosa</u> Residente Social - Contralista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>David Espinosa</u> Propietario		
REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jesseth Martinez</u> Prof. Apoya Residente Social-Interventoría				


Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escaner Interventoría

[illegible]


FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-BC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2	
en el concreto en el frente del inodoro. Paredes con baldosa con una fractura, techo en Placa de Concreto Pintado con barniz azul, buhardilla en buen estado, locutorio con franela verde superior, Aterrizaje con tapete en buen estado, luminaria en buen estado, tona con tela fracturada. Escalera de acceso APT N. 2: Con baldosa en buen estado y listones metálicos en buen estado. Paredes con baldosa en concreto pintado con algunos listones metálicos en buen estado. Techo con Placa de Concreto Pintado. Paredes con baldosa en buen estado, tona con tela fracturada. Salón: muros y puertas en estructura metálica con vidrios en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado, techo con Placa de Concreto Pintado. Paredes con baldosa en buen estado, tona con tela fracturada. Comedor: muros y puertas en estructura metálica con vidrios en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado, techo con Placa de Concreto Pintado. Paredes con baldosa en buen estado, tona con tela fracturada. Habitaciones N. 1: muros y puertas en estructura metálica con vidrios en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado, techo con Placa de Concreto Pintado. Paredes con baldosa en buen estado, tona con tela fracturada. Habitaciones N. 2: muros y puertas en estructura metálica con vidrios en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado, techo con Placa de Concreto Pintado. Paredes con baldosa en buen estado, tona con tela fracturada. Platón: Paredes en concreto pintado en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado, techo con Placa de Concreto Pintado. Paredes con baldosa en buen estado, tona con tela fracturada. Cocina: Paredes con baldosa en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado, techo con Placa de Concreto Pintado. Paredes con baldosa en buen estado, tona con tela fracturada. Verde: Paredes en concreto pintado en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado, techo con Placa de Concreto Pintado. Paredes con baldosa en buen estado, tona con tela fracturada. Algunas tinas, Paredes con baldosa en buen estado. Paredes con baldosa en buen estado, techo con Placa de Concreto Pintado. Paredes con baldosa en buen estado, tona con tela fracturada.			

8140
total

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
--	--	----------------------------	---------------------------




3/02/2020 8:18:36 AM



3/02/2020 9:03:19 AM

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Febrero de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERO ROXANA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Argy Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nini Johanna Baquero T.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Baquero T.</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>Ledy Alonso</u> (Nombre) <u>Ledy Johanna Alonso</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría

8141
1071

FORMATO ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ
CODIGO FO-SC-05	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
28 Sep 2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLBC	
		ACTA No. 49



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sebastián Pardo
 Teléfono: 594 6705 28-77 No de CC propietario: 102398111
 Dirección: C/13912 Sur 28-77 No. de pisos: 3
 Long. del frente (mts): 6.19 Estrecho: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	<u>Ninguna</u>
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Occasional	☐
2. Comercial	☐	6. Barrio	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
4. Institucional	☐	8. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuentas				
El garaje se usa como				
Corrección	SI	☐	NO	☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: C/13912 Sur 28-77 en el barrio Cucunago con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 28 días del mes de Sep de 2020



ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:
(Firma) <u>[Firma]</u>	(Firma) <u>[Firma]</u>	(Firma) <u>[Firma]</u>
(Nombre) <u>D. J. J. J.</u>	(Nombre) <u>Camilo Infante</u>	(Nombre) <u>Jireth H. Jireth Alvarado</u>
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Prof. APPO Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>[Firma]</u>	(Firma) <u>Sebastián P.</u>	
(Nombre) <u>Orlando C. C.</u>	(Nombre) <u>Sebastián</u>	
Residente Social - Contratista	Propietario	


Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escaner Interventoría

8142
1075

FORMATO		ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO	PO-AC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSION	2
03	02	2020	4072689	ACTA No.	40
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA					
2. DATOS DEL PRECIO		Nombre del Propietario: <u>Pedro Acosta</u> Teléfono: <u>310 450 1122</u> Dirección: <u>San Fernando</u> Long. del frente (mts): <u>6 mts</u> Estado: <u>2</u> No. de CC propietario: <u>1</u> No. de pisos: <u>1</u>			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA Y EL ESPACIO PÚBLICO		1° visita: Se realizó primera visita el día jueves 23 de Enero del 2020 a las 10:00 a.m. Para recibir atención y ver la cual se programó segunda visita para el día viernes 30 de Enero del 2020 en horario de tarde. 2° visita: Se realizó segunda visita el día viernes 30 de Enero del 2020, las 10:00 a.m. Para recibir atención y ver la cual se programó tercera y última visita el día viernes 03 de Febrero del 2020 a las 8:00 a.m. en horario de tarde. 3° visita: Se realizó tercera y última visita el día viernes 03 de Febrero del 2020, las 10:00 a.m. Para recibir atención y ver la cual se hizo Acto de Vencimiento por fachada. Estado Fachada: Andén en concreto con fachillo y malla de alambre en estructura metálica en oxidado y de terreno Fachada: un solo piso con concreto armado para interior y parte superior con fachillo en concreto a nivel del andén y un faldón de piezas de concreto en estructura metálica con algunos vidrios rotos y otros faltantes muros y puertas en estructura metálica con oxidado y sin vidrios.			

8143
1076

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-48				
				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los intervinientes, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>3</u> días del mes de <u>Febrero</u> de <u>2020</u>.				
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Daniel Bonilla</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo</u> Residente Técnico - Interventoría		
(Firma) <u>Nini Johanna Bagoet T.</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Bagoet T.</u> Residente Social - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría		
		(Firma) _____ (Nombre) _____ Propietario		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL 89C 1° copia: Propietario 2° copia: Escanner Interventoría				



8144
1074

FORMATO ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 0	
2	Octub 2020 MM AAAA	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC	
		ACTA No. 48	
		2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: Sin información Teléfono: Sin información Dirección: Sin información Long. del frente (m): 6.75 Estrato: 2	
		SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO	
		OBSERVACIONES Primera visita 28 de septiembre No a todas partes Segunda visita 30 de septu- embre no a todas partes Tercera visita 2 OCTUBRE	
		ACCESOS VEHICULARES 1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☒ SI ☐ NO 3. Industrial ☒ SI ☐ NO 4. Institucional ☒ SI ☐ NO 5. Recreacional ☒ SI ☐ NO 6. Balcón ☒ SI ☐ NO 7. Eje de interés cultural ☒ SI ☐ NO 8. Muro ☒ SI ☐ NO	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CALLE 97 No. 27-43</u> en el barrio <u>GUACANDAY</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>2</u> días del mes de <u>OCTUBRE</u> de <u>2020</u> .			
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>D. BOJILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Cambio Infante</u> Residente Técnico - Interventoría	
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Cordero</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Firma]</u> Propietario	
REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Janeth Martinez</u> Residente Social-Interventoría			

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanear Interventoría

8145
1078

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO				GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2		Alcaldía de Bogotá																																												
CÓDIGO FO-6C-06		COP-340-2019		4002689		ACTA No. 49																																														
03	02	2010																																																		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 				2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Sin Informacion</u> Teléfono: <u>01240511.22-41</u> Dirección: <u>Cmb</u> Estrato: <u>2</u> No de CC propietario: <u>3</u> No. de placa: <u>3</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width:100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6"><u>En la descripción del acta y</u></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☐</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Balcón ☐</td> <td>Cuentas ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural ☐</td> <td>El garaje se usa como ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mido ☐</td> <td>comercio SI ☐</td> <td>NO ☐</td> </tr> </table>							SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	<u>En la descripción del acta y</u>	2. Alcantarillado	☐	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☐	☒	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☐	USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐	NO ☐	2. Comercial ☐	6. Balcón ☐	Cuentas ☐		3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural ☐	El garaje se usa como ☐		4. Institucional ☐	8. Mido ☐	comercio SI ☐	NO ☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																	
1. Agua	☒	☐	<u>En la descripción del acta y</u>																																																	
2. Alcantarillado	☐	☐																																																		
3. Energía	☒	☐																																																		
4. Teléfonos	☐	☒																																																		
5. Gas	☒	☐																																																		
6. TICS	☐	☐																																																		
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																		
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐	NO ☐																																																	
2. Comercial ☐	6. Balcón ☐	Cuentas ☐																																																		
3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural ☐	El garaje se usa como ☐																																																		
4. Institucional ☐	8. Mido ☐	comercio SI ☐	NO ☐																																																	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO 1ª Visita: Se realizó primera visita el día 22 de Enero del 2020 a las 3:00 p.m. Pero nadie atendió, razón por la cual se programa segunda visita para el día Jueves 30 de Enero del 2020 con volante bajo punto. 2ª Visita: Se realizó segunda visita el día Jueves 30 de Enero del 2020, pero nadie atendió, razón por la cual se programa tercera y última visita para el día Lunes 03 de Febrero del 2020 con volante bajo punto. 3ª Visita: Se realizó tercera y última visita el día Lunes 03 de Febrero del 2020 a las 8:00 am. pero nadie atendió razón por la cual se hace Acta de Vecindad por fachada. Espacio público: andén en concreto con baldillo reventado faltante de material y un humedal y maleza, tapa metálica y medidor de agua en buen estado. Fachada de tres pisos, los dos primeros en concreto pintado con humedal y desmoronamiento de pintura, rejas metálicas en buen estado junto con los medidores, en seis unidades en total con estructura metálica en buen estado una del segundo piso con vidrio fracturado. Fachada del tercer piso: en baldillo a la vista, faltante de piezas y de material en el pegue entre juntas.																																																				

8196
10/14

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
--	--	----------------------------	---------------------------





30/01/2020 8:00 a.m.







Feb. 2020 9:34 a.m.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Febrero de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B.</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Argy Roxana Cordero</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nina Johanna Baquero T.</u> (Nombre) <u>Nina Johanna Baquero T.</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u> </u> (Nombre) <u> </u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

8147
1000

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 0		
2 octubre 2020		CONTRATO No. 340-2019-FDLSC		ACTA No. 49
			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: Sin información Teléfono: Sin información No de CC propietario: Sin información Dirección: 271-540-84-70-41 No. de pisos: 3 Long. del frente (mts): 6.29 Estrate: 2	
			SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO	
			OBSERVACIONES Primera visita 28 de sep fecha de no cierre 12/09/20 Segunda visita 30 de septiembre no cierre 30 de septiembre Tercera 12 de octubre	
			ACCESOS VEHICULARES 1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☒ SI ☐ NO 3. Industrial ☒ SI ☐ NO 4. Institucional ☒ SI ☐ NO 5. Recreacional ☒ SI ☐ NO 6. Bodega ☒ SI ☐ NO 7. Bien de interés cultural ☒ SI ☐ NO 8. Mista ☒ SI ☐ NO	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: CL 194 N. 41 en el barrio Candelaria con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 2 días del mes de octubre de 2020.				
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) O. BONILLA Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) Camilo Infante Residente Técnico - Interventoría		
REVISÓ: (Firma)  (Nombre) Jiroth Alvarado Prof. Apoyo - Residente Social-Interventoría				
REVISÓ: (Firma)  (Nombre) Diana Carolina Residente Social - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) Propietario		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1º copia: Propietario 2º copia: Escanero Interventoría				

8148
109

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-08	30	01	2020	COP-340-2018
				ACTA No. 39

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Benjamín Hernández (Propietario)
 Teléfono: 3125157899 - 3677703 No de CC propietario: 9193815
 Dirección: Calle 341 Sur N. 3-05 No. de pisos: 4
 Long. del frente (mts): 6 mts. Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Balcón	☐	Cuartos
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Mado	☐	comercio SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Piso en granito con partes de baldosa, algunas con fisuras lo demás en buen estado. Paredes con ladrillo a la vista en buen estado, de los cuatro pisos, dos marcos con puerta en estructura metálica con sus respectivos vidrios en buen estado, siete ventanales en estructura metálica metálica con sus respectivos vidrios, dos Contadores con sus respectivos cueros de luz y gas en buen estado.

Apda N.1: marco y puerta en estructura metálica en buen estado con sus respectivos vidrios.

Habitación N.1: piso enchapado en buen estado con una grieta al costado oriental, paredes en ladrillo a la vista en buen estado, enchapado en baldosa costado sur en buen estado, techo en concreto en buen estado. Bano: marco y puerta tipo persiana en material plástico en buen estado, piso enchapado en buen estado, Paredes enchapadas con algunos fisuras en general, techo en placa de concreto en buen estado, inodoro-lavamanos-Cisterna con tapas en buen estado.

Apda N.2: Escalero de ingreso al Segundo piso enchapado con listones en aluminio en buen estado con fisuras en el primer escalon, dos listones con grabadura, paredes enchapadas en buen estado al costado occidental y al sur en concreto en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado.

Tránsito: piso enchapado en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado.




Salón: piso enchapado en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado, Puerta y marco en madera en buen estado.

Cocina: piso enchapado en buen estado con dos baldosas rotas en el centro de la cocina, Paredes con enchape en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado.


Bano: inodoro-cisterna y tapas en buen estado, lavamanos en buen estado, Pisos y Paredes con enchape con

FORMATO ACTA DE VEJECIDAD		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2	
Yunque en una baldosa de la pared exterior sur debajo de una ventana en estructura metálica con sus ventanales y vidrios en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Zona de lavado: Piso enchapado en buen estado, paredes en concreto pintado con humedades al costado oriental, techo con soportes metálicos y teja de plástico. Habitación N. 1: Piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, muros y puerta de madera en buen estado, ventana al costado sur de estructura metálica en buen estado, con su vidrio en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado. Habitación N. 2: Muros y puerta en madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, ventana al costado norte de estructura metálica con sus vidrios en buen estado. APT. N. 3: Escaleros de ingreso al tercer piso con baldosa en buen estado junto con los vitores metálicos, reja en estructura metálica de entrada a los escaleros en buen estado, paredes en concreto con granito en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Cala: muros y puerta en madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Cocina: enchapado con algunos fijos en el centro del piso, paredes enchapadas en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Piso: muros y lavamanos en buen estado, paredes enchapadas en buen estado con nupia en uno de los baldosas, techo en placa de concreto en buen estado, ventana al costado sur en estructura metálica en buen estado, junto con su vidrio, muros y puerta en madera en buen estado. Habitación N. 1: Muros y puerta en madera en buen estado, piso enchapado en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, ventana al costado sur en estructura metálica y vidrios en buen estado. Habitación N. 2: Piso enchapado en buen estado, muros y puerta de madera en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, ventana en estructura metálica con sus ventanales vidrios, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Escaleros de acceso al cuarto piso con baldosa en buen estado con listones de aluminio, paredes en concreto con granito en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado y otra parte en madera en buen estado. Piso 4: Patis enchapado en buen estado, paredes enchapadas y con concreto pintado con fijos, humedades y desconcomiento de pintura, muros y puerta en estructura metálica en buen estado, sin vidrio, ventanales en estructura metálica costado oriental y sur en buen estado, techo con soportes metálicos y teja plástica con algunos huecos. Baño: muros y puerta en madera en buen estado, lavamanos y lavamanos en buen estado, piso y paredes con enchape en buen estado, con una traza en una baldosa, costado sur al lado de la ventana en estructura metálica en buen estado, muros - costura y lavamanos en buen estado, techo en concreto pintado en buen estado. Zona lavado: Piso enchapado en buen estado, paredes enchapadas en buen estado, en la parte superior con fijos y desconcomiento. Habitación N. 1: Muros y puerta en madera en buen estado, piso enchapado en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado y en machimbre en madera en buen estado.			

8150
1007

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
 30 ene. 2020 3:41:28 p. m.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. en los <u>30</u> días del mes de <u>enero</u> de <u>2020</u> .				
ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:		
(Firma) 	(Firma) 	(Firma) 		
(Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u>	(Nombre) <u>John A. Bruna</u>	(Nombre) <u>Argy Roca Contreras</u>		
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría		
(Firma) <u>Nini Johanna Boger T.</u>	(Firma) 			
(Nombre) <u>Nini Johanna Boger T.</u>	(Nombre) <u>BENJAMIN HERNANDEZ</u>			
Residente Social - Contratista	Propietario			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escaner Interventoría				

1084

FORMATO ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ																																								
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 0																																								
20 20	2020	CONTRATO No. 340-2018-FDLBC																																								
		ACTA No. 39																																								
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 		2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Benjamín Hernández</u> Teléfono: <u>310 873 849</u> No de CC propietario: <u>77293815</u> Dirección: <u>C/ 9033 3-05</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>6.29</u> Estrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Agua</td><td>☒</td><td>☐</td><td rowspan="5">Ninguna</td> </tr> <tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> <tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> <tr><td>4. Teléfonos</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> <tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> <tr><td>6. TICS</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td> </tr> </tbody> </table> ACCESOS VEHICULARES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> <tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td><td>☒</td> </tr> <tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td><td>☐</td> </tr> <tr><td>4. Institucional</td><td>☐</td><td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	Ninguna	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☒	☐			SI	NO	1. Residencial	☒	☐	2. Comercial	☐	☒	3. Industrial	☐	☐	4. Institucional	☐	☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																																							
1. Agua	☒	☐	Ninguna																																							
2. Alcantarillado	☒	☐																																								
3. Energía	☒	☐																																								
4. Teléfonos	☒	☐																																								
5. Gas	☒	☐																																								
6. TICS	☒	☐																																								
	SI	NO																																								
1. Residencial	☒	☐																																								
2. Comercial	☐	☒																																								
3. Industrial	☐	☐																																								
4. Institucional	☐	☐																																								
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>C/ 9033 3-05</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.																																										
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los <u>20</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .																																										
ELABORÓ: (Firma) <u>OB</u> (Nombre) <u>O. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría																																								
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Laverde</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>BENJAMÍN HERNÁNDEZ</u> Propietario																																								
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jessy Martínez</u> Residente Social - Interventoría																																										
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escaner Interventoría																																										



BARRIO GUACAMAYAS

CIV 4002814

ACTAS DE VECINDAD

1007



MUNICIPIO ACTA DE VECINDAD PROCESO			Alcaldía de Bogotá																										
CÓDIGO FO-SC-08		GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2																										
16	01	2020	COP-340-2010	ACTA No. 01																									
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Maria vicenta Ruena (Propietaria)</u> Teléfono: <u>3632630</u> No de CC propietario: <u>41721870</u> Dirección: <u>CH 340 SW N. 2ª-69</u> No. de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>9 mts.</u> Estrecho: <u>2</u>																										
			SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☒	☐		5. Gas	☒	☐		6. TICS
	SI	NO	OBSERVACIONES																										
1. Agua	☒	☐																											
2. Alcantarillado	☒	☐																											
3. Energía	☒	☐																											
4. Teléfonos	☒	☐																											
5. Gas	☒	☐																											
6. TICS	☐	☐																											
			USO ACTUAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldo</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	2. Comercial	☐	6. Baldo	☐	3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	4. Institucional	☐	8. Mixto	☐									
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐																										
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐																										
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐																										
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐																										
			ACCESOS VEHICULARES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Garaje</td> <td>SI ☒</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td>Cuentos</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>El garaje se usa como</td> <td>comercio SI ☐</td> <td>NO ☐</td> </tr> </tbody> </table>		Garaje	SI ☒	NO ☐	Cuentos	2		El garaje se usa como	comercio SI ☐	NO ☐																
Garaje	SI ☒	NO ☐																											
Cuentos	2																												
El garaje se usa como	comercio SI ☐	NO ☐																											
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO <u>Espacio Público:</u> andén en concreto con desgaste por uso con instalación de ladrillo en buen estado, Escaleras de acceso en concreto rústico y con bloque con algo de desgaste por uso e intemperie, tapa metálica y medidor de agua en buen estado. <u>Fachada:</u> Paredes en bloque a la vista con desportillamiento y faltante de mortero en el paño entre juntas y una parte en concreto. Cajas metálicas con medidores de luz y gas en buen estado, varanda en estructura metálica en buen estado, ventana primer piso en estructura metálica con sus vidrios en buen estado, una puerta de acceso en estructura metálica con Puerta rejilla de seguridad en estructura metálica en buen estado. Sobre esto una estructura metálica con teja plástica en buen estado, segundo piso Paredes es bloque con espacio para ventanas, techado con teja de zinc - madera y plástico, fachada costado oriental en ladrillo a la vista, desportillados y faltante de piezas. <u>3 ventanas en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado.</u> <u>Sala:</u> Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en machimbre de madera con chips plásticos luminarios instalados en buen estado. <u>Zona Suelo:</u> costado izquierdo piso en baldosa en aparente buen estado, paredes es concreto pintado en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos. <u>Cocina:</u> Piso y Paredes con baldosa desportillados, con fisuras y faltante de piezas, techo en placa de concreto pintado con humedad, lavamanos - madera - cisterna y fregadero en buen estado, marco y Puerta de acceso en madera en buen estado, división ducha en aluminio con laminas acrílicas en buen estado. <u>Baño:</u> Piso en baldosa en buen estado, Paredes a los costados en concreto pintado con humedad y Soplamiento de pintura parte inferior, techo en placa de concreto pintado con algo de humedad, Plafón suelto funcionando.																													

10228

FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO	ACTA DE VEJECIDAD	PROCESO	VERSION
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2
Habitación N. 1: marco y puerta en madera en buen estado, vidrios de la puerta en buen estado, piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado aparentemente con poca visibilidad por presencia de objeto, techo en placa de concreto pintado en buen estado, ventana en estructura metálica con todo ruido sin sus vidrios en buen estado, plafón y tora en buen estado. Habitación N. 2: Pared en concreto pintado en buen estado, sin puerta de acceso, actualmente una cortina divisoria, piso en baldosa en buen estado, con poca visibilidad por presencia de objetos, Paredes en concreto pintado, parte superior en buen estado, parte inferior con poca visibilidad por presencia de objetos, techo en machimbre de madera en buen estado. Cocina: Piso y Paredes con baldosa, todo en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Aparcamiento: marco y Puerta en madera embarnada en buen estado. Cocina: Piso en concreto rústico en aparente buen estado con poca visibilidad por tapete plástico sobre puerta, Paredes con ladrillo a la vista faltante de mortero en el pegue entre juntas y estar en concreto sin pintar, en buen estado, techo en placa de concreto rústico en buen estado, plafón y tora en buen estado. Habitación: marco y Puerta en madera con vidrios en buen estado, Pared en bloque a la vista faltante de mortero en el pegue entre juntas y algunos fijeros, Ventana en estructura metálica en buen estado con 3 vidrios uno de ellos trinchado, piso con miteral con algunos fijeros en general, Paredes en concreto pintado en buen estado, techos en placa de concreto pintado en buen estado, dos Ventanas en estructura metálica con sus vidrios en buen estado. Sala: piso con tapete plástico, Paredes en bloque a la vista, faltante de mortero en el pegue entre juntas y algunos fijeros, Techo en placa de concreto rústico en buen estado. Baño: marco y Puerta en madera en buen estado, piso y Paredes en baldosa en buen estado, lavamanos - madera, cisterna y tapas en buen estado, Ventana en estructura metálica con algo de oxidación y vidrios en buen estado, Escaleras de acceso segundo piso: en concreto rústico con desgaste normal por uso, Pared con todo requemado en bloque y ladrillo a la vista con algunos fijeros y faltante de mortero en el pegue entre juntas, techo en placa de concreto rústico en buen estado, Puerta de acceso en estructura metálica con sus vidrios en buen estado, piso en concreto rústico con algo de fijeros, Paredes en bloque a la vista con algunos fijeros, lavadero en concreto en buen estado sobre puerta en dos columnas de ladrillo y concreto con faltante de material, techo en teja de zinc con vigas y columnas en madera con desgaste por uso e intemperie, dos áreas de depósito en una con puerta y marco en madera de acceso con deterioro no anillo. Escaleras de acceso segundo piso (otra): en concreto rústico con desgaste normal por uso, Pared con todo requemado en concreto pintado y bloque a la vista, tapa metálica con juego de tornos de luz en buen estado, pared con todo derecho en bloque a la vista en buen estado. Segundo piso: todo en clara negra. Paredes en bloque con algunos desperfectos y fijeros, techo con vigas en madera con deterioro, teja de zinc en buen estado, dos áreas de depósito en clara negra con paredes a bloque a la vista faltante de piezas por instalación de tubería y la otra con poca visibilidad por presencia de objetos. Patio Colodante: a la vista a intervenir, un encajamiento en teja de zinc con deterioro, Pared de acceso a garaje marco en madera y teja de zinc, piso en concreto rústico en muro de contención, techo en teja de zinc y plástico con deterioro por intemperie, columnas y vigas en madera con deterioro, lavadero en concreto con desperfectamiento y desgaste en sus bordes por uso.			

10889

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-05			



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Enero de 2020

ELABORO:
 (Firma)
 (Nombre) OLIVERIO BONILLA H.
 Residente Técnico - Contralista

REVISÓ:
 (Firma)
 (Nombre) John A. Bravo B.
 Residente Técnico - Interventoría


REVISÓ:
 (Firma)
 (Nombre) Argy Roxana Contreras
 Residente Social-Interventoría

(Firma) Nini Johanna Baquero
 (Nombre) Nini Johanna Baquero
 Residente Social - Contralista

(Firma) Maria Calderon
 (Nombre) Maria Calderon
 Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

1090

FORMATO ACTA DE VECINDAD				VERSION 0		BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-06		PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				CONTRATO No. 340-2013-POLSC	
28 Sep 2013		4002814				ACTA No. 1	
				2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Maria Cordero Rivera</u> Teléfono: <u>3636630</u> No de CC propietario: <u>4721870</u> Dirección: <u>2739D Sur 2N-69</u> No de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>6.49</u> Estrato: <u>2</u>			
SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO				OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>			
USO ACTUAL 1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☐ SI ☐ NO 3. Industrial ☐ SI ☐ NO 4. Institucional ☐ SI ☐ NO 5. Recreacional ☐ SI ☐ NO 6. Balda ☐ SI ☐ NO 7. Bien de interés cultural ☐ SI ☐ NO 8. Mts. ☐ SI ☐ NO				ACCESOS VEHICULARES 1. Garaje ☒ SI ☐ NO 2. Cocheras ☒ SI ☐ NO 3. El garaje se usa como ☐ SI ☐ NO 4. Callejón ☒ SI ☐ NO			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>2739D Sur 2N-69</u> en el barrio <u>Cocacayán</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.							
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de respecta, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2013</u> .							
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>D. BONILLA</u> Residente Técnico - Contralista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jimeth R.</u> <u>Jimeth R. (Prof. Arq.)</u> Residente Social-Interventoría		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Fajardo</u> Residente Social - Contralista	
		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Mario Enrique Calderón</u> Propietario					
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanero Interventoría							

1094




FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá																																																
CÓDIGO FO-SC-05	16	01	2020	COP-340-2019	7002814																																																
				ACTA No. 02																																																	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Javier Bosiga Rodriguez (Propietario)</u> Teléfono: <u>314499572</u> No. de CC propietario: <u>19451953</u> Dirección: <u>CL 340 Sur N. 2°-63</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>6 mts.</u> Estrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">USO ACTUAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>6. Baldeo</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>7. Bien de interés cultural</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>8. Morte</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☐	☒		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☒	☐		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	2. Comercial	☐	6. Baldeo	☐	3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	4. Institucional	☐	8. Morte	☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																		
1. Agua	☒	☐																																																			
2. Alcantarillado	☒	☐																																																			
3. Energía	☒	☐																																																			
4. Teléfonos	☐	☒																																																			
5. Gas	☒	☐																																																			
6. TICS	☒	☐																																																			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																			
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐																																																		
2. Comercial	☐	6. Baldeo	☐																																																		
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural	☐																																																		
4. Institucional	☐	8. Morte	☐																																																		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Espacio Público: muro en concreto pintado con descascaramiento de pintura faltante de material en sus bordes, Escaleros de pisos en granito con baldosa en buen estado, tapa metálica con rejilla y medidor del agua en buen estado. Fachada: Pared enchapada faltante de (pizarra) piezas primer piso, Cajas metálicas con algo de óxido. An medidores de luz en buen estado, dos (2) cajas metálicas con algo de óxido con medidores de gas en buen estado. Apt. 1 Piso: marco y puerta en estructura metálica con algo de óxido vidrios de la puerta en buen estado, Ventana en estructura metálica con algo de óxido faltante de material vidrios en buen estado. Habitación N. 1: Pared fachada en Drywall en buen estado, marco y puerta en madera con chapa en buen estado, Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con descascaramiento de pintura parte superior, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Pasillo: piso en baldosa en buen estado, Pared cortado izquierdo en concreto pintado en buen estado con marco y puerta en madera que comunica con el otro apartamento. Techo en placa de concreto pintado con algo de descascaramiento. Escalón con baldosa en buen estado con listones metálicos en buen estado. Habitación N. 2: marco y puerta en madera entamponada en buen estado, Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con descascaramiento de pintura parte interior, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Con acceso a la tercera habitación. Habitación N. 3: marco y puerta en madera entamponada con chapa en buen estado, Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con humedades, techo en placa de concreto en buen estado. Ventana en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado. Cortado rojo. Cocina: piso y paredes con enchape algunos despartillados, al igual que el mesón faltante de piezas, techo en placa de concreto pintado con humedad y desprendimiento de material y pintura.																																																					

4992


FORMIATO		ACTA DE VEICINDAD		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO	FO-SC-06	PROCESO	GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	VERSION	2
Puerta de acceso a patio, coincidente con la viga e intercolumnio marco y puerta en estructura metálica en oxidado sin vidrio, Ventana en estructura metálica con aluminio por oxidado en buen estado. Techo: Piso en estado natural con conamiento en todo de zinc con deterioro por intemperie, tornero en dos muros con parquetero sobre superior con suelo en material de escombros con escalera de acceso en madera hechara superior y viga en madera con deterioro, lavadero en concreto con desperde natural por uso. Sobre puerta en bloque en concreto faltante de material. APT 2: Escaleras de acceso en baldosa algunas desplazadas faltante de material, Paredes a los costados en concreto pintado con deterioramiento de pintura parte inferior, Contacto izquierdo tapa metálica con cabalotes sin tocos de luz. Contacto derecho paramentos metálicos en buen estado, techo en concreto pintado en buen estado con plafón suelto sin cambiillo, torneramente faltante de piezas. Sala: Piso en baldosa con desperde natural por uso y unas fracturadas, techo en machimbre de madera en buen estado Paredes en concreto pintado en buen estado una en drywall en buen estado. Area de Cocina: marco y puerta en madera entornillada y laminer acrílica al rededor, con confisco para pintura de chapa piso en baldosa, una de particulas, Paredes en concreto pintado con desplazamiento de material. Ventanas en estructura metálica y vidrios en buen estado, lamparas luminarias en buen estado junto con al tomo. Habitacion N. 1: marco y puerta en madera con chapa en buen estado, Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado plafón y torner en buen estado. Pasillo: Paredes en concreto pintado en buen estado, Piso en baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, Plafón y torner en buen estado. Bano: marco y puerta en madera con deterioro y roto en la puerta, Piso en baldosa, faltante de material a la entrada, Paredes y techo en baldosa con fiavro y desplazamiento y faltante de material, bañeros -moderno -cisterna todo en buen estado junto con los tocos. Acceso a habitaciones 2 y 3: Piso en laminas de madera en buen estado, Paredes en concreto pintado en aparente buen estado parte inferior por poca visibilidad por presencia de objetos, Techo en placa de concreto pintado en buen estado. Con ventanas en estructura metálica con alop de oxidado y vidrios en buen estado. Escalera de acceso tercer piso: en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado con algo de humedad Contacto derecho parte inferior, paramentos en estructura metálica con todo derecho en buen estado, techo en placa de concreto con desplazamiento de forate, Plafón suelto Colgado de las paredes, torner en buen estado. Pasillo: Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado con algunos fiavros y torneros techo con tocos de alerint, tapa plástica con desperde por intemperie. Bano: marco y puerta en madera con vidrio en buen estado, Piso en baldosa y Paredes faltante de piezas en buen estado, modolo cisterna, bañeros y tocos en buen estado. Cocina: Piso y Paredes en baldosa y tocos en buen estado, Pared superior en concreto pintado con fiavros, techo con tocos alerint y Plástico con desperde por intemperie plafón y torner en buen estado. Habitacion N.4: marco y puerta en madera en buen estado, Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos Ventana en estructura metálica con algo de oxidado, vidrios en buen estado, techo en machimbre PVC con luminarias incrustadas en buen estado. Habitacion N.5: marco y puerta en estructura metálica con dos vidrios parte superior uno de ellos fríasuelo, Piso en madera con laminas plásticas sobre puerta, Paredes con vidrios de laminas en madera en regular estado, Ventana con todo derecho en estructura metálica con vidrios en buen estado, techo hechara con laminer acrílica en regular estado.					

FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN 2	
CODIGO FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Terraza: Piso en concreto facturado y con fierros, paredes en concreto fático con algunos fierros y otros con bloques a la vista con algunos fierros, techo con soportes metálicos y deya de eternit y plástico en buen estado, ventanal en estructura metálica con tipo de oxidó con algunos vidrios fraccionados. Habitación N. 6: Marco y Puerta en madera con vidrio en buen estado. Piso con baldosa en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos. Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con PVC acrílico y luminarias instalados en buen estado.			


1094

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2
CÓDIGO FO-SC-06			Alcaldía de Bogotá
 			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>16</u> días del mes de <u>Enero</u> de <u>2020</u>			
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>BELVERIO SANILLA H.</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B.</u> Residente Técnico - Interventoría	
(Firma) <u>Nini Johanna Bogado</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Bogado</u> Residente Social - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Any Roxana Cartieros</u> Residente Social-Interventoría	
		(Firma)  (Nombre) <u>Propietario</u>	
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría			


1095

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0	BOGOTÁ
28 Sep 2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC	40028/14	ACTA No. 2
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO 		2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Jorge Bonilla</u> Teléfono: <u>3142449422</u> MS de CC propietario: <u>39451733</u> Dirección: <u>Cll 39D 20-63</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>6x9</u> Estrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua: ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado: ☒ SI ☐ NO 3. Energía: ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos: ☒ SI ☐ NO 5. Gas: ☒ SI ☐ NO 6. TICS: ☒ SI ☐ NO OBSERVACIONES: <u>Ninguna</u> USO ACTUAL 1. Residencial: ☒ SI ☐ NO 2. Comercial: ☐ SI ☐ NO 3. Industrial: ☐ SI ☐ NO 4. Institucional: ☐ SI ☐ NO 5. Recreacional: ☐ SI ☐ NO 6. Balcón: ☐ SI ☐ NO 7. Bien de interés cultural: ☐ SI ☐ NO 8. Mito: ☐ SI ☐ NO ACCESOS VEHICULARES 1. Garaje: ☐ SI ☒ NO 2. Cuartón: ☐ SI ☐ NO 3. El garaje se usa como: ☐ SI ☐ NO 4. Almacén: ☐ SI ☐ NO	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Cll 39D 20-63</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .			
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>D. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Intente</u> Residente Técnico - Interventoría	
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Guzmán</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Juan Carlos</u> Propietario	
REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Lineth M. Martínez</u> Residente Social-Interventoría			

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escaner Interventoría





1096

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá																												
CODIGO FO-SC-08	16	01	2020	COP-340-2015	4000014																												
					ACTA No. 03																												
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Maria del Pilar Hernandez (Propietaria)</u> Teléfono: <u>2064473-316 5449662</u> No de CC propietario: <u>52567514</u> Dirección: <u>CL 340 Sur N. 2ª - 55 Sur</u> No. de pisos: <u>3 + Terraza</u> Long. del frente (mts): <u>6 mts</u> Estrecho: <u>2</u>																														
SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☒	☐		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☒	☐	
	SI	NO	OBSERVACIONES																														
1. Agua	☒	☐																															
2. Alcantarillado	☒	☐																															
3. Energía	☒	☐																															
4. Teléfonos	☒	☐																															
5. Gas	☒	☐																															
6. TICS	☒	☐																															
USO ACTUAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Garaje</td> <td>SI ☒</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>6. Baldeo</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Cuartos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>7. Bien de Interés Cultural</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>8. Mixto</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>comercio</td> <td>SI ☐</td> <td>NO ☒</td> </tr> </tbody> </table>						1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☒	NO ☐	2. Comercial	☐	6. Baldeo	☐	Cuartos			3. Industrial	☐	7. Bien de Interés Cultural	☐	El garaje se usa como			4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☒
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☒	NO ☐																											
2. Comercial	☐	6. Baldeo	☐	Cuartos																													
3. Industrial	☐	7. Bien de Interés Cultural	☐	El garaje se usa como																													
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐	NO ☒																											
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Granja Publica en baldosa algunos con rotas, muro en concreto en baldosa en buen estado, tapa metálica con medidor de agua y regilla metálica en buen estado. Apt N.1: Fachada con baldosa en buen estado. Ventana y Puerta en estructura metálica con vidrios fructificados. 2 cajas con medidores de gas con ardo medidores en buen estado. Cajas metálicas con medidores de luz en buen estado junto los medidores. Bodega: marco y Puerta en madera en buen estado. Piso en baldosa en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos. Paredes en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos. Escalera de acceso Segundo Piso en concreto en buen estado con baranda a los costados en estructura metálica en buen estado. Puerta de acceso Apt N.2: marco y Puerta en estructura metálica con vidrios en buen estado. Piso en baldosa en aparente buen estado todo con presencia de tarjetas. Paredes en concreto pintado en buen estado. Techo en placa de concreto en buen estado. Ventana costado norte en estructura metálica con vidrios en buen estado. Cuarto de lavado: marco en madera sin Puerta piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado y con baldosa en buen estado. Techo en placa de concreto en buen estado. Plafón y tona en buen estado. Habitación N.1: marco y Puerta en madera en buen estado. Piso con baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado en buen estado. Techo en placa de concreto y luminarias en buen estado. Posillo: Piso en (concreto) baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con humedad por interior y desprendimiento de pintura. Techo en placa de concreto en buen estado. Baño: Paredes y piso con baldosa en buen estado, lavamanos - inodoro - cisterna y tapas en buen estado.																																	

FORMAIO		ACTA DE VEICINDAD	
CODIGO	PROCESO	VERSION	
FO-SC-06	GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	2	
Habitación N.2: marco y puerta en madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en concreto pintado en buen estado, luminaria y toma en buen estado. Cocina: Piso con baldosa en buen estado, paredes y marco en baldosa en buen estado, techo en concreto pintado en buen estado, platin y toma en buen estado. Baño: marco y puerta de acceso en estructura metálica en vidrio en buen estado, piso en concreto pulido, con cemento en teja de zinc en óxido y deterioro por interferencia, muro de contención con bultos en material sobre ella por quemadura, techo con teja de zinc en deterioro vigas y columnas en madera en regular estado, lavadero en concreto en óxido con diámetro normal, fregadero en buen estado. Ap. N.2: marco y puerta en estructura metálica en vidrio en buen estado, escalera de acceso en baldosa en listones metálicos en baldosa fluctuante, paredes a los costados en concreto pintado en buen estado. Sala: piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de ladrillo con soportes metálicos pintados en buen estado, ventana con vidrio en buen estado, puerta en madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado. Habitación N.3: marco y puerta en madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, ventanas con vidrio en buen estado, Sur y norte en estructura metálica en vidrio en buen estado, techo en placa de ladrillo y soportes metálicos en buen estado. Baño: marco y puerta en madera en buen estado, piso y paredes en baldosa en buen estado, lavamanos en madera y cisterna con teja en buen estado, techo en placa de ladrillo con soportes metálicos con algo de óxido, ventana con vidrio en estructura metálica con algo de óxido con un vidrio fracturado. Escalero de acceso tercer piso: en concreto con laminas en buen estado, paredes a los costados en concreto pintado en buen estado, tapa metálica en vidrio de teja de zinc en buen estado. Cala - Comedor y cocina: piso en laminas de madera en buen estado, paredes en concreto pintado y con baldosa en buen estado, techo con teja de zinc y soportes metálicos en buen estado. Habitación N.4: Pared en concreto pintado en buen estado, marco y puerta en madera en buen estado, ventanas en estructura de aluminio con vidrios en buen estado, piso en laminas de madera en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo con teja de óxido, muro de contención con bultos en material sobre ella por quemadura, en aluminio y vidrios en buen estado. Baño: marco y puerta en madera en buen estado, piso y paredes en baldosa en buen estado, divisiones de aluminio con laminas con vidrios en buen estado, techo con teja plástica y de eternit en buen estado, soportes metálicos en buen estado. Torre: marco y puerta en aluminio con vidrios en buen estado, muro en concreto pulido en buen estado, piso con baldosa en buen estado, lavadero en concreto en baldosa en buen estado.			

FORMATO ACTA DE VECINDAD		Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de ENERO de 2020.

ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>OLIVERO BORRILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Ange Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nina Johanna Baquer</u> (Nombre) <u>Nina Johanna Baquer</u> Residente Social - Contratista	(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>M/Pilar Hernandez</u> <u>Mario del Pilar Hernández</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1° copia: Propietario
 2° copia: Escanner Interventoría

1099

FORMATO ACTA DE VECINDAD				BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-06		PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 0	
Z 01	ACTO 01	2020 AAAA	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC 40002814		ACTA No. 3
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>David Martínez Sánchez</u> Teléfono: <u>206 9443</u> No de CC propietario: <u>475241890</u> Dirección: <u>C/139072N-55</u> No. de pisos: <u>4</u> Long. del frente (mts): <u>6.49</u> Estrato: <u>2</u> SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Telefonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO OBSERVACIONES <u>Primera visita 28 Sep. noche</u> <u>Segunda visita 30 Sep. noche</u> <u>atendió. Tercera visita 2 de</u> <u>Octubre noche atendida</u> USO ACTUAL 1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☐ SI ☐ NO 3. Industrial ☐ SI ☐ NO 4. Institucional ☐ SI ☐ NO 5. Recreacional ☐ SI ☐ NO 6. Bodega ☐ SI ☐ NO 7. Bien de interés cultural ☐ SI ☐ NO 8. Mido ☐ SI ☐ NO ACCESOS VEHICULARES 1. Garaje ☐ SI ☒ NO 2. Cuartos ☐ SI ☐ NO 3. El garaje de una común ☐ SI ☐ NO 4. Comercio ☐ SI ☐ NO		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>C/139072N-55</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.					
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de gestión en Bogotá D.C., a los <u>2</u> días del mes de <u>Octubre</u> de <u>2020</u> .					
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. Borge</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Joseph M. Martínez</u> (Prof. Apoyo) Residente Social-Interventoría	
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Gaviria</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>—</u> (Nombre) <u>—</u> Propietario			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría					

1100

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				VERSIÓN 2
CÓDIGO FO-SC-06				
16	01	2020	COP-340-2010	40029H
				Alcaldía de Bogotá
				ACTA No. 01

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alba Alicia Trona de Obay (propietaria)
 Teléfono: 3114573142
 Dirección: CL 39D SW N. 24-45
 Long. del frente (mts): 8 mts Estrecho: 2
 No. de CC propietario: 41491568
 No. de pisos: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Bajío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒
Cuentas		
El garaje se usa como		
comercio	SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: andén con tablas pino y granito en buen estado, tapa metálica con medidor de agua en buen estado.

Techo: de los 3 pisos en concreto pintado con desprendimiento de material y pintura. Parte del tercer piso con bloque a la vista, 5 ventanas en estructura metálica en buen estado junto con sus vidrios, portón en estructura metálica con algo de óxido en buen estado, 2 cajas metálicas en buen estado junto con el medidor de luz, una caja metálica junto con el medidor de gas en buen estado. Puerta de acceso en estructura metálica y vidrios en buen estado.

Sala: Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo con machimbre de madera. Portales en buen estado, luminarios instalados en buen estado.

Cocina: Piso y Paredes en baldosa en buen estado, Parte superior de las paredes es concreto pintado en buen estado. Plafón selto y fono en buen estado.


Habitación N.1: marco y puerta en madera en buen estado, Piso con lamina de madera en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en plancha de concreto pintado en buen estado, luminarios y fono en buen estado.

Baño: marco y puerta en madera en buen estado, Piso y Paredes en baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado faltando de material, lavamanos -inodoro- -cisterna y tapas en buen estado. Plafón y fono en buen estado.


Habitación N.2: marco y puerta en madera con clapa en buen estado, Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, Plafón y fono en buen estado.

Patio: marco y puerta en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado, Piso en estado natural con pasto y maleza, escalones en concreto en concreto, cerramiento en tela de zinc con óxido y deterioro por intemperie, lavadero en concreto con desgaste en sus bordes.

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-SC-05	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSION 2



16 ene. 2020 3:30:51 p.m.




16 ene. 2020 3:39:52 p.m.

Para constancia de lo anterior, se firmó la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de ENERO de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Controllista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Brown</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Argy Rodas Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nina Johanna Bagero</u> (Nombre) <u>Nina Johanna Bagero</u> Residente Social - Controllista	(Firma) <u>Alba Alicia Triana de Olaya</u> (Nombre) <u>Alba Alicia Triana de Olaya</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

H04

FORMATO ACTA DE VECINDAD				BOGOTÁ	
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 0		ACTA No. <u>A</u>
DD	ME	AAAA	CONTRATO No. 340-2015-FDLSC		4002814
20	Sep	2020			
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO		
			Nombre del Propietario <u>Luisa Olaya</u>		
			Teléfono <u>321972145</u> No de CC propietario <u>32281007</u>		
			Dirección <u>21197D-2N-45</u> No. de pisos <u>7</u>		
			Long. del frente (mts) <u>6.40</u> Estrato <u>7</u>		
SERVICIOS PÚBLICOS			OBSERVACIONES		
1. Agua ☐ SI ☒ NO			Ninguna		
2. Alcantarado ☐ SI ☒ NO					
3. Energía ☐ SI ☒ NO					
4. Telefonos ☐ SI ☒ NO					
5. Gas ☐ SI ☒ NO					
6. TICS ☐ SI ☒ NO					
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO			ACCESOS VEHICULARES		
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>21197D-2N-45</u> en el barrio <u>Gacacaya</u> con el fin de			1. Residencial ☒ SI ☐ NO		
realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores			2. Comercial ☐ SI ☒ NO		
en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			3. Industrial ☐ SI ☒ NO		
			4. Institucional ☐ SI ☒ NO		
			5. Recreacional ☐ SI ☒ NO		
			6. Barrio ☐ SI ☒ NO		
			7. Bien de interés cultural ☐ SI ☒ NO		
			8. Aldea ☐ SI ☒ NO		
			9. Comercio ☐ SI ☒ NO		
			10. Otro ☐ SI ☒ NO		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de vecindad en la ciudad de Bogotá, D.C., a los <u>20</u> días del mes de <u>Septiembre</u> de <u>2020</u> .					
ELABORÓ:		REVISÓ:		REVISÓ:	
(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>	
(Nombre) <u>O. BONILLA</u>		(Nombre) <u>Camilo Infort</u>		(Nombre) <u>Jureth M. Mantivez</u>	
Residente Técnico - Contratista		Residente Técnico - Interventoría		Residente Social-Interventoría	
(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>		(Firma) <u>[Firma]</u>	
(Nombre) <u>Diuna Garm</u>		(Nombre) <u>Luisa Olaya</u>		(Nombre) <u>Luisa Olaya</u>	
Residente Social - Contratista		Propietario			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC					
1ª copia: Propietario					
2ª copia: Escaner Interventoría					

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-46	20	01	2020	COP-348-2019	ACTA No. 05

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luis Enrique Rodríguez (Propietario)
 Teléfono: 313 434 6107
 Dirección: CL 340 SUR N. 24-09
 Long. del frente (mts): 6 mts Estrato: 2
 No. de CC propietario: 14175308
 No. de pisos: 5

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. TICS	☒	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐

5. Recreacional	☐
6. Baño	☐
7. Bien de Interés Cultural	☐
8. Mito	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐
Cuantos	☐	
El garaje se usa como		
comercio	SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: andén en concreto con algunos fincos escalones en granito con algo de desgaste. 2 tapa de medición de gas y plásticos y otro de metal con contadores en buen estado. tapa metálica en concreto de aguas negras en buen estado.

Fachada: 3 (tres) Pisos. Primer piso con balcón en buen estado, ventana en estructura metálica y vidrios en buen estado. dos (2) Capos metálicos en sus medidores de luz y gas en buen estado (2) dos Puertas de acceso en estructura metálica con algo de óxido. sus vidrios en buen estado. fachada segundo y tercer piso en concreto pintado. Cuarto (4) Ventanas en estructura metálica con algo de óxido en buen estado al igual que los vidrios en buen estado.

Apto N. 1: Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con algo de humedad, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Platin y toros en buen estado.

Baño: marco y Puerta en aluminio con barilla con desgaste por uso, piso y Paredes con baldosa con desgaste por uso, techo en concreto pintado en buen estado, inodoro - cisterna y lavamanos en buen estado, tapos en buen estado, Platin y toros en buen estado.

Cocina: marco metálico y Puerta en madera en buen estado, Piso y paredes con baldosa en buen estado, mesón con baldosa con desgaste y desportillado, techo en placa de concreto pintado con desmenuzamiento de pintura. Apto N. 2: Piso y escalones en granito y baldosa con desportillado al ingreso. Paredes a los costados en concreto pintado con desmenuzamiento de pintura. Pared costado frontal con rejas y desmenuzamiento de pintura. Paredes metálicas en buen estado, Puerta en madera con marco metálico en buen estado, Ventana en estructura metálica con vidrio en buen estado.

Sala: Piso en baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado en aparente buen estado porte inferior. Con poca visibilidad por presencia de objatura, techo con placa de concreto en buen estado.

FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
ACTA DE VICINDAD		VERSIÓN 2	
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
CODIGO FO-SC-06			

Paredes: marco y puerta metálicos en buen estado, Piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado con algo de humedad, lavadero con baldosa en buen estado.
 Bano: Piso con baldosa, en desahogado, Paredes con baldosa en buen estado, lavamanos en buen estado, madera en buen estado, faja de la cisterna en buen estado, marco metálico con vidrio superior en buen estado.
 Puerta en madera en regular estado, Ventana en estructura metálica con algo de oxidación y vidrio en buen estado.
 Cocina: Piso con baldosa en desahogado y faltante de material, Paredes con baldosa a media altura en buen estado, Pared superior en concreto pintado con deterioro menor de pintura al igual que el techo, Ventana en estructura metálica en vidrio en buen estado.

Habitación N. 1: Marco y puerta en madera con algo de desgaste, Piso con mineral con algunos fisuras, Paredes en concreto pintado con poca visibilidad por presencia de objetos en algo de humedad, techo en placa de concreto pintado en buen estado, Ventana con vidrio en estructura metálica con vidrio en buen estado, Platin y toma en buen estado, Ventana con vidrio en estructura metálica con vidrio en buen estado.
 Habitación N. 2: Marco metálico en buen estado sin puerta, Piso en mineral con poca visibilidad por presencia de objetos, Paredes en concreto pintado en aparente buen estado, con poca visibilidad por presencia de objetos, Techo en placa de concreto pintado con deterioro menor de pintura, Platin y toma en buen estado.
 Pasillo con tablero al igual que la escalera de acceso al tercer piso con listones metálicos en buen estado, Paredes en estructura metálica en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, tapa metálica con tejas de concreto pintado en buen estado.
 Alca. N. 3: Marco metálico en buen estado, Techo en placa de concreto pintado en buen estado.
 Sala: Piso con baldosa con desgaste por uso, Paredes en concreto pintado en buen estado, Techo en machimbre de madera en buen estado, luminarias y tomas en buen estado.
 Bano: Marco metálico con puerta en madera y vidrio en buen estado, Piso y Paredes con baldosa en buen estado, lavamanos - madera - cisterna y tomas en buen estado, Techo en placa de concreto pintado en buen estado, Ventana con vidrio en estructura metálica y vidrio en buen estado, Platin y toma en buen estado.
 Cocina: Piso y Paredes con baldosa con algo de desgaste, Techo en placa de concreto pintado en buen estado.
 Tiro (3): Ventana en estructura metálica con sus vidrios en buen estado, Puerta metálica con vidrio en estructura metálica de acceso al parqueadero, Piso en terreno natural con peñas y maleza, Anillamiento en teja de zinc con oxidación y deterioro por intemperie, Grieta vertical en la unión con la otra caja, Concreto orientado, rampa en concreto con desgaste y fisuras, Escalero metálico en madera de acceso al parqueadero, Piso con machimbre de concreto y vigas en otra parte en madera, Techo con lamina de zinc, uno nuevo otros con desgaste por intemperie, soporte y vigas en madera.


Habitación N. 1: Marco metálico y puerta en madera en buen estado, Piso con lamina en madera en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, Techo con machimbre en madera en buen estado, una lamina metálica superior, Platin y tomas en buen estado, Ventana con vidrio en estructura metálica con vidrio en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, Piso con lamina en madera en buen estado.
 Habitación N. 2: Marco metálico y puerta en madera en buen estado, Techo en machimbre de madera en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, Techo en machimbre de madera en buen estado, Platin y tomas en buen estado, Piso en mineral con fisuras en general.
 Habitación N. 3: Marco y puerta en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, Paredes en machimbre de madera de acceso a terraza, con baldosa y listones metálicos en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, Puerta a media altura en madera en regular estado, Piso con baldosa en buen estado, claraboya con sus vidrios en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, Techo en teja de alfar, metálica y plástica con deterioro por intemperie, lavadero en concreto en buen estado con algo de desgaste en sus baldos.

+100

FORMATO ACTA DE VEJINDAD		Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-05	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	




20/01/2020 3:51 PM



20/01/2020 3:51 PM

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Enero de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO RODILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Jhon Bravo</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Patricia Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nini Johanna Baez Torres</u> (Nombre) <u>Nini Johanna Baez Torres</u> Residente Social - Contratista	(Firma)  (Nombre) <u>Luis Enrique Rodríguez</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanear Interventoría

404

FORMATO		ACTA DE VEJECIDAD		BOGOTÁ	
CODIGO	PO-SC-06	PROCESO	VERSION	0	
GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA					
20	SEP.	2020	AAA	CONTRATO No. 345-2019-PU-SC	ACTA No. 5
2. DATOS DEL PRECIO					
Nombre del Prestador: <u>Luis Rodriguez</u> No. de CC propietario: <u>17755308</u>					
Dirección: <u>Calle 20 No. 20-09</u> No. de piso: <u>3</u>					
Lugar del evento (m²): <u>629</u> Estado: <u>2</u>					
SERVICIOS PÚBLICOS					
1. Agua ☐ 2. Alcantarado ☐ 3. Energía ☐ 4. Telefonos ☐ 5. Gas ☐ 6. TICS ☐					
OBSERVACIONES: <u>Ninguna</u>					
ACCESOS VEHICULARES					
1. Residencial ☐ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐					
5. Vías secundarias ☐ 6. Bulevar ☐ 7. Ben de las 44 cultura ☐ 8. Rápido ☐					
Garaje ☐ Si ☐ No ☒					
El garaje se usa para: ☐ Almacenamiento ☐ Si ☐ No ☐					
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO DEBEMOS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO					
Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Calle 20 No. 20-09</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vejecidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.					
Para constancia de lo anterior, se firma en presente acta, la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones descriptas en el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de gestión del Consorcio Malla Vial BBC.					
ELABORÓ:		REVISÓ:		REVISÓ:	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)		(Nombre)		(Nombre)	
<u>E. BONILLA</u>		<u>Camilo Intente</u>		<u>Juretha Martinez (Piq. Apoy)</u>	
Residente Técnico - Contratista		Residente Técnico - Interventoría		Residente Social-Interventoría	
<u>Conjucapero</u>		<u>Luis E. Rodriguez</u>			
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)		(Nombre)			
<u>David Caballero</u>					
Residente Social - Contratista					
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC					
1ª copia: Propietario					
2ª copia: Escaner Interventoría					

1110

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CÓDIGO FO-SC-05	20	01	2020	COP-340-2018
				4002814
				ACTA No. 06

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



20/01/2020 10:16 am

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Enka Mendoza (Propietaria)

Teléfono: 322629143 No de CC propietario: 53015812

Dirección: Cll 390 Sur N 24-15 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6 mts. Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

	SI	NO	ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	☐	Cuentos
3. Industrial	☐	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	☐	comercio SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	☐	
6. Balcón	☐	☐	
7. Bien de interés cultural	☐	☐	
8. Mito	☐	☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: andén en concreto con figuras en general y con baldosas en mosaico, tapa metálica con medidor de agua en buen estado.

Fachada: dos (2) pisos en concreto pintado en buen estado, con metalicos de luz y con con algo de oxido en buen estado, tres (3) ventanas en estructura metálica en buen estado, dos (2) ventanas con vidrios fracturados, marco y puerta de acceso en estructura metálica con vidrio en buen estado, con algo de oxido en la puerta.

Escaleras de acceso en concreto con desperdicio faltante de material, Paredes en concreto pintado a los costados en buen estado, techo con machimbre PVC, con luminaria en buen estado.

Habitación N. 1: Piso en concreto con poca visibilidad por presencia de objetos, paredes en concreto pintado con humedad en general, techo en placa de baldosa con soportes metálicos con oxido y humedad.

Sala: Piso con lamina de madera sobre puesto, con deterioro, paredes en concreto pintado con humedad y desconformismo de pintura, techo con machimbre PVC y luminaria en buen estado.

Habitación N. 2: marco y puerta en madera en buen estado sin chapa, Piso con lamina de madera desconformada al ingreso, Paredes en concreto pintado con figura y humedad parte superior costado Sur, techo con machimbre PVC y luminarias en buen estado, Ventanas costado norte: una con vidrios lavados y la otra con vidrios fracturados.

Habitación N. 3: marco y puerta en madera en buen estado sin chapa, Piso con lamina de madera con deterioro y undimiento en el terreno, Paredes en concreto pintado con humedad y desconformismo de pintura en general, Ventana costado Sur en estructura metálica y vidrios en buen estado.


Cocina: Piso con baldosa fracturada, Paredes en concreto pintado con figuras costado norte y humedad parte superior, marco en concreto con baldosa algunos fracturados, techo con machimbre PVC en buen estado.

Baño: Piso con baldosa algunos figuras, Paredes con baldosa algunos figuras otros en concreto costado norte con

Format: FQ-AC-07 Version: 03

1112

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSION 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-08				



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Enero de 2020

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Residente Social - Contratista

(Firma)

(Nombre)

Propietario

Original: CONSORCIO MALLA MIAL BSC

1ª copia: Propietario


2ª copia: Escanner Interventoría

113

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ																								
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0																									
28 Sep 2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC	4002814	ACTA No. 6																								
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Angel Hernandez</u> Teléfono: <u>871 7300 837</u> No de CC propietario: <u>3495777</u> Dirección: <u>CH 39 2N-15</u> No. de pisos: <u>2</u> Long. del frente (mts): <u>6x9</u> Estrecho: <u>2</u>																								
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CH 39 2N-15</u> en el barrio <u>Guerrero</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			SERVICIOS PÚBLICOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6">Funguena</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Telefonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	Funguena	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Telefonos	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☒	☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																								
1. Agua	☒	☐	Funguena																								
2. Alcantarillado	☒	☐																									
3. Energía	☒	☐																									
4. Telefonos	☒	☐																									
5. Gas	☒	☐																									
6. TICS	☒	☐																									
4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CH 39 2N-15</u> en el barrio <u>Guerrero</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			ACCESOS VEHICULARES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>			SI	NO	1. Residencial	☒	☐	2. Comercial	☒	☐	3. Industrial	☒	☐	4. Institucional	☒	☐								
	SI	NO																									
1. Residencial	☒	☐																									
2. Comercial	☒	☐																									
3. Industrial	☒	☐																									
4. Institucional	☒	☐																									
Para constancia de lo anterior, se firma la presente actuando la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sept</u> de <u>2020</u> .																											
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. DONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría																									
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Gudiño</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Janeth Blarinez</u> Residente Social-Interventoría																									
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Firma]</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Firma]</u> Propietario																									
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría																											

FORMATO ACTA DE VECINDAD			Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	
20	01	2020	COP-340-2018	ACTA No. 09

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



20 ene. 2020 11:17:02 a.m.

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Daniel Simón (Hijo Propietario)
 Teléfono: 301 232 6236 No de CC propietario: 1023804068
 Dirección: CH 390 SW N. 2 N. 21 No. de pisos: 4
 Long. del frente (mts): 6 mts Estrecho: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Balcón	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de Interés Cultural	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐
		Garaje SI ☒ NO ☐	
		Cuentas	
		El garaje se usa como	
		comercio SI ☐ NO ☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: arden con baldosa en buen estado, muro en concreto con desprendimiento de material, tapa metálica con medidor de agua en buen estado.

Fachada: tres (3) pisos en concreto pintado con humedad y descompostamiento de pintura parte inferior, tapas metálicas de luz y gas en buen estado, Graca (5) Ventanas en general en estructura metálica con sus vidrios en buen estado, Puerta de acceso con marco en estructura metálica con vidrio en el medio de la puerta en buen estado.

Pavimento: Piso con baldosa algunos reveses en buen estado, Paredes parte baja con baldosa y parte superior con concreto pintado en buen estado, tapa metálica con juego de tornos de luz en buen estado costado oriental.

Habitación N. 1: marco y Puerta en madera con algo de desgaste en buen estado, Paredes con baldosa y concreto pintado en buen estado, Piso con baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado.

Inodoro - cisterna y tapas en buen estado (con baldosa).

Escaleras de acceso Segundo piso: con baldosa algunos desportillados, paredes a los costados en concreto pintado en buen estado, Platin y tuerca en buen estado.

Sala: Piso con baldosa en buen estado, Paredes con baldosa parte inferior y en concreto pintado parte superior en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado luminarias y tapas en buen estado.

Comedor: Piso con baldosa en buen estado, Paredes con baldosa parte inferior y en concreto pintado parte superior humedad y descompostamiento de pintura costado occidental al igual que en la placa del techo.

Habitación N. 2: marco y Puerta en madera en buen estado, Paredes en concreto pintado con algunos fisuras costado occidental, techo en Drywall pintado y luminarias incrustadas en buen estado, Ventanas costado occidental en estructura metálica con vidrios en buen estado.

Cocina: Piso con baldosa en buen estado, Paredes con baldosa y concreto en buen estado, techo en placa de concreto

HCB

FORMATO ACTA DE VECINDAD				BOGOTÁ	
CODIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 0			
19	10	2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLSC		ACTA No. 19
402814					
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO		
			Nombre del Propietario: <u>Tulia Hachner</u>		
			Teléfono: <u>3632282</u> No de CC propietario: <u>41570072</u>		
			Dirección: <u>CH 390 2N-33</u> No. de pisos: <u>3</u>		
			Long. del frente (m): <u>6.29</u> Estrecho: <u>2</u>		
SERVICIOS PÚBLICOS			OBSERVACIONES		
1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO					
USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☐ SI ☒ NO 3. Industrial ☐ SI ☒ NO 4. Institucional ☐ SI ☒ NO			5. Recreacional ☐ SI ☒ NO 6. Barrio ☐ SI ☒ NO 7. Bien de interés cultural ☐ SI ☒ NO 8. Misto ☐ SI ☒ NO		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CH 390 2N-33</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BSC.					
<u>La propietaria no firma por firme en la propiedad en la parte de atrás.</u>					
<u>El 19 de octubre de 2020 se realiza visita al inmueble. El concepto técnico se ilustra en la parte trasera del documento</u>					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>19</u> días del mes de <u>10</u> de <u>2020</u>					
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. BENICHA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Carlo Inarte</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Graciela Hachner</u> Residente Social-Interventoría	
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Guevara</u> Residente Social - Controladora		(Firma) <u>No firma</u> (Nombre) <u>[Firma]</u> Propietario			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escaner Interventoría					

El ingeniero Oliverio Bonilla informa que la Firma contratista no es responsable de las afectaciones mencionadas por la Ciudadana, debido a que el proceso constructivo se encontraba entre 10 a 12 mts. de longitud y 5 mts de profundidad, razón por la cual no se efectuará ninguna reparación.


Finalmente, la Ciudadana no firma el documento y se da por cerrada el caso de vecindad de cierre.

Nota= la interventora se canoniza con la propietaria con el fin de verificar la información que presenta el contratista con el fin de validar la visita técnica, la propietaria refiere que fue realizada.

4184

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-06	COP-340-2018		ACTA No. 11	
21	01	2020	4008314	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Daniel Andres Medina Bonavides
 Teléfono: 315078695 No de CC propietario: 103610959
 Dirección: Calle 340 N. 2N-03 No. de pisos: 3
 Long. del frente (mts): 6mts Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. TICS	☒	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐

ACCESOS VEHICULARES

5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
6. Beldio	☐	Cuantos
7. Bien de Interés cultural*	☐	El garaje se usa como
8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: andén en concreto con desperdite por intemperie, tapa metálica y medidor de agua en buen estado. Fachada de 3 pisos con paredes en concreto pintado con humedad en el tercer piso, 3 ventanos en estructura metálica en buen estado una de ellos con vidrios rotos y otros 3 ventanos costado oriental en buen estado, dos cajas metálicas con algo de óxido, en medidores de luz y gas en buen estado. Portón metálico de acceso a garaje en buen estado, Puerta de acceso con marco en estructura metálica con chaparral y vidrios en buen estado.

Altos: Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado con desplumado de pintura costado sur, desplumamiento de pintura sobre interior costado occidental, techo en concreto pintado en buen estado.

Taller: Piso en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado con desplumamiento en el costado oriental y humedad en la parte interior del costado norte y occidental. Ventanos costado occidental metálicos sin vidrios. Paredes con baldosa en buen estado. Paredes con enchape en buen estado, lavamanos - modulos - cisternas y tapos en buen estado. Marco de la puerta en estructura metálica en buen estado.

Habitación: Piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado con desplumamiento de Paredes costado norte, en la parte interior de la pared.

Cocina: marco en madera en buen estado sin puerta, Piso con baldosa en buen estado, al igual que las paredes. Ventanos una en el costado oriental en estructura metálica sin vidrios y la otra costado norte con algo de óxido y vidrios en buen estado y techo con baldosa en buen estado.

Salón: Piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado y techo en buen estado. En concreto pintado.

Comedor: Piso en baldosa en buen estado con un golpe en forma de círculo, Paredes en concreto pintado en

11. 11. 11


11. 11. 11

11. 11. 11




11. 11. 11

11. 11. 11

FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-SC-06	ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSION 2	
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
buen estado, con finura en el costado oriental, deterioramiento costado norte, techo en buen estado con deterioramiento de pintura, en el costado Nro - oriente. Habitación N.1: con marco en madera en buen estado sin puerta, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, pte inferior con humedad y salpitrado de pintura, techo en buen estado. Habitación N.2: piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad parte inferior del costado sin humedad y en la parte inferior del costado norte con deterioramiento techo en buen estado. Habitación N.3: con marco de madera y pintura metálica en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en buen estado, con una ventana de marco metálico en buen estado al igual que al vidrio. Escaleros de acceso al tercer piso: piso en grunita con listones metálicos en el borde, paredes en concreto pintado en buen estado y techo en placa de concreto pintado y vidrios en buen estado. Alto N.2: marco metálico sin puerta en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado y en el costado norte con finura y resaca de concreto en placa de concreto con una clavija con vidrios con algunos rotos. Cocina: piso con baldosa en buen estado al igual que los paredes con vidrios al estar pintado sur techo con baldosa con algunas finuras en general. Habitación N.1: piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado, en buen estado, con una ventana en el costado sur con algo de oxido con vidrios finura, techo en buen estado. Habitación N.2: marco y puerta en madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado, pared con resaca de concreto con humedad. Habitación N.3: marco y puerta en concreto pintado, en buen estado, sin un vidrio, piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado. Pared costado oriental en concreto pintado, con humedad y techo en placa de concreto en buen estado. Escalera en la terraza de estructura metálica con algo de oxido y finura de union con concreto. Escalera de acceso al segundo nivel: con baldosa y vidrios metálicos paredes con finura en general y deterioramiento de pintura, piso en placa de concreto, área de lavatorio paredes en concreto con humedad y finura con dos ventanas metálicas con oxido y sin vidrios, techo en placa de concreto en buen estado, con humedad y finura. Coteno: piso con metal con finura y faltante de material, escalera de acceso en concreto con listones metálicos y faltante de material, paredes en concreto pintado con humedad y deterioramiento de pintura y techo en placa de concreto pintado en buen estado.			

FORMATO ACTA DE VEJECIDAD		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-GC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSION 2
 			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de enero de 2020.

ELABORÓ:  (Firma) <u>OLIVERIO BONILLA</u> (Nombre) Residente Técnico - Contralista	REVISÓ:  (Firma) <u>John A. Bravo B.</u> (Nombre) Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ:  (Firma) <u>Anya Roxana Carretero</u> (Nombre) Residente Social-Interventoría
 (Firma) <u>Nini Johanna Boqueot</u> (Nombre) Residente Social - Contratista	 (Firma) <u>Daniel Medina</u> (Nombre) Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Ecanner Interventoría

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000


1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

8184
H32

FORMATO ACTA DE VECINDAD				BOGOTÁ	
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0			
28 DD	Sep Mes	2020 AAAA	CONTRATO No. 346-2019-FULSC		ACTA No. 11
			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Nora Benavides</u> Teléfono: <u>314 2328134</u> No de CC propietario: <u>31814045</u> Dirección: <u>C/ 390 N/ 21-03</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>6 mts</u> Estrato: <u>2</u>		
			SERVICIOS PÚBLICOS <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO </td> <td style="width: 50%;"> OBSERVACIONES <u>Ninguna.</u> </td> </tr> </table>		
1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO	OBSERVACIONES <u>Ninguna.</u>				
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>C/ 390 N/ 21-03</u> en el barrio <u>Guerreros</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .					
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Lamberto Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jureth M. Montañez (Prof. Arce)</u> Residente Social-Interventoría	
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Guatón</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>Nora Benavides</u> (Nombre) <u>Nora Benavides</u> Propietario			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escanner Interventoría					


FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				Alcaldía de Bogotá																																																	
CÓDIGO FO-SC-06		VERSIÓN 2		ACTA No. 12																																																	
22	01	2020	COP-340-2019	4002914																																																	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Jenny Sanchez (Propietaria)</u> Teléfono: <u>3129462509</u> Dirección: <u>CL 390 Sur N. 2N-51</u> Long. del frente (mts): <u>6mts</u> Estrato: <u>2</u> No de CC propietario: <u>51962256</u> No. de pisos: <u>4</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width:100%;"> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">USO ACTUAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> <tr> <td>1. Residencial ☒</td> <td>5. Recreacional ☐</td> <td>Garaje SI ☐ NO ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Comercial ☐</td> <td>6. Baldío ☐</td> <td>Cuartos ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Industrial ☐</td> <td>7. Bien de interés cultural* ☐</td> <td>El garaje se usa como ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Institucional ☐</td> <td>8. Mixto ☐</td> <td>comercio SI ☐ NO ☐</td> <td></td> </tr> </table>				SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐		2. Alcantarillado	☒	☐		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☒	☐		5. Gas	☒	☐		6. TICS	☐	☐		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒		2. Comercial ☐	6. Baldío ☐	Cuartos ☐		3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	El garaje se usa como ☐		4. Institucional ☐	8. Mixto ☐	comercio SI ☐ NO ☐	
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																		
1. Agua	☒	☐																																																			
2. Alcantarillado	☒	☐																																																			
3. Energía	☒	☐																																																			
4. Teléfonos	☒	☐																																																			
5. Gas	☒	☐																																																			
6. TICS	☐	☐																																																			
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																			
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒																																																			
2. Comercial ☐	6. Baldío ☐	Cuartos ☐																																																			
3. Industrial ☐	7. Bien de interés cultural* ☐	El garaje se usa como ☐																																																			
4. Institucional ☐	8. Mixto ☐	comercio SI ☐ NO ☐																																																			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO <u>ESPACIO PÚBLICO:</u> PISO en baldosa en buen estado con muros en ladrillo con algo de fisuras y reja metálica en buen estado, tapa metálica con rejilla en su interior y medidor de agua en buen estado. <u>FACHADA:</u> Cuatro (4) pisos todos con balcón a la vista con bloque a la vista en el cuarto piso con algunos fisuras en general. En el primer piso dos carpas metálicas con rejilla y medidores de luz y gas en buen estado, dos puertas de acceso con marco en estructura metálica y vidrios de las puertas todo buen estado. Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, segundo piso dos ventanas en estructura metálica en buen estado cada una con un vidrio roto, tercer piso dos ventanas en estructura metálica con sin vidrios en buen estado, cuarto piso con ventanal metálico fente de vidrios y uno roto. los otros en buen estado. <u>APTA N. 1:</u> PISO con baldosa con desgaste por uso, paredes en concreto pintado con humedad por la superior costado Sur. Ventana costado norte en estructura metálica con uno de sus vidrios fisurado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. <u>PORNO:</u> marco y puerta en madera en buen estado, PISO y Paredes con baldosa en buen estado, lavamanos - moderno, cisterna y tapas en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado. <u>ÁREA DELAJO DE ESCALERAS:</u> PISO con baldosa con rejas alfilerado en terreno natural, Paredes con baldosa y techo en buen estado. <u>APTA N. 2:</u> Escaleras con baldosa en buen estado, pared costado oriental en concreto pintado con desmenuzamiento de pintura, pared costado occidental en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. <u>PASILLO:</u> PISO en baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado, Ventana costado oriental en estructura metálica con vidrio fisurado.																																																					

FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO	ACTA DE VEJECIDAD	VERSION	
FO-SC-88	PROCESO	2	
GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA			
Sala: marco metálico sin puerta en buen estado, piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en la en estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Habitación N.1: marco y puerta en madera en buen estado, piso en baldosa, paredes en concreto pintado con algo de humedad, techo en estructura metálica con vidrio roto y faltante de otro, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Cocina: piso con baldosa, algunos fructurados, paredes y techo en baldosa, muros en concreto con baldosa fructurada y desportillado. Habitación N.2: marco y puerta en madera en buen estado, piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad, techo en estructura metálica con algo de oxido y vidrios fructurados. Pasillo: piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en concreto pintado con clavos fijos y clausura metálica con cuatro vidrios fructurados. Baño: marco con soportes verticales en estructura metálica con deterioro por oxido, puerta en madera en regular estado con rito y faltante de material, pared interior, piso en baldosa con desgaste normal por uso, algunos fijos, paredes y techo con baldosa en buen estado, pared exterior sin con fijas horizontal en la baldosa, ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, baño -madera y taller en buen estado. Taller: marco y puerta metálica con algo de oxido con un vidrio de la puerta fructurado, pared de fachada en baldosa a la vista, con algunos fijos, piso en concreto roto con desnielos, patio posterior de área de coque, algunos accesorios en concreto con algunos fijos en concreto, cerramiento de toda el área en tela de zinc y postes en madera, con deterioro por intemperie, techo con soportes y vigas en madera con deterioro, teja de zinc con desgaste por intemperie. Porton en madera: con desgaste por uso e intemperie. Lavadero: en concreto con algo de desgaste y fijos. Pared exterior en concreto pintado con fijos y algo de humedad. Escaleras de acceso al tercer piso: con baldosa en buen estado, reja metálica de puerta en buen estado, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto en buen estado. Pasillo: piso en baldosa en buen estado, clausura en estructura metálica con algunos vidrios fructurados, paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, clausura en estructura metálica con algunos de sus vidrios fructurados. Baño: marco metálico con algo de oxido, puerta en madera en buen estado sin chapa, piso con baldosa en buen estado, paredes y techo con baldosa, fijas en la pared, techo orientado, desgaste de lavaderos, tablas, solera lavadero -cisterna -lavamanos y tapas en buen estado, ventana en madera, establo occidental con deterioro de pintura. Cocina: en uso: piso con baldosa en buen estado, paredes con baldosa, fijas a cuido, establo, techo con baldosa con una fija. Ventana exterior sin en estructura metálica con vidrios en buen estado -tapa metálica con juego de tornos de luz en buen estado, establo norte. Habitación N.3: marco y puerta en madera en buen estado, piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con fijas y humedad, establo occidental, techo en placa de concreto pintado con humedad y deterioro de material del fondo. Ventana en estructura metálica en buen estado, al igual que los vidrios. Habitación N.4: marco y puerta en madera con chapa en buen estado, piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con fijos en los postes, superficies de los establos sin -madera y norte, humedad por la superior, establo occidental, techo en placa de concreto pintado en buen estado. Sala: piso en baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con fijas, establo occidental - sur y norte.			




FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSION 2	Alcaldía de Bogotá
--	--	----------------------------	---------------------------



22.01.2020 8:01









Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de ENERO de 2020.

ELABORO: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Roxana Cordero</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nina Johanna Bogaert</u> (Nombre) <u>Nina Johanna Bogaert</u> Residente Social - Contratista	(Firma)  (Nombre) <u>Yenny Sanchez</u> Propietario	




Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría

437 8189

FORMATO ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ	
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0	
28 Sep 2020	CONTRATO No. 340-2019-FDLBC	4002814	ACTA No. 12
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 		2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Fla. Maria Morales</u> Teléfono: <u>367 3279</u> No de CC propietario: <u>4551 636</u> Dirección: <u>CH 390 2N-51</u> No. de pisos: <u>4</u> Long. del frente (mts): <u>6x9</u> Estrato: <u>2</u>	
		SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☐ SI ☐ NO 3. Energía ☐ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☐ SI ☐ NO 5. Gas ☐ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO	
		OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>	
		USO ACTUAL 1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☐ SI ☐ NO 3. Industrial ☐ SI ☐ NO 4. Institucional ☐ SI ☐ NO 5. Recreacional ☐ SI ☐ NO 6. Baldío ☐ SI ☐ NO 7. Bien de Interés Cultural ☐ SI ☐ NO 8. Mixto ☐ SI ☐ NO	
		ACCESOS VEHICULARES Garage ☐ SI ☒ NO Cocheras ☐ SI ☐ NO El garaje se usa como ☐ SI ☐ NO	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CH 390 2N-51</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de vigencia, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .			
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>D. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría	
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Diana Gaitan</u> Residente Social - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Jeth M. Martinez (Prof. Apoyo)</u> Residente Social-Interventoría	
		ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Flor de Amargosa</u> Propietario	
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanear Interventoría			



FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá																																																											
CÓDIGO FO-SC-06			COP-340-2019	ACTA No. 50																																																											
03	02	2020																																																													
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>San Informacion</u> Teléfono: <u>4381305 N 2N-39</u> Dirección: <u>San Informacion</u> Long. del frente (mts): <u>6 mts.</u> Estrato: <u>2</u> No de CC propietario: <u>3</u> No. de pisos: <u>3</u> SERVICIOS PÚBLICOS <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="6">En la descripción del predio.</td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. TICS</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="2">ACCESOS VEHICULARES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Residencial</td> <td>☒</td> <td>5. Recreacional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Comercial</td> <td>☐</td> <td>6. Baldío</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Industrial</td> <td>☐</td> <td>7. Bien de interés cultural*</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td>☐</td> <td>8. Mixto</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Garaje SI</td> <td>NO ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cuartos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>El garaje se usa como</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>comercio SI</td> <td>NO ☐</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua	☒	☐	En la descripción del predio.	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Teléfonos	☐	☐	5. Gas	☒	☐	6. TICS	☐	☐	USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES		1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	4. Institucional	☐	8. Mixto	☐			Garaje SI	NO ☒			Cuartos				El garaje se usa como				comercio SI	NO ☐
	SI	NO	OBSERVACIONES																																																												
1. Agua	☒	☐	En la descripción del predio.																																																												
2. Alcantarillado	☒	☐																																																													
3. Energía	☒	☐																																																													
4. Teléfonos	☐	☐																																																													
5. Gas	☒	☐																																																													
6. TICS	☐	☐																																																													
USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																																																													
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐																																																												
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐																																																												
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐																																																												
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐																																																												
		Garaje SI	NO ☒																																																												
		Cuartos																																																													
		El garaje se usa como																																																													
		comercio SI	NO ☐																																																												
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO 1ª visita: Se realizó primera visita el día Martes 21 de Enero a las 10:00 a.m. Pero nadie atendió, razón por la cual se programa segunda visita para el día jueves 30 de Enero del 2020 con volante bajo puerta. 2ª visita: Se realizó segunda visita el día jueves 30 de Enero del 2020. Pero nadie atendió, razón por la cual se programa tercera y última visita para el día lunes 03 de Febrero del 2020 con volante bajo puerta. 3ª visita: Se realizó tercera y última visita el día lunes 03 de Febrero del 2020 a las 9:00 a.m. Pero nadie atendió razón por la cual se hace Acta de Vericidad por fachada. Estado público: orden con mineral rojo con algunos fixos, escaleras en concreto rustico con desgaste natural por intemperie. Tapa metálica en buen estado sin medidor de agua. Azotea con collarín muy en concreto pintado con humedad y desconexión de pintura. Pared superior con rejilla incompleta en estructura metálica con deterioro. Fachada primer piso: en concreto pintado con desconexión de pintura y del pared. Pisos metálicos con medidores de luz y gas en buen estado. Puertas y marco en estructura metálica con óxido y vidrio en buen estado, una ventana en estructura metálica faltante de un vidrio. Fachada del segundo piso: en ladrillo a la vista con algunos desportillados, dos Ventanas en estructura metálica con óxido uno de ellos sin vidrio. Fachada tercer piso: en ladrillo a la vista con una ventana en estructura metálica con óxido y vidrio en buen estado.																																																															

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-46			
 			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>03</u> días del mes de <u>Febrero</u> de <u>2010</u>.			
ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>ELVIRA B. B. B.</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B.</u> Residente Técnico - Interventoría	
(Firma) <u>Neri Johanna Boqueron</u> (Nombre) <u>Neri Johanna Boqueron</u> Residente Social - Contratista		(Firma)  (Nombre) <u>Aray Roxana Contreras</u> Residente Social-Interventoría	
(Firma) <u>Neri Johanna Boqueron</u> (Nombre) <u>Neri Johanna Boqueron</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u> </u> (Nombre) <u> </u> Propietario	
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BSC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanner Interventoría			

1140

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ	
CÓDIGO FO-8C-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0		
CONTRATO No. 340-2018-FDLSC			ACTA No. <u>50</u>	
28 Sep 2020 2020				
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 			2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Lidy Barrera</u> Teléfono: <u>312 666 2019</u> No de CC propietario: <u>1122646969</u> Dirección: <u>CIT 19D 2N-19</u> No. de pisos: <u>3</u> Long. del frente (mts): <u>6.9</u> Extrato: <u>2</u>	
SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO			OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>	
USO ACTUAL 1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☐ SI ☐ NO 3. Industrial ☐ SI ☐ NO 4. Institucional ☐ SI ☐ NO			ACCESOS VEHICULARES 5. Paseo a caballo ☐ SI ☐ NO 6. Balda ☐ SI ☐ NO 7. Bien de interés cultural ☐ SI ☐ NO 8. Mito ☐ SI ☐ NO	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>CIT 19D 2N-19</u> en el barrio <u>Cuicamayes</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .				
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. BOMILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría		
REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jineith Al</u> Residente Social-Interventoría		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Jineith Al</u> Residente Social-Interventoría		
REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Guadalupe</u> Residente Social - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Lidy Barrera G</u> Propietario		
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1° copia: Propietario 2° copia: Escarner Interventoría				

FORMIATO		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-SC-06	ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSION 2	
GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA			

con humedad y deterioramiento de pintura.

Bano: muros y puerta en madera en buen estado, piso y paredes en buen estado, humedad en la pared estebo Sur. al lado de la ventana en estructura metalica con vidrio en buen estado con algo de oxido, lavamanos -cisterna y fajas en buen estado.

Batio: muros y puerta en estructura metalica con vidrio en buen estado, con baldosa y concreto visible al piso. algunas fajas. Pared con baldosa y concreto pintado en deterioramiento de pintura Estado Nor-occidente.

Escaleros de acceso al Pasigüero en concreto en degradado.

Paragüero: Piso en concreto visible en cemento en top de zinc. Pared en estructura metalica con teja de zinc techo con soporte metalico y de madera en buen estado. Sello de zinc en buen estado.

Escalera de acceso Segundo Piso: en concreto con granito degradado en los bordes. Paredes en concreto pintado con soplamiento de pintura. Contacto oriental, techo en placa de concreto con humedad y deterioramiento de pintura.

Habitación N. 3: muros y puerta en madera con chapa en buen estado, techo en Drywall en buen estado, pintura en las uniones, suelos, luminarios en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad estado Sur. y deterioramiento de pintura.

Bano: muros y puerta en madera en buen estado, piso y paredes con baldosa en buen estado, Pate superior visible en yeso incompleto, Plafon y tope en buen estado, lavamanos -inodoro -cisterna con tope en buen estado, techo en placa de concreto con humedad y fajas.

Bano 2: muros y puerta en madera en buen estado, piso y paredes con baldosa en buen estado, techo en placa de concreto pintado con humedad y deterioramiento de pintura, lavamanos -inodoro -cisterna con tope en buen estado.

Pasillo: Piso en baldosa y granito con degradado. Pared Contacto occidental pintado con humedad deterioramiento de pintura y del pasillo, techo en placa de concreto pintado con fajas al lado de la claraboya. En los vidrios en buen estado.

Estudio: Piso en laminas de madera con degradado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado claraboya metalica con algo de oxido con laminas de color en buen estado.

Habitación N. 4: muros y puerta en madera en buen estado, piso y paredes con baldosa en buen estado, con degradado por uso, Paredes con humedad y deterioramiento de material y pintura fajas sobre la puerta al interior de la habitación Ventana en estructura metalica con vidrio en buen estado.

Habitación N. 5: muros y puerta en madera en buen estado, piso con laminas de madera con algo de degradado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en laminas de PVC en buen estado, luminarios incandescentes en buen estado Ventana Contacto Sur en estructura metalica en buen estado.

Escaleros de acceso tercer piso: en concreto con baldosa incrustada, paredes en concreto pintado con fajas horizontal Contacto norte, techo en placa de concreto pintado con algo de humedad.


Puerta de acceso en estructura metalica con vidrio en buen estado, piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, division es drywall en buen estado.

Area de taller: muros y puerta en estructura metalica con algo de oxido en buen estado, Paredes en concreto pintado y un Drywall en buen estado, techo en teja de granito y de zinc, en buen estado.

APT N. 2: Pared en concreto pintado con humedad y deterioramiento de pintura. Puerta en madera con madera en buen estado.

Cocina - Sala: Piso en baldosa, faldones de piezas con degradado por uso, Paredes en concreto pintado y con baldosa en buen estado, techo con laminas de Drywall y yeso en regular estado Ventana Contacto oriental en estructura metalica con vidrios en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			VERSIÓN 2	Alcaldía de Bogotá
CODIGO FO-SC-05				



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de ENERO de 2020.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
OLIVERO GONNEX

Residente Técnico - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
John A. Bravo B

Residente Técnico - Interventoría

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
Angy Bruna Costarex

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Nina Johanna Bogues
Nina Johanna Bogues

Residente Social - Contratista

(Firma)

(Nombre)

[Signature]
DANIEL JIMENEZ ESPINOSA

Propietario

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

1° copia: Propietario

2° copia: Escanner Interventoría

1118

FORMATO ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ	
CÓDIGO FO-SC-08	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 0	
28 Sep 2020 BU	CONTRATO No. 343-2019-PDLBC	4002814	ACTA No. 7
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 		2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Martha Espinosa</u> Teléfono: <u>3191444</u> Dirección: <u>Calle 14 Sur 2N-21</u> Long. del frente (mts): <u>6.29</u> Estrato: <u>2</u> No. de pisos: <u>3</u> No. de CC proceltario: <u>3191444</u> No. de pisos: <u>3</u>	
		SERVICIOS PÚBLICOS 1. Agua ☒ SI ☐ NO 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO 3. Energía ☒ SI ☐ NO 4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO 5. Gas ☒ SI ☐ NO 6. TICS ☒ SI ☐ NO OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>	
		ACCESOS VEHICULARES 1. Residencial ☒ SI ☐ NO 2. Comercial ☒ SI ☐ NO 3. Industrial ☒ SI ☐ NO 4. Institucional ☒ SI ☐ NO 5. Domicinacional ☒ SI ☐ NO 6. Balda ☒ SI ☐ NO 7. Bien de interés cultural ☒ SI ☐ NO 8. Vial ☒ SI ☐ NO 9. Garaje ☒ SI ☐ NO 10. Cuartón ☒ SI ☐ NO 11. El garaje se usa como ☒ SI ☐ NO 12. Comercio ☒ SI ☐ NO	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO Una vez finalizadas las actividades de obra, se realiza visita al predio ubicado en: <u>Calle 14 Sur 2N-21</u> en el barrio <u>Guadalupe</u> con el fin de realizar el cierre del acta de vecindad. Lo anterior, teniendo en cuenta que culminadas las actividades de obra no se presentaron afectaciones, ni es probable la aparición de afectaciones posteriores en el inmueble por causa de la obra. En consecuencia, la firma de este documento certifica estar a paz y salvo por todo concepto con relación a la obra ejecutada por el Consorcio Malla Vial BBC.			
Para constancia de lo exterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los <u>28</u> días del mes de <u>Sep</u> de <u>2020</u> .			
ELABORÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>O. BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista		REVISÓ: (Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Camilo Infante</u> Residente Técnico - Interventoría	
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Diana Cordero</u> Residente Social - Contratista		(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>Martha Espinosa</u> Propietario	
(Firma) <u>[Firma]</u> (Nombre) <u>[Firma]</u> Residente Social - Interventoría			
Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC 1ª copia: Propietario 2ª copia: Escanear Interventoría			


FORMATO ACTA DE VECINDAD			VERSIÓN 2		Alcaldía de Bogotá	
CÓDIGO FO-AC-08			GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
20	01	2020	COP-340-2018		ACTA No. 08	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO			
 20.01.2020 3:00 p.m.			Nombre del Propietario <u>LUZ MARINA BLANCO (Propietaria)</u>			
			Teléfono <u>3199163478</u>			
			Dirección <u>CALLE 390 SUR N. 27-27</u>			
			Long. del frente (mts) <u>6 MTS</u>			
			Estrato <u>2</u>			
No. de CC propietario <u>51561544</u>			No. de pisos <u>3</u>			
SERVICIOS PÚBLICOS			OBSERVACIONES			
1. Agua ☒ SI ☐ NO						
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO						
3. Energía ☒ SI ☐ NO						
4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO						
5. Gas ☒ SI ☐ NO						
6. TICS ☐ SI ☒ NO						
USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial ☒			5. Recreacional ☐		Garaje SI ☒ NO ☐	
2. Comercial ☐			6. Balcón ☐		Cuentos ☐	
3. Industrial ☐			7. Bien de Interés Cultural ☐		El garaje se usa como ☐	
4. Institucional ☐			8. Muro ☐		comercio SI ☐ NO ☒	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO						
Espacio Público: Andén con baldosa en buen estado, tapa metálica con medidor de agua todo en buen estado, baranda metálica con reja en buen estado.						
Fachada: Tres pisos. Primer piso en concreto pintado con firma escalonada debajo de la ventana. Ventana en estructura metálica con vidrios en buen estado, dos capas metálicas con algo de óxido y medidores de luz y gas en buen estado. Segundo piso en concreto pintado en buen estado, dos ventanas en estructura metálica con sus vidrios en buen estado. Tercer piso en bloque a la vista en buen estado, baranda metálica con algo de óxido en general, una ventana en estructura metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado.						
Muro y puerta de acceso en estructura metálica con vidrio en buen estado.						
Sala: Piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad costado en general parte inferior. Fachada en placa de concreto pintado en buen estado.						
Área de Soledad: Paredes en concreto pintado con humedad en general, con poca visibilidad del piso por presencia de objetos. Tapa metálica con medidor de agua todo en buen estado.						
Escalera de acceso Segundo piso: con baldosa y listones metálicos en buen estado, paredes a los lados en concreto pintado en buen estado. Puerta tipo reja en estructura metálica en buen estado. Piso con baldosa en buen estado, paredes en concreto pintado con humedad costado norte y sur. Fachada en placa de concreto en buen estado, luminarias y tomas en buen estado. Ventana costado norte en estructura metálica en buen estado sin manija de cierre.						
Habitación N. 1: Muro y puerta metálica con algo de óxido y vidrios en buen estado. Piso con baldosa en buen estado. Paredes en concreto pintado con humedad costado norte y sur. Ventana en estructura metálica costado norte en buen estado con sus vidrios. Ventana en estructura metálica costado sur en buen estado sin un vidrio.						

H28



FORMATO		Alcaldía de Bogotá	
CODIGO FO-SC-06	ACTA DE VECINDAD PROCESO	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2
techo en placa de concreto pintado en buen estado. Cocina: Pared costado occidental con baldosa en buen estado, mezon con marbel facturado, Pared costado oriental en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto pintado en buen estado, piso con baldosa en buen estado. Habitación N.2: Marco y Puerta en madera en regular estado la Puerta con dos ratos, con espacios entre el marco y la Pared. Piso en baldosa con algunas despartilladas, otros áreas con poca visibilidad por presencia de tapetes. Paredes en concreto pintado en aparente buen estado con poca visibilidad por presencia de objetos, techo en placa de concreto pintado con humedad. Pasillo: Piso en baldosa con faltantes, paredes a los costados en concreto pintado en buen estado, techo en placa de concreto con desprendimiento de material en general. Habitación N.3: Soporte Vertical en madera con pintura en buen estado, con chapa algo floja, Paredes en Concreto pintado en humedad en general, Ventana Costado Sur en estructura metálica con chapa de sus vidrios facturado, techo en placa de concreto pintado con humedad. Baño: Marco y Puerta en estructura metálica con óxido y sin vidrios parte superior de la puerta, Pared y Paredes con baldosa en buen estado, techo en estructura de aluminio con laminas de tejar en buen estado con algo de humedad, bañamanos - Inodoro - Cisterna y tapas en buen estado. Vidrios: Marco y Puerta en estructura metálica con algo de óxido y deterioramiento de pintura con sus vidrios en buen estado, piso en concreto visto con desniveles, flauta parte superior sobre la Puerta. Escalones en concreto y bloque de acceso al parqueadero en regular estado, piso en concreto visto con cementamiento en teja de zinc en regular estado, Porton en estructura metálica con teja de zinc en regular estado, techo con soportes y vigas en madera en buen estado y teja de zinc en buen estado. Nota: Se continuó el Acta de Vecindad el día jueves 23 de Enero/2020 ya que en el momento de la visita no se encontraba la demandante. Escalones de acceso en concreto visto con chapado normal por uso, baranda Costado Sur en estructura metálica en buen estado, Pared costado oriental en bloque de la visita con algunos fisuras. APT N.2: Puerta de acceso en estructura metálica con vidrio en buen estado. Pasillo: Piso con baldosa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en machimbre PVC en buen estado, Platan suelta con ardeado a la vista. Cocina: Marco y Puerta en madera con chapa en buen estado, Piso y Paredes con baldosa en buen estado, techo en estructura de aluminio con laminas de tejar en buen estado, Platan en buen estado, bañamanos - Inodoro - Cisterna y tapas en buen estado. Habitación N.1: Marco y Puerta en madera con chapa suelta, Piso en lamina de madera en buen estado, Paredes en Concreto pintado en buen estado, techo en machimbre PVC con luminarios en buen estado. Ventana Costado Sur, en estructura metálica con vidrios en buen estado. Habitación N.2: Marco y Puerta en madera con chapa en buen estado, Paredes en concreto pintado en buen estado, techo en machimbre PVC con luminarios instalados en buen estado. Cocina: Sin uso, Piso - Paredes y mezon Costado Oriental con baldosa en buen estado, techo en machimbre PVC en buen estado con antficio para instalación de luminaria. Pasillo: Puerta Corrediza en madera en buen estado con espacios para vidrios, Piso en concreto visto con algunos fisuras, Paredes a los costados en teja y accede con fisuras y deterioramiento, techo en teja planicie, Soportes metálicos con algo de óxido, baranda del balcón en estructura metálica con algo de óxido en buen estado.			

H22

FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		VERSION 2	Alcaldía de Bogotá
--	--	----------------------------	---------------------------

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los miembros, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de enero de 2020.

ELABORÓ: (Firma)  (Nombre) <u>OLIVERIO BONILLA</u> Residente Técnico - Contratista	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>John A. Bravo B</u> Residente Técnico - Interventoría	REVISÓ: (Firma)  (Nombre) <u>Angy Patricia Contreras</u> Residente Social-Interventoría
(Firma) <u>Nina Johanna Bageot T.</u> (Nombre) <u>Nina Johanna Bageot T.</u> Residente Social - Contratista	(Firma)  (Nombre) <u>LUZMARINA BLAU</u> Propietario	

Original: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 1ª copia: Propietario
 2ª copia: Escanner Interventoría