



DTM

20213551502721

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., octubre 11 de 2021

Señor(a)

Anonimo Anonimo

Anonimo

Email: - @fuckingring3

Bogotá - D.C.

REF: ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20211251503382

Cordial saludo,

Con el propósito de atender la petición, radicada en este Instituto con el número de la referencia, donde solicita la intervención de la Calle 53 con Carrera 13 sentido oriente occidente, amablemente informamos que esta vía hace parte de la malla vial arterial no troncal de la ciudad (Avenida Pablo VI) y en consecuencia, su atención es competencia de este Instituto; razón por la cual, el tramo de su interés se encuentra preseleccionado para su posible intervención mediante los contratos que suscribirá el IDU para el desarrollo del programa para la conservación en la malla vial de la ciudad, amparado con recursos de la vigencia 2021 y vigencias futuras 2022 y 2023.

No obstante, es importante precisar que la intervención de los segmentos viales preseleccionados estará supeditada al resultado de los diagnósticos que adelantarán los contratistas, las estrategias de intervención y presupuesto requeridos y la disponibilidad de recursos del contrato al momento de su ejecución, toda vez que este tipo de contratos se suscriben bajo la modalidad a monto agotable.

A la fecha la entidad está adelantando los procesos precontractuales que darán origen a los citados contratos, los cuales se estima sean adjudicados en el transcurso del último trimestre de este año.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



DTM

20213551502721

Información Pública

Al responder cite este número

Esperamos de esta manera haber atendido su solicitud, estaremos atentos a cualquier aclaración adicional sobre el particular.

Cordialmente,

Luis Ernesto Bernal Rivera
Director Técnico de Mantenimiento

Firma mecánica generada en 11-10-2021 09:29 AM

Revisó: Liliana Bedoya acosta – Dirección Técnica de Proyectos
Elaboró: Delio Hernan Chaparro Quijano-Dirección Técnica De Mantenimiento

