

D-MUD-46:
HIDRANTE

DETALLE 12 - PLANTA: HIDRANTE


Loseta táctil alerta o fundida en sitio ref: A-55 color ocre, similar o equivalente.

Base en concreto de 0.60 x 0.60 x 0.15 mts similar o equivalente.


Hidrante, similar o equivalente.

Sardinell prefabricado o fundido en sitio tipo A ref: A-10, similar o equivalente.


Adoquín en concreto formato de 0.20 x 0.10 x 0.06 mts, color terracota, similar o equivalente.



LLAVE DE MONTAJE ESC. 1:10



SENTIDO DE ABERTURA



1 CORTE LATERAL: HIDRANTE

Tornillo de lubricación similar o equivalente.

Tapa de la boquilla para bomba de incendio y para manguera similar o equivalente.

Cadenas de la tapas similar o equivalente.

Empaque del tramo circular del hidrante similar o equivalente.

Perrns del tramo circular del hidrante similar o equivalente.


Sardinell prefabricado o fundido en sitio tipo A ref: A-10, similar o equivalente.

Tramo circular del hidrante similar o equivalente.

Base en concreto de 0.60 x 0.60 x 0.15 mts similar o equivalente.

Loseta táctil alerta o fundida en sitio ref: A-55 color ocre, similar o equivalente.

ALZADO HIDRANTE
ESC: 1:25



ALTERNATIVA

ESC. 1:10 EXTENSION DE HIDRANTE TUERCA DE OPERACIÓN

Vastago de la valvula similar o equivalente.

Sellador de anillos similar o equivalente.


Plato del sellador de anillos similar o equivalente.

Sección de las boquillas similar o equivalente.

HIDRANTE TIPO TRÁFICO

1.50 minimo

A LINEA DE PROP.



ESC. 1:10

Soporte de hormigon de 0.20 x 0.20 x 0.10 mts similar o equivalente.

25 mts de piedra N°3 triturada 3/4" @ 1/2" similar o equivalente.

NOTA 1 .Los documentos de referencia para acabados de pisos y mobiliario urbano son las cartillas de andenes y mobiliario urbano actualizaciones 2018 y 2007 de la S.D.P.

NOTA 2. Estructura de via y de andén según diseño de pavimentos.

<p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO</p>	<p>CONTRATISTA: CONSORCIO CS</p> <p>CONSORCIO CS Caly Mayor Supering</p> <p>CONTRATO-IDU: 1630 de 2020</p>	<p>DIRECTOR CONSULTORIA: ING. MARIO ERNESTO VACCA GAMEZ Mat.:01193-0224</p> <p>ESPECIALISTA: ARQ. ROGER SOLANO ACOSTA Mat.: 25700-57948 CND</p>	<p>INTERVENTORIA CONSORCIO ARDANUY IVICSA</p> <p>CONTRATO-IDU: 1673 de 2020</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. OSCAR ANDRES RICO GÓMEZ Mat.:25202-129453 CND</p> <p>ESPECIALISTA: ARQ. CARLOS CABAL HIDALGO Mat.:17700-64452 CLD</p>	<p>PROYECTO: "ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C."</p>	<p>CONTIENE: HIDRANTE</p> <p>LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL</p> <p>ESCALA: INDICADAS</p>	<p>REFERENCIA: BASE DU 1630-2020.dwg</p> <p>ARCHIVO AUTOCAD: MUD-46.dwg</p> <p>ARCHIVO LAYOUT: DEUREP30</p> <p>FECHA TERMINACIÓN OBRA: ABRIL DE 2022</p> <p>FECHA ELABORACION PLANO: ENERO DE 2022</p>	<p>PLANCHA No. 08</p> <p>DE 09</p> <p>CONSECUTIVO: 93</p>
	<p>DISERO</p>							