



DTAI
202437500006321
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 03 de 2024

Señor
CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ
PAVIMENTOS COLOMBIA SAS
CL 17 65 B 74
111611
yascuntar@pavcol.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: VISITA CONJUNTA 1 CTO IDU 1533DE 2018 , CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

Respetado Señor Arango Domínguez:

En atención a lo prescrito en el numeral 4 del artículo 4 de la ley 80 de 1993, las entidades estatales deben adelantar revisiones periódicas a las obras ejecutadas, para verificar que ellas cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y además promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Con el propósito de cumplir con el mandato legal precitado, el Instituto de Desarrollo Urbano realizó visita de seguimiento No. 1 a las obras objeto del Contrato IDU-1533-2018, en donde se reporta la presencia de unos daños que afectan la estabilidad y/o calidad de las obras, lo cual motiva el presente requerimiento. Dichos daños se relacionan a continuación:

FRENTE	No. DAÑO	DAÑO	UBICACIÓN	CIV
1	2	Hundimiento	Calle 59A Sur intersección Carrera 85, adyacente a caneca.	7003536
1	5	Hundimiento	Calle 59A Sur intersección Carrera 87, al final del CIV.	7003213



DTAI

202437500006321

Información Pública
Al responder cite este número

FRENTE	No. DAÑO	DAÑO	UBICACIÓN	CIV
1	8	Prefabricados sueltos	Frente al predio localizado en la Calle 59B Sur No. 87D-14.	7010231
1	11	Hundimiento	Frente al predio localizado en la Calle 59C sur No. 87G-42.	7010230
1	12	Hundimiento	Frente al predio localizado en la Calle 59C sur No. 87H-06.	7010230
1	15	Prefabricados sueltos	Frente al predio localizado en la Calle 59C sur No. 87N-18.	7010224
1	16	Hundimiento	Frente al predio localizado en la Calle 59C sur No. 87N-24.	7010224
1	17	Prefabricados sueltos	Frente al predio localizado en la Calle 59C sur No. 87N-24.	7010224
1	18	Hundimiento	Frente al predio localizado en la Calle 59C sur No. 87N-46.	7010224
1	21	Hundimiento	Calle 63 Sur intersección Carrera 91, al final del CIV.	7001238
1	23	Hueco	Calle 63 Sur intersección Carrera 89 BisA, al final del CIV.	7008534
1	24	Fisuramiento longitudinal	Calle 63 Sur intersección Carrera 89 BisA, adyacente a paradero SITP 277A-09.	7008534
1	26	Deterioro o pérdida de tapa - rejilla	Calle 63 Sur intersección Carrera 88F BisA, adyacente a separador.	7008534
1	27	Deterioro o pérdida de tapa - rejilla	Calle 60 Sur intersección Carrera 87D, adyacente a separador.	7010231

2



DTAI

202437500006321

Información Pública
Al responder cite este número

FRENTE	No. DAÑO	DAÑO	UBICACIÓN	CIV
1	28	Hundimiento	Calle 59B Sur intersección Transversal 86B, adyacente a caja de inspección al final del CIV.	7003213
1	31	Fracturamiento o Elementos Prefabricados	Calle 59B Sur intersección Carrera 86, loseta toperol.	7003536
1	35	Prefabricados sueltos	Calle 59B Sur intersección Transversal 86A, adyacente a caja de inspección.	7003213
1	36	Hundimiento	Calle 60A Sur intersección Carrera 87F, adyacente a rampa peatonal.	7010229
1	37	Hundimiento	Frente al predio localizado en la Calle 60A sur No. 87H-11, loseta toperol.	7010230
1	38	Hueco	Calle 60A sur intersección Carrera 87H Bis, adyacente a caja del contador EAAB.	7010232
1	39	Hundimiento	Calle 60A sur intersección Carrera 87H Bis, varias áreas.	7010232
1	41	Hundimiento	Calle 63 sur intersección Carrera 88C, al inicio del CIV.	7008534
1	45	Hundimiento	Calle 63 sur intersección Carrera 89 BisA, adyacente a zona blanda.	7008534
1	49	Fisuramiento piel de cocodrilo	Calle 63 sur intersección Carrera 91, sobre demarcación del bicarril.	7001238
9	1	Prefabricados sueltos	Frente al predio localizado en la Carrera 88C No. 59B-30	7010225



DTAI

202437500006321

Información Pública
Al responder cite este número

Conforme al procedimiento establecido por el IDU, en aquellos eventos en los cuales las obras presenten daños o fallas, se procede a requerir al contratista de obra, interventor de la misma y a la aseguradora, a efecto de practicar una visita conjunta, con el propósito de poner en conocimiento los daños que le son imputados al contratista.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las actuales condiciones de la obra, atentamente nos permitimos solicitar que en el término de ocho (8) días siguientes al recibo de la presente, manifieste por medio escrito el interés de adelantar la Visita Conjunta No.1 (VC No. 1) programada para el día 31 de enero de 2024 a las 8:30 A.M. con punto de encuentro en la Calle 59A Sur intersección Carrera 85, para lo cual puede comunicarse con el profesional a cargo de la visita, Daniel Felipe Ramírez Marín al número celular 3114968153 o Alejandro Pulido Novoa al número celular 321 222 61 05.

Es pertinente solicitar para el desarrollo de la Visita Conjunta su presencia y en el caso en que no pueda asistir, la delegación de tal representación mediante poder en una persona natural que pueda asumir las obligaciones que jurídicamente lo vincule en este procedimiento.

En todo caso se deberá presentar en el momento de la visita conjunta, copia de la cédula de ciudadanía del representante legal, copia del RUT y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición menor a un mes expedido por la entidad competente; toda vez que durante la visita conjunta pueden resultar obligaciones a su cargo que se consignarán en el Acta de Compromiso de Reparación de Daños, la cual deberá suscribirse por las partes que intervienen en ella.

En caso de no comparecer se dará inicio a los trámites para hacer efectivas las garantías de calidad o estabilidad de obra por los daños encontrados en la Visita de Seguimiento No. 1 (VS No. 1), según sea el caso, y de conformidad con el derecho fundamental al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Finalmente manifestamos que en la fecha estamos informando de esta actuación y enviando copia de esta comunicación a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., quien aseguró mediante Póliza No. CBC-100008452 ANEXO 36 CM 270105707 las obras realizadas, razón por la cual es garante de todos los acuerdos que llegase a celebrar el Contratista en Visita Conjunta, así mismo, se le está enviando copia de esta comunicación a MAB

4



DTAI

202437500006321

Información Pública
Al responder cite este número

INGENIERIA DE VALOR S.A. en su calidad de interventor de las obras. Por lo tanto, se solicita que su representante o apoderado acudan a la misma, sin que la inasistencia de éstos sea motivo de la cancelación de la visita con el Contratista.

Por lo tanto, se solicita que su representante o apoderado acudan a la misma, sin que la inasistencia de éstos sea motivo de la cancelación de la visita con el Contratista.

Cordialmente,



GUSTAVO MONTAÑO RODRIGUEZ

Director Técnico de Administración de Infraestructura

Firma mecánica generada el 03-01-2024 02:32:25 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Bogotá DC - Bogotá - CL 33 6 B 24 - mundial@segurosmundial.com.co
Con Copia a: MAB INGENIERIA DE VALOR - Bogotá DC - Bogotá - AC 26 69 76 - cnomelin@mab.com.co

Elaboró: DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN-Dirección Técnica de Administración de Infraestructura

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.