



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 AMBIENTE

Jardín Botánico José Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO

Formato: Acta de visita

Código:	Verisión:	Fecha:	Página
APL.PR.7.F.03	4	14/06/2019	1 de 1

FECHA: 17 de marzo 2021

TIPO DE VISITA **RADICADO** JB 2021ER807 OTRO

INICIALES COORDINADOR: **Y V** NÚMERO DE ACTA: **0 1 0** AÑO: **2021**

PROFESIONAL DE CAMPO: **Pablo Alejandro Gallo Galeano** BARRIO: **Niza**

LOCALIDAD: **Teusaquillo** TELÉFONO: **313 7275810**

DIRECCIÓN: **Calle 46 No. 66 A 30**

SOLICITANTE: **LUIS ALEJANDRO ARAGON GARIBELLO- Director de Proyectos Constructora Concreto S.A**

TIPO DE ZONA: **CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.**

ANTECEDENTES:
 Con radicado JBB 2021ER134 - 2021ER807 el Director de Proyectos Constructora Concreto S.A. Solicita la autorización de sitios de traslados de acuerdo a lo autorizado en las Resolución 03104 de 2019, emitidas para el IDU en el marco del contrato IDU-0349-2020.

DESARROLLO:
 Con base en la solicitud del señor Hermes Froilan Naranjo Rativa, se hace visita al sitio del proyecto junto a Leidy Acosta Residente Forestal Constructora Concreto, recorrido que se realizó el día 17 de marzo en verificación de 117 sitios de traslado propuestos en informe técnico.

Zona 1: En verificación del sitio propuesto para 48 individuos vegetales sobre la Oreja Av. 68 con calle 26 Costado sur Occidental. Se aprueba sitio de traslado verificando espacio y condiciones adecuadas para su desarrollo.

N° Arbol Resolucioen 3104 de	Coordenada		Zona Propuesta para traslado	N° Arbol Resolucioen	Coordenada		Zona Propuesta para traslado
	X	Y			X	Y	
9	997016,8	1006300,4	Oreja Suroccidental	321	996966,56	1006239,3	Oreja Suroccidental
10	996950,23	1006279,2	Oreja Suroccidental	322	996976,74	1006351,7	Oreja Suroccidental
11	997002,94	1006309	Oreja Suroccidental	323	996986,6	1006342,8	Oreja Suroccidental
17	996958,55	1006274	Oreja Suroccidental	326	996995,23	1006333,9	Oreja Suroccidental
20	996954,54	1006264,8	Oreja Suroccidental	328	996981,67	1006368,3	Oreja Suroccidental
21	996950,23	1006255,5	Oreja Suroccidental	329	996975,19	1006252,5	Oreja Suroccidental
22	996940,37	1006239,3	Oreja Suroccidental	330	996979,82	1006261,7	Oreja Suroccidental
23	997018,53	1006282,9	Oreja Suroccidental	333	996997,08	1006344	Oreja Suroccidental
80	997008,17	1006283,8	Oreja Suroccidental	334	996984,44	1006268,8	Oreja Suroccidental
81	997002,63	1006274,3	Oreja Suroccidental	973	996992,76	1006275,5	Oreja Suroccidental
82	996993,07	1006266,9	Oreja Suroccidental	982	996999,24	1006283,5	Oreja Suroccidental
83	996988,45	1006258,3	Oreja Suroccidental	990	996993,38	1006307,5	Oreja Suroccidental
84	996983,21	1006249,4	Oreja Suroccidental	991	996986,29	1006297,6	Oreja Suroccidental
85	996975,81	1006239,3	Oreja Suroccidental	992	996990,61	1006372	Oreja Suroccidental
87	996969,03	1006231	Oreja Suroccidental	1001	996986,6	1006315,8	Oreja Suroccidental
88	996959,71	1006221,4	Oreja Suroccidental	1002	996995,54	1006317,9	Oreja Suroccidental
89	996962,86	1006222,4	Oreja Suroccidental	1003	996977,66	1006319,4	Oreja Suroccidental
92	996971,8	1006271,5	Oreja Suroccidental	1004	996974,27	1006328,3	Oreja Suroccidental
96	996963,79	1006348,6	Oreja Suroccidental	1005	996968,11	1006314,5	Oreja Suroccidental
298	996956,71	1006356	Oreja Suroccidental	1006	996960,4	1006308,1	Oreja Suroccidental
300	997011,57	1006351,1	Oreja Suroccidental	1007	997018,96	1006365,2	Oreja Suroccidental
301	997002,63	1006356,9	Oreja Suroccidental	1603	997006,94	1006292,1	Oreja Suroccidental
302	996993,38	1006362,7	Oreja Suroccidental	1604	996987,53	1006353,2	Oreja Suroccidental
319	996968,42	1006360	Oreja Suroccidental	1605	996978,9	1006360,3	Oreja Suroccidental

Zona 2: Corresponde Oreja Av. 68 con Calle 26 Costado Sur Oriental, sitio propuesto para 6 arboles y 10 puntos opcionales. Se autoriza el traslado de 16 sitios se verifica el distanciamiento y se solicita cumplir con los distanciamientos según el manual de silvicultura, se descartan 2 sitios sobre zona verde dividida por vía peatonal al encontrar existencia arbórea en el lugar.

N° Arbol Resolucioen	Coordenada		Zona Propuesta para traslado
	X	Y	
1587	997106,279	1006179,69	Oreja Suroriental
1007	997110,495	1006167,08	Oreja Suroriental
1603	997138,852	1006229,74	Oreja Suroriental
478	997142,551	1006218,37	Oreja Suroriental
469	997128,371	1006174,14	Oreja Suroriental
463	997126,83	1006165,85	Oreja Suroriental
0	997124,364	1006158,47	Oreja Suroriental
0	997119,124	1006152,95	Oreja Suroriental
0	997112,652	1006147,72	Oreja Suroriental
0	997110,803	1006154,48	Oreja Suroriental
0	997115,118	1006160,62	Oreja Suroriental
0	997117,584	1006165,54	Oreja Suroriental
0	997119,433	1006171,99	Oreja Suroriental
0	997123,748	1006181,2	Oreja Suroriental
0	997112,653	1006173,22	Oreja Suroriental
0	997116,043	1006179,98	Oreja Suroriental

Zona 3: Continuando con el recorrido en Separador sur ubicado sobre la calle 26 a la altura de la Carrera 70 para revisión de 10 sitios propuestos. No se autorizan por encontrar plantación reciente en este sector. Se propone iniciar consulta para revisión de oreja retorno de Puente Avenida Calle 26 hacia avenida Boyacá. En respuesta a ello se proponen 10 sitios nuevos en el lugar sugerido

N° Arbol Resolucioen	Coordenada		Zona Propuesta para traslado
	X	Y	
24	96232,98	107632,89	Oreja calle 26 Av Boyaca
28	96224,14	107633,55	Oreja calle 26 Av Boyaca
64	96223,75	107643,63	Oreja calle 26 Av Boyaca
66	96216,31	107637,81	Oreja calle 26 Av Boyaca
67	96214,34	107653,58	Oreja calle 26 Av Boyaca
68	96210,87	107644,31	Oreja calle 26 Av Boyaca
99	96206,07	107665,97	Oreja calle 26 Av Boyaca
910	96199,84	107659,47	Oreja calle 26 Av Boyaca
908	96205,1	107654,97	Oreja calle 26 Av Boyaca
912	96203,41	107676,49	Oreja calle 26 Av Boyaca

Zona 4: El siguiente punto es el Separador Carrera 60 calle 44 propuesto por la constructora para 7 sitios, este punto se plantea un diseño tresbolillo el cual se autoriza con recomendación de cumplir con los distanciamientos según lo establecido por el manual de silvicultura

N° Arbol Resolucuo	Coordenada		Zona Propuesta para traslado
	X	Y	
25	997957,755	1005940,97	Cra 60 Calle 44
26	997947,276	1005940,05	Cra 60 Calle 44
71	997948,509	1005925	Cra 60 Calle 44
69	997945,119	1005932,06	Cra 60 Calle 44
91	997934,023	1005924,38	Cra 60 Calle 44
93	997928,475	1005928,38	Cra 60 Calle 44
94	997918,612	1005922,54	Cra 60 Calle 44

Zona 5:

El siguiente punto es la Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis, propuesto por la constructora para 16 sitios, este punto se plantea un diseño tresbolillo el cual se autoriza con recomendación de cumplir con los distanciamientos según lo establecido por el manual de silvicultura

N° Arbol Resolucuo	Coordenada		Zona Propuesta para traslado
	X	Y	
912	96102,49	107416,35	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
914	96095,17	107426,99	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
916	96085,35	107433,93	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
917	96077,01	107442,92	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
918	96068,42	107454,1	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
919	96062,13	107461,6	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
921	96054,57	107469,65	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
923	96047,72	107480,68	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
957	96053,87	107491,44	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
958	96061,27	107481,67	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
959	96067,96	107473,69	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
961	96075,05	107465,25	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
963	96083,31	107455,4	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
964	96092,52	107446,34	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
965	96099,61	107437,9	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis
966	96107,55	107429,38	Calle 25B-Av Boyaca-Cra71bis

Zona 6:

El siguiente punto es la Calle 25B-Cra70, propuesto por la constructora para 12 sitios, este punto se plantea un diseño tresbolillo el cual se autoriza con recomendación de cumplir con los distanciamientos según lo establecido por el manual de silvicultura

N° Arbol Resolucuo	Coordenada		Zona Propuesta para traslado
	X	Y	
968	96258,28	107278,81	Calle 25B-Cra70
970	96263,35	107266,41	Calle 25B-Cra70
971	96271,93	107277,6	Calle 25B-Cra70
1127	96280,32	107290,63	Calle 25B-Cra70
1129	96288,51	107301,51	Calle 25B-Cra70
1130	96293,71	107290,55	Calle 25B-Cra70
1131	96283,89	107277,68	Calle 25B-Cra70
1471	96275,24	107265,73	Calle 25B-Cra70
955	96277,95	107255,35	Calle 25B-Cra70
927	96286,48	107265,83	Calle 25B-Cra70
926	96296,56	107277,62	Calle 25B-Cra70
924	96305,66	107290,59	Calle 25B-Cra70

COMPROMISOS:

- Cumplir con las obligaciones establecidas en la Resolución 03104 de 2019 en cuanto a mantenimiento de los individuos trasladados.
- Remitir diseño final con ubicación de los individuos arbóreos a trasladar, cumpliendo con lo establecido en el manual de silvicultura
- Realizar la actualización del SIGAU como lo establece el Decreto Distrital 531 de 2010, modificado por el Decreto Distrital 383 de 2018, con base en los procedimientos establecidos por el JBB.

FIRMA QUIEN RECIBE LA VISITA

NOMBRE:

C.C.

TELÉFONO:

e-mail:

FIRMA PROFESIONAL DE CAMPO

NOMBRE Pablo Alejandro Gallo Galeano

T.P.

70266-404111 TLM

TELÉFONO: 437 70 60 EXT. 220 - 316

e-mail: pgallo@jbb.gov.co

FIRMA QUIEN RECIBE LA VISITA

NOMBRE:

C.C.

TELÉFONO:

e-mail:

FIRMA PROFESIONAL DE CAMPO

NOMBRE

T.P.

TELÉFONO: 437 70 60 EXT. 220 - 316

e-mail:

NOTA: Este formato deberá ser diligenciado por el profesional y de ser necesario anexar el formato de registro fotográfico comentado.

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos.