



STMSV  
**20203560309281**

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., abril 15 de 2020

Señor:

**ANONIMO**

Dirección: NO REGISTRA

Teléfono: NO REGISTRA

Bogotá D.C.

**REF:** Respuesta al Radicado IDU 20201250315112 del 07 de abril de 2020 - SDQS 705862020. Contrato de Obra IDU-1591 de 2019 – BRIGADA DE REACCION VIAL EN LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL.

Respetado ciudadano anónimo:

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo N°. 002 de 2009 y en el artículo 17 del Acuerdo No. 02 de 2017 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con la Resolución No. 002307 de 2019, en virtud de las cuales la Dirección Técnica de Mantenimiento es responsable de suscribir respuestas a las peticiones que se formulen ante el IDU, de manera atenta doy respuesta a los requerimientos formulados, con base en la información y documentación suministrada por la Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial, según las competencias y funciones que a ella corresponde.

Respecto a lo requerido en su solicitud con el radicado de la referencia, se informa que el tramo de su interés *Avenida Mariscal Sucre (Kr 24) entre Calle 27 sur y Av. Primero de Mayo (Cl 22 sur)*, hace parte de la malla vial arterial no troncal de la ciudad y el mismo se encuentra priorizado para ser atendido mediante el contrato Obra IDU-1591 de 2019, cuyo objeto consiste en: *“Brigada de reacción vial para ejecutar actividades puntuales a precios unitarios y a monto agotable en la malla vial arterial (MVA) No Troncal”*, suscrito con INFERCAL S.A. y cuya interventoría es ejercida por DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S (Contrato de interventoría IDU-1593 de 2019). El contrato tiene un plazo de ejecución de 8 meses, que inició el pasado 22 de noviembre de 2019, con fecha prevista de terminación el 10 de agosto de 2020

Es importante mencionar que el alcance del contrato corresponde a acciones de movilidad, consistentes en reparaciones puntuales y/o superficiales de la estructura de pavimento (parcheos y bacheos localizados), tendientes a mitigar el riesgo de accidentalidad y mejorar la movilidad en el corredor vial de manera temporal.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



STMSV  
**20203560309281**


Información Pública

Al responder cite este número

Así mismo, es preciso tener en cuenta que, debido a que se trata de un contrato a monto agotable, los recursos destinados para este proyecto posiblemente no permitan realizar la totalidad de las intervenciones definidas o estimadas inicialmente, por lo cual la entidad utiliza un modelo matemático que le permite determinar el orden de intervención de cada uno de los corredores priorizados. El tramo vial de su requerimiento se encuentra incluido en el corredor vial "Avenida Mariscal Sucre (Kr 24) entre Avenida Primero de Mayo (Cl 22 Sur) y Avenida Boyacá, en la **Prioridad No. 23 de 84** corredores viales priorizados para ser intervenidos a través del contrato de obra mencionado, razón por la cual las actividades no se realizan de inmediato, y se ejecutarán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos en la fecha en la que se encuentre programada su ejecución.

Esperamos que estas aclaraciones hayan sido de su total satisfacción y agradezco su interés reiterando una vez más la voluntad de servicio y atención a todo requerimiento ciudadano, fundamento que orienta la gestión del IDU.

Cordialmente,



**Luis Ernesto Bernal Rivera**  
Director Técnico de Mantenimiento

Firma mecánica generada en 15-04-2020 07:52 AM

CC Fabio Andrés Rozo Director De Interventoría Desarrollo En Ingeniería S.A.S. – interventoria.1593@gmail.com (Bogotá-D.C.)  
CC Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Sdqssoporte@alcaldiabogota.gov.co Cp: (Bogotá-D.C.)

Aprobó: Sandra Marcela Garzon Cabrera-Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial  
Revisó: Diego Ferney Hernández Oviedo-Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial  
Elaboró: Nidia Yaneth Albarracín Sierra-Subdirección Técnica De Mantenimiento Del Subsistema Vial