



STMST  
**20203660385741**

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., junio 10 de 2020

Señor(a)

**ANONIMO**

Teléfono: No Registra

E-mail: No Registra

Ciudad

**REF:** Respuesta al requerimiento ciudadano No SDQS 1235312020 remitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con radicado IDU No. 20201250417092 del 03/06/2020 – Mantenimiento Vial SOBRE LA CALLE 187 DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA LA CARRERA 19

Respetado(a) Señor(a),

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo No. 002 de 2009 y en el artículo 17 del Acuerdo No. 02 de 2017 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con la Resolución No. 002307 de 2019, en virtud de los cuales a la Dirección Técnica de Mantenimiento le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta doy respuesta a la petición formulada, con base en la información y documentación suministrada por la Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema de Transporte según las competencias y funciones que a ella corresponde.

Consecuente con lo anterior y respecto a lo informado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con *“SOBRE LA CALLE 187 DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA LA CARRERA 19 HAY POZOS HUNDIDOS SOBRE LOS QUE PASAN LOS CARROS Y SE DAN EL CARGUE DE LOS MISMOS, ESTO PRODUCE VIBRACIONES, RUIDOS PERMANENTES Y EN MUCHOS CASOS GENERA QUE LOS VEHICULOS TOMEN EL CARRIL CONTRARIO PARA ESQUIVARLO YA QUE ES UNA VIA ANGOSTA. SDQS 1235312020 (Sic), se considera importante aclarar las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de la malla vial distrital, las cuales se encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento de Bogotá, POT y el Acuerdo 257 de 2006:*

1

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*



STMST  
20203660385741

Información Pública

Al responder cite este número

INTERVENCIÓN Y TIPO DE MALLA VIAL	ENTIDAD COMPETENTE	MARCO NORMATIVO
<ul style="list-style-type: none"> <li>CONSTRUCCIÓN DE MALLA ARTERIAL PRINCIPAL Y MALLA ARTERIAL COMPLEMENTARIA</li> <li>EN SECTORES URBANOS DESARROLLADOS <b>PODRÁ</b> ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL.</li> </ul>	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Decreto 190 de 2004 <i>Artículo 172</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VÍAS LOCALES E INTERMEDIAS.</li> <li>ADELANTAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, DEL ESPACIO PÚBLICO Y PEATONAL LOCAL E INTERMEDIO; ASÍ COMO DE LOS PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES QUE PERTENEZCAN A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, INCLUYENDO LOS UBICADOS SOBRE CUERPOS DE AGUA.</li> <li>PODRÁN COORDINAR CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR MOVILIDAD SU PARTICIPACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ARTERIAL, SIN TRANSPORTE MASIVO.</li> </ul>	FONDOS DE DESARROLLO LOCAL  ALCALDES LOCALES	ACUERDO 6 DE 1992: “ <i>ARTÍCULO 3º (REPARTO DE COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS LOCALIDADES EN EL D.C.)</i> ”  ACUERDO No. 740 DE 2019 ARTÍCULO 5  “POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ, D.C.”
<ul style="list-style-type: none"> <li>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA MALLA VIAL LOCAL.</li> <li>ATENCIÓN INMEDIATA DE TODO EL SUBSISTEMA DE LA MALLA VIAL CUANDO SE PRESENTEN SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL.</li> </ul>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	ACUERDO 257 DE 2006 <i>Artículo 109 (Normas básicas sobre estructura, organización y funcionamiento de los organismos y entidades del D.C.)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA MALLA VIAL, Y EL ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDOS EN LA CIUDAD.</li> </ul>	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	ACUERDO 02 DE 1999 <i>(Sistema de información de la malla vial)</i>

Adicionalmente, basados en la necesidad de priorizar lo público, el IDU colabora con la atención de los corredores de movilidad que soportan el Sistema Integrado de Transporte Público –SITP–, de acuerdo con el presupuesto asignado, sin que esto implique que los Fondos de Desarrollo Local –FDL– no puedan realizar intervenciones en los mismos.

Consultada la información contenida en el Sistema de Información Geográfica de la Entidad, el tramo vial ubicado sobre la Calle 187 entre la Carrera 19 y la Autopista Norte, hace parte de la malla vial de la ciudad y corresponden a un Circuito de Movilidad, y se encuentra

2

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*



STMST  
**20203660385741**

Información Pública


Al responder cite este número

priorizado en la meta física del Contrato IDU 1614 de 2019, cuyo objeto es “*Brigada de Reacción Vial para ejecutar actividades puntuales a precios unitarios y a monto agotable en la Malla Vial que soporta Rutas del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP*”, los cuales están incluidos en los Treinta (30) corredores viales priorizados para la localidad de Usaqué, ubicado en el orden de priorización Uno (1), su fecha de intervención se definirá una vez se culminen los recorridos correspondientes al inventario de daños (Plazo: Tres meses contados desde el 18/02/2020), esta etapa del contrato fue suspendida entre el 25/03/2020 y el 20/05/2020, es de aclarar que el contrato es a monto agotable y contempla solo intervenciones de **bacheo y/o parcheo**. Con base en lo anterior, se informa que los recorridos correspondientes a los inventarios de daños se retomaron a partir del 1 de junio de 2020.

Respecto al mal estado en que se encuentran los pozos aledaños a la zona, y en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la ley 1755 de 2015 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se da traslado a la Empresa de Acueducto de Bogotá E.S.P.

Esperamos que estas aclaraciones hayan sido de su total satisfacción y agradezco su interés reiterando una vez más la voluntad de servicio y atención a todo requerimiento ciudadano, fundamento que orienta la gestión del IDU; de igual forma estaremos pendientes en caso de requerir cualquier complemento a nuestra respuesta.

Cordialmente,



**Luis Ernesto Bernal Rivera**  
Director Técnico de Mantenimiento

Firma mecánica generada en 10-06-2020 07:00 AM

Cc ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA SQS@ALCALDIABOGOTA.GOV.CO - sqs@alcaldiabogota.gov.co (BOGOTA - D.C.) CP:  
Cc EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ JOSÉ OMAR CÁRDENAS - notificaciones.electronicas@acueducto.com.co (BOGOTA - D.C.) CP:

Aprobó: Oscar Rodolfo Acevedo Castro-Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema de Transporte  
Elaboró: Raul Oliveros Caicedo-Subdirección Técnica De Mantenimiento Del Subsistema De Transporte



STMST  
**20203660385741**

Información Pública

Al responder cite este número

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*

