





ESTACION O PILONA	RT	DIRECCION	TIPO_AFFECT	AREA_TERRE	AREA_CONST	AREA_TER_1	NUM_PISOS	Cedula_Cat	UPZ	Nom_Sector
Pilona T8	54306	CL 37 SUR 2A 11 ESTE	TOTAL	120.39	361.17	120.39	3	001326641000000000	UP250	LAS GUACAMAYAS I
	54307	CL 37 SUR 2A 17 ESTE	TOTAL	118.08	378.28	118.08	3	355 3E 2	UP250	LAS GUACAMAYAS I
	54308	KR 2A ESTE 37 12 SUR	TOTAL	117.76	143.80	117.76	1	43S 3E 1673	UP250	LAS GUACAMAYAS I
	54309	AC 36 SUR KR 1H CALZADA	PARCIAL	10077.95	0.00	53.77	0		UP250	LAS GUACAMAYAS I
Pilona 9A-9B	54305	KR 3 ESTE 37A 97 SUR	PARCIAL	1447.37	0.00	91.97	0	001358632000000000	UP250	LAS GUACAMAYAS I




CONVENIONES PILONA Nº3	
	CORRESPONDE A NÚMERO DE LA PILONA
	DIVISIÓN PREDIAL REGISTRO TOPOGRÁFICO
54323	INDICA EL NÚMERO DE REGISTRO TOPOGRÁFICO
	NÚMERO DE NIVELES DEL PREDIO
31 A - 14 S	DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA
	SITEMA ELECTROMECÁNICO DE PILONA


ESTACIÓN O PILONA	RT	DIRECCION	TIPO_AFFECT	AREA_TERRE	AREA_CONST	AREA_TER_1	NUM_PISOS	Cedula_Cat	UPZ	Nom_Sector
Estación La Victoria	42971	CL 40 SUR 3A 07 ESTE	TOTAL	199.99	308.82	199.99	1	40AS 3CE 2	UP250	LA VICTORIA
	42972	CL 40 SUR 3A 13 ESTE	TOTAL	128.00	299.50	128.00	3	US 9211	UP250	LA VICTORIA
	42973	CL 40 SUR 3A 19 ESTE	TOTAL	127.77	233.60	127.77	3	US R 4444	UP250	LA VICTORIA
	42974	CL 40 SUR 3A 27 ESTE	TOTAL	192.00	207.93	192.00	1	US 40AS 3CE 3	UP250	LA VICTORIA
	42975	CL 40 SUR 3A 35 ESTE	TOTAL	176.05	216.25	176.05	2	US 40S 3CE 8	UP250	LA VICTORIA
	42976	CL 40 SUR 3A 41 ESTE	TOTAL	176.02	372.20	176.02	2	40AS 3CE 7	UP250	LA VICTORIA
	42977	CL 40 SUR 3A 53 ESTE	TOTAL	96.08	272.90	96.08	3	US R 3988	UP250	LA VICTORIA
	42978	CL 40 SUR 3A 67 ESTE	TOTAL	255.38	259.29	255.38	2	US 40AS 3CE 12	UP250	LA VICTORIA
	42979	CL 40 SUR 3A 69 ESTE	TOTAL	127.67	246.76	127.67	2	US R 4795	UP250	LA VICTORIA
	42980	CL 40 SUR 3A 75 ESTE	TOTAL	126.08	177.00	126.08	1	US U 2016	UP250	LA VICTORIA
	42981	CL 40 SUR 3A 83 ESTE	TOTAL	192.05	102.90	192.05	1	US 1336	UP250	LA VICTORIA
	42982	KR 3C ESTE 40 03 SUR	TOTAL	123.24	120.00	123.24	1	US 52752	UP250	LA VICTORIA
	42983	KR 3C ESTE 40 19 SUR	TOTAL	78.79	143.60	78.79	2	40AS CE 18	UP250	LA VICTORIA
	42984	KR 3C ESTE 40 25 SUR	TOTAL	99.96	233.60	99.96	2	40AS 3CE 10	UP250	LA VICTORIA
	42985	CL 40A SUR 3A 96 ESTE	TOTAL	100.00	100.00	100.00	1	US U 40AS 3CE 9	UP250	LA VICTORIA
	42986	CL 40A SUR 3A 88 ESTE	TOTAL	125.47	283.40	125.47	3	US 40AS 3CE 6	UP250	LA VICTORIA
	42987	CL 40A SUR 3A 78 ESTE	TOTAL	130.07	240.12	130.07	2	40AS 3CE 17	UP250	LA VICTORIA
	42988	CL 40A SUR 3A 70 ESTE	TOTAL	191.70	543.40	191.70	3	40AS 3CE 5	UP250	LA VICTORIA
	42989	CL 40A SUR 3A 60 ESTE	TOTAL	255.57	225.79	255.57	1	US U 683	UP250	LA VICTORIA
	42990	CL 40A SUR 3A 52 ESTE	TOTAL	192.12	536.40	192.12	3	US U 40AS 3CE 11	UP250	LA VICTORIA
	42991	CL 40A SUR 3A 36 ESTE	TOTAL	128.02	165.84	128.02	1	40AS 3CE/16	UP250	LA VICTORIA
	42992	CL 40A SUR 3A 28 ESTE	TOTAL	128.15	235.81	128.15	2	US 40AS 3CE 14	UP250	LA VICTORIA
	42993	CL 40A SUR 3A 24 ESTE	TOTAL	191.85	107.50	191.85	1	US R 1060	UP250	LA VICTORIA
	42994	CL 40A SUR 3A 16 ESTE	TOTAL	127.52	104.50	127.52	1	US 51814	UP250	LA VICTORIA
	42995	CL 40A SUR 3A 10 ESTE	TOTAL	127.98	142.73	127.98	1	US R 2823	UP250	LA VICTORIA
	42996	KR 3A ESTE 40 38 SUR	TOTAL	99.96	282.48	99.96	3	001310131200000000	UP250	LA VICTORIA
	42997	KR 3A ESTE 40 26 SUR	TOTAL	98.47	288.82	98.47	3	US U 2878	UP250	LA VICTORIA
	42998	KR 3A ESTE 40A 08 SUR	TOTAL	148.18	586.83	148.18	4	US U 6355	UP250	LA VICTORIA
	42999	KR 3A ESTE 40A 16 SUR	TOTAL	146.66	351.40	146.66	2	US 7663	UP250	LA VICTORIA
	43000	CL 40A SUR 3A 21 ESTE	TOTAL	157.58	119.73	157.58	1	US R 3366	UP250	LA VICTORIA
	43001	CL 40A SUR 3A 37 ESTE	TOTAL	298.04	412.08	298.04	1 y 2	US R 5534	UP250	LA VICTORIA
	43002	CL 40A SUR 3A 47 ESTE	TOTAL	148.15	222.80	148.15	3	US 19577	UP250	LA VICTORIA
	43003	CL 40A SUR 3A 51 ESTE	TOTAL	193.99	264.75	193.99	2	US 2608	UP250	LA VICTORIA
	43004	CL 40A SUR 3A 59 ESTE	TOTAL	126.98	374.05	126.98	3	US 41.6E 7	UP250	LA VICTORIA
	43005	CL 40A SUR 3A 63 ESTE	TOTAL	126.99	229.03	126.99	1	41S 3CE 29	UP250	LA VICTORIA
	43006	CL 40A SUR 3A 69 ESTE	TOTAL	190.94	138.70	190.94	1	US R 935	UP250	LA VICTORIA
	43007	CL 40A SUR 3A 73 ESTE	TOTAL	126.95	201.70	126.95	2	US U 41S 3CE 4	UP250	LA VICTORIA
	43008	CL 40A SUR 3A 81 ESTE	TOTAL	127.94	179.00	127.94	2	US R 41S 3CE 5	UP250	LA VICTORIA
	43009	KR 3C ESTE 40A 05 SUR	TOTAL	144.68	122.10	144.68	1	41S 3CE 6	UP250	LA VICTORIA
	43010	KR 3C ESTE 40A 17 SUR	TOTAL	60.89	163.45	60.89	3	41S 3CE 7	UP250	LA VICTORIA
	43011	KR 3C ESTE 40A 25 SUR	TOTAL	100.49	200.00	100.49	2	41S 3CE 28	UP250	LA VICTORIA
	43012	CL 41 SUR 3A 90 ESTE	TOTAL	99.98	259.92	99.98	2	41S 3CE 27	UP250	LA VICTORIA
	43013	CL 41 SUR 3A 82 ESTE	TOTAL	129.00	56.55	129.00	1	D40AS 12E 26	UP250	LA VICTORIA
	43014	CL 41 SUR 3A 78 ESTE	TOTAL	128.00	78.83	128.00	1	US U 8683	UP250	LA VICTORIA
	43015	CL 41 SUR 3A 60 ESTE	TOTAL	214.02	453.00	214.02	2	US U 14841	UP250	LA VICTORIA
	43016	CL 41 SUR 3A 56 ESTE	TOTAL	211.99	215.90	211.99	2 y 1	US R 1487	UP250	LA VICTORIA
43017	CL 41 SUR 3A 50 ESTE	TOTAL	213.99	263.60	213.99	2	US 14842	UP250	LA VICTORIA	
43018	CL 41 SUR 3A 40 ESTE	TOTAL	127.00	247.70	127.00	2	US 8499	UP250	LA VICTORIA	
43019	CL 41 SUR 3A 34 ESTE	TOTAL	128.00	128.00	128.00	1	001310140800000000	UP250	LA VICTORIA	
43020	CL 41 SUR 3A 30 ESTE	TOTAL	192.22	704.43	192.22	3	US U 5241	UP250	LA VICTORIA	
43021	CL 41 SUR 3A 24 ESTE	TOTAL	128.91	218.20	128.91	2	US 4292	UP250	LA VICTORIA	
43022	CL 41 SUR 3A 10 ESTE	TOTAL	127.53	386.28	127.53	2	US U 3268	UP250	LA VICTORIA	
43023	KR 3A ESTE 40A 40 SUR	TOTAL	98.19	278.50	98.19	2	US 692	UP250	LA VICTORIA	
43024	KR 3A ESTE 40A 30 SUR	TOTAL	98.17	224.59	98.17	1, 2 y 3	US U 3774	UP250	LA VICTORIA	



PILONA No.09



PILONA No.10



PILONA No.11

PILONA No.12 Y 13

 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Alcaldía Mayor Bogotá D.C.	CONSULTOR: CONSORCIO CS  CONSORCIO CS CONTRATO-IDU: 1630 de 2020	DIRECTOR CONSULTORIA: ING. MARIO ERNESTO VACCA GÁMEZ 201193-00224 ESPECIALISTA: ING. LUIS ANTONIO ESPINOSA A. Mut:R 20210649P4	INTERVENTORIA CONSORCIO ARDANUY-IVICSA  IVICSA CONTRATO-IDU: 1673 de 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. OSCAR ANDRÉS RICO GÓMEZ Mut: 2020-12143-CON ESPECIALISTA INTERVENTORIA: ING. WILMER ALEXANDER ROZO G. Mut:R 2020-213033 CON	SUPERVISOR IDU: MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALCÁSTO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	M O D I F I C A C I O N E S I EMISIÓN ORIGINAL II ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PREDIAL TORRE 19 III IV V VI VII VIII	FECHA: 15 de Dic 2021 28 de Ene 2022	PROYECTO: "ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑO DEL CABLE AEREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C." PLANOS PREDIAL REGISTRO TOPOGRÁFICOS DE PREDIOS TRAMO 1 PORTAL 20 DE JULIO – LA VICTORIA LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL ESCALA: INDICADAS	CONTIENE: REFERENCIAL BASE=IDU+1630-2020-dwg ARCHIVO AUTOCAD: DIPRRT02 ARCHIVO LAYOUT: DIPRRT02 FECHA DISEÑO: ENERO DE 2022 FECHA ELABORACIÓN PLANO: DICIEMBRE DE 2021	PLANCHA No. DIPRRT02 DE 04 CONSECUTIVO:
---	---	--	--	---	--	---	---	---	--	--