




ESTACIÓN O PLAZA	RT	DIRECCION	TIPO_AFFECT	AREA_TERRE	AREA_CONST	AREA_TER_1	NUM_PISOS	Cedula_Cat	UPZ	Norm_Sectro
Pílon T18	54289	KR 8A ESTE 42 16 SUR	TOTAL	122.41	297.10	122.41	2	D425 10AE 23	UP250	SAN JOSE SUR ORIENTAL
	54290	KR 8A ESTE 42 04 SUR	TOTAL	107.07	86.50	107.07	1	US U 9402	UP250	SAN JOSE SUR ORIENTAL
	54391	CL 42A BIS SUR 11A 10 ESTE	TOTAL	136.50	222.80	136.5	3	US 13734	UP250	ALTAMIRA
Pílon T19	54392	CL 42A BIS SUR 11 24 ESTE	TOTAL	136.50	124.89	136.5	1	42B5 T11BE 18	UP250	ALTAMIRA
	54393	CL 42A BIS SUR 11 16 ESTE	TOTAL	136.50	276.23	136.5	2	42B5 T11BE 1	UP250	ALTAMIRA
	54394	KR 11 ESTE 42A 66 SUR	TOTAL	147.90	111.87	147.9	1	US U 16617	UP250	ALTAMIRA



CONVENCIONES PILONA Nº3	
	CORRESPONDE A NÚMERO DE LA PILONA
	DIVISIÓN PREDIAL REGISTRO TOPOGRÁFICO
54323	INDICA EL NÚMERO DE REGISTRO TOPOGRÁFICO
	NÚMERO DE NIVELES DEL PREDIO
31A - 14 S	DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA
	SITEMA ELECTROMEQUÍNICO DE PILONA

ESTACIÓN O PILONA	RT	DIRECCION	TIPO_AFECT	AREA_TERRE	AREA_CONST	AREA_TER_1	NUM_PISOS	Cedula_Cat	UPZ	Nom_Sectro
Pilona T20	54287	KR 11C ESTE 42A 73 SUR	TOTAL	222.70	358.92	222.70	2	US 13674	UP250	ALTAMIRA

ESTACIÓN O PILONA	RT	DIRECCION	TIPO_AFECT	AREA_TERRE	AREA_CONST	AREA_TER_1	NUM_PISOS	Cedula_Cat	UPZ	Nom_Sector
Pílon 1 T21	45191	KR 12 ESTE 42B 42 SUR	TOTAL	199.52	171.50	199.52	2	USU43AS 12AE 16	UPZ50	ALTAMIRA
	45192	KR 12 ESTE 42B 50 SUR	TOTAL	200.03	0.00	200.03	-	USU43AS 12AE 15	UPZ50	ALTAMIRA
	54286	KR 12 ESTE 42B 58 SUR	TOTAL	201.92	251.26	201.92	2	USU43AS 12AE 14	UPZ50	ALTAMIRA
	43070	KR 12A ESTE 42B 31 SUR	TOTAL	191.69	182.10	191.69	1	US43AS 12AE 19	UPZ50	ALTAMIRA
Pílon 1 T22	43071	KR 12A ESTE 42B 39 SUR	TOTAL	195.65	257.90	195.65	1	USU43AS 12AE 20	UPZ50	ALTAMIRA
	54284	KR 12A ESTE 42B 51 SUR	TOTAL	196.75	191.30	196.75	2	USU43AS 12AE 5	UPZ50	ALTAMIRA

ESTACIÓN O PILONA	RT	DIRECCION	TIPO_AFFECT	AREA_TERRER	AREA_CONST	AREA_TERR_1	NUM_PISOS	Cedula_Cat	UPZ	Norm_Sector
Estación Altamira	42950	KR 12A ESTE 42B 02 SUR	TOTAL	137.68	0.00	137.68	-	001315252300000000	UPZ50	ALTAMIRA
	42951	KR 12A ESTE 42B 12 SUR	TOTAL	165.87	0.00	165.87	1	US R 3682	UPZ50	ALTAMIRA
	42952	CL 42B SUR 12A 65 ESTE	TOTAL	147.10	117.30	147.10	2	43AS 12B E 1	UPZ50	ALTAMIRA
	42953	CL 42B SUR 12A 75 ESTE	TOTAL	91.20	243.94	91.20	3	43AS 12B E 20	UPZ50	ALTAMIRA
	42954	KR 12B ESTE 42B 05 SUR	TOTAL	78.59	149.10	78.59	2	43AS 1B 19	UPZ50	ALTAMIRA
	42955	KR 12B ESTE 42B 13 SUR	TOTAL	201.32	216.80	201.32	2	USU43AS 12B E 3	UPZ50	ALTAMIRA
	42956	KR 12B ESTE 42B 21 SUR	TOTAL	201.35	120.00	201.35	2	43AS 12B E 3	UPZ50	ALTAMIRA
	42957	KR 12B ESTE 42B 29 SUR	TOTAL	200.03	386.50	200.03	2	USU43AS 12B E 4	UPZ50	ALTAMIRA
	42958	KR 12B ESTE 42B 37 SUR	TOTAL	199.99	96.00	199.99	1	US R 7191	UPZ50	ALTAMIRA
	42959	KR 12B ESTE 42B 45 SUR	TOTAL	199.97	532.00	199.97	3	43AS 12B 19	UPZ50	ALTAMIRA
	42960	KR 12B ESTE 42B 49 SUR	TOTAL	69.52	141.32	69.52	2	US 13737	UPZ50	ALTAMIRA
	42961	CL 43A SUR 12A 42 ESTE	TOTAL	94.23	251.27	94.23	3	US 1176	UPZ50	ALTAMIRA
	42962	CL 43A SUR 12A 34 ESTE	TOTAL	154.11	401.25	154.11	2	US43AS 12B E 6	UPZ50	ALTAMIRA
	42963	CL 43A SUR 12A 24 ESTE	TOTAL	155.81	431.82	155.81	3	USU43AS5 12B E 7	UPZ50	ALTAMIRA
	42964	CL 43A SUR 12A 16 ESTE	TOTAL	161.55	149.50	161.55	1	43AS 12B E 8	UPZ50	ALTAMIRA
	42965	CL 43A SUR 12A 04 ESTE	TOTAL	159.98	455.50	159.98	4	43AS 12B 18	UPZ50	ALTAMIRA
	42966	KR 12A ESTE 42B 50 SUR	TOTAL	199.98	233.80	199.98	2	USU43AS 12B 10	UPZ50	ALTAMIRA
	42967	KR 12A ESTE 42B 48 SUR	TOTAL	199.76	159.93	199.76	1	USU43AS 12B E 9	UPZ50	ALTAMIRA
	42968	KR 12A ESTE 42B 42 SUR	TOTAL	164.01	107.50	164.01	1	USU43AS 12B 11	UPZ50	ALTAMIRA
	42969	KR 12A ESTE 42B 32 SUR	TOTAL	200.08	304.89	200.08	2	USU43AS 12B 12	UPZ50	ALTAMIRA
42970	KR 12A ESTE 42B 24 SUR	TOTAL	199.93	60.00	199.93	1	43AS 12B 13	UPZ50	ALTAMIRA	
52901	KR 12A ESTE 42B 20 SUR	TOTAL	173.27	90.60	173.27	1	001315252400000000	UPZ50	ALTAMIRA	
52902	KR 12A ESTE 42B 40 SUR	TOTAL	36.00	0.00	36.00	-	001315252500000000	UPZ50	ALTAMIRA	

