



STED

2022361840501

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., noviembre 28 de 2022

Señor(a)

ANONIMO

Twitter @fredsanl

Email: twitter @fredsanl

Bogotá - D.C.

REF: Respuesta al radicado IDU No. 20221852044262 del 2022-11-22. Malla Vial en mal estado en la calle 10 entre la carrera 29 hasta la carrera 30.

Cordial saludo:

En atención al radicado de la referencia, relacionado con el estado de la malla vial en la calle 10 entre la carrera 29 hasta la carrera 30, en la Localidad de los Mártires, la Entidad informa que a través del Contrato IDU 1562 de 2017 se ejecutó el objeto *“ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA RED PEATONAL SABANA- GRUPO 2. BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.”*, y dentro del alcance del contrato mencionado, se incluyó la intervención integral del espacio público y la calzada que se encuentra en la dirección solicitada.

El Contrato IDU 1562 de 2017, terminó su ejecución el 18 de agosto de 2021 en la Fase de Estudios y Diseños. Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad se encuentra analizando las mejores alternativas para ejecutar la Etapa de Construcción del Proyecto y así definir la viabilidad de intervención de la vía referida. Esperamos haber atendido su solicitud y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,



Jose Javier Suarez Bernal

Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños

Firma mecánica generada en 28-11-2022 05:50 PM

Elaboró: Santiago Echeverri Restrepo-Subdirección Técnica De Seguimiento A Estudios Y Diseños

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021