



STCSV

**202638600783521**

Información Pública  
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 03 de 2026

**Señor(a)**

ANONIMO ANONIMO

NO REPORTA

NO REPORTA

Bogotá - Bogotá DC

**REF:** Respuesta oficio BTE No 3562602026 con radicado IDU 202518500784432 del 19 de mayo de 2025

Respetado Señor:

En atención al radicado de la referencia y, según lo previsto en el artículo 25 del Acuerdo No. 004 de 2025 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con el parágrafo 1o del artículo 17 de la Resolución IDU 1381 de 2025 de la Dirección General, documentos en virtud de los cuales a la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura, le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de conformidad con las funciones asignadas a la dependencia en el citado Acuerdo 004 de 2025, al Manual de Funciones y Competencias Laborales del Instituto, y al Procedimiento aprobado por la Dirección General, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información y documentación suministrada por la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial según las competencias que le corresponden, en los siguientes términos:

Con respecto a su requerimiento BTE 3562602026 con radicado IDU No 202518500784432, donde solicita:

(...)

*Muy bien vamos por más Bogotá. por favor revisen que pasa con el puente de la 170 hay un carril cerrado? (...)*

El puente vehicular identificado con el PK\_ID 22153279, localizado en la Avenida Calle 170 con AK 45 (Autopista Norte), fue incluido para actividades especiales en el contrato IDU-1776-2021, cuyo objeto es *“Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de puentes*

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STCSV  
**202638600783521**  
Información Pública  
Al responder cite este número

*vehiculares en Bogotá D. C. Incluye superestructura subestructura y acceso”*  
que en la actualidad está en ejecución.

Se informa que, durante el recorrido realizado al puente vehicular puente de la 170 Auto Norte con Carrera 45 (costado sur) el día 01/06/2026, se evidenció que la señalización temporal (maletines) que habían sido instalados sobre la calzada para proteger la zona sobre puente en donde fueron afectados las vigas, ya no se encuentra en el sitio como se evidencia a continuación:



Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestra disposición para continuar articulando las acciones necesarias que permitan mitigar el riesgo identificado y salvaguardar la seguridad vial y estructural del sector.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>


Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STCSV  
**202638600783521**  
Información Pública  
Al responder cite este número

Con lo anterior, se profiere respuesta de fondo, completa y de manera oportuna de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



**LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN**  
Director Técnico de Conservación de la Infraestructura

Firma mecánica generada el 03-06-2026 05:26:15 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial  
Elaboró: OSCAR ORLANDO DIAZ SALAMANCA-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.