



DTAI

20203750410751

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., junio 25 de 2020

Señor

JUAN JOSE FERREIRA SANDINO

Representante Legal

UNION TEMPORAL BICICARRIL TINTAL

Email: pmarti@lujangroup.es

Bogotá - D.C.

REF: CONTRATO IDU 1877 - 2014 REQUERIMIENTO DTAI 20203750298211

Dando alcance al oficio DTAI 20203750298211 del 01 de abril de 2020, mediante el cual se informó la presencia de daños que afectan la estabilidad y/o calidad de las obras del contrato 1877 de 2014, se informa que la visita conjunta de validación de daños queda programada para el día 27 de Julio del año en curso, a las 9:00 am, fijando como lugar de encuentro la Calle 42A Sur con Carrera 87 A Bis.

Los daños a visitar son los siguientes:

NÚMERO FRENTE	NÚMERO DAÑO	TIPO DE DAÑO	UBICACIÓN	CC_ID	ELEMENTO
1	3	Prefabricados Suelos	CL 42 A Sur Andén norte esquina KR 87 A Bis	8004000	Andén 5
2	3	Hundimiento	Separador CL 40 B Sur Costado sur bicicarril frente al predio con placa 88 C - 15	8003157	Separador Andén 3
3	1	Prefabricados Suelos	Andén sur CL 2 KR 90 A Frente a Casa No 21	50002893	Andén 1
7	1	Fisuramiento piel de cocodrilo	Calzada Occidental KR 90 A Frente al predio con placa No. 34 B - 20	8001675	Calzada 2

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



DTAI

20203750410751

Información Pública


Al responder cite este número

NÚMERO FRENTE	NÚMERO DAÑO	TIPO DE DAÑO	UBICACIÓN	CC_ID	ELEMENTO
7	2	Desconfinamiento	Andén Occidental KR 90 A, esquina CL 2 frente al parque	50002799	Andén 1
7	3	Desconfinamiento	Andén Occidental KR 90 A, terminando el parque	50002799	Andén 1
8	1	Bache	KR 93 B CL 42 Sur Calzada Adoquinada	8001801	Calzada 2

Cualquier inquietud puede comunicarse con la Ing. Deissy Cuervo al teléfono 3143779731 o con la Arquitecta Mónica Hurtado al teléfono 3208236580.

Finalmente manifestamos que estamos informando esta actuación y enviando copia de esta comunicación a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS, quien aseguró mediante la Póliza N° NB-100039586 Anexo 16, las obras realizadas.

Cordialmente,



Gustavo Montaña Rodríguez

Director Técnico de Administración de Infraestructura

Firma mecánica generada en 25-06-2020 05:12 PM

Cc Seguros Mundial Compañía Mundial De Seguros S.a. - Calle 33 No. 68 24, Pisos 2 Y 3 Cp: (Bogota-D.C.)

bogota@segurosmundial.com.co

Revisó: Ricardo Andrés Mosquera N.

Elaboró: Deissy Cuervo Sánchez