



DTCI

**20213851642441**

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., octubre 29 de 2021

Señor(a)  
**ANONIMO**  
NO REGISTRA  
Bogotá - D.C.

**REF:** Respuesta al radicado IDU No 20211251549152. (BOGOTA TE ESCUCHA 2955552021)

Respetado Señor(a),

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con la Resolución No. 004648 de 2020 y el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Instituto, en virtud de los cuales a la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información y documentación que reposa en los archivos de la Entidad o las bases de datos de la Entidad, según las competencias que le corresponden.

En virtud de lo anterior y con el propósito de atender su solicitud donde requiere la verificación estructural del inmueble centro comercial Granada Hills, ubicado en la Autopista Norte con Calle 147 debido a las patologías que presenta el parqueadero por el paso de vehículos pesados junto a la edificación, amablemente informamos que la atención de esta solicitud en particular es competencia del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

Por tanto, con base en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos traslado de la petición de la referencia al Instituto Distrital de Gestión de

1

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021*



DTCI

**20213851642441**


Información Pública

Al responder cite este número

Riesgos y Cambio Climático -IDIGER, donde usted podrá realizar el seguimiento respectivo.

Esperamos de esta manera haber atendido su solicitud, estaremos atentos a cualquier aclaración adicional sobre el particular.

Cordialmente,



**Luis Ernesto Bernal Rivera**

**Director Técnico de Conservación de la Infraestructura**

Firma mecánica generada en 29-10-2021 05:16 PM

Anexos: 1 Folio

Cc Alcaldía Mayor De Bogota Claudia Lopez Hernandez - Carrera 8 N° 10 - 65 Cp: (Bogota-D.C.)

cc Instituto Distrital De Gestión De Riesgos Y Cambio Climático Idiger Guillermo Escobar Castro Director - Diagonal 47 No. 77 B 09, Int. 11 -  
Notificacionesjudiciales@idiger.gov.co CP: (BOGOTA-D.C.)

Revisó: Liliana Bedoya Acosta – Líder Grupo de Conservación - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura.  
John Jairo Bonilla Álvarez - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura.

Elaboro: Luis Francisco Rodríguez Largo – Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura.