



DTP

20212251440651

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., septiembre 28 de 2021

Señor
JOSÉ LÓPEZ
@jilfarquitekt
Bogotá - D. C.

REF: *Su requerimiento ciudadano 185833 con radicado IDU 20211251434562 del 31 de agosto de 2021.*

Respetado señor López:

Con el propósito de dar respuesta a su requerimiento ciudadano radicado en este Instituto con el número de la referencia, en el cual indica “*se requiere reparación y rehabilitación urgente de los puentes de la Av circunvalar Cll 60. El GRAVE estado de la vía no solo afecta el tráfico sino que también pone en riesgo de atraco a conductores quienes tienen que reducir la velocidad.*”, le informamos que el IDU cuenta con esquemas de conservación de la infraestructura existente que tienen como objetivo fundamental garantizar que los puentes cumplan el período de vida útil para el cual fueron diseñados y construidos, o ampliar este período, con el desarrollo y control de acciones de obras aplicadas en el tiempo.

Con este propósito, el IDU estructuró entre otros, el programa de conservación de puentes vehiculares para la ciudad de Bogotá, el cual ha tenido como estrategia realizar las intervenciones requeridas, optimizando la aplicación de los recursos disponibles, para elevar el nivel de servicio, evitar el deterioro, prolongar la vida útil y mejorar las condiciones de movilidad.

Entre las actividades que se realizan en este programa se hacen inspecciones visuales a las estructuras para verificar el estado estructural y el estado de servicio y los daños que presentan los puentes. Teniendo en cuenta su solicitud un profesional de esta dirección realizó una inspección a los siguientes puentes:

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



DTP

20212251440651

Información Pública


Al responder cite este número

PK ID	Localización	Estado estructural	Estado de servicio
24124762	DG 60BIS por KR 1B	Aceptable	Aceptable
24124763	Calle 60A por KR 1A	Bueno	Aceptable
22157964	Avenida de los Cerros por DG 60BIS	Bueno	Aceptable
24124759	Conectante Av. los Cerros por DG 57	Aceptable	Aceptable
24124760	Calle 60BIS por DG 57	Aceptable	Aceptable

Encontrando que la capa de rodadura de estos puentes se encuentran en estado aceptable, solicitamos nos indique de manera exacta el puente que se encuentra en “grave estado” con el fin de dar respuesta a su petición.

Agradecemos su iniciativa y disposición al brindar colaboración en la ejecución de las labores de conservación de los puentes de la ciudad y quedamos atentos a cualquier adición, aclaración o complementación siempre que fuere necesaria.

Cordialmente,



Maria Constanza Garcia Alicastro

Directora Técnica de Proyectos

Firma mecánica generada en 28-09-2021 03:44 PM

Revisó: Liliana Bedoya Acosta - Dirección Técnica de Proyectos

Elaboró: Olga Lucia Villamil Ruiz - Dirección Técnica de Proyectos