


FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	
Contrato No.: 1345-2017	HORA INICIO: 8:00	Hoja 1 de	
FECHA: 27-IV-2018	HORA DE FINALIZACIÓN:	Acta N°	

PROYECTO: Contrato No. 1345 de 2017. Factibilidad Estudios y Diseños para la Adecuación al Sistema Transmilenio de la Troncal Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 7 hasta la Autopista Sur y de los Equipamientos Urbanos Complementarios, en Bogotá D.C.

ORDEN DEL DÍA

- PRESENTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO, TIEMPOS DEL PROYECTO, ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y PROFESIONALES
- REALIZACIÓN DE CARTOGRAFIA SOCIAL IGLESIA CRISTIANA FILADELFIA


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicialmente el área de Gestión Social se reúne con el Ing. Fernando Díaz (constructor de la Iglesia Cristiana Filadelfia) y el sr. Jorge Mendigal, se realiza la presentación del objeto del contrato, tiempos, actividades llevadas a cabo por el área. A continuación se lleva a cabo la cartografía social con la Iglesia y los predios pertenecientes a la misma. Se comunica que alrededor de la iglesia existen problemas de alcantarillado de aguas lluvias, hay una planta de energía que suministra energía a la institución y predios vecinos. No se tiene conocimiento de organizaciones o agremiaciones de carácter social. Existe un CAI y bomberos ubicados sobre la calle 79. en el sector.

Los representantes de la iglesia sugieren que para la etapa constructiva se realice un diagnóstico para el apoyo de personas que asisten, igualmente se programan actividades de forma esporádica.

La iglesia tiene una Fundación "Jesus legacy", que no es de carácter local sino nacional, cuya representante legal es Viviana Peña. Internamente se desarrolla el programa de separación de residuos y reciclaje de aguas lluvias por medio de un tanque de almacenamiento.

Seguido se identifica el estado de las vías del sector tanto en

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

el costado oriental como occidental, las cuales en terminos generales se encuentran en regulares o malas condiciones, de la misma forma la movilidad es minima especialmente en horas picos, de lunes a viernes; como sugerencia se proponen puentes peatonales que permitan el acceso en la avenida carrera 68.

Existe inseguridad en el sector, principalmente, sobre la calle 43, debido a la falta de iluminación y la cantidad de empresas e industrias que existen. No hay transporte ilegal que transite alrededor del predio.

Los miembros de la iglesia asisten desde diferentes sectores de la ciudad y se movilizan por diferentes medios (vehículo particular, SITP, motocicletas).

Tener en cuenta en caso de afectación Predial: auditorio, Sub estación Electrica, Baños, Sala Coma, Parque Sanitarias y lluvias (leg fotográfica)

